

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-2111050
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)(3) Techninės apžiūros (toliau- TA)
atlikimo vieta/linija: 001/8Kasos dok.Nr.: 220074960
(3) TA atlikimo data, laikas: 2021-10-27 14:58Paslauga, kaina: PTA 6.70 Eur
(9) TA atliko: 0035

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau- TP)
valstybinis Nr. ir šalies kodas KTA846 (LT)

Markė / modelis MAN / 12.225LLC

Kilmės šalis VOKIETIJA

Registracijos liudijimo Nr. H490044

(5) Kategorija ir klasė/kodas N2

Parngtos ekspl. TP masė (kg) 6920

Pirmosios registracijos data 2003-06-11

TP paskirtis -

Tech. didž. TP masė, (kg) 11990

Pirmosios registracijos LR data 2018-11-30

Degalų rūšis/galios šaltinis DYZELINAS

Draudimo poliso Nr. ACB0253163

(1) TP identifikavimo Nr. WMAL73ZZZ3Y118545

ETPN/LEN

TA periodiškumas 12 mėn

(10) Ypatingos žymės -

(4) Rida (km) 341535,
320961(2020), 304601(2019), 283309(2018)

TP valdytojas UAB „VSA VILNIUS“

Mokesčiai -

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu (2021-10-27 09:06)							Stabdžių - bandymas su stendu prijungiant monometrą						Išmetamų teršalų kiekis (2021-10-27 09:15)						Žibintų šviesos matavimai				
Aks	Stabdymo jėgos (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)		Stabdymo jėgos (kN)		Efektyvumas (%)		Rodikliai	Matavimų rezultatai						Žibintai	Šviesos spindulio patvirtinimas (%)				
	Kairys ratas	Dešinys ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba	Kairys ratas	Dešinys ratas	p2(bar)	p3(bar)		Reikšmė	Riba	1	2	3	Reikšmė		Riba	Kairys	Dešinys	Riba	
1(B)	8,85	9,03	2	≤30	28	≥45	8,46	8,52	2,30	6,50	78	≥45	Dūmingumas(m ⁻¹)	0,91			0,91	≤3,00	artimiausias vienas	-2,0	-2,0	-2,5	-0,3
2(B)	8,80	6,37	28	≤30	28	≥45	8,52	5,74	2,60	6,50	78	≥45	Sūkiai (min ⁻¹)	2630					priekiniai rūko	-4,9	-2,7	-3	-0,3
2(S)(B)	8,23	7,41	10		-	≥16																	

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

NT - 4.5.2. Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. Sureguliuavimas. Priekinis rūko žibintas netinkamai horizontaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją (pluošto riba sklinda per žemai)

NT - 4.8.1.a) Aišvaitai, matomumo ženklavimas ir kiti šviesogražiai įrenginiai. Būklė. Šviesą atspindintys įrenginiai sugedę, pažeisti.

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA/NEATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS*.

Pastabos: Visą atsakomybę už nustatytų nedidelių trūkumų pašalinimą ir transporto priemonės naudojimą nepašalinus trūkumų tenka transporto priemonės valdytojui.
Su kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, nedelsiant ir nepasišalinus iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki 2022-11-25

B-10 Nr. 1684834

(9) techninės ap

* Nereikalingus žodžius išbraukti

Techninė apžiūra/TA dokumentai/KPS dokumentai/KP06/priedas M