



Ø 1.5

Ø 2.0



| | | |
|--|----------------|--------|
| Ø rdzenia core стержень | | 1,0 |
| Ø wiertła do gwintu drill bit for thread hole сверло для резьбы | 40.2045 | 1,0 |
| gwintownik tap метчик | 40.2545 | HA 1,5 |
| wkręтак sześciokątny hexagonal screwdriver отвертка под шестигранник | 40.0409 | 1,5 |
| wkręтак sześciokątny z chwytakiem S 1,5x3,0 hexagonal screwdriver with holder S 1,5x3,0 отвертка шестигранная с держателем S 1,5x3,0 | 40.0309 | 1,5x3 |


| | | |
|--|---------|--------|
| Ø rdzenia core стержень | | 1,3 |
| Ø wiertła do gwintu drill bit for thread hole сверло для резьбы | 40.2046 | 1,5 |
| gwintownik tap метчик | 40.2546 | HA 2,0 |
| wkręтак sześciokątny hexagonal screwdriver отвертка под шестигранник | 40.0409 | 1,5 |

Podkładka; Washer; Шайба


| | | |
|----------|------------|----------|
| Ø2,0x6,0 | 1.1952.022 | Steel |
| | 3.1952.022 | Titanium |



Ø 2.7



| Len | St | Ti |
|-----|------------|------------|
| 6 | 1.1203.006 | 3.1203.006 |
| 8 | 1.1203.008 | 3.1203.008 |
| 10 | 1.1203.010 | 3.1203.010 |
| 12 | 1.1203.012 | 3.1203.012 |
| 14 | 1.1203.014 | 3.1203.014 |
| 16 | 1.1203.016 | 3.1203.016 |
| 18 | 1.1203.018 | 3.1203.018 |
| 20 | 1.1203.020 | 3.1203.020 |
| 22 | 1.1203.022 | 3.1203.022 |
| 24 | 1.1203.024 | 3.1203.024 |
| 26 | 1.1203.026 | 3.1203.026 |
| 28 | 1.1203.028 | 3.1203.028 |
| 30 | 1.1203.030 | 3.1203.030 |
| 32 | 1.1203.032 | 3.1203.032 |
| 34 | 1.1203.034 | 3.1203.034 |
| 36 | 1.1203.036 | 3.1203.036 |
| 38 | 1.1203.038 | 3.1203.038 |
| 40 | 1.1203.040 | 3.1203.040 |



| Len | St | Ti |
|-----|------------|------------|
| 6 | 1.1204.006 | 3.1204.006 |
| 8 | 1.1204.008 | 3.1204.008 |
| 10 | 1.1204.010 | 3.1204.010 |
| 12 | 1.1204.012 | 3.1204.012 |
| 14 | 1.1204.014 | 3.1204.014 |
| 16 | 1.1204.016 | 3.1204.016 |
| 18 | 1.1204.018 | 3.1204.018 |
| 20 | 1.1204.020 | 3.1204.020 |
| 22 | 1.1204.022 | 3.1204.022 |
| 24 | 1.1204.024 | 3.1204.024 |
| 26 | 1.1204.026 | 3.1204.026 |
| 28 | 1.1204.028 | 3.1204.028 |
| 30 | 1.1204.030 | 3.1204.030 |
| 32 | 1.1204.032 | 3.1204.032 |
| 34 | 1.1204.034 | 3.1204.034 |
| 36 | 1.1204.036 | 3.1204.036 |
| 38 | 1.1204.038 | 3.1204.038 |
| 40 | 1.1204.040 | 3.1204.040 |

| | | |
|--|---------|--------|
| rdzenia core стержень | | 1,9 |
| wierćła do gwintu drill bit for thread hole сверло для резьбы | 40.2047 | 2,0 |
| gwintownik tap метчик | 40.2547 | HA 2,7 |
| wkręтак krzyżakowy cross screwdriver отвертка под крест | 40.0318 | 0,8 |
| wkręтак sześciokątny hexagonal screwdriver отвертка под шестигранник | 40.0321 | 2,5 |
| wkręтак sześciokątny z chwytakiem hexagonal screwdriver with holder отвертка шестигранная с держателем | 40.0330 | 2,5x5 |

| Podkładka; Washer; Шайба | | |
|--------------------------|------------|----------|
| Ø2,9x6,5 | 1.1952.001 | Steel |
| | 3.1952.001 | Titanium |

