

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DIREKCIJOS
INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATACIJOS DEPARTAMENTAS
KLAIPĖDOS REGIONAS**

TVIRTINU

Klaipėdos regiono kelių ir kelio statinių priežiūros
grupės vadovas

Anatolijus Simonavičius

(parašas)

**GELEŽINKELIO KELIO IR JO ĮRENGINIŲ
(METALINIO TILTO 113+489 KM Tauragė - Pagėgiai)
DEFEKTŲ NUSTATYMO AKTAS**

2019 m. balandžio mėn. 10 d.

Komisija, sudaryta Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktoriaus 2019-03-25 įsakymu Nr. PO(DI)-16, kurios pirmininkas – Klaipėdos regiono kelių ir kelio statinių priežiūros grupės vyriausiasis ekspertas Gražvydas Baranauskas, nariai: Žemės sankasos priežiūros meistrijos meistras Jonas Urbonas ir Kelio statinių meistrijos meistras Vaidas Našlėnas, vadovaudamasi Kelio statinių priežiūros instrukcija 147/K ir kitais galiojančiais normatyviniais techniniais dokumentais, patikrino tilto 113+489 km tarpstotyje Tauragė - Pagėgiai, inv. Nr. 231-0000195, būklę ir, susipažinusi su techniniais dokumentais, nustatė, kad metalinis tiltas 6,05 m pločio, 225,80 m ilgio, 1950 metų statybos.

Apžiūros metu nustatyti

sekantys defektai:

1. Visiškai susidėvėjusios tilto šalitilčių gelžbetoninės plokštės.
2. Ant metalinės perdangos (važiavimas apačia) susidėvėjusios gelžbetoninės šalitilčių konsolės.
3. Deformuoti tilto metaliniai turėklai.

Komisija, įvertinusi metalinio tilto 113+489 km techninę būklę, siūlo atlikti tilto paprastąjį remontą: pakeičiant tilto šalitilčių dangą, turėklus ir šalitilčių konsoles ant metalinės perdangos (važiavimas apačia). Tiltos šalitilčių konsolės ant metalinių sijų (važiavimas viršumi) keisti tik tuo atveju jeigu nebus įmanoma įrengti naujos šalitilčių dangos dėl konstrukcinių ypatybių. Remonto darbų sąnaudas siūlome priskirti investicijoms.

Komisijos pirmininkas



Gražvydas Baranauskas

Nariai:



Jonas Urbonas



Vaidas Našlėnas