_____ _____					ST-OL-35-36
TECHNOLOGINĖ KORTA					
Darbo pavadinimas **35 kV įtampos oro linijos trasoje augančių krūmų kirtimas**					
Brigados sudėtis			Apsaugos nuo elektros kvalifika-cijos kategorija ne žemesnė kaip	Sąlyginis žymėjimas	Žmonių skaičius
Darbų vykdytojas Brigados narys – automašinos vairuotojas			VK PK	A B	1 1
Medžiagos			**Apsaugos priemonės**		
Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
			Asmeninės apsaugos priemonės bei inventorius, nurodyti Reglamento 1 priede	kompl.	1
Įranga, įrankiai, įtaisai, mechanizmai					
Pavadinimas				Mato vnt.	Kiekis
1. Brigadinė automašina 2. Motorinis pjūklas 3. Krūmapjovė 4. Perspėjamieji ženklai Techniniai dokumentai 1. Defektavimo ir darbo apimčių žinialapis				vnt. vnt. vnt. vnt. vnt.	1 1 1 2 1
Darbas atliekamas pagal nurodymą (pavedimą)					

Eil. Nr.	Darbų eiliškumas	Vykdytojai
	PARUOŠIAMIEJI DARBAI	
1.	Įvykdyti Nurodyme (pavedime) numatytas organizacines ir technines priemones	AB
2.	Įvertinti darbuotojų saugos ir sveikatos aplinkybes bei instruktuoti pagal Reglamento VI skyriuje ir EST nurodytus reikalavimus.	A
3.	Prieš pradedant kirsti krūmus, turi būti įvykdyti šie paruošiamieji darbai:	
3.1.	pažymėtos natūroje kirtimo ribos;	A
3.2	jei reikalinga, įformintas kirtimo bilietas;	A
3.3.	paruoštos aikštelės krūmų štabeliavimui.	B
4.	Krūmų kirtimą atlieka asmenys, turintys reikiamą kvalifikaciją ir tą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą.	AB
	DARBO EIGA	
5.	Plonų medžių ir krūmų pjovimas:	
5.1.	Medeliai iki 8 cm storio (1,3 m aukštyje) gali būti nupjaunami vienu horizontaliu ar nuožulniu pjūviu. Nuožulnumas turi būti priešingas medelių leidimo krypčiai.	AB
5.2.	Medeliai nuo 9 iki 14 cm storio (1,3 m aukštyje) pjaunami, prieš tai padarius leidimo pusėje išpjovą arba nuožulnią įpjovą. Pagrindinis pjūvis daromas iš priešingos pusės, aukščiau išpjovos ar įpjovos arba jų lygyje,	AB
5.3.	Medelius iki 14 cm storio (1,3 m aukštyje) galima leisti be pagalbinių vertimo priemonių. Pjaunant krūmus draudžiama: – pjauti medelius ir krūmus, nematant krūmapjovės pjovimo elemento; – pereiti nuo vieno medelio prie kito, sukantis (judant) pjovimo elementui; – pernešti krūmapjovę, veikiant varikliui, neprisegus prie diržo; – valyti pjovimo elementą, veikiant varikliui; – lenkti medelius ir krūmus, sudarant didelį lenkimo įtempimą; – pradėti pjauti labai tankiose vietose (pradėti reikia nuo retesnės vietos); – dirbti krūmapjove su nuimtu apsauginiu gaubtuvu, pratekant degalams. Atstumas tarp dirbančiųjų negali būti mažesnis kaip 20 m.	AB
6.	Pašalinti medžių šakas ir krūmus iš miško masyvo, juos išvežant arba užkasant trasoje.	AB
7.	Tikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos laikymąsi darbo metu. Organizuoti medžių šakų ir krūmų pašalinimą	A
	DARBO BAIGIMAS	
8.	Surinkti įrankius, medžiagas, nuimti ženklus. Sutvarkyti darbo vietą.	AB
9.	Pasišalinti iš darbo vietos.	AB

TK autoriai	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
Sudarė				
Suderinta				
Tvirtinu				

_____ _____	ST-OL-35-37

TECHNOLOGINĖ KORTA

Darbo pavadinimas

35 kV įtampos oro linijos trasoje augančių medžių šakų genėjimas

Brigados sudėtis	Apsaugos nuo elektros kvalifikacijos kategorija ne žemesnė kaip	Sąlyginis žymėjimas	Žmonių skaičius
Darbų vykdytojas (miško ruošos darbų vadovas)	VK	A	1
Brigadas narys – pjovėjas	PK	B	1
Brigadas narys – automašinos vairuotojas	PK	C	1

Medžiagos			**Apsaugos priemonės**		
Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
			Asmeninės apsaugos priemonės bei inventorius, nurodyti Reglamento 1 priede	kompl.	1
			Perspėjamieji ženklai	vnt.	2
			Juosta aptvėrimui	m	50

Įranga, įrankiai, įtaisai, mechanizmai

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Automobilinis keltuvas	vnt.	1
2. Dvišlaitės kopėčios su tilteliu viršuje, turinčios įrangą patikimam viršaus pritvirtinimui prie medžio nuo žemės	vnt.	1
3. Motorinis pjūklas	vnt.	1
4. Krūmapjovė pernešama	vnt.	1
5. Motorinis šakų genėtuvas	vnt.	1
6. Smulkiadantis siaurajuostis pjūklas	vnt.	2
7. Genėjimo peilis	vnt.	1

Darbas atliekamas pagal nurodymą, pavedimą ar eksploatavimo tvarka

Eil. Nr.	Darbų eiliškumas	Vykdytojai
	PARUOŠIAMIEJI DARBAI	
1.	Įvykdyti nurodyme, pavedime ar eksploatavimo tvarka numatytas organizacines ir technines priemones.	ABC
2.	Supažindinti brigadą su darbų tvarka ir sąlygomis. Įvertinti darbo saugą bei instruktuoti brigadą pagal Reglamento VII skyriaus, EST, DSSI atliekant medžių pjovimą Db-10 ir Miško darbų saugos taisyklių DT 1 - 96 reikalavimus.	A
3.	Prieš darbų pradžią:	
3.1.	keliai bei takai į pavojingą zoną turi būti uždaryti, nustatyta tvarka pastatant Kelių eismo taisyklėse numatytus draudžiamuosius ženklus ir nurodant apylankas, arba ant kelio pastatyti reguliuotojus;	AB
3.2.	paruošti darbo aikštelę;	BC
3.3.	patikrinti naudojamų technikos priemonių tvarkingumą.	B
	DARBO EIGA	
4.	Automobiliniu kėlimo mechanizmu arba dvišlaitėmis kopėčiomis pasikelti prie genėjamos šakos. Naudojant žmonių kėlimo mechanizmą, jį pastatyti taip, kad pjaunamos šakos nekristų ant žmonių ir mechanizmo.	BC
5.	Reikalavimai šakų genėjimui stačiuose medžiuose:	
5.1.	Prieš išpjaunant sunkias skeletines šakas, tikslinga jas palengvinti, nupjaunant viršūnes. Po to paliktas stagaras trumpinamas dalimis.	BC
5.2.	Kai šakų atsišakojimas nuo kamieno būna labai sustorėjęs, pjūvio vieta pasirenkama ten, kur baigiasi sustorėjimas.	BC
5.3	Visose pjaunamose šakose (nekerpamose) daromi trys pjūviai. Pirmiausiai 30 cm atstumu nuo kamieno iš apačios įpjaunama iki 1/4–1/3 šakos skersmens. Antrasis pjūvis daromas iš viršaus 2,5–5 cm nuo pirmojo. Pasilikusi šakos dalis (apie 32 cm) šalinama iš apačios apipjaunant aplink ir prilaikant ranka. Paskutinysis pjūvis daromas ne lygiagrečiai stiebui (stambiajai paliekamai šakai), o statmena pjaunamai šakai kryptimi. Pažastinėje pusėje pjūvis turi būti viename lygyje su stiebo paviršiumi, o priešingoje pusėje – kiek atitolęs.	BC
6.	Draudžiama: – dirbti, esant ant kopėčių neprisitvirtinus kūno saugos diržo stropu prie medžio; – genint šakas būti žmonėms arčiau kaip 10 m nuo medžio vainiko; – stovint ant kopėčių pjauti šakas motoriniais pjūklais, kapoti šakas kirviu; – pjauti šakas, stovint toje kamieno pusėje, kur pjaunama šaka; – palikti iki galo nenukirstas šakas; – 50 m spinduliu nuo genėjimo vietos atlikti kitus darbus.	ABC
	DARBO BAIGIMAS	
7.	Surinkti įrankius, sutvarkyti aplinką.	ABC
8.	Išvesti brigadą iš darbo vietos. Įforminti darbo pabaigą.	A

TK autoriai	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
Sudarė				
Suderinta				
Tvirtinu				

_____ _____	ST-OL-35-38

TECHNOLOGINĖ KORTA

Darbo pavadinimas

35 kV įtampos oro linijos trasoje augančių medžių pjovimas

Brigados sudėtis	Apsaugos nuo elektros kvalifikacijos kategorija ne žemesnė kaip	Sąlyginis žymėjimas	Žmonių skaičius
Darbų vykdytojas (miško ruošos darbų vadovas)	VK	A	1
Brigadas narys – medžių pjovėjas	PK	B	1
Brigadas narys – vairuotojas	PK	C	1

Medžiagos			**Apsaugos priemonės**		
Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
			Asmeninės apsaugos priemonės bei inventorius, nurodyti Reglamento 1 priede	kompl.	1
			Perspėjamieji ženklai	vnt.	2
			Juosta aptvėrimui	m	50

Įranga, įrankiai, įtaisai, mechanizmai

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Brigadinė automašina	vnt.	1
2. Motorinis pjūklas	vnt.	1
3. Krūmapjovė pernešama	vnt.	1
4. Motorinis šakų genėtuvas	vnt.	1
5. Smulkiadantis siaurajuostis pjūklas	vnt.	2
6. Genėjimo peilis	vnt.	1

Darbas atliekamas pagal nurodymą, pavedimą arba eksploatavimo tvarka

Eil. Nr.	Darbų eiliškumas	Vykdytojai
	PARUOŠIAMIEJI DARBAI	
1.	Įvykdyti nurodyme, pavedime arba eksploatavimo tvarka numatytas organizacines ir technines priemones.	ABC
2.	Supažindinti brigadą su darbų tvarka ir sąlygomis. Įvertinti darbo saugą bei instruktuoti brigadą pagal Reglamento VII skyriaus, EST, DSSI atliekant medžių pjovimą Db-10 ir Miško darbų saugos taisyklių DT 1 - 96 reikalavimus.	A
3.	Prieš darbų pradžią:	
3.1.	keliai bei takai į pavojingą zoną turi būti uždaryti, nustatyta tvarka, pastatant Kelių eismo taisyklėse numatytus draudžiamuosius ženklus ir nurodant apylankas, arba ant kelio pastatyti reguliuotojus;	A
3.2.	paruošti darbo aikštelę. Prieš pjaunant medį, apie jį iškertami krūmai ir pašalinama viskas, kas gali trukdyti šiam darbui. Apžiūrėti darbų vykdymo zoną, nustatyti medžių nuleidimo kryptį ir būdą, įvertinti vėjo stiprumą ir kryptį, atlikti papildomas priemones (nuleisti laidus, nupjauti šakas, atžymėti darbo vietą ir pan.);	ABC
3.3.	patikrinti naudojamų technikos priemonių tvarkingumą;	B
3.4.	atsitraukimui nuo virstančio medžio turi būti išvalyti atsitraukimo takai. Dirbant dviese turi būti du takai. Jų kryptis turi eiti 45° kampu nuo priešingos medžių leidimui krypties. Takų ilgis ne mažesnis kaip 4 m, o pjaunant iki 14 cm (matuojant 1,3 m aukštyje) storio medžius – ne mažesnis kaip 2 m.	AC
	DARBO EIGA	
4.	<u>Linijos trasoje medžių pjovimo darbų vykdymas</u>	ABC
4.1.	Medžių pjovimo zonoje, spinduliu ne mažesniu kaip dvigubas pjaunamų medžių aukštis, pirmiausia pašalinami pavojingi medžiai (supuvę, apdegę, išversti, nulaužti, sausuoliai ir pan.), taip pat įstrigę medžiai; Pradėdamas pjauti medį, pjovėjas turi numatyti leidimo kryptį, kad nupjautas medis virsdamas neįstrigtų į kitus arba nepakibtų ant elektros laidų.	BC
4.2.	Leidžiant medžius, reikia naudoti vertimo priemones: vertimo svirteles, pleištus, vertimo šakutes. Prieš pradedamas pjauti medį ir pjaudamas, pjovėjas turi nuolat stebėti, kad pavojingoje zonoje nebūtų žmonių. Prieš nuleisdamas medį pjovėjas privalo perspėti netoliese esančius kitus darbuotojus, kad leidžia medį ar jo dalį.	BC
4.3.	Įpjauti medį į vertimo pusę. Priklausomai nuo medžio stiebo pasvirimo krypties ir dydžio, įpjovimo gylis – L: – tiesiai stovinčiam medžiui – 1/4 medžio stiebo skersmens (d); – pasvirusiam medžiui ir vėjo krypčiai į vertimo pusę – 1/3 stiebo skersmens; – pasvirusiam medžiui arba vėjo krypčiai prieš vertimo pusę – 1/5 stiebo skersmens (d);	BC
4.4.	Išpjovos forma priklauso nuo medžio skersmens: medžiams iki 18 cm skersmens įpjovą atlikti vienu pjūviu, nuo 18 cm iki 50 cm skersmens – dviem pjūviais, virš 50 cm skersmens – stačiakampės formos pjūviu.	BC

Eil. Nr.	Darbų eiliškumas	Vykdytojai



1 paveikslas.
Medžio išpjovos, pjovimo ir neišpjovimo formos ir dydžiai:
d – medžio skersmuo 1/3d aukštyje; a – neišpjautos dalies plotis; e – įpjovimo gylis;
h – kelmo aukštis (10 cm)

4.5. Medžiams, storesniems kaip 14 cm (matuojant 1,3 m aukštyje), kiek galima žemiau padaroma išpjova iš medžio leidimo pusės. Išpjovos gylis 1/5–1/3 medžio skersmens pjūvio vietoje priklausomai nuo stiebo kamblinės dalies formos ir medžio palinkimo. Išpjova daroma įžambiu ir horizontaliu pjūviais iki jų susikirtimo. Kampas tarp abiejų pjūvių turi būti ne mažesnis kaip 45°. — B

4.6. Pagrindinis pjūvis daromas horizontalus, statmenai medžio kamieno ašiai išpjovos pjūvių susikirtimo lygyje arba iki 5 cm aukščiau jo. Užtūra (nenupjautoji medžio kamieno dalis) paliekama ne plonesnė kaip 1/10 kamieno storio pjūvio vietoje, medžiams su puviniu užtūra paliekama 2 cm storesnė. Medžiams, palinkusiems į šoną nuo leidimo krypties, užtūra paliekama pleišto formos taip, kad jos plonesnis galas būtų nukreiptas medžio palinkimo pusėn. — B

4.7. Darant pagrindinį pjūvį, reikia laiku, kol dar medis tvirtai stovi, įstatyti vertimo svirtelę ar pleištus, kad nebūtų suspausta pjovimo juosta. Įpjovus iki užtūros, medis nuverčiamas keliant svirtelės galą į viršų, įkalant pleištus ar kitomis tam tikslui skirtomis priemonėmis. — B

Storesniems kaip dvigubas pjūklo juostos ilgis pjūvio vietoje medžiams leidžiama, prieš darant pagrindinį pjūvį, dūriniu pjūviu nupjauti užtūros vidurį iki pusės jos ilgio. Šiuo atveju užtūra paliekama storesnė (daugiau kaip 1/10 skersmens). Dūrinis pjūvis pradedamas pjūklo juostos galo apatine dalimi. Užtūros vidurys perpjaunamas ir linkusiems skilti medžiams.

Draudžiama nebaigtą pjauti medį numušti kitu medžiu.

4.8. Neišpjautos dalies plotis priklauso nuo medžio stiebo skersmens prie kelmo: — ABC

Kelmo skersmuo, m	0,2-0,31	0,31-0,4	0,41-0,5	0,51-0,6	> 0,6
Vidutinis neišpjautos dalies plotas, cm	1	2	3	4	> 5

Eil. Nr.	Darbų eiliškumas	Vykdytojai
4.9.	Neišpjautos dalies forma priklauso nuo medžio pasvirimo dydžio ir išorinių apkrovų:  2 paveikslas. Neišpjautos dalies formos, esant skirtingiems medžių pasvirimams: 1 – išpjova; 2 – neišpjauta dalis; 3 – pjovimo dalis	
4.10.	Pradėjus medžiui virsti, pjovėjas turi nedelsiant atsitraukti iš anksto paruoštu takeliu ne mažiau kaip 4 m (žemiems medžiams – iki 2 m), stebėti virstantį medį (kol nustos svyruoti gretimų medžių šakos ir viršūnės), pjūklą laikyti dviem rankomis. Draudžiama palikti darbo vietą, pradėjus ir nebaigus pjauti medžio, šakų (nenuvertus medžio ar nenumetus šakų). Kuo greičiau pašalinti nupjautas šakas. Ypač atsargiai reikia pjauti stipriai pasvirusius, papuvusius, nulūžusius, išverstus ar dalinai išverstus medžius. Draudžiama baigiamą pjauti medį traukti ar stumti rankomis.	BC
4.11.	Stipriai pasvirę medžiai leidžiami į jų pasvirimo pusę. Tokiems medžiams išpjova daroma gilesnė (iki 1/3 skersmens).	B
4.12.	Pjovimo būdai: – su dvejomis užtūromis (vidinė ir išorinė), kad liktų išorinė užtūra, pagrindinis pjūvis pradedamas dūriniu pjūviu nuo vidinės užtūros. Nupjovus išorinę užtūrą, medis labai greitai virsta; – darant „V“ formos išpjovą. Tai dvi išpjovos, kurių kraštai medžio vertimo kryptimi susikerta, darant pagrindinį pjūvį, pirmiausia užpjaunami šonai, o po to pjaunami iš priešingos medžio vertimo krypties.	ABC
4.13.	Prieš pjaunant nuo kelmo į viršūnę įskilusius medžius, reikia juos surišti bandažu ir įkalti pleištus tarp kamieno ir bandažo. Kai įskilimas yra netoli krašto, išpjova daroma taip, kad įskilimas patektų į išpjovos zoną. Kai įskilimas yra arti centro išpjova daroma statmenai įskilimui. Draudžiama palikti pjovimo metu įstrigusius medžius. Jeigu įstrigusio medžio tuoj pat nuleisti negalima, pavojinga jo galimo kritimo zona apjuosiama gerai matoma juosta, virve ar kitokiu būdu užtveriama.	BC
4.14.	Pjovėjas turi įvertinti įstrigusio medžio padėtį ir parinkti tinkamą jo nuleidimo būdą: – nutraukiant traktoriumi ar suktuvu; – perpjovus dalį užtūros ir suktuvu ar kabliu pasukant medį; – dalba nukeliant medį nuo kelmo; – dalbomis nustumiant medį į šoną.	B

Eil. Nr.	Darbų eiliškumas	Vykdytojai
	Nuleidžiant įstrigusius medžius **draudžiama**: – pjauti tą medį, į kurį įstrigęs kitas medis; – būti įstrigusio medžio kritimo zonoje; – lipti į įstrigusį medį arba į tą, į kurį atsirėmęs įstrigęs medis; – pjaustyti įstrigusio medžio kamblį; – numušti įstrigusį medį kitu medžiu. Kad medžiai negriūtų ant laidų, reikia naudoti atotampas, tempiančias į priešingą nuo laidų pusę, arba laidus nuleisti ant žemės. Atotampų pakėlimui naudoti šakutes (kartis), žmonių kėlimo mechanizmus arba kopėčias. Užvirtus medžiui ant linijos laidų, kai laidai nenutraukti, reikia, įvykdžius saugos reikalavimus, medį traktoriumi ar kitu mechanizmu nutraukti nuo laidų. Prieš atpjaunant išversto medžio stiebą nuo kelmo, reikia patikimai paremti šaknų luistą, kad nupjovus negalėtų atvirsti. Kai yra pavojus šaknų luistui virsti į priekį, stiebo atskyrimą nuo kelmo daryti toliau nuo šaknų. Apipjaustant motopjūklu žemutines medžio šakas, reikia stovėti taip, kad medžio stiebas būtų tarp pjovėjo ir pjūklo. Pjaustoma apatine pjūklo juostos dalimi. Draudžiama pjauti laikant motopjūklą aukščiau pečių lygio ar laikant viena ranka.	BC
4.15.	Išversti ir kiti medžiai ar jų dalys, turintys lenkimo įtempimą, pjaunami taip: – pradedama pjauti iš spaudžiamos pusės, iki imama spausti pjūklo juostą, o baigiama – iš įtempimo pusės. – kai įtempimai yra abiejose pjaunamo medžio dalyse, pirmas ir baigiamasis pjūviai daromi vienoje plokštumoje. – kai įtempimas yra tik vienoje pjaunamo medžio dalyje, baigiamasis pjūvis per 2–3 cm atitolinamas nuo pirmojo pjūvio į neturinčios įtempimo dalies pusę. Esant dideliam lenkimo įtempimui, po pirmojo pjūvio, kai pradeda spausti pjūklo juostą, daromi šoniniai pjūviai iš abiejų stiebo pusių statmenai pirmajam pjūviui, po to daromas baigiamasis pjūvis šiame punkte nurodytu būdu.	BC
5.	<u>Nuleisto medžio šakų genėjimas</u> Reikalavimai šakų genėjimui nuo nuleisto medžio: – prieš pradedant genėti, reikia patikrinti medžio padėtį, jeigu medis gali nusiristi ar nuslinkti, jį reikia įtvirtinti. Vieną medį gali genėti tik vienas pjovėjas; – genėjimo kryptis yra nuo medžio kamblio link viršūnės, o šlaituose, kai medžiai nuleisti viršūnėmis į šlaito viršų, nuo viršūnės link kamblio; – pagal galimybę genėjimui reikia naudoti lengvus, su trumpa pjovimo juosta motopjūklus; – genėjant motopjūklo korpusą, reikia stengtis remti į stiebą. Reikia vengti pjauti krūmus.	BC

Eil. Nr.	Darbų eiliškumas	Vykdytojai
	Draudžiama: – genėti pjovimo juostos galu; – genėti apžergus medį; – stovėti ant genėjamo medžio; – būti arčiau kaip per 5 m nuo šakas genėjančio darbininko; – genėti šakas nuo medžių, suverstų į krūvas, automobilių kėbuluose ir pan.; – genėti šakas, turinčias lenkimo įtempimą, prieš tai nepašalinus įtempimo, šaką – sutrumpinant ar paverčiant medį. Trumpinant tokias šakas, stovima jos išlinkimo vidinėje pusėje; – genėti šakas nuo medžio, kuris tuo pat metu pjaustomas.	ABC
6.	Pašalinti medžių šakas ir krūmus iš miško masyvo juos išvežant arba užkasant trasoje.	BC
7.	Tikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos laikymąsi darbo metu. Organizuoti medienos perdavimą bei medžių šakų ir krūmų pašalinimą	A
	DARBO BAIGIMAS	
8.	Surinkti įrankius, sutvarkyti aplinką.	ABC
9.	Išvesti brigadą iš darbo vietos.	A
10.	Įforminti darbo pabaigą.	A

TK autoriai	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
Sudarė				
Suderinta				
Tvirtinu				

_____ _____ **TECHNOLOGINĖ KORTA**	ST-OL-35-40

Darbo pavadinimas

35 kV įtampos oro linijos trasos valymas cheminiu būdu

Brigados sudėtis	Apsaugos nuo elektros kvalifikacijos kategorija ne žemesnė kaip	Sąlyginis žymėjimas	Žmonių skaičius
Darbų vykdytojas Brigados narys – automašinos vairuotojas	VK PK	A B	1 1

Medžiagos			**Apsaugos priemonės**		
Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Cheminės medžiagos (leidžiamos naudoti)	kg	pagal poreikį	Asmeninės apsaugos priemonės, nurodytos Reglamento 1 priede Apsauginės kelnės, šalmas su skydeliu, ausinėmis ir kaklo apsauga, apsauginės pirštinės, apsauginiai batai	kompl. kompl.	1 1

Įranga, įrankiai, įtaisai, mechanizmai

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Brigadinė automašina	vnt.	1
2. Motorinis pjūklas	vnt.	1
3. Krūmapjovė	vnt.	1
4. Purškimo įranga	kompl.	1
5. Perspėjamieji ženklai	vnt.	2
Techniniai dokumentai		
1. Defektavimo ir darbo apimčių žinialapis	vnt.	1

Darbas atliekamas pagal nurodymą

		ST-OL-35-40
Eil. Nr.	Darbų eiliškumas	Vykdytojai
	PARUOŠIAMIEJI DARBAI	
1.	Įvykdyti Nurodyme numatytas organizacines ir technines priemones.	AB
2.	Įvertinti darbuotojų saugos ir sveikatos aplinkybes bei instruktuoti brigadą pagal Reglamento VI skyriuje ir EST nurodytus reikalavimus.	A
3.	Prieš pradedant cheminį purškimą, turi būti įvykdyti šie darbai:	
3.1.	pažymėtos natūroje trasos valymo ribos;	AB
3.2.	jei reikalinga, įformintas kirtimo bilietas;	A
3.3.	darbas suderintas su gamtos apsaugos inspekcija;	A
4.	Krūmų purškimą ir kirtimą atlieka asmenys, turintys reikiamą kvalifikaciją ir tą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą.	AB
	DARBO EIGA	
5.	Dirbti su rankiniais motoriniais instrumentais ir purškimo įranga, vadovautis instrukcijomis.	AB
6.	Purškimą atlikti nuo birželio pradžios iki rugpjūčio pabaigos vegetacijos periode.	AB
7.	Purkšti galima tik esant palankiomis oro sąlygomis.	AB
8.	Nupurkšti krūmus naudojant specialią purškimo įrangą.	AB
9.	Po 20–30 dienų patikrinti purškimo rezultatus.	A
10.	Radus neišdžiūvusių krūmų, purškimą pakartoti.	AB
11.	Iškirsti nudžiūvusius krūmus vadovaujantis TK ST-OL-35-36.	AB
12.	Nukirstus krūmus ir medelius pašalinti iš oro linijos trasos. Deginti galima tik gavus tam leidimą.	AB
13.	Patikrinti darbų kokybę.	A
	DARBO BAIGIMAS	
14.	Surinkti įrankius, medžiagas, nuimti ženklus. Sutvarkyti darbo vietą.	AB
15.	Išvesti brigadą iš darbo vietos.	A

TK autoriai	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
Sudarė				
Suderinta				
Tvirtinu				