

EC Declaration of Conformity



EU Richtlinie 2014/35/EU

Council Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use with certain voltage limits

Wir, der Hersteller

We, the manufacturer

BAUER SOLARTECHNIK GMBH

**Hinter der Mühl 2
55278 Selzen, Germany**

erklären hiermit eidesstattlich, dass die bezeichneten Produkte der Europäischen Richtlinie entsprechen
(Kristalline Silizium-Photovoltaik-Module)

declare under sole responsibility that the designated products are in conformity with the European Directive
(Crystalline silicon photovoltaik modules)

BS-300-330-6MBB5-GG
BS-320-380-6MHB5
BS-340-6MHBB5-GG
BS-365-380-6MHBB5-GG
BS-360-380-M6HBB-GG
BS-390-410-M10HB
BS-390-410-M10HBB
BS-450-6MH1445

Die technischen Unterlagen und die vollständige Einhaltung der nachstehend aufgeführten Normen belegen die Konformität der Produkte mit den Anforderungen der oben genannten EG-Richtlinie:

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the products with the requirements of the above mentioned EC Directive:

DIN EN 61215 (VDE 0126-31):2006-02; EN 61215:2005-08
DIN EN 61730-1 (VDE 0126 part 30-1):2007-10; EN 61730-1:2007-05
DIN EN 61730-2 (VDE 0126 part 30-2):2007-10; EN 61730-2:2007-05
IEC 61215 (ed.2)
IEC 61730-1 (ed.1)
IEC 61730-2 (ed.1)

Selzen, APRIL 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andreas Bauer", is written over a light blue horizontal line.

Andreas Bauer
Geschäftsführer / CEO

Hinweis:

Diese EG-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von BAUER Solartechnik GmbH umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird. Dies gilt auch für den Fall eines unsachgemäßen Anschlusses oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Notice:

Alterations, extensions or other changes made the product without the explicit consent of BAUER Solartechnik GmbH will void this declaration of conformity. This also applies for the case of incorrect installation or other improper use.