

TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS, KALIBRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Eil. Nr.	Matavimo priemonės pavadinimas	Tipas	BVPŽ kodas	Patikra/ Kalibravimas	Kiekis* vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pirkimo objekto dalis Nr. 1 Termometrai									
1.	Elektroninis termometras	EBRO precizinis termometras TFX 430 Darbinis temperatūros matavimų intervalas (+20°C iki +40°C)	50410000-2	P	3	8,48	10,26	25,44	30,78
			50433000-9	K	6	4,24	5,13	25,44	30,78
2.	Elektroninis termometras	EBRO vienkanaalis termometras TFX 520 Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-40°C iki +600°C)	50410000-2	P	3	8,48	10,26	25,44	30,78
			50433000-9	K	28	4,24	5,13	118,72	143,65
3.	Elektroninis termometras	EBRO dvikanaalis termometras TFX 530 Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-40°C iki +600°C)	50410000-2	P	3	8,48	10,26	25,44	30,78
			50433000-9	K	28	4,24	5,13	118,72	143,65
4.	Elektroninis termometras	EBRO EBI 20-T (-30°C iki +60°C)	50410000-2	P	24	8,48	10,26	203,52	246,26
			50433000-9	K	31	4,24	5,13	131,44	159,04
5.	Elektroninis termometras	DUAL Thermo 2320 matavimų ribos (-50°C iki +70°C) tikslumas 0,1 °C	50410000-2	P	30	8,48	10,26	254,40	307,82
			50433000-9	K	64	4,24	5,13	271,36	328,35

6.	Elektroninis termometras	Traceable VWR Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) padalos vertė 0,01 °C	50410000-2	P	45	8,48	10,26	381,60	461,74
			50433000-9	K	146	4,24	5,13	619,04	749,04
7.	Elektroninis termometras	Traceable VWR Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) padalos vertė 0,1 °C	50410000-2	P	3	8,48	10,26	25,44	30,78
			50433000-9	K	2	4,24	5,13	8,48	10,26
8	Elektroninis termometras	Traceble su 2 jutikliais Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) paklaida ±0,3 °C	50410000-2	P	24	8,48	10,26	203,52	246,26
			50433000-9	K	98	4,24	5,13	415,52	502,78
9	Elektroninis termometras	Traceble su 2 jutikliais Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) paklaida ±0,1 °C	50410000-2	P	3	8,48	10,26	25,44	30,78
			50433000-9	K	4	4,24	5,13	16,96	20,52
10.	Elektroninis termometras	VWR Matavimų ribos (-50°C iki +300°C)	50410000-2	P	120	8,48	10,26	1017,60	1231,30
			50433000-9	K	1074	4,24	5,13	4553,76	5510,05
11.	Elektroninis termometras	DOSTMAN Matavimų ribos (-40°C iki +200°C)	50410000-2	P	3	8,48	10,26	25,44	30,78
			50433000-9	K	6	4,24	5,13	25,44	30,78
12.	Elektroninis termometras	Testo 925, Darbinis temperatūros matavimų intervalas (+300°C iki +600°C)	50410000-2	P	3	8,48	10,26	25,44	30,78
			50433000-9	K	4	4,24	5,13	16,96	20,52

13.	Elektroninis termometras	DURAC Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) p.v. 1°C	50410000-2	P	34	8,48	10,26	288,32	348,87
			50433000-9	K	73	4,24	5,13	309,52	374,52
14.	Elektroninis termometras	Oregon Scientific THM 912 Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)	50410000-2	P	126	8,48	10,26	1068,48	1292,86
			50433000-9	K	424	4,24	5,13	1797,76	2175,29
15.	Elektroninis termometras	Dual Thermo Max/Min, Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)	50410000-2	P	54	8,48	10,26	457,92	554,08
			50433000-9	K	179	4,24	5,13	758,96	918,34
16.	Elektroninis termometras	DUAL Thermo 232 Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) p.v. 0,1°C	50410000-2	P	8	8,48	10,26	67,84	82,09
			50433000-9	K	12	4,24	5,13	50,88	61,56
17.	Elektroninis termometras	DUAL Thermo Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) p.v. 1°C	50410000-2	P	6	8,48	10,26	50,88	61,56
			50433000-9	K	10	4,24	5,13	42,40	51,30
18.	Elektroninis termometras	DUAL Thermo Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)	50410000-2	P	25	8,48	10,26	212,00	256,52
			50433000-9	K	102	4,24	5,13	432,48	523,30
19.	Elektroninis termometras	TFA, Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) p.v.0,1°C	50410000-2	P	35	8,48	10,26	296,80	359,13
			50433000-9	K	85	4,24	5,13	360,40	436,08
20.	Elektroninis termometras		50410000-2	P	6	8,48	10,26	50,88	61,56

		TFA, Matavimų ribos: išorinio (-50°C iki +70°C) vidinio (-10°C iki +50°C)	50433000-9	K	3	4,24	5,13	12,72	15,39
21.	Elektroninis termometras	TFA, Matavimų ribos: išorinio (-50°C iki +70°C) ±1°C	50410000-2	P	12	8,48	10,26	101,76	123,13
			50433000-9	K	30	4,24	5,13	127,20	153,91
22.	Elektroninis termometras	MULTI THERMOMETR Matavimų ribos (-50°C iki +150°C)	50410000-2	P	3	8,48	10,26	25,44	30,78
			50433000-9	K	8	4,24	5,13	33,92	41,04
23.	Elektroninis termometras	GMH 3210 Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki +115°C)	50410000-2	P	5	8,48	10,26	42,40	51,30
			50433000-9	K	3	4,24	5,13	12,72	15,39
24.	Elektroninis termometras	GMH 3210 su 2 jutikliais Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-20°C iki +100°C)	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	18	4,24	5,13	76,32	92,35
25.	Elektroninis termometras	HANNA Checktemp 1 Matavimų ribos (-50°C iki +150°C)	50410000-2	P	10	8,48	10,26	84,80	102,61
			50433000-9	K	20	4,24	5,13	84,80	102,61
26.	Elektroninis termometras	GREISINGER, Vokietija, GMH 3200 Series, GMH 3211; Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki +100°C); Padalos vertė 0,1°C	50410000-2	P	3	8,48	10,26	25,44	30,78
			50433000-9	K	2	4,24	5,13	8,48	10,26
27.		Thermapen, Jungtinė Karalystė, Thermapen One 235-477;	50410000-2	P	8	8,48	10,26	67,84	82,09

	Elektroninis termometras su zondų	Matavimų ribos (-50°C iki +200°C) Padalos vertė 0,1°C	50433000-9	K	20	4,24	5,13	84,80	102,61
28.	Elektroninis termometras	Thermo scientific matavimų ribos (-40°C iki +80°C)	50410000-2	P	12	8,48	10,26	101,76	123,13
			50433000-9	K	20	4,24	5,13	84,80	102,61
29.	Elektroninis termometras	Thermo scientific Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki +100°C)	50410000-2	P	2	8,48	10,26	16,96	20,52
			50433000-9	K	1	4,24	5,13	4,24	5,13
30.	Elektroninis termometras	Thermo scientific matavimų ribos (-40°C iki +80°C)	50410000-2	P	2	8,48	10,26	16,96	20,52
			50433000-9	K	1	4,24	5,13	4,24	5,13
31.	Elektroninis termometras	HANNA, Checktemp Matavimų ribos (-50°C iki +150°C) Tikslumo klasė 0,5	50410000-2	P	32	8,48	10,26	271,36	328,35
			50433000-9	K	208	4,24	5,13	881,92	1067,12
32.	Elektroninis termometras	TERMOPRODUCT, DT-1 Matavimų ribos (-20°C iki +100°C)	50410000-2	P	2	8,48	10,26	16,96	20,52
			50433000-9	K	2	4,24	5,13	8,48	10,26
33.	Elektroninis termometras	Hand Held Matavimų ribos (-50°C iki +200°C)	50410000-2	P	8	8,48	10,26	67,84	82,09
			50433000-9	K	6	4,24	5,13	25,44	30,78
34.	Elektroninis termometras	ETI Ltd Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) p.v. 1°C	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	20	4,24	5,13	84,80	102,61

35.	Skaitmeninis termometras	THM 912 Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) p.v. 0,1°C	50410000-2	P	8	8,48	10,26	67,84	82,09
			50433000-9	K	2	4,24	5,13	8,48	10,26
36.	Skaitmeninis termometras	THM 912 Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) paklaida ± 1,0	50410000-2	P	12	8,48	10,26	101,76	123,13
			50433000-9	K	12	4,24	5,13	50,88	61,56
37.	Elektroninis termometras	THB W Matavimų ribos (+5°C iki +45°C) p.v. 0,1°C	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	2	4,24	5,13	8,48	10,26
38.	Skaitmeninis termometras	Digital Thermometer Matavimų ribos (-50°C iki +600°C) padalos vertė 0,1-1°C	50410000-2	P	2	8,48	10,26	16,96	20,52
			50433000-9	K	12	4,24	5,13	50,88	61,56
39.	Skaitmeninis termometras	Digital Thermometer Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) padalos vertė 0,1°C	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	2	4,24	5,13	8,48	10,26
40.	Skaitmeninis termometras	Matavimų ribos (-50°C iki +70°C) padalos vertė 0,1°C	50410000-2	P	100	8,48	10,26	848,00	1026,08
			50433000-9	K	55	4,24	5,13	233,20	282,17
41.	Skaitmeninis termometras	LT-102 Matavimų ribos (-40°C iki +70°C) padalos vertė ±1°C	50410000-2	P	10	8,48	10,26	84,80	102,61
			50433000-9	K	30	4,24	5,13	127,20	153,91
42.	Skaitmeninis termometras	HANNA, HI-147-00, Matavimų ribos (-50°C iki +150°C)	50410000-2	P	12	8,48	10,26	101,76	123,13
			50433000-9	K	30	4,24	5,13	127,20	153,91

43.	Skaitmeninis termometras	HANNA HI 93530; 'Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki +600°C); tikslumas ± 0,5 °C visai skalei	50410000-2	P	8	8,48	10,26	67,84	82,09
			50433000-9	K	16	4,24	5,13	67,84	82,09
44.	Skaitmeninis termometras	HANNA HI 935005; 'Darbinis temperatūros matavimų intervalas (+20°C iki +600°C); tikslumas ± 0,2% visai skalei	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	50	4,24	5,13	212,00	256,52
45.	Skaitmeninis termometras	MASTECH MS 6500 Matavimų ribos (-50°C iki +600°C)	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	4	4,24	5,13	16,96	20,52
46.	Skaitmeninis termometras	Greisinger GMH 3230 2-jų kanalų su termoporomis Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki +100°C)	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	2	4,24	5,13	8,48	10,26
47.	Skaitmeninis termometras	PRIMA Long 680 Matavimų ribos (-50°C iki +180°C)	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	6	4,24	5,13	25,44	30,78
48.	Skaitmeninis termometras	TD 121 Darbinis temperatūros matavimų intervalas (+20°C iki +100°C); Padalos vertė 0,01°C	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	26	4,24	5,13	110,24	133,39
49.	Duomenų kaupiklis su ultražemu		50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04

	temperatūriniu sensoriu	SPY RF-IP Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki -50°C)	50433000-9	K	4	4,24	5,13	16,96	20,52
50.	Paviršiaus matavimo termometras su specialiu zonu	Testo 905 T2, Matavimų ribos (-50°C iki +350°C)	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	4	4,24	5,13	16,96	20,52
51.	Įsmeigiamas termometras su specialiu zonu	Testo 905 T1, Matavimų ribos (-50°C iki +350°C)	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	4	4,24	5,13	16,96	20,52
52.	Daugkartinis temperatūros registratorius	TEMPMATE m1 USB Matavimų ribos (-30°C iki +70°C) Padalos vertė 0,1°C	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	8	4,24	5,13	33,92	41,04
53.	Temperatūros registratorius	Comark Instruments EVT2 (temperatūros registratorius) Matavimų ribos (-30°C iki +70°C) Padalos vertė 0,1°C	50410000-2	P	22	8,48	10,26	186,56	225,74
			50433000-9	K	110	4,24	5,13	466,40	564,34
54.	Temperatūros registratorius	Comark Instruments RF312-TP Temperatūros registratorius (su išoriniu temperatūros jutikliu), Matavimų ribos (-40°C iki +125°C) Padalos vertė 0,1°C	50410000-2	P	22	8,48	10,26	186,56	225,74
			50433000-9	K	99	4,24	5,13	419,76	507,91
55.	Infraraudonųjų spindulių termometras su zonu	CEM IR-98 Matavimų ribos IR spindulio (-35°C iki +260°C) Zondo (-40°C iki +260°C)	50410000-2	P	4	8,48	10,26	33,92	41,04
			50433000-9	K	6	4,24	5,13	25,44	30,78
56.	Stiklinis termometras	Tol Matavimų ribos (0°C iki +50°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63

			50433000-9	K	8	1,99	2,41	15,92	19,26
57.	Stiklinis termometras	TT Matavimų ribos: (0°C iki +100°C)	50410000-2	P	6	3,98	4,82	23,88	28,89
			50433000-9	K	70	1,99	2,41	139,30	168,55
58.	Stiklinis termometras	TT Matavimų ribos: (0°C iki +200°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	14	1,99	2,41	27,86	33,71
59.	Stiklinis termometras	TJ1 Matavimų ribos (+60°C iki +100°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	4	1,99	2,41	7,96	9,63
60.	Stiklinis termometras	TL 2 Matavimų ribos (0°C iki +100°C) padalos vertė 1°C	50410000-2	P	16	3,98	4,82	63,68	77,05
			50433000-9	K	62	1,99	2,41	123,38	149,29
61.	Stiklinis termometras	TL 2 Matavimų ribos (0°C iki +150°C)	50410000-2	P	7	3,98	4,82	27,86	33,71
			50433000-9	K	67	1,99	2,41	133,33	161,33
62.	Stiklinis termometras	TL 2 Matavimų ribos (0°C iki +250°C)	50410000-2	P	14	3,98	4,82	55,72	67,42
			50433000-9	K	118	1,99	2,41	234,82	284,13
63.	Stiklinis termometras	TL 2M Matavimų ribos (0°C iki +150°C) padalos vertė 1°C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	14	1,99	2,41	27,86	33,71

64.	Stiklinis termometras	TL-4 Matavimų ribos (0°C iki +55°C) padalos vertė 0,1°C	50410000-2	P	4	3,98	4,82	15,92	19,26
			50433000-9	K	12	1,99	2,41	23,88	28,89
65.	Stiklinis termometras	TL-4 Matavimų ribos (-30°C iki +55°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
66.	Stiklinis termometras	TL-7 Matavimų ribos (0°C iki +100°C) padalos vertė 0,5°C	50410000-2	P	6	3,98	4,82	23,88	28,89
			50433000-9	K	23	1,99	2,41	45,77	55,38
67.	Stiklinis termometras	TM 6 Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)	50410000-2	P	7	3,98	4,82	27,86	33,71
			50433000-9	K	66	1,99	2,41	131,34	158,92
68.	Stiklinis termometras	TM 6-1 Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)	50410000-2	P	14	3,98	4,82	55,72	67,42
			50433000-9	K	130	1,99	2,41	258,70	313,03
69.	Stiklinis termometras	TM-14 Matavimų ribos (0°C iki +60°C) padalos vertė 0,5°C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
70.	Stiklinis termometras	TP-11 Matavimų ribos (-35°C iki +50°C)	50410000-2	P	20	3,98	4,82	79,60	96,32
			50433000-9	K	52	1,99	2,41	103,48	125,21
71.	Stiklinis termometras	TP-11 Matavimų ribos (-40°C iki +30°C)	50410000-2	P	4	3,98	4,82	15,92	19,26

			50433000-9	K	4	1,99	2,41	7,96	9,63
72.	Stiklinis termometras	TP-22 Matavimų ribos (-30°C iki +35°C)	50410000-2	P	1	3,98	4,82	3,98	4,82
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
73.	Stiklinis termometras	TC 4 Matavimų ribos (0°C iki +100°C), padalos vertė 1°C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	2	1,99	2,41	3,98	4,82
74.	Stiklinis termometras	TC 4M Matavimų ribos (0°C iki +100°C) padalos vertė 1°C	50410000-2	P	19	3,98	4,82	75,62	91,50
			50433000-9	K	91	1,99	2,41	181,09	219,12
75.	Stiklinis termometras	TC-7-M1 Matavimų ribos (-20°C iki +100°C) padalos vertė 1 °C	50410000-2	P	10	3,98	4,82	39,80	48,16
			50433000-9	K	44	1,99	2,41	87,56	105,95
76.	Stiklinis termometras	TC-7-M Matavimų ribos (-20°C iki +70°C) padalos vertė 1 °C	50410000-2	P	3	3,98	4,82	11,94	14,45
			50433000-9	K	12	1,99	2,41	23,88	28,89
77.	Stiklinis termometras	TC-9-M1 Matavimų ribos (-10°C iki +40°C)	50410000-2	P	4	3,98	4,82	15,92	19,26
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
78.	Stiklinis termometras		50410000-2	P	8	3,98	4,82	31,84	38,53

		TS Matavimų ribos (-30°C iki +50°C) p.v. 1 °C	50433000-9	K	37	1,99	2,41	73,63	89,09
79.	Stiklinis termometras	TS-4M Matavimų ribos (0°C iki +100°C)	50410000-2	P	6	3,98	4,82	23,88	28,89
			50433000-9	K	14	1,99	2,41	27,86	33,71
80.	Stiklinis termometras	TH 5 Matavimų ribos (+30°C iki +100°C) p.v. 0,2 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	4	1,99	2,41	7,96	9,63
81.	Stiklinis termometras	Exatherm Matavimų ribos (0°C iki +50°C) padalos vertė 0,1 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	4	1,99	2,41	7,96	9,63
82.	Stiklinis termometras	Exatherm Matavimų ribos (0°C iki +100°C) padalos vertė 0,5 °C	50410000-2	P	4	3,98	4,82	15,92	19,26
			50433000-9	K	26	1,99	2,41	51,74	62,61
83.	Stiklinis termometras	Exatherm Matavimų ribos (+50°C iki +100°C); padalos vertė 0,1 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	4	1,99	2,41	7,96	9,63
84.	Stiklinis termometras	Precision Matavimų ribos (-30°C iki +60°C) padalos vertė 1 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	8	1,99	2,41	15,92	19,26
85.	Stiklinis termometras	Precision Matavimų ribos (-30°C iki +50°C) padalos vertė 0,5 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	2	1,99	2,41	3,98	4,82

86.	Stiklinis termometras	Precision Matavimų ribos (-40°C iki +50°C) padalos vertė 0,2 °C	50410000-2	P	3	3,98	4,82	11,94	14,45
			50433000-9	K	12	1,99	2,41	23,88	28,89
87.	Stiklinis termometras	Precision Matavimų ribos (0°C iki +52°C) padalos vertė 0,1 °C	50410000-2	P	4	3,98	4,82	15,92	19,26
			50433000-9	K	20	1,99	2,41	39,80	48,16
88.	Stiklinis termometras	Precision Matavimų ribos (-10°C iki +210°C) padalos vertė 1 °C	50410000-2	P	3	3,98	4,82	11,94	14,45
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
89.	Stiklinis termometras	TT N 1-2, Matavimų ribos (0°C iki +300°C) padalos vertė 2,0 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	4	1,99	2,41	7,96	9,63
90.	Stiklinis termometras	KESSLER, Matavimų ribos (+20°C iki +45°C) padalos vertė 0,5 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	2	1,99	2,41	3,98	4,82
91.	Stiklinis termometras	Buddberg Matavimų ribos (-3°C iki +50°C)	50410000-2	P	3	3,98	4,82	11,94	14,45
			50433000-9	K	21	1,99	2,41	41,79	50,57
92.	Stiklinis termometras	TGL, Matavimų ribos (-2°C iki +50°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
93.	Stiklinis termometras	TGL, Matavimų ribos (0°C iki +55°C) Padalos vertė 0,1 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	8	1,99	2,41	15,92	19,26

94.	Stiklinis termometras	TU-25-11 1065-75 TL-20, Matavimų ribos (+35°C iki +60°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	8	1,99	2,41	15,92	19,26
95.	Stiklinis termometras	Brooklyn thermo P7582, Matavimų ribos (-20°C iki +100°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	12	1,99	2,41	23,88	28,89
96.	Stiklinis termometras	BRAND Matavimų ribos (-10°C iki +110°C) Padalos vertė 0,5 °C	50410000-2	P	3	3,98	4,82	11,94	14,45
			50433000-9	K	33	1,99	2,41	65,67	79,46
97.	Stiklinis termometras	BRAND Matavimų ribos (-10°C iki +250°C) Padalos vertė 1 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
98.	Stiklinis termometras	ACC6471S Matavimų ribos (0°C iki +110°C)	50410000-2	P	3	3,98	4,82	11,94	14,45
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
99.	Stiklinis termometras	AMARELL Matavimų ribos (-10°C iki +50°C) p.v. 1,0 °C	50410000-2	P	6	3,98	4,82	23,88	28,89
			50433000-9	K	36	1,99	2,41	71,64	86,68
100.	Stiklinis termometras	AMARELL Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)	50410000-2	P	10	3,98	4,82	39,80	48,16
			50433000-9	K	30	1,99	2,41	59,70	72,24
101.	Stiklinis termometras	AMARELL Matavimų ribos (-10°C iki +150°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63

			50433000-9	K	24	1,99	2,41	47,76	57,79
102.	Stiklinis termometras	TL SP 20 Matavimų ribos (-40°C iki +30°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	4	1,99	2,41	7,96	9,63
103.	Stiklinis termometras	SP 21 Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	2	1,99	2,41	3,98	4,82
104.	Stiklinis termometras	SP 21 Matavimų ribos (0°C iki +60°C) p.v. 0,5°C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
105.	Stiklinis termometras	SP 82 Leistinoji paklaida ±1,0 °C, intervale (+20°C iki +100°C) Leistinoji paklaida ±2,0 °C, intervale (+100°C iki +150°C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	2	1,99	2,41	3,98	4,82
106.	Stiklinis termometras	SP 83 Matavimų ribos (+20°C iki +220°C)	50410000-2	P	7	3,98	4,82	27,86	33,71
			50433000-9	K	26	1,99	2,41	51,74	62,61
107.	Stiklinis termometras	SP 84 Matavimų ribos (0°C iki +65°C)	50410000-2	P	7	3,98	4,82	27,86	33,71
			50433000-9	K	36	1,99	2,41	71,64	86,68
108.	Stiklinis termometras		50410000-2	P	7	3,98	4,82	27,86	33,71

		Carl Roth Matavimų ribos (+20°C iki +100°C) padalos vertė 0,2 °C	50433000-9	K	90	1,99	2,41	179,10	216,71
109.	Stiklinis termometras	Carl Roth Matavimų ribos (-30°C iki +50°C) padalos vertė 1 °C	50410000-2	P	12	3,98	4,82	47,76	57,79
			50433000-9	K	24	1,99	2,41	47,76	57,79
110.	Stiklinis termometras	Ludwig Schneider Matavimų ribos (-5°C iki +15°C) padalos vertė 0,5 °C	50410000-2	P	16	3,98	4,82	63,68	77,05
			50433000-9	K	32	1,99	2,41	63,68	77,05
111.	Stiklinis termometras	Matavimų ribos (-10°C iki +150°C) padalos vertė 1,0 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	2	1,99	2,41	3,98	4,82
112.	Stiklinis termometras	Einschluß Matavimų ribos (0°C iki +52°C) padalos vertė ±0,2 °C	50410000-2	P	4	3,98	4,82	15,92	19,26
			50433000-9	K	12	1,99	2,41	23,88	28,89
113.	Stiklinis termometras	Einschluß Matavimų ribos (0°C iki +150°C) padalos vertė ±0,2 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
114.	Stiklinis termometras	Einschluß Matavimų ribos (-30°C iki +30°C) padalos vertė ±0,2 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
115.	Stiklinis termometras	Matavimų ribos (+50°C iki +100°C) padalos vertė 0,1 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	2	1,99	2,41	3,98	4,82

116.	Stiklinis termometras	Julabo tipo Matavimų ribos (-30°C iki +60°C) padalos vertė 0,5 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	4	1,99	2,41	7,96	9,63
117.	Stiklinis termometras	PG ERTCO Matavimų ribos (0°C iki +110°C) padalos vertė 0,5 °C	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	2	1,99	2,41	3,98	4,82
118.	Stiklinis termometras	Ludwig Schneider, N16 B, Matavimų ribos (-10°C iki +100°C) padalos vertė 0,5 °C	50410000-2	P	6	3,98	4,82	23,88	28,89
			50433000-9	K	75	1,99	2,41	149,25	180,59
119.	Temperatūros registratorius	Eti, ThermaData WiFi Matavimų ribos (0°C iki +100°C) Padalos vertė 0,1°C	50410000-2	P	86	8,48	10,26	729,28	882,43
			50433000-9	K	903	4,24	5,13	3828,72	4632,75
120.	Precizinis termometras	CP-96 Darbinis temperatūros matavimų intervalas (0°C iki +100 °C)	50410000-2	P	2	3,98	4,82	7,96	9,63
			50433000-9	K	6	1,99	2,41	11,94	14,45
121.	Infraaudonųjų spindulių termometras	TFA (31.1134) Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-50 °C iki +250 °C)	50410000-2	P	10	8,48	10,26	84,80	102,61
			50433000-9	K	6	4,24	5,13	25,44	30,78
Iš viso:								30226,79	36574,42

Paiškinimai:

*Numatomas paslaugų kiekis yra preliminarus.

Reikalavimai:

- kalibravimai turi būti atliekami akredituotų kalibravimo laboratorijų, akredituotais tyrimų metodais arba Nacionalinių metrologijos institutų (NMI), pasirašiusių Daugiašalį Nacionalinių etalonų ir kalibravimo bei matavimų liudijimų pripažinimo susitarimą (CIPM MRA). Išimtiniais atvejais, kai negali būti išpildyti šie reikalavimai, gali būti naudojamos NMI paslaugos, kurios nepatenka į CIPM MRA susitarimo sritį arba akredituotų kalibravimo laboratorijų neakredituotos kalibravimo paslaugos.
- kiekvienai pirkimo objekto daliai pateikti kalibravimo paslaugos akreditacijos įrodymus (patvirtintą akreditavimo sritį).
- kalibravimo liudijime turi būti pateikti kalibravimo rezultatai su neapibrėžtimis.
- mechaninių (stūmoklinių) pipečių kalibravimo liudijime papildomai turi būti pateiktos atsitiktinės ir sisteminės paklaidos.
- išduodant patikros sertifikatą, turi būti pateikta kontrolės ataskaita, kurioje būtų nurodyti matavimo priemonių bandymų rezultatai.
- visų kitų prietaisų kalibravimo kaina nurodoma viename taške.
- kalibravimo liudijimų ir patikros sertifikatų turi būti pateikta popierinė versija.