



UAB "Šiaulių techninių apžiūrų centras",
Šiauliai, Metalistų g. 3a, LT-78120,
Tel., Faks. (8 41) 509402.



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA. 06.011

Spausdinta: 2018-03-13 17:53
Atpaustinio 608 Rėnydas Astrauskas
Spausdinti: 891 1 07
Spausdinti: Kairys

B-07 Nr. 547543

TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ KORTELĖ (ATASKAITA) NR. 601-0477952 (Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

Techninės apžiūros (toliau- TA)

Atlikimo vieta/linija: 601/4

Kasos dok.Nr.: 145197724

TA atlikimo data, laikas: 2018-03-13 16:24

Paslauga, kaina: DUMTA 3.77 Eur

SPTA 11.01 Eur

TA 28.09 Eur

TA atliko: 608

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

Transporto priemonės (toliau- TP)

Valstybinis Nr. JJM029

Registracijos liudijimo Nr. F889705

Registracijos data 1999-11-24

Registracijos LR data 2016-09-21

Identifikavimo Nr. WMAA20ZZYB019153

Patvirtinimo žymės -

Markė / modelis MAN / -

Kodas M3

TP paskirtis -

(Energijos) degalų rūšis DYZELINAS

ETPN/LEN -

Rida (km) 47559

Kilmės šalis VOKIETIJA

Parengtos ekspl. TP masė (kg) 11400

Tech. didž. TP masė, (kg) 18000

Draudimo poliso Nr. AJA8948917

TA periodiškumas 6 mėn

TP valdytojas UAB "RIDVIJA"

Mokesčiai -

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu										Stabdžiai - bandymas su stendų prijungiant manometrą				Išmetamų teršalų kiekis						Žibintų šviesos matavimai												
Vaisis	Stabdymo jėgos (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)		Stabdymo jėgos (kN)		p2 (bar)	p3 (bar)	Efektyvumas (%)		Rodikliai	Matavimų rezultatai					Žibintai	Šviesos matavimų pokyčiai (%)												
	Kairys ratas	Dešinys ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba	Kairys ratas	Dešinys ratas			Reikšmė	Riba		1	2	3	Reikšmė	Riba		Kairys	Dešinys	Riba										
(B)	8,84	9,16	3	≤30	29	≥50	7,79	8,62	2,68	6,50	52	≥50	Dūmingumas (m ⁻¹)	0,08		0,08	≤3,00	artimosios šviesos	-1,7	0,8	1,5-1,0											
(B)	15,70	17,90	12	≤30			14,93	17,18	4,32	6,50												Didž.sūkiai min ⁻¹	2200						priekiniai ruko	3200,0	1,1	14,0
2sl (B)	11,83	15,94	26				≥16																									

Žymos:

NT - 4.5.2. Priekiniai ir galiniai ruko žibintai. Sureguliuojamas. Skleidžiamos šviesos srauto (spindulio) pokrypis, kai žibinto spinduliuojama šviesa (spindulys) turi ribinę šviesią ir tamsią zonas skiriančią liniją, neatitinka nustatytų reikalavimų
NT - 4.7.1.b) Galinio valstybinio numerio ženklų apšvietimo žibintas. Būklė ir veikimas. Nešviečia arba netinkamas šviesos šaltinis (K/P)
NT - 9.1.2.b) Dūrys. Avarinis išėjimas. Avarinio išėjimo ženklų nėra arba jie neįsiskaitomi

IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA/ NEATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS*.

Pastabos: Visa atsakomybė už šių trūkumų pašalinimą ir transporto priemonės naudojimą nepašalinus trūkumų tenka transporto priemonės valdytojui.
(4.5.2.,4.7.1.b),9.1.2.b))

Techninė apžiūra galioja iki: 2018-09-21


(techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)



Susipažinau:


(transporto priemonės valdytojo parašas)

*Nereikalingus žodžius išbraukti.

UAB "ŠTAC"/KP11/7 priedas/6 leidimas/2015-02-02/