

GETINGE ASSURED
Švaros indikatorius F/R
Gaminio specifikacija

Aprašymas Getinge Assured švaros indikatorius yra vienkartinis testas sintetiniu pagrindu, skirtas nuolat tikrinti automatizuotus plovimo procesus. Testas dedamas į švaros indikatoriaus laikiklį, o šis dedamas į plovimo ir dezinfekavimo aparatą. Eksplotacinės charakteristikos Sintetinis testo pagrindas (raudonas deimantas) imituoja žmogaus kraują ir audinius Įdėtas į švaros indikatoriaus laikiklį, testo pagrindas uždengiamas, taip simuliuojant į vieną vietą sudėtus chirurginius instrumentus. Jei testo pagrindo visiškai nebelieka, įrankiai yra sterilūs. Fizikinės savybės Švaros indikatorių sudaro metalo juostelė ir sintetinis testo pagrindas. Matmenys: 89 mm x 25 mm (3,5'' x 1 '') Pagrindo medžiaga: metalas. Reikalavimai aplinkai: Laikymas: 10-38°C (50-100 °F) Laikykite atokiau nuo dezinfekcijos priemonių ir cheminių garų. Saugojimo laikas: 24 mėnesiai Klasifikacija pagal standartus: Vadovaujantis ISO 15883, kasdienė plovimo ir dezinfekcijos aparatų stebėseną. Švaros indikatorius <table> <tr> <td></td><td>Užsakymo numeris</td></tr> <tr> <td>Švaros indikatorius, 25 vnt.</td><td>503864500</td></tr> <tr> <td>Švaros indikatorius, 50 vnt.</td><td>503864600</td></tr> <tr> <td>Švaros indikatorius, 100 vnt.</td><td>503864700</td></tr> </table> Švaros indikatoriaus laikiklis <table> <tr> <td></td><td>Užsakymo numeris</td></tr> <tr> <td>Švaros indikatoriaus laikiklis</td><td>503864800</td></tr> </table>			Užsakymo numeris	Švaros indikatorius, 25 vnt.	503864500	Švaros indikatorius, 50 vnt.	503864600	Švaros indikatorius, 100 vnt.	503864700		Užsakymo numeris	Švaros indikatoriaus laikiklis	503864800
	Užsakymo numeris												
Švaros indikatorius, 25 vnt.	503864500												
Švaros indikatorius, 50 vnt.	503864600												
Švaros indikatorius, 100 vnt.	503864700												
	Užsakymo numeris												
Švaros indikatoriaus laikiklis	503864800												



Švaros indikatoriaus testas prieš naudojant



Švaros indikatoriaus testas įdedamas į laikiklį



Švaros indikatoriaus testas po tinkamai atlikto proceso