

GETINGE ASSURED

Švaros indikatoriaus F laikiklis

Gaminio specifikacija

Aprašymas

Getinge Assured švaros indikatorius ir Getinge Assured švaros indikatorius U yra pagalbiniai įrenginiai, skirti nuolat tikrinti automatizuotus instrumentų plovimo procesus plovimo ir dezinfekavimo aparatuose ir ultragarso aparatuose. Švaros indikatoriaus laikiklis skirtas naudoti tik su švaros indikatoriais (plovimo ir dezinfekavimo aparatuose) ar su švaros indikatoriais U (ultragarso aparatuose). Švaros indikatorius arba švaros indikatorius U dedamas į indikatoriaus laikiklį, imituojant nešvarius lanksčius tuščiavidurius instrumentus.

Eksplotacinės charakteristikos

Švaros indikatorius įdedamas į laikiklį taip, kad pusė jo būtų uždengta, o kita pusė – atvira. Švaros indikatorius U į laikiklį dedamas, taip, kad testo pagrindas visas būtų atviras veikimui. Švaros indikatorius į plovimo ir dezinfekavimo aparatą dedamas priekine puse į viršų. Plovimo ciklas vykdomas, vadovaujantis gamintojo nurodymais. Plovimo ciklui pasibaigus, švaros testas ir švaros testas U rodo apdorojimo efektyvumo rezultatus. Jei testo pagrindo visiškai nebelieka, įrankiai yra sterilūs.

Fizikinės savybės

Švaros indikatorius pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno.

Matmenys: 89 mm x 38 mm x 15 mm

Svoris: 95 g

Pagrindo medžiaga: Elektra poliruotas nerūdijantis plienas AISI 304.

Saugojimo laikas:

Netaikoma

Užsakymo informacija

	Užsakymo numeris
Švaros indikatoriaus laikiklis	503864800

