

neodisher endo® SEPT PAC

UFI: G530-2076-600C-J537

<de> Gefahr. Enthält: Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid in Lösung, Essigsäure H242 - Erwärmung kann Brand verursachen. H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302+H332 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 - Kann die Atemwege reizen. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P533 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. - Gebirde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

<et> Ettevaatust. Sisaldab: peräädikhape, vesinikperoksiidi lahus, äädikhape

H242 - Kuumenemisel võib süttida. H290 - Võib söövitada metalle. H302+H332 - Al-laneelamisel või sissehingamisel kahjulik. H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H410 - Väga mürgine veorganisimidele, pikajalaine toime. P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süütelähtekist. Mitte suitsetada. P260 - Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. P273 - Vältida sattumist keskkonda. P280 - Kanda kaitsekindaid/ kaitserõvastust/kaitseprille/kaitsemaski. P303+P361+P533 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. - Visake nõu ära ainult täiesti tühja ning suletuna.

Materjalijääkide jäätmekäitluse kohta vaadake ohutuskaardilt.

<lv> Bīstami. Satur: peroksietiskābe, ūdeņraža peroksīda šķīdums, etiķskābe

H242 - Sakaršana var izraisīt degšanu. H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H302+H332 - Kaitīgs, ja norītis var iekļūst elpceļos. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirksteļiem, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P260 - Neieelpot putekļus/vaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smīdinājumu. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P303+P361+P533 - SASKARE AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visus piesārņoto apģērbus. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. P305+P351+P338 - SASKARE AR ACIŅI: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 - Nekavējoties sazināties ar SAINĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu. - Izņcināt tikai tad, kad iepakojušs ir tukšs. Informāciju par produkta atlikumu iznīcināšanu skatīt drošības datu lapā.

<lt> Pavoјinga. Sudėtyje yra: peroksiacto rūgštis, vandenilio peroksido tirpalas, acto rūgštis

H242 - Kaitinant gali sukelti gaisrą. H290 - Gali esdinti metalius. H302+H332 - Kenksminga prarijus arba įkvėpus. H314 - Šmarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. P303+P361+P533 - PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nedelsiant nuvilioti visus užterštus drabužius. Oda nuoplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelių minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. - Išmesti į atliekas tik tada, kai konteineris tuščias. Dėl informacijos apie produktą likučių tvarkymo žr. Saugos duomenų lapą.

UN 3109

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID
(peroxyacetic acid, stabilized)

H4607DA-0921

