

Ligoninėje turimos ultragarsinės diagnostinės sistemos MyLab XVision remontas

Eilės Nr.	Pavadinimas	Tipas, modelis, serija	Gamyklos numeris	Darbų apimtys	Remonto kaina eurai su PVM
1.	Ultragarsinė diagnostikos Sistema ESAOTE	Mylab 70 X-Vision" REF:9 70615001	S/N:3450	Pakeisti susidėvėjusias detales: Impulsinio maitinimo šaltinio keitiklio plokštės „61xx SPS Switch power supply“ pakeitimas. Ultragarsinės diagnostinės sistemos testavimas, gedimų diagnostika, keistinių, sugedusių detalių nustatymas ,tolimesniam remontui. Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas	1996,50 363,00
2	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija			Privaloma	Pateikiama
3	Atlikti visus keitimo, pajungimo ir programinės įrangos paleidimo, kalibravimo derinimo darbus			Privaloma	Deklaruojame
4	Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje			Privaloma	Pateikiama
5	Pateikti aparato gamintojo raštą, apie plokščių suderinamumą su ligoninėje naudojamu ultragarso aparatu MyLab 70 X-Vison			Privaloma	Deklaruojame
	Viso pasiūlymo bendra suma eurai su PVM			Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota ultragarsinės diagnostinės sistemos testavimas, gedimų diagnostika, keistinių, sugedusių detalių nustatymas ,tolimesniam remontui.	2359,50