



NORDFLEX

ALKIDINIAI DAŽAI AK-C 0301

Techninis duomenų lapas

PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

Greitai džiūstantys, tiršti, pramoniniai, alkidiniai dažai. Pagrindinės savybės: optimali adhezija su metalu, blizgūs, paprastai naudojami. Tinkami transporto priemonių ir metalo konstrukcijų, žemės ūkio technikos, įrankių ir kitų įrenginių dažymui.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS




Plienas, geležis: paviršius turi būti nušlifuotas arba nuvalytas su smėliasrove iki balto metalo. Rūdys turi būti visiškai pašalintos. Nuriebalinkite su antsisikonu.

Sena danga: Šveitimas P360/P400 abrazyviniu popierium.



Jei konstrukcijų paruošimo metu neįmanomas nuvalymas su smėliasrove, arba jei konstrukcijos užterštos aliejais, tepalais ar kitais lubrikantais, tokiu atveju paviršius turi būti plaunamas kelis kartus su atitinkamomis valymo priemonėmis.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI



Produktas		Svoris/Tūris
A	AK-C-0301	1,000
B	Skiedikliai: R-0101/R-0103/R-0701/R-0801	100-200

Norint sutrumpinti dangos džiūvimo laiką, taip pat norint pagerinti dangos stiprumą, rekomenduojama į dažų mišinį įpilti 2,5 % H-0301 kietiklio (dažymo metu).

PRODUKTO NAUDOJIMAS



Metodas	Dažymo pistoletas	Beoris, (Airmix)
Klampumas prie 20°C	20-23 sek.	30-60 sek.
Purkštuko diametras	1,2-1,5 mm; 1,2-1,5 mm HVLP	0,23-0,25 mm
Oro slėgis	2-3 bar; 2-2.5 bar HVLP	2,0-5,0 bar
Medžiagos slėgis	-	100-150 bar

DŽIŪVIMAS



Ore prie +20°C	
Nelimpa dulkės	10-15 min.
Galima liesti	1-1,30 valandos
Giluminis (pilnai išdžiūna)	2-2,30 valandos
Tarpinis	10-15 min.

Nerekomenduojama džiovinti aukštoje temperatūroje.

Maksimalus cheminis-fizinis dangos atsparumas įgyjamas po 15 parų.

DUOMENYS



Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (2 sluoksniai)	40-50 µm
Teorinė išeiga prie 50 µm	8-10 m²/kg; 10-12 m²/l
Sausųjų dalelių kiekis	50 +- 2% tūrio
Santykinis svoris	1.2-1,3 kg/l

SAUGOJIMAS



Galiojimo laikas – 12 mėnesių sandariose originaliuose pakuotėse.
Rekomenduojama laikymo temperatūra +5-+30°C, toliau nuo tiesioginės saulės šviesos

PASTABOS



Prieš dažant dažai turi būti gerai išmaišyti.
Rekomenduojama patikrinti spalvos atitikimą.
Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės. Perdažant po 14 d. reikia peršveisti paviršių P360-400

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinti, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateityje.