

PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SUT(01)-88

2019 m. kovo 14 d.

Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama, generalinio direktoriaus _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „voestalpine VAE Legetecha“, juridinio asmens kodas 110709524, atstovaujama generalinio direktoriaus _____ o, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Paslaugų teikėjas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra riedmenų automatinės kontrolės priemonių (toliau – RAKP) techninio palaikymo paslaugų (sugedusių RAKP dalių ir blokų remonto, diagnostikos, programinės įrangos palaikymo ir koregavimo, instrukcijų programinės įrangos pakeitimams įdiegti parengimo, techninių konsultacijų įrenginių veikimo, diagnostikos, gedimų šalinimo klausimais) (toliau – **Paslaugos**) pirkimas-pardavimas.

1.2. Paslaugų teikimo vietos:

1.2.1. sugedusių RAKP dalių ir blokų diagnostikos paslaugos teikiamos jų įrengimo vietoje arba nuotoliniu būdu, postų ordinatės nurodytos RAKP techninio palaikymo paslaugų techninės specifikacijos (toliau – **Priedas Nr. 1**) 1 priede;

1.2.2. sugedusių RAKP dalių ir blokų remonto arba jų pakeitimo naujomis RAKP dalimis ar blokais paslaugos teikiamos Paslaugų teikėjo patalpose. Paslaugų teikėjas sugedusias RAKP dalis/blokus remontui turi pasiimti ir grąžinti suremontuotus savo jėgomis žemiau nurodytais Užsakovo centrų adresais:

- Vilniaus centras, adresas: Pelesos g. 24, Vilnius. Už RAKP dalių/blokų išdavimą/priėmimą atsakingas Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Vilniaus regiono ARE poskyrio vadovas _____;
- Kauno centras, adresas: M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas. Už RAKP dalių/blokų išdavimą/priėmimą atsakingas Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Kauno regiono ARE poskyrio vadovas _____;
- Šiaulių centras: Dubijos g. 24, Šiauliai. Už RAKP dalių/blokų išdavimą/priėmimą atsakingas Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Šiaulių regiono ARE poskyrio vadovas _____;
- Klaipėdos centras: Priestočio g. 11, Klaipėda. Už RAKP dalių/blokų išdavimą/priėmimą atsakingas Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Klaipėdos regiono ARE poskyrio vadovas _____;

1.2.3. programinės įrangos koregavimo paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu;

1.2.4. techninė informacinės pagalbos (konsultacijos) paslaugos teikiamos elektroniniu paštu ir/ar telefonu aukščiau nurodytais kontaktais.

1.3. Apie įgalioto asmens/asmenų pasikeitimą Užsakovas informuoja Paslaugų teikėją šios Sutarties 9 punkte nurodytu Paslaugų teikėjo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

2. SUTARTIES KAINA IR / ARBA KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainodaros metodas, t.y. paslaugas planuojama įsigyti pagal faktinį Užsakovo poreikį ir finansines galimybes, neviršijant maksimalios Sutarties kainos, nurodytos 2.2 punkte.

2.2. Atsižvelgiant į Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktą:

Sutarties maksimali kaina yra:

2 000 000,00 Eur be PVM (du milijonai eurų ir 00 ct);

PVM 21 proc. **420 000,00 Eur** (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių eurų ir 00 ct) (jei jis Sutarčiai taikomas);

2 420 000,00 Eur su PVM (du milijonai keturi šimtai dvidešimt tūkstančių eurų ir 00 ct).

Paslaugų įkainiai negali viršyti Sutarties 4 priede „Kainų lentelė“ (toliau – **Priedas Nr. 4**) nurodytų įkainių.

2.3. Apmokėjimo sąlygos įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį/apimtį pagal nustatytus įkainius per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas.

3. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS

3.1. Paslaugos turi būti suteiktos:

3.1.1. sugedusių RAKP dalių ir blokų diagnostikos paslaugos – 1 priedo 3.2 punkte nurodytais terminais;

3.1.2. sugedusių RAKP dalių ir blokų remonto arba jų pakeitimo naujomis RAKP dalimis ar blokais paslaugos – 1 priedo 3.3.1. ir 3.3.2 punkte nurodytais terminais;

3.1.3. programinės įrangos koregavimo paslaugos – 1 priedo 3.4. punkte nurodytu terminu;

3.1.4. techninės informacinės pagalbos (konsultacijos) paslaugos – per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo paraiškos išsiuntimo sutartyje nurodytu el. paštu Paslaugų teikėjui dienos.

Šalys susitaria, kad Paslaugų suteikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga.

3.2. Suteikęs Paslaugas Paslaugų teikėjas Užsakovui pateikia dokumentus, nurodytus 1 priedo 3.3.2. punkte.

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Paslaugos turi būti suteiktos kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad Paslaugos yra nekokybiškos Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti Paslaugų, nurodytų 1 priedo 3.3.2 punkte, trūkumus per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, o Paslaugų, nurodytų 1 priedo 3.4. punkte - per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Paslaugas pranešimo išsiuntimo Paslaugų teikėjui momento.

4.2. Garantinis laikotarpis - suremontuotiems ir naujiems RAKP dalims ir blokams turi galioti ne mažesnis nei 12 mėn. garantinis laikotarpis.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas, ar ištaisyti jų trūkumus, Užsakovas nuo kitos dienos Paslaugų teikėjui skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos, įskaitant PVM, jei jis Sutarčiai taikomas, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos įskaitant PVM, jei jis Sutarčiai taikomas.

5.2. Jei Užsakovas uždelsia atsiskaityti už tinkamai Paslaugų teikėjo suteiktas ir perduotas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Paslaugų teikėjas nuo kitos dienos skaičiuoja Užsakovui 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, jei jis Sutarčiai taikomas, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos, įskaitant PVM, jei jis Sutarčiai taikomas.

5.3. Jei Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Paslaugų teikėju ar jo teikiamomis Paslaugomis, Užsakovui yra taikomos bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV išdo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – **Sankcijos**), Paslaugų teikėjas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Užsakovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais).

Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl Sankcijų jam ir/ar Užsakovui taikymo. Paslaugų teikėjas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 (dešimt) procentų Sutarties maksimalios vertės dydžio baudą.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – 3 (trys) proc. nuo maksimalios Sutarties kainos be PVM. Mokėjimo pavedimą įrodantis dokumentas, banko garantijos originalas ar draudimo bendrovės laidavimo originalas turi būti pateiktas Užsakovui / Užsakovo atstovui Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų grupės projektų vadovei Gabrielei Mikelionienei tik elektroniniu būdu (el. paštu: gabriele.mikelioniene@litrail.lt) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir Paslaugų teikėjui pristačius tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą.

7.2. Sutartis galioja tol, kol bus išnaudota maksimali Sutarties suma, tačiau terminas negali būti ilgesnis kaip 3 (trys) metai.

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Paslaugų teikėjo pasiūlymui.

8.2. Sutarčiai taikoma pirkimo paskelbimo dieną aktuali AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties Bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurių nuostatomis Šalys yra visiškai susipažinusios ir jas vykdydys.

8.3. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Paslaugų teikėjo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Paslaugų teikėjas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos yra reikalingos tiek Užsakovui, tiek ir/ar pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Paslaugų teikėjas vykdydys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis/apimtis, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauja) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.

Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis vykdoma pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.

8.4. Paslaugų teikėjas yra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelno mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

8.5. Paslaugų teikėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

8.6. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei paaiškėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatomis,

G. Rud-



Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokios Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

8.7. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.8. Šiai Sutarčiai netaikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.11., 9.2. ir 15.5. punktų nuostatos.

8.9. Sutarties Specialiųjų sąlygų priedai:

8.9.1. 1 priedas – RAKP techninio palaikymo paslaugų techninė specifikacija su 1, 2 priedais;

8.9.2. 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas Pirkimui (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas CVP IS);

8.9.3. 3 Priedas – Sutarties įvykdymo užtikrinimas, jei tai pridedamas po Sutarties pasirašymo (originalas saugomas Pirkimo paslaugų centre 409a kab.).

8.9.4. 4 Priedas – Kainų lentelė.

9. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius

Įmonės kodas 110053842

PVM mokėtojo kodas LT100538411

AB SEB bankas

A/S LT687044060000294239

Tel. +370 2692058

el. paštas: info@litrail.lt

Paslaugų teikėjas

UAB „voestalpine VAE Legetecha“

Draugystės g.8, LT-13220, Valčiūnai, Vilniaus raj.

Įmonės kodas 110709524

PVM mokėtojo kodas LT107095219

AB SEB bankas,

A/s LT217044060001083889

Tel. +370 52493261, faks. + 370 52493522

Generalinis direktorius

(parašas)

Generalinis direktorius

A

(parašas)

Sutarties rengėjas ir už ataskaitų paskelbimą atsakingas asmuo: _____, Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų grupės projektų vadovė, t

Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingas asmuo: _____, Užsakovo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatavimo departamento Automatikos, ryšių ir elektros skyriaus Ryšių poskyrio vyriausiasis specialistas,

Įteikti: **PC, F, DI, AR**

Sutarties savininkas: **DI**

**RIEDMENŲ AUTOMATINĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ TECHINIO PALAIKYMŲ PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****1. PIRKIMO OBJEKTAS**

Riedmenų automatinės kontrolės priemonių (toliau – RAKP) techninio palaikymo paslaugos. Pirkimo objekto BVPŽ kodai 50220000-3 (Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su geležinkeliais ir kitais įrenginiais), 71356300-1 (Techninio palaikymo paslaugos) ir 34632000-6 (Geležinkelių eismo valdymo įranga).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau - užsakovas) eksploatuoja 42 važiuojančio traukinio RAKP komplektus, RAKP serverių programinę įrangą ir 103 važiuojančio traukinio riedmenų bei RAKP būklės stebėsenos darbo vietas. RAKP įrengimo vietų sąrašas pateiktas 1 priede.

2.2. Paslaugų teikėjas privalo sutartyje nustatytu būdu užtikrinti nuolatinį minėtų įrenginių veikimą.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIOS TURI ATITIKTI PIRKIMO OBJEKTAS

3.1. Techninis palaikymas apima tokias paslaugas:

3.1.1. Sugedusių RAKP dalių ir blokų remontas (remontuojamų RAKP įrangos dalių ir blokų sąrašas pateiktas šios specifikacijos 2 priede);

3.1.2. Sugedusių RAKP dalių ir blokų diagnostika (atliekama nuotoliniu būdu arba betarpiškai įrenginių įrengimo vietoje);

3.1.3. Programinės įrangos palaikymas ir koregavimas (klaidų ir trūkumų programinėje įrangoje taisymas bei programinės įrangos koregavimas pagal užsakovo paraiškas), instrukcijų programinės įrangos pakeitimams įdiegti parengimas.

3.1.4. Techninių konsultacijų ir rekomendacijų pateikimas RAKP įrenginių veikimo, diagnostikos ir gedimų šalinimo klausimais.

3.2. Paslaugų teikėjas, teikdamas sugedusių RAKP dalių ir blokų gedimų diagnostikos paslaugas, turi per 2 kalendorines dienas nuo užsakovo paraiškos gavimo dienos patikrinti įrenginių veikimą betarpiškai – jų įrengimo vietoje arba nuotoliniu būdu (prisijungimui nuotoliniu būdu užsakovas nustatyta tvarka savo ryšių tinkluose suteiks paslaugų teikėjui VPN prieigą, pasiekiamą iš viešojo interneto tinklo). Gedimų diagnostikos būdą nurodo užsakovas.

3.3. Sugedusių RAKP dalių ir blokų remonto arba jų pakeitimas naujomis RAKP dalimis ir blokais paslaugos teikiamos tokia tvarka:

3.3.1. Užsakovas sugedusias RAKP dalis ir blokus iš jų įrengimo vietų pristato į savo centrus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje (centrų adresai nurodyti Sutartyje). Užsakovas elektroniniu paštu ar raštu teikia paslaugų teikėjui paraišką sugedusių RAKP dalių ir blokų remontui. Paslaugų teikėjas, gavęs užsakovo paraišką remontui, nė vėliau kaip per 2 kalendorines dienas pasiima sugedusias RAKP dalis ir blokus iš užsakovo nurodyto centro ir pradeda teikti šiame punkte nurodytas paslaugas. Paslaugų teikėjas paraiškoje iš nurodytų centrų nurodytas sugedusias RAKP dalis ir blokus pasiima pats.

3.3.2. Suremontuotos RAKP dalys ir blokai užsakovui grąžinami per 75 kalendorines dienas. Jei RAKP dalies ar bloko suremontuoti nepavyksta, paslaugų teikėjas privalo ją pakeisti nauja – lygiaverte dalimi ar bloku. Kartu su kiekviena grąžinta RAKP dalimi ar bloku Sutartyje nurodytu užsakovo elektroniniu paštu turi būti pateiktas išsamus gedimo ir atlikto remonto aprašymas.

3.3.3. Suremontuotus RAKP dalis ir blokus paslaugų teikėjas savo sąskaita grąžina užsakovui į užsakovo centrus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje.

3.3.4. Suremontuotiems RAKP dalims ir blokams turi galioti ne mažesnis nei 12 mėn. garantijos terminas.

3.4. Programinės įrangos koregavimo paslaugos apima klaidų ir defektų, nustatytų eksploatuojant įrenginius ištaisymą. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakovo paraiškos išsiuntimo sutartyje nurodytu el. paštu Paslaugų teikėjui dienos. Programinės įrangos koregavimo paslaugos neapima esminių programinės įrangos funkcijų keitimo bei naujų funkcijų įdiegimo.

3.5. Techninės-informacinės pagalbos paslaugos apima RAKP įrenginių veikimo technines konsultacijas diagnostikos ir gedimų šalinimo klausimus.

3.6. Programinės įrangos koregavimo ir techninės – informacinės pagalbos paslaugos teikiamos tokia tvarka:

3.6.1 Atsiradus poreikiui užsakovas elektroniniu paštu paslaugų teikėjui pateikia paraišką, kurioje nurodo programinės įrangos koregavimo ar/ir techninės – informacinės pagalbos pobūdį (klausimus).

3.6.2. Programinės įrangos koregavimo ir techninės – informacinės pagalbos paslaugos turi būti teikiamos telefonu arba elektroniniu paštu lietuvių kalba. Esant poreikiui (jei informacija parengta kita kalba) paslaugų teikėjas savo sąskaita privalo užtikrinti pateikiamos informacijos vertimą į lietuvių kalbą.

RAKP ĮRENGIMO VIETŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	RAKP posto pavadinimas	Funkcijos	Keliai	Pabėgio koordinatė	NVSŽ 1 koordinatė	NVSŽ 2 koordinatė	1 jutiklio koordinatė	2 jutiklio koordinatė	RRP centro koordinatė
Kaišiadorys – Radviliškis – Klaipėda									
1	Gaižiūnų – Jonavos	AĮ-UR	-	93+801	92+300	95+300	93+740	93+860	-
2	Šilainių – Kėdainių	AĮ-UR	-	124+725	123+225	126+225	124+665	124+785	-
3	Dotnuvos – Gudžiūnų	AĮ-UR	I II	149+500	148+015	151+015	149+455	149+575	-
4	Gimbogalos – Radviliškio	AĮ-UR-RRP	-	183+692	182+192	185+204	183+632	183+752	183+683
5	Radviliškio – Šilėnų	AĮ-UR	I II	197+300	195+745	199+010 198+800	197+240	197+360	-
6	Šiaulių – Kužių	AĮ-UR	I II	219+875	218+375	221+375	217+815	217+935	-
7	Raudėnų – Tryškių	AĮ-UR	-	256+270	254+770	257+770	256+210	256+330	-
8	Telšių – Lieplaukės	AĮ-UR	-	287+860	286+360	289+360	287+800	287+920	-
9	Plungės – Šateikių	AĮ-UR	-	318+335	316+865	319+835	318+275	318+395	-
10	Kūlpėnų – Kretingos	AĮ-UR	-	349+475	347+874	350+955	349+415	349+535	-
11	Girulių – Pauosčio	AĮ-UR-RRP	-	372+000	-	-	371+940	372+060	371+989
Kena – Kybartai									
12	Kyviškės – Valčiūnai	AĮ-UR	I II	18+083	16+240	19+582	18+060 18+060	18+180 18+180	-
13	Lentvario – Vievio	AĮ-UR	I II	31+700	30+020	33+200 33+350	31+650	31+750	-
14	Žaslių – Kaišiadorių	AĮ-UR-RRP	I II	61+845 61+843	60+345 60+343	63+490	61+785 61+783	61+905 61+903	61+862 61+860
15	Pravieniškių – Palemono	AĮ-UR	I II	21+300	19+789	22+815	21+240	21+360	-
16	Mauručių – Kazlų Rūdos	AĮ-UR	I II	61+890	60+390	63+390	61+830	61+950	-
17	Kazlų Rūdos – Pilviškių	AĮ-UR	I II	84+323	82+700	85+823	84+263	84+383	-
18	Vilkaviškio – Kybartų	AĮ-UR-RRP	I	117+277	115+788	118+827	117+210	117+337	117+285

Eil. Nr.	RAKP posto pavadinimas	Funkcijos	Kelia s	Pabėgio ordinatė	NVSŽ 1 ordinatė	NVSŽ 2 ordinatė	1 jutiklio ordinatė	2 jutiklio ordinatė	RRP centro ordinatė
			II			118+824	117+215		
Kužiai – Bugeniai									
19	Papilės – Akmenės	AĮ-UR	-	32+100	30+610	33+610	32+040	32+160	-
20	Mažeikių - Ventos	AĮ-UR	-	67+880	66+380	69+380	67+820	67+940	-
Šiauliai - Joniškis - valstybės siena ir Klaipėda – Pagėgiai									
21	Gubernijos – Meškuičių	AĮ-UR	-	14+600	13+200	16+000	14+540	14+660	-
22	Joniškio – valstybės sienos	AĮ-UR-RRP	-	52+910	51+510	54+310	52+850	52+970	52+919
23	Rimkų – Vilkyčių	AĮ-UR-RRP	-	15+102	13+702	16+502	15+042	15+162	15+090
24	Vilkyčių – Šilutės	AĮ-UR	-	44+283	42+883	45+683	44+232	44+343	-
Kazlų Rūda - Mockava, Lentvaris – Marcinkonys, Vilnius - Stasylos - valstybės siena, Kena - valstybės siena									
25	Marijampolės - Kalvarijos	AĮ-UR	-	28+504	26+800	29+950	28+458	28+568	-
26	Rūdiškių - Valkininkų	AĮ-UR	-	30+003	28+503	31+403	29+943	30+063	-
27	Valčiūnų - Jašiūnų	AĮ-UR	-	21+100	19+700	22+510	21+040	21+160	-
28	Stasylių - valstybės sienos	AĮ-UR-RRP	-	48+901	47+500	-	48+841	48+976	48+895
29	Kenos - valstybės sienos	AĮ-UR-RRP	-	33+774	32+270	-	33+714	33+834	33+754
Radviliškis - Pagėgiai - valstybės siena									
30	Jonaitiškių - Tytuvėnų	AĮ-UR	-	34+505	33+105	35+905	34+445	34+565	-
31	Tauragės – Viduklės 402	AĮ-UR	-	74+470	73+089	76+350	74+429	74+549	-
32	Tauragės – Viduklės 403	AĮ-UR	-	102+500	101+100	103+959	102+440	102+560	-
33	Tauragės – Pagėgių	AĮ-UR	-	137+150	135+750	139+000	137+095	137+210	-
Radviliškis - Obeliai - valstybės siena									
34	Radviliškio - Šeduvos	AĮ-UR	-	11+168	9+768	12+588	11+108	11+228	-
35	Gustonių - Panevėžio	AĮ-UR	-	47+195	45+780	48+595	47+135	47+255	-
36	Subačiaus - Kupiškio	AĮ-UR	-	88+640	86+950	90+250	88+582	88+698	-
37	Skapiškio - Rokiškio	AĮ-UR	-	125+108	123+708	126+508	125+048	125+168	-
38	Rokiškio - valstybės sienos	AĮ-UR-RRP	-	158+500	157+100	160+002	158+440	158+560	158+489
Naujoji Vilnia – Turmantas									
39	Bezdonių - Pabradės	AĮ-UR	-	31+650	30+250	33+050	31+590	31+710	-
40	Pabradės - Švenčionėlių	AĮ-UR	-	60+950	59+300	62+405	60+890	61+010	-
41	Ignalinos - Dūkšto	AĮ-UR	-	97+330	95+930	98+900	97+270	97+390	-
42	Dūkšto - Turmanto	AĮ-UR-RRP	-	126+002	124+602	127+402	125+942	126+062	125+995

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
1.	Naujos RAKP dalys/blokai		
1.1	HOA skeneris (gamintojo kodas 712003/10007Z-X)	Vnt.	3
1.2	HOA skenerio amortizatorius (gamintojo kodas 710132/10181A)	Vnt.	15
1.3	HOA skenerio korpusas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X3)	Vnt.	12
1.4	HOA skenerio šildymo elementas (800W) (gamintojo kodas 712003/10007Z-X4)	Vnt.	12
1.5	HOA skenerio šildymo temperatūros jutiklis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X5)	Vnt.	12
1.6	HOA skenerio maitinimo jungtis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X6)	Vnt.	12
1.7	HOA skenerio duomenų perdavimo jungtis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X7)	Vnt.	12
1.8	HOA skenerio vidinė skenerio jungtis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X8)	Vnt.	12
1.9	HOA skenerio automatinio kalibravimo elementas (gamintojo kodas 710132/10093A)	Vnt.	12
1.10	HOA skenerio užsklanda su indukciniu motoru (gamintojo kodas 712003/10007Z-X10)	Vnt.	12
1.11	HOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklis (gamintojo kodas 100896/00040A)	Vnt.	12
1.12	HOA skenerio besisukančio veidrodėlio variklio modulis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X12)	Vnt.	12
1.13	HOA skenerio besisukantis mažasis veidrodėlis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X13)	Vnt.	12
1.14	HOA skenerio besisukantis didysis veidrodėlis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X14)	Vnt.	12
1.15	HOA skenerio vidinis maitinimo modulis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X15)	Vnt.	6
1.16	HOA skenerio matavimų modulis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X16)	Vnt.	6
1.17	HOA skenerio IR detektoriaus modulis (vibruojantis veidrodėlis, IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) (gamintojo kodas 712003/10007Z-X17)	Vnt.	6

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
1.18	HOA skenerio optinė sistema (gamintojo kodas 712003/10007Z-X18)	Vnt.	12
1.19	HOA skenerio pagrindas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X19)	Vnt.	12
1.20	HOA skenerio jungiamasis kabelis su specialiu išoriniu gaubtu, 18-kontaktų MIL kištukas (skenerio signalo jungtis) IP66, 8-kontaktų MIL kištukas (skenerio maitinimo jungtis) IP66, skenerių signalinis kabelis, L=45 m (gamintojo kodas 712034/10001F)	Vnt.	12
1.21	HOA skenerio maitinimo kabelis, L=45 m (gamintojo kodas 712033/10001F)	Vnt.	12
1.22	HOA skenerio RSR riedmenų jutiklių prijungimo kabelis, L=45 m (gamintojo kodas 712034/10002F)	Vnt.	12
1.23	HOA skenerio nešvarumo deflektorius (gamintojo kodas 710241/00027A)	Vnt.	15
1.24	FOA skeneris (gamintojo kodas 712004/10004Z-X)	Vnt.	6
1.25	FOA skenerio dažymas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X1)	Vnt.	15
1.26	FOA skenerio amortizatorius (gamintojo kodas 710132/10341A)	Vnt.	15
1.27	FOA skenerio korpusas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X3)	Vnt.	15
1.28	FOA skenerio šildymo elementas (500W) (gamintojo kodas 712004/10004Z-X4)	Vnt.	12
1.29	FOA skenerio šildymo temperatūros jutiklis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X5)	Vnt.	12
1.30	FOA skenerio maitinimo jungtis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X6)	Vnt.	15
1.31	FOA skenerio duomenų perdavimo jungtis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X7)	Vnt.	15
1.32	FOA skenerio vidinė jungtis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X8)	Vnt.	15
1.33	FOA skenerio automatinio kalibravimo elementas (gamintojo kodas 710132/10093A)	Vnt.	12
1.34	FOA skenerio užsklanda su indukciniu motoru (gamintojo kodas 712004/10004Z-X10)	Vnt.	12
1.35	FOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X11)	Vnt.	12
1.36	FOA skenerio vidinio maitinimo modulis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X12)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
1.37	FOA skenerio IR detektoriaus modulis (IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) (gamintojo kodas 712004/10004Z-X13)	Vnt.	6
1.38	FOA skenerio pagrindas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X14)	Vnt.	12
1.39	FOA skenerio optinė sistema (gamintojo kodas 712004/10004Z-X15)	Vnt.	12
1.40	FOA skenerio matavimų modulis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X16)	Vnt.	6
1.41	FOA skenerio metalinis laikiklis R65 / UIC60 (gamintojo kodas 712031/00021A)	Vnt.	12
1.42	Metalinio pabėgio silikoninis šildymo elementas (gamintojo kodas 710132/10194A)	Vnt.	12
1.43	Metalinio pabėgio SKV1 sujungimų dėžutė (gamintojo kodas 712102/00020A)	Vnt.	12
1.44	Metalinio pabėgio SKV2 sujungimų dėžutė (gamintojo kodas 712102/00016A)	Vnt.	12
1.45	Metalinio pabėgio temperatūros daviklis WTH100 378 (gamintojo kodas 710243/00009A)	Vnt.	12
1.46	Metalinio pabėgio pilnas montavimo komplektas, UIC60 ir R65 tipams (gamintojo kodas 712011/00016A)	Vnt.	12
1.47	Metalinio pabėgio skenerio gaubtas su šildymu (UIC60 ir R65 tipams, LG ver.) (gamintojo kodas 712041/00051A)	Vnt.	12
1.48	Metalinio pabėgio skenerio gaubtas su šildymu (R50 tipui, LG ver.) (gamintojo kodas 712041/00058A)	Vnt.	12
1.49	Metalinio pabėgio centrinis dangtis (gamintojo kodas 712041/00039A)	Vnt.	12
1.50	Metalinio pabėgio matavimo vartų riedmenų jutiklių tvirtinimo komplektas (gamintojo kodas 712011/10019A)	Vnt.	12
1.51	Metalinio pabėgio riedmenų jutiklių tvirtinimo varžtai BBK22, UIC60 ir R65 bėgių tipui (gamintojo kodas 710241/00019C)	Vnt.	15
1.52	Metalinio pabėgio riedmenų jutiklių tvirtinimo varžtai BBK17, R50 bėgių tipui (gamintojo kodas 710241/00018B)	Vnt.	15
1.53	Metalinio pabėgio specialių padėklių komplektas, UIC60 tipui (gamintojo kodas 731105/00424A)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų bloky/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
1.54	Metalinio pabėgio specialių padėklių komplektas, R65 tipui (gamintojo kodas 731105/00425A)	Vnt.	12
1.55	Signalinės sistemos riedmenų jutiklis RSR 180 / 250 (gamintojo kodas 712005/10021A)	Vnt.	12
1.56	Signalinės sistemos riedmenų jutiklis RSR 180 / 250 307 (gamintojo kodas 712005/10022A)	Vnt.	12
1.57	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio tvirtinimo apkaba SK140 + 2 BBK22 /R65/UIC60 (gamintojo kodas 710132/10196A)	Vnt.	12
1.58	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžė (vienkelis) (gamintojo kodas 712102/00018A)	Vnt.	12
1.59	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžė (dvikelis) (gamintojo kodas 712102/00019A)	Vnt.	12
1.60	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugos RSR jutikliams BSI002 (gamintojo kodas 710130/00049A)	Vnt.	12
1.61	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugos modulis MT-2FM-RJ12 duomenų linijoms (gamintojo kodas 710130/00049A)	Vnt.	12
1.62	Signalinės sistemos garsinė sirena įspėjanti apie atvaž. Traukinį, Klaxon 18-980049 (gamintojo kodas 100896/00019A-X)	Vnt.	12
1.63	Signalinės sistemos NVS ženklo valdymo modulis (gamintojo kodas 710820/00012B-X)	Vnt.	12
1.64	Signalinės sistemos NVS ženklas (gamintojo kodas 710820/00012B)	Vnt.	12
1.65	Sisteminės spintos pagrindinis kompiuteris IPC (gamintojo kodas SMP16-CPU070)	Vnt.	3
1.66	Sisteminės spintos skenerio kompiuteris Dx (gamintojo kodas 710141/00128A-X)	Vnt.	6
1.67	Sisteminės spintos įtampos kontrolės modulis A2x (gamintojo kodas 710150/00033A-X)	Vnt.	12
1.68	Sisteminės spintos elektros energijos tiekimo modulis G4x (24VDC) (gamintojo kodas 710228/00013A-X)	Vnt.	12
1.69	Sisteminės spintos skenerio kompiuterio maitinimo modulis G5x (gamintojo kodas 710228/00014A-X)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
1.70	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo korta A1x (gamintojo kodas 710150/00026A-X)	Vnt.	12
1.71	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo korta A3x (gamintojo kodas 710150/00027A-X)	Vnt.	12
1.72	Sisteminės spintos skenerio maitinimo modulis G6x (gamintojo kodas 710228/00047A-X)	Vnt.	12
1.73	Sisteminės spintos filtrų modulis Z1xx (gamintojo kodas 710150/00028Z-X)	Vnt.	12
1.74	Sisteminės spintos filtrų modulis Z2x (gamintojo kodas 710150/00030A-X)	Vnt.	12
1.75	Sisteminės spintos relė VHx (gamintojo kodas 710253/00006A)	Vnt.	12
1.76	Sisteminės spintos optinio signalo konverteris (gamintojo kodas 710150/00037A)	Vnt.	12
1.77	Sisteminės spintos aplinkos temperatūros sensorius MINIPAQ-H (gamintojo kodas 710243/00009A)	Vnt.	12
1.78	Sisteminės spintos temperatūros nustatymo modulis (gamintojo kodas 710243/00006A)	Vnt.	12
1.79	Sisteminės spintos temperatūros reguliavimo modulis (termostatas) (gamintojo kodas 710125/00098A)	Vnt.	12
1.80	Sisteminės spintos ventiliatorių blokas 19" - M2 (gamintojo kodas 710164/00006A)	Vnt.	12
1.81	Sisteminės spintos skiriamasis transformatorius pabėgių šild. ir autokalibravimui (gamintojo kodas 710160/00011A)	Vnt.	12
1.82	Sisteminės spintos pabėgio temperatūros valdymo modulis (gamintojo kodas 710246/00008A)	Vnt.	12
1.83	Sisteminės spintos spintos aušinimo ventiliatorius (gamintojo kodas 710164/00007A)	Vnt.	12
1.84	Signalinės spintos signalinės sistemos riedmenų jutiklių sujungimo modulis AMC014 (gamintojo kodas 710150/00086A-X)	Vnt.	12
1.85	Signalinės spintos signalinės sistemos maitinimo modulis 24 VDC (gamintojo kodas 710228/00018A-X)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų bloky/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
1.86	Signalinės spintos programuojamas loginis valdiklis B&R CPU 7CP476-020.9 (gamintojo kodas 710150/00078A-X)	Vnt.	6
1.87	Signalinės spintos B&R interfeiso modulis 3IF681.86 (gamintojo kodas 710150/00079A-X)	Vnt.	12
1.88	Signalinės spintos B&R interfeiso modulis 7IF311.7 (gamintojo kodas 710150/00080A-X)	Vnt.	12
1.89	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įvesties modulis 7DI138.70 10DI (gamintojo kodas 710150/00081A-X)	Vnt.	12
1.90	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įv./išved. modulis 7DM465.7 16DI/16DA (gamintojo kodas 710150/00082A-X)	Vnt.	12
1.91	Signalinės spintos protokolo konverteris APC620 (gamintojo kodas 710150/00087A-X)	Vnt.	12
1.92	Signalinės spintos konverteris RS232/RS485 (gamintojo kodas 710246/00010A-X)	Vnt.	12
1.93	Signalinės spintos Ethernet jungiklis SCALANCE X108 A150 (gamintojo kodas 710141/00137A-X)	Vnt.	12
1.94	Signalinės spintos GPS modulis (gamintojo kodas 712104/00002A-X)	Vnt.	12
1.95	Signalinės spintos aušinimo ventiliatorius (gamintojo kodas 710164/00019A)	Vnt.	12
1.96	Duomenų perdavimo modemas ADSL tipo (gamintojo kodas 100896/00004A)	Vnt.	12
1.97	Duomenų perdavimo modemas DSL tipo (gamintojo kodas 100896/00003A)	Vnt.	12
1.98	Duomenų perdavimo maršrutizatorius Cisco 800 serija (gamintojo kodas 100896/00005A)	Vnt.	12
1.99	Duomenų perdavimo modemas Motorola Codex 3266 (gamintojo kodas 710230/00006A)	Vnt.	12
1.100	Duomenų perdavimo modemas Devolo Mikrolink 56ki (gamintojo kodas 100896/00008A)	Vnt.	12
1.101	Duomenų perdavimo nuotolinio prisijungimo įrenginys Moxa NPort 51xx (gamintojo kodas 100896/00014A)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
1.102	Duomenų perdavimo modemas Paton SmartNode 4112 Fx (gamintojo kodas 100896/00007A)	Vnt.	12
1.103	Duomenų perdavimo optinis keitiklis single Mode 30 km. (gamintojo kodas 100896/00036A)	Vnt.	12
1.104	Duomenų perdavimo komutatorius Linksys SRW224G4 (gamintojo kodas 100896/00011A)	Vnt.	12
1.105	SPKV įrangos LCD monitorius 17" (gamintojo kodas 100896/00013A)	Vnt.	12
1.106	SPKV įrangos kompiuteris su specialia CMS programine įranga (gamintojo kodas 100896/00012A)	Vnt.	12
1.107	Elektros tiekimo nepertraukiamo maitinimo srovės šaltinis, 2000 VA (mait. 20 min.) (gamintojo kodas 100896/00017A)	Vnt.	12
1.108	Elektros tiekimo skiriamojo transformatoriaus blokas (gamintojo kodas 100896/00018A)	Vnt.	12
1.109	Elektros tiekimo VAE HOA DS / FOA 400 įrangos maitinimo spinta (gamintojo kodas 122982-000-01)	Vnt.	12
1.110	VAE HOA DS / FOA 400 kalibravimo įrangos RAD TEST 650 / 150 komplektas (gamintojo kodas 710132/00078A)	Vnt.	12
1.111	VAE HOA DS / FOA 400 kalibravimo įrangos geometrijos nustatymo įrenginys (gamintojo kodas 71204000019A)	Vnt.	12
1.112	ATLAS-LG sistemos pagrindinis industrinis ATLAS-LG PC (gamintojo kodas S-02000652-000)	Vnt.	6
1.113	ATLAS-LG sistemos spintoje montuojamas 12" TFT monitorius (gamintojo kodas S-02000645-000)	Vnt.	6
1.114	ATLAS-LG sistemos UPS 1000VA 19" 2HE SST standartinis (gamintojo kodas S-02000014-000-T)	Vnt.	12
1.115	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklis RSR122 (gamintojo kodas S-02000155-000-T)	Vnt.	12
1.116	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklio RSR122 prijungimo korta (gamintojo kodas S-07008001-000)	Vnt.	12
1.117	ATLAS-LG sistemos apsauginiai skydai (gamintojo kodas S-09908003-000)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
1.118	ATLAS-LG sistemos Tenzo daviklis (be pakeitimo darbų) (gamintojo kodas S-02008002-000)	Vnt.	12
1.119	ATLAS-LG sistemos DMS kabelių jungtis serija 423, kištuko tipo (gamintojo kodas S-07208000-000)	Vnt.	12
1.120	ATLAS-LG sistemos DMS kabelių jungtis serija 423, lizdo tipo (gamintojo kodas S-07208001-000)	Vnt.	12
1.121	ATLAS-LG sistemos ATLAS B-Box DMS-sujungimo korta (gamintojo kodas S-02008003-000)	Vnt.	12
1.122	ATLAS-LG sistemos maitinimo modulis 24V / 1,25A (gamintojo kodas S-06300040-000)	Vnt.	12
1.123	ATLAS-LG sistemos sujungimo korta RMS MGC 8 kanalų (gamintojo kodas S-02000650-000-T)	Vnt.	12
1.124	ATLAS-LG sistemos matavimo korta MGC 8 kanalų (gamintojo kodas S-02000649-000-T)	Vnt.	6
1.125	ATLAS-LG sistemos sujungimo korta (0 - 10 V) MGC 8 kanalų (gamintojo kodas S-02000660-000-T)	Vnt.	6
1.126	ATLAS-LG sistemos MGC modulis 32 kanalai DMS (gamintojo kodas S-02000651-000)	Vnt.	6
2.	RAKP dalių/blokų remontas		
2.1	HOA skenerio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X)	Vnt.	3
2.2	HOA skenerio dažymas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X1)	Vnt.	12
2.3	HOA skenerio amortizatoriaus remontas (gamintojo kodas 710132/10181A)	Vnt.	15
2.4	HOA skenerio korpuso remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X3)	Vnt.	12
2.5	HOA skenerio šildymo temperatūros jutiklio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X5)	Vnt.	12
2.6	HOA skenerio maitinimo jungties remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X6)	Vnt.	12
2.7	HOA skenerio duomenų perdavimo jungties remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X7)	Vnt.	12
2.8	HOA skenerio vidinės skenerio jungties remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X8)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
2.9	HOA skenerio užsklandos su indukcinio motoru remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X10)	Vnt.	12
2.10	HOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklio remontas (gamintojo kodas 100896/00040A)	Vnt.	12
2.11	HOA skenerio besisukančio veidrodėlio variklio modulio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X12)	Vnt.	12
2.12	HOA skenerio besisukančio mažojo veidrodėlio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X13)	Vnt.	12
2.13	HOA skenerio besisukančio didžiojo veidrodėlio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X14)	Vnt.	12
2.14	HOA skenerio vidinio maitinimo modulio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X15)	Vnt.	6
2.15	HOA skenerio matavimų modulio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X16)	Vnt.	6
2.16	HOA skenerio IR detektoriaus modulio (vibruojantis veidrodėlis, IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X17)	Vnt.	6
2.17	HOA skenerio optinės sistemos remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X18)	Vnt.	12
2.18	HOA skenerio optikos reguliavimas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X20)	Vnt.	12
2.19	HOA skenerio veidrodėlių išstatymas 90° kampų (gamintojo kodas 712003/10007Z-X21)	Vnt.	12
2.20	HOA skenerio išorinės ir vidinės lentelių suvienodinimas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X22)	Vnt.	12
2.21	HOA skenerio programinės įrangos atnaujinimas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X23)	Vnt.	12
2.22	HOA skenerio pilnas testavimas panaudojant vibracinį stalą (gamintojo kodas 712003/10007Z-X24)	Vnt.	12
2.23	FOA skenerio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X)	Vnt.	6
2.24	FOA skenerio amortizatoriaus remontas (gamintojo kodas 710132/10341A)	Vnt.	15
2.25	FOA skenerio korpuso remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X3)	Vnt.	15

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
2.26	FOA skenerio šildymo temperatūros jutiklio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X5)	Vnt.	12
2.27	FOA skenerio maitinimo jungties remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X6)	Vnt.	15
2.28	FOA skenerio duomenų perdavimo jungties remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X7)	Vnt.	15
2.29	FOA skenerio vidinės jungties remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X8)	Vnt.	15
2.30	FOA skenerio automatinio kalibravimo elemento remontas (gamintojo kodas 710132/10093A)	Vnt.	12
2.31	FOA skenerio užsklandos su indukcinio motoru remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X10)	Vnt.	12
2.32	FOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X11)	Vnt.	12
2.33	FOA skenerio vidinio maitinimo modulio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X12)	Vnt.	12
2.34	FOA skenerio IR detektoriaus modulio (IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X13)	Vnt.	6
2.35	FOA skenerio pagrindo remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X14)	Vnt.	12
2.36	FOA skenerio optinės sistemos remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X15)	Vnt.	12
2.37	FOA skenerio matavimų modulio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X16)	Vnt.	6
2.38	FOA skenerio optikos reguliavimas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X17)	Vnt.	12
2.39	FOA skenerio išorinės ir vidinės lentelių suvienodinimas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X18)	Vnt.	12
2.40	FOA skenerio programinės įrangos atnaujinimas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X19)	Vnt.	12
2.41	FOA skenerio pilnas testavimas panaudojant vibracinį stalą (gamintojo kodas 712004/10004Z-X20)	Vnt.	12
2.42	Metalinio pabėgio SKV1 sujungimų dėžutės remontas (gamintojo kodas 712107/00020A)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
2.43	Metalinio pabėgio SKV2 sujungimų dėžutės remontas (gamintojo kodas 712102/00016A)	Vnt.	12
2.44	Metalinio pabėgio temperatūros daviklio WTH100 378 remontas (gamintojo kodas 710243/00009A)	Vnt.	12
2.45	Metalinio pabėgio skenerio gaubto su šildymu (UIC60 ir R65 tipams, LG ver.) remontas (gamintojo kodas 712041/00051A)	Vnt.	12
2.46	Metalinio pabėgio skenerio gaubto su šildymu (R50 tipui, LG ver.) remontas (gamintojo kodas 712041/00058A)	Vnt.	12
2.47	Metalinio pabėgio centrinio dangčio remontas (gamintojo kodas 712041/00039A)	Vnt.	12
2.48	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio RSR 180 / 250 remontas (gamintojo kodas 712005/10021A)	Vnt.	12
2.49	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio RSR 180 / 250 307 remontas (gamintojo kodas 712005/10022A)	Vnt.	12
2.50	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio tvirtinimo apkabos SK140 + 2 BBK22 /R65/UIC60 remontas (gamintojo kodas 710132/10196A)	Vnt.	12
2.51	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžės (vienkelio) remontas (gamintojo kodas 712102/00018A)	Vnt.	12
2.52	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžė (dvikelio) remontas (gamintojo kodas 712102/00019A)	Vnt.	12
2.53	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugų RSR jutikliams BSI002 remontas (gamintojo kodas 710130/00049A)	Vnt.	12
2.54	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugos modulio MT-2FM-RJ12 duomenų linijoms remontas (gamintojo kodas 710130/00049A)	Vnt.	12
2.55	Signalinės sistemos garsinės sirenos, įspėjančios apie atvaž. traukinį, Klaxon 18-980049, remontas (gamintojo kodas 100896/00019A-X)	Vnt.	12
2.56	Signalinės sistemos NVS ženklo valdymo modulio remontas (gamintojo kodas 710820/00012B-X)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
2.57	Signalinės sistemos NVS ženklo remontas (gamintojo kodas 710820/00012B)	Vnt.	12
2.58	Sisteminės spintos pagrindinio kompiuterio IPC remontas (gamintojo kodas SMP16-CPU070)	Vnt.	3
2.59	Sisteminės spintos skenerio kompiuterio Dx remontas (gamintojo kodas 710141/00128A-X)	Vnt.	3
2.60	Sisteminės spintos įtampos kontrolės modulio A2x remontas (gamintojo kodas 710150/00033A-X)	Vnt.	12
2.61	Sisteminės spintos elektros energijos tiekimo modulio G4x (24VDC) remontas (gamintojo kodas 710228/00013A-X)	Vnt.	12
2.62	Sisteminės spintos skenerio kompiuterio maitinimo modulio G5x remontas (gamintojo kodas 710228/00014A-X)	Vnt.	12
2.63	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo kortos A1x remontas (gamintojo kodas 710150/00026A-X)	Vnt.	12
2.64	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo kortos A3x remontas (gamintojo kodas 710150/00027A-X)	Vnt.	12
2.65	Sisteminės spintos skenerio maitinimo modulio G6x remontas (gamintojo kodas 710228/00047A-X)	Vnt.	12
2.66	Sisteminės spintos filtrų modulio Z1xx remontas (gamintojo kodas 710150/00028Z-X)	Vnt.	12
2.67	Sisteminės spintos filtrų modulio Z2x remontas (gamintojo kodas 710150/00030A-X)	Vnt.	12
2.68	Sisteminės spintos relės VHx remontas (gamintojo kodas 710253/00006A)	Vnt.	12
2.69	Sisteminės spintos optinio signalo konverterio remontas (gamintojo kodas 710150/00037A)	Vnt.	12
2.70	Sisteminės spintos aplinkos temperatūros sensoriaus MINIPAQ-H remontas (gamintojo kodas 710243/00009A)	Vnt.	12
2.71	Sisteminės spintos temperatūros nustatymo modulio remontas (gamintojo kodas 710243/00006A)	Vnt.	12
2.72	Sisteminės spintos temperatūros reguliavimo modulio (termostato) remontas (gamintojo kodas 710125/00098A)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
2.73	Sisteminės spintos ventiliatorių bloko 19" - M2 remontas (gamintojo kodas 710164/00006A)	Vnt.	12
2.74	Sisteminės spintos skiriamojo transformatoriaus pabėgių šild. ir autokalibravimui remontas (gamintojo kodas 710160/00011A)	Vnt.	12
2.75	Sisteminės spintos pabėgio temperatūros valdymo modulio remontas (gamintojo kodas 710246/00008A)	Vnt.	12
2.76	Sisteminės spintos spintos aušinimo ventiliatoriaus remontas (gamintojo kodas 710164/00007A)	Vnt.	12
2.77	Signalinės spintos signalinės sistemos riedmenų jutiklių sujungimo modulio AMC014 remontas (gamintojo kodas 710150/00086A-X)	Vnt.	12
2.78	Signalinės spintos signalinės sistemos maitinimo modulio 24 VDC remontas (gamintojo kodas 710228/00018A-X)	Vnt.	12
2.79	Signalinės spintos programuojamo loginio valdiklio B&R CPU 7CP476-020.9 remontas (gamintojo kodas 710150/00078A-X)	Vnt.	6
2.80	Signalinės spintos B&R interfeiso modulio 3IF681.86 remontas (gamintojo kodas 710150/00079A-X)	Vnt.	12
2.81	Signalinės spintos B&R interfeiso modulio 7IF311.7 remontas (gamintojo kodas 710150/00080A-X)	Vnt.	12
2.82	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įvesties modulio 7DI138.70 10DI remontas (gamintojo kodas 710150/00081A-X)	Vnt.	12
2.83	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įv./išved. modulio 7DM465.7 16DI/16DA remontas (gamintojo kodas 710150/00082A-X)	Vnt.	12
2.84	Signalinės spintos protokolo konverterio APC620 remontas (gamintojo kodas 710150/00087A-X)	Vnt.	12
2.85	Signalinės spintos konverterio RS232/RS485 remontas (gamintojo kodas 710246/00010A-X)	Vnt.	12
2.86	Signalinės spintos Ethernet jungiklio SCALANCE X108 A150 remontas (gamintojo kodas 710141/00137A-X)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
2.87	Signalinės spintos GPS modulio remontas (gamintojo kodas 712104/00002A-X)	Vnt.	12
2.88	Signalinės spintos aušinimo ventiliatoriaus remontas (gamintojo kodas 710164/00019A)	Vnt.	12
2.89	Duomenų perdavimo modemo ADSL tipo remontas (gamintojo kodas 100896/00004A)	Vnt.	12
2.90	Duomenų perdavimo modemo DSL tipo remontas (gamintojo kodas 100896/00003A)	Vnt.	12
2.91	Duomenų perdavimo maršrutizatoriaus Cisco 800 serija remontas (gamintojo kodas 100896/00005A)	Vnt.	12
2.92	Duomenų perdavimo modemo Motorola Codex 3266 remontas (gamintojo kodas 710230/00006A)	Vnt.	12
2.93	Duomenų perdavimo modemo Devolo Mikrolink 56ki remontas (gamintojo kodas 100896/00008A)	Vnt.	12
2.94	Duomenų perdavimo nuotolinio prisijungimo įrenginio Moxa NPort 51xx remontas (gamintojo kodas 100896/00014A)	Vnt.	12
2.95	Duomenų perdavimo modemo Paton SmartNode 4112 Fx remontas (gamintojo kodas 100896/00007A)	Vnt.	12
2.96	Duomenų perdavimo optinio keitiklio single Mode 30 km. remontas (gamintojo kodas 100896/00036A)	Vnt.	12
2.97	Duomenų perdavimo komutatoriaus Linksys SRW224G4 remontas (gamintojo kodas 100896/00011A)	Vnt.	12
2.98	SPKV įrangos LCD monitoriaus 17" remontas (gamintojo kodas 100896/00013A)	Vnt.	12
2.99	SPKV įrangos kompiuterio su specialia CMS programine įranga remontas (gamintojo kodas 100896/00012A)	Vnt.	12
2.100	Elektros tiekimo nepertraukiamo maitinimo šaltinio, 2000 VA (mait. 20 min.), remontas (gamintojo kodas 100896/00017A)	Vnt.	12
2.101	Elektros tiekimo skiriamąjo transformatoriaus bloko remontas (gamintojo kodas 100896/00018A)	Vnt.	12

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
2.102	VAE HOA DS / FOA 400 kalibravimo įrangos geometrijos nustatymo įrenginio remontas (gamintojo kodas 71204000019A)	Vnt.	12
2.103	ATLAS-LG sistemos pagrindinio industrinio ATLAS-LG PC remontas (gamintojo kodas S-02000652-000)	Vnt.	6
2.104	ATLAS-LG sistemos spintoje montuojamas 12" TFT monitoriaus remontas (gamintojo kodas S-02000645-000)	Vnt.	6
2.105	ATLAS-LG sistemos UPS 1000VA 19" 2HE SST standartinio remontas (gamintojo kodas S-02000014-000-T)	Vnt.	12
2.106	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklio RSR122 remontas (gamintojo kodas S-02000155-000-T)	Vnt.	12
2.107	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklio RSR122 prijungimo kortos remontas (gamintojo kodas S-07008001-000)	Vnt.	12
2.108	ATLAS-LG sistemos apsauginių skydų remontas (gamintojo kodas S-09908003-000)	Vnt.	12
2.109	ATLAS-LG sistemos Tenzo daviklio (be pakeitimo darbų) remontas (gamintojo kodas S-02008002-000)	Vnt.	12
2.110	ATLAS-LG sistemos ATLAS B-Box DMS-sujungimo kortos remontas (gamintojo kodas S-02008003-000)	Vnt.	12
2.111	ATLAS-LG sistemos maitinimo modulio 24V / 1,25A remontas (gamintojo kodas S-06300040-000)	Vnt.	12
2.112	ATLAS-LG sistemos sujungimo kortos RMS MGC 8 kanalų remontas (gamintojo kodas S-02000650-000-T)	Vnt.	12
2.113	ATLAS-LG sistemos matavimo kortos MGC 8 kanalų remontas (gamintojo kodas S-02000649-000-T)	Vnt.	6
2.114	ATLAS-LG sistemos sujungimo kortos (0 - 10 V) MGC 8 kanalų remontas (gamintojo kodas S-02000660-000-T)	Vnt.	6
2.115	ATLAS-LG sistemos MGC modulio 32 kanalai DMS remontas (gamintojo kodas S-02000651-000)	Vnt.	6

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4
3.	RAKP techninio palaikymo paslaugos		
3.1	Programinės įrangos palaikymas ir koregavimas (klaidų ir trūkumų programinėje įrangoje taisymas bei programinės įrangos koregavimas, instrukcijų programinės įrangos pakeitimams įdiegti parengimas, techninės konsultacijos įrenginių veikimo, diagnostikos, gedimų šalinimo klausimais, gedimų diagnostika (atliekama nuotoliniu būdu arba betarpiškai įrenginių įrengimo vietoje) ir rekomendacijų jiems pašalinti pateikimas.	Mėn.	36

2019-03-14

Prekių pirkimo - pardavimo
sutarties Nr. *SLT(KV) - 88*
4 priedas

Eil. Nr.	Pavadinimas	RAKP naujos bloko/dalies ar paslaugos 1 vnt. /1 mėn. įkainis, Eur
1	2	3
1.	Naujos RAKP dalys/blokai	
1.1	HOA skeneris (gamintojo kodas 712003/10007Z-X)	56 985,00
1.2	HOA skenerio amortizatorius (gamintojo kodas 710132/10181A)	7,62
1.3	HOA skenerio korpusas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X3)	9 843,00
1.4	HOA skenerio šildymo elementas (800W) (gamintojo kodas 712003/10007Z-X4)	3 763,50
1.5	HOA skenerio šildymo temperatūros jutiklis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X5)	324,24
1.6	HOA skenerio maitinimo jungtis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X6)	10 337,08
1.7	HOA skenerio duomenų perdavimo jungtis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X7)	10 337,08
1.8	HOA skenerio vidinė skenerio jungtis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X8)	13 669,23
1.9	HOA skenerio automatinio kalibravimo elementas (gamintojo kodas 710132/10093A)	466,10
1.10	HOA skenerio užsklanda su indukcinio motoru (gamintojo kodas 712003/10007Z-X10)	6 222,32
1.11	HOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklis (gamintojo kodas 100896/00040A)	138,96
1.12	HOA skenerio besisukančio veidrodėlio variklio modulis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X12)	1 976,32
1.13	HOA skenerio besisukantis mažasis veidrodėlis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X13)	466,10
1.14	HOA skenerio besisukantis didysis veidrodėlis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X14)	496,98
1.15	HOA skenerio vidinis maitinimo modulis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X15)	10 999,07
1.16	HOA skenerio matavimų modulis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X16)	19 388,78
1.17	HOA skenerio IR detektoriaus modulis (vibruojantis veidrodėlis, IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) (gamintojo kodas 712003/10007Z-X17)	19 388,78
1.18	HOA skenerio optinė sistema (gamintojo kodas 712003/10007Z-X18)	20 373,08
1.19	HOA skenerio pagrindas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X19)	15 656,16

1.20	HOA skenerio jungiamasis kabelis su specialiu išoriniu gaubtu, 18-kontaktų MIL kištukas (skenerio signalo jungtis) IP66, 8-kontaktų MIL kištukas (skenerio maitinimo jungtis) IP66, skenerių signalinis kabelis, L=45 m (gamintojo kodas 712034/10001F)	3 542,52
1.21	HOA skenerio maitinimo kabelis, L=45 m (gamintojo kodas 712033/10001F)	3 226,96
1.22	HOA skenerio RSR riedmenų jutiklių prijungimo kabelis, L=45 m (gamintojo kodas 712034/10002F)	3 998,96
1.23	HOA skenerio nešvarumo deflektorius (gamintojo kodas 710241/00027A)	159,23
1.24	FOA skeneris (gamintojo kodas 712004/10004Z-X)	33 768,00
1.25	FOA skenerio dažymas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X1)	691,91
1.26	FOA skenerio amortizatorius (gamintojo kodas 710132/10341A)	6,66
1.27	FOA skenerio korpusas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X3)	7 913,00
1.28	FOA skenerio šildymo elementas (500W) (gamintojo kodas 712004/10004Z-X4)	2 991,50
1.29	FOA skenerio šildymo temperatūros jutiklis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X5)	324,24
1.30	FOA skenerio maitinimo jungtis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X6)	9 954,94
1.31	FOA skenerio duomenų perdavimo jungtis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X7)	9 954,94
1.32	FOA skenerio vidinė jungtis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X8)	14 351,48
1.33	FOA skenerio automatinio kalibravimo elementas (gamintojo kodas 710132/10093A)	466,10
1.34	FOA skenerio užsklanda su indukciniu motoru (gamintojo kodas 712004/10004Z-X10)	6 623,76
1.35	FOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X11)	138,96
1.36	FOA skenerio vidinio maitinimo modulis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X12)	11 259,62
1.37	FOA skenerio IR detektoriaus modulis (IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) (gamintojo kodas 712004/10004Z-X13)	19 278,77
1.38	FOA skenerio pagrindas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X14)	12 896,26
1.39	FOA skenerio optinė sistema (gamintojo kodas 712004/10004Z-X15)	18 365,88
1.40	FOA skenerio matavimų modulis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X16)	18 386,15
1.41	FOA skenerio metalinis laikiklis R65 / UIC60 (gamintojo kodas 712031/00021A)	1 497,68
1.42	Metalinio pabėgio silikoninis šildymo elementas (gamintojo kodas 710132/10194A)	1 142,56
1.43	Metalinio pabėgio SKV1 sujungimų dėžutė (gamintojo kodas 712102/00020A)	475,75

1.44	Metalinio pabėgio SKV2 sujungimų dėžutė (gamintojo kodas 712102/00016A)	322,31
1.45	Metalinio pabėgio temperatūros daviklis WTH100 378 (gamintojo kodas 710243/00009A)	324,24
1.46	Metalinio pabėgio pilnas montavimo komplektas, UIC60 ir R65 tipams (gamintojo kodas 712011/00016A)	1 972,46
1.47	Metalinio pabėgio skenerio gaubtas su šildymu (UIC60 ir R65 tipams, LG ver.) (gamintojo kodas 712041/00051A)	2 270,65
1.48	Metalinio pabėgio skenerio gaubtas su šildymu (R50 tipui, LG ver.) (gamintojo kodas 712041/00058A)	2 203,10
1.49	Metalinio pabėgio centrinis dangtis (gamintojo kodas 712041/00039A)	447,76
1.50	Metalinio pabėgio matavimo vartų riedmenų jutiklių tvirtinimo komplektas (gamintojo kodas 712011/10019A)	1 259,33
1.51	Metalinio pabėgio riedmenų jutiklių tvirtinimo varžtai BBK22, UIC60 ir R65 bėgių tipui (gamintojo kodas 710241/00019C)	69,48
1.52	Metalinio pabėgio riedmenų jutiklių tvirtinimo varžtai BBK17, R50 bėgių tipui (gamintojo kodas 710241/00018B)	69,48
1.53	Metalinio pabėgio specialių padėklių komplektas, UIC60 tipui (gamintojo kodas 731105/00424A)	1 294,07
1.54	Metalinio pabėgio specialių padėklių komplektas, R65 tipui (gamintojo kodas 731105/00425A)	1 294,07
1.55	Signalinės sistemos riedmenų jutiklis RSR 180 / 250 (gamintojo kodas 712005/10021A)	2 086,33
1.56	Signalinės sistemos riedmenų jutiklis RSR 180 / 250 307 (gamintojo kodas 712005/10022A)	2 191,52
1.57	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio tvirtinimo apkaba SK140 + 2 BBK22 /R65/UIC60 (gamintojo kodas 710132/10196A)	668,75
1.58	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžė (vienkelis) (gamintojo kodas 712102/00018A)	1 363,55
1.59	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžė (dvikelis) (gamintojo kodas 712102/00019A)	1 388,64
1.60	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugos RSR jutikliams BSI002 (gamintojo kodas 710130/00049A)	228,71
1.61	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugos modulis MT-2FM-RJ12 duomenų linijoms (gamintojo kodas 710130/00049A)	162,12
1.62	Signalinės sistemos garsinė sirena įspėjanti apie atvaž. Traukinį, Klaxon 18-980049 (gamintojo kodas 100896/00019A-X)	750,77
1.63	Signalinės sistemos NVS ženklo valdymo modulis (gamintojo kodas 710820/00012B-X)	7 918,79
1.64	Signalinės sistemos NVS ženklas (gamintojo kodas 710820/00012B)	7 918,79
1.65	Sisteminės spintos pagrindinis kompiuteris IPC (gamintojo kodas SMP16-CPU070)	14 668,00
1.66	Sisteminės spintos skenerio kompiuteris Dx (gamintojo kodas 710141/00128A-X)	12 917,49

1.67	Sisteminės spintos įtampos kontrolės modulis A2x (gamintojo kodas 710150/00033A-X)	871,40
1.68	Sisteminės spintos elektros energijos tiekimo modulis G4x (24VDC) (gamintojo kodas 710228/00013A-X)	549,09
1.69	Sisteminės spintos skenerio kompiuterio maitinimo modulis G5x (gamintojo kodas 710228/00014A-X)	985,27
1.70	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo korta A1x (gamintojo kodas 710150/00026A-X)	3 269,42
1.71	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo korta A3x (gamintojo kodas 710150/00027A-X)	4 403,30
1.72	Sisteminės spintos skenerio maitinimo modulis G6x (gamintojo kodas 710228/00047A-X)	2 193,45
1.73	Sisteminės spintos filtrų modulis Z1xx (gamintojo kodas 710150/00028Z-X)	2 488,74
1.74	Sisteminės spintos filtrų modulis Z2x (gamintojo kodas 710150/00030A-X)	2 251,35
1.75	Sisteminės spintos relė VHx (gamintojo kodas 710253/00006A)	42,46
1.76	Sisteminės spintos optinio signalo konverteris (gamintojo kodas 710150/00037A)	2 267,75
1.77	Sisteminės spintos aplinkos temperatūros sensorius MINIPAQ-H (gamintojo kodas 710243/00009A)	324,24
1.78	Sisteminės spintos temperatūros nustatymo modulis (gamintojo kodas 710243/00006A)	176,60
1.79	Sisteminės spintos temperatūros reguliavimo modulis (termostatas) (gamintojo kodas 710125/00098A)	39,57
1.80	Sisteminės spintos ventiliatorių blokas 19" - M2 (gamintojo kodas 710164/00006A)	552,95
1.81	Sisteminės spintos skiriamasis transformatorius pabėgių šild. ir autokalibravimui (gamintojo kodas 710160/00011A)	215,20
1.82	Sisteminės spintos pabėgio temperatūros valdymo modulis (gamintojo kodas 710246/00008A)	510,49
1.83	Sisteminės spintos spintos aušinimo ventiliatorius (gamintojo kodas 710164/00007A)	552,95
1.84	Signalinės spintos signalinės sistemos riedmenų jutiklių sujungimo modulis AMC014 (gamintojo kodas 710150/00086A-X)	2 629,63
1.85	Signalinės spintos signalinės sistemos maitinimo modulis 24 VDC (gamintojo kodas 710228/00018A-X)	791,30
1.86	Signalinės spintos programuojamas loginis valdiklis B&R CPU 7CP476-020.9 (gamintojo kodas 710150/00078A-X)	4 235,39
1.87	Signalinės spintos B&R interfeiso modulis 3IF681.86 (gamintojo kodas 710150/00079A-X)	808,67
1.88	Signalinės spintos B&R interfeiso modulis 7IF311.7 (gamintojo kodas 710150/00080A-X)	373,46
1.89	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įvesties modulis 7DI138.70 10DI (gamintojo kodas 710150/00081A-X)	238,36

1.90	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įv./išved. modulis 7DM465.7 16DI/16DA (gamintojo kodas 710150/00082A-X)	571,28
1.91	Signalinės spintos protokolo konverteris APC620 (gamintojo kodas 710150/00087A-X)	4 983,26
1.92	Signalinės spintos konverteris RS232/RS485 (gamintojo kodas 710246/00010A-X)	721,82
1.93	Signalinės spintos Ethernet jungiklis SCALANCE X108 A150 (gamintojo kodas 710141/00137A-X)	828,94
1.94	Signalinės spintos GPS modulis (gamintojo kodas 712104/00002A-X)	477,68
1.95	Signalinės spintos aušinimo ventiliatorius (gamintojo kodas 710164/00019A)	143,79
1.96	Duomenų perdavimo modemas ADSL tipo (gamintojo kodas 100896/00004A)	1 566,20
1.97	Duomenų perdavimo modemas DSL tipo (gamintojo kodas 100896/00003A)	135,10
1.98	Duomenų perdavimo maršrutizatorius Cisco 800 serija (gamintojo kodas 100896/00005A)	1 103,96
1.99	Duomenų perdavimo modemas Motorola Codex 3266 (gamintojo kodas 710230/00006A)	1 954,13
1.100	Duomenų perdavimo modemas Devolo Mikrolink 56ki (gamintojo kodas 100896/00008A)	909,03
1.101	Duomenų perdavimo nuotolinio prisijungimo įrenginys Moxa NPort 51xx (gamintojo kodas 100896/00014A)	287,57
1.102	Duomenų perdavimo modemas Paton SmartNode 4112 Fx (gamintojo kodas 100896/00007A)	1 154,14
1.103	Duomenų perdavimo optinis keitiklis single Mode 30 km. (gamintojo kodas 100896/00036A)	892,63
1.104	Duomenų perdavimo komutatorius Linksys SRW224G4 (gamintojo kodas 100896/00011A)	1 103,96
1.105	SPKV įrangos LCD monitorius 17" (gamintojo kodas 100896/00013A)	418,81
1.106	SPKV įrangos kompiuteris su specialia CMS programine įranga (gamintojo kodas 100896/00012A)	1 302,75
1.107	Elektros tiekimo nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 2000 VA (mait. 20 min.) (gamintojo kodas 100896/00017A)	2 634,45
1.108	Elektros tiekimo skiriamojo transformatoriaus blokas (gamintojo kodas 100896/00018A)	1 790,08
1.109	Elektros tiekimo VAE HOA DS / FOA 400 įrangos maitinimo spinta (gamintojo kodas 122982-000-01)	8 803,70
1.110	VAE HOA DS / FOA 400 kalibravimo įrangos RAD TEST 650 / 150 komplektas (gamintojo kodas 710132/00078A)	25 104,48
1.111	VAE HOA DS / FOA 400 kalibravimo įrangos geometrijos nustatymo įrenginys (gamintojo kodas 71204000019A)	6 958,62
1.112	ATLAS-LG sistemos pagrindinis industrinis ATLAS-LG PC (gamintojo kodas S-02000652-000)	7 641,84
1.113	ATLAS-LG sistemos spintoje montuojamas 12" TFT monitorius (gamintojo kodas S-02000645-000)	864,64

1.114	ATLAS-LG sistemos UPS 1000VA 19" 2HE SST standartinis (gamintojo kodas S-02000014-000-T)	1 794,90
1.115	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklis RSR122 (gamintojo kodas S-02000155-000-T)	2 507,07
1.116	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklio RSR122 prijungimo korta (gamintojo kodas S-07008001-000)	2 207,92
1.117	ATLAS-LG sistemos apsauginiai skydai (gamintojo kodas S-09908003-000)	1 646,29
1.118	ATLAS-LG sistemos Tenzo daviklis (be pakeitimo darbų) (gamintojo kodas S-02008002-000)	6 460,68
1.119	ATLAS-LG sistemos DMS kabelių jungtis serija 423, kištuko tipo (gamintojo kodas S-07208000-000)	24,13
1.120	ATLAS-LG sistemos DMS kabelių jungtis serija 423, lizdo tipo (gamintojo kodas S-07208001-000)	24,13
1.121	ATLAS-LG sistemos ATLAS B-Box DMS-sujungimo korta (gamintojo kodas S-02008003-000)	130,28
1.122	ATLAS-LG sistemos maitinimo modulis 24V / 1,25A (gamintojo kodas S-06300040-000)	293,36
1.123	ATLAS-LG sistemos sujungimo korta RMS MGC 8 kanalų (gamintojo kodas S-02000650-000-T)	6 001,34
1.124	ATLAS-LG sistemos matavimo korta MGC 8 kanalų (gamintojo kodas S-02000649-000-T)	6 006,16
1.125	ATLAS-LG sistemos sujungimo korta (0 - 10 V) MGC 8 kanalų (gamintojo kodas S-02000660-000-T)	2 899,83
1.126	ATLAS-LG sistemos MGC modulis 32 kanalai DMS (gamintojo kodas S-02000651-000)	35 878,70
2.	RAKP dalių/blokų remontas	
2.1	HOA skenerio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X)	29 299,33
2.2	HOA skenerio dažymas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X1)	1 051,85
2.3	HOA skenerio amortizatoriaus remontas (gamintojo kodas 710132/10181A)	7,62
2.4	HOA skenerio korpuso remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X3)	6 844,75
2.5	HOA skenerio šildymo temperatūros jutiklio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X5)	324,24
2.6	HOA skenerio maitinimo jungties remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X6)	7 326,28
2.7	HOA skenerio duomenų perdavimo jungties remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X7)	7 326,28
2.8	HOA skenerio vidinės skenerio jungties remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X8)	9 684,74
2.9	HOA skenerio užsklandos su indukcinio motoru remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X10)	4 616,56
2.10	HOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklio remontas (gamintojo kodas 100896/00040A)	138,96

2.11	HOA skenerio besisukančio veidrodėlio variklio modulio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X12)	1 977,29
2.12	HOA skenerio besisukančio mažojo veidrodėlio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X13)	466,10
2.13	HOA skenerio besisukančio didžiojo veidrodėlio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X14)	496,98
2.14	HOA skenerio vidinio maitinimo modulio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X15)	6 984,67
2.15	HOA skenerio matavimų modulio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X16)	17 382,55
2.16	HOA skenerio IR detektoriaus modulio (vibruojantis veidrodėlis, IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X17)	17 382,55
2.17	HOA skenerio optinės sistemos remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X18)	16 358,68
2.18	HOA skenerio optikos reguliavimas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X20)	1 204,32
2.19	HOA skenerio veidrodėlių išstatymas 90° kampu (gamintojo kodas 712003/10007Z-X21)	1 103,96
2.20	HOA skenerio išorinės ir vidinės lentelių suvienodinimas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X22)	1 124,23
2.21	HOA skenerio programinės įrangos atnaujinimas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X23)	1 364,51
2.22	HOA skenerio pilnas testavimas panaudojant vibracinį stalą (gamintojo kodas 712003/10007Z-X24)	1 204,32
2.23	FOA skenerio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X)	21 226,14
2.24	FOA skenerio amortizatoriaus remontas (gamintojo kodas 710132/10341A)	6,66
2.25	FOA skenerio korpuso remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X3)	5 118,36
2.26	FOA skenerio šildymo temperatūros jutiklio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X5)	324,24
2.27	FOA skenerio maitinimo jungties remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X6)	5 941,51
2.28	FOA skenerio duomenų perdavimo jungties remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X7)	5 941,51
2.29	FOA skenerio vidinės jungties remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X8)	8 630,96
2.30	FOA skenerio automatinio kalibravimo elemento remontas (gamintojo kodas 710132/10093A)	469,96
2.31	FOA skenerio užsklandos su indukciniu motoru remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X10)	4 616,56
2.32	FOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X11)	139,93

2.33	FOA skenerio vidinio maitinimo modulio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X12)	6 181,79
2.34	FOA skenerio IR detektoriaus modulio (IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X13)	15 254,72
2.35	FOA skenerio pagrindo remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X14)	9 233,12
2.36	FOA skenerio optinės sistemos remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X15)	12 273,84
2.37	FOA skenerio matavimų modulio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X16)	15 254,72
2.38	FOA skenerio optikos reguliavimas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X17)	1 204,32
2.39	FOA skenerio išorinės ir vidinės lentelių suvienodinimas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X18)	1 124,23
2.40	FOA skenerio programinės įrangos atnaujinimas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X19)	1 364,51
2.41	FOA skenerio pilnas testavimas panaudojant vibracinį stalą (gamintojo kodas 712004/10004Z-X20)	1 204,32
2.42	Metalinio pabėgio SKV1 sujungimų dėžutės remontas (gamintojo kodas 712102/00020A)	475,75
2.43	Metalinio pabėgio SKV2 sujungimų dėžutės remontas (gamintojo kodas 712102/00016A)	322,31
2.44	Metalinio pabėgio temperatūros daviklio WTH100 378 remontas (gamintojo kodas 710243/00009A)	324,24
2.45	Metalinio pabėgio skenerio gaubto su šildymu (UIC60 ir R65 tipams, LG ver.) remontas (gamintojo kodas 712041/00051A)	2 271,61
2.46	Metalinio pabėgio skenerio gaubto su šildymu (R50 tipui, LG ver.) remontas (gamintojo kodas 712041/00058A)	2 204,06
2.47	Metalinio pabėgio centrinio dangčio remontas (gamintojo kodas 712041/00039A)	447,76
2.48	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio RSR 180 / 250 remontas (gamintojo kodas 712005/10021A)	2 086,33
2.49	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio RSR 180 / 250 307 remontas (gamintojo kodas 712005/10022A)	2 191,52
2.50	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio tvirtinimo apkabos SK140 + 2 BBK22 /R65/UIC60 remontas (gamintojo kodas 710132/10196A)	669,71
2.51	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžės (vienkelio) remontas (gamintojo kodas 712102/00018A)	1 363,55
2.52	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžės (dvikelio) remontas (gamintojo kodas 712102/00019A)	1 388,64
2.53	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugų RSR jutikliams BSI002 remontas (gamintojo kodas 710130/00049A)	228,71

2.54	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugos modulio MT-2FM-RJ12 duomenų linijoms remontas (gamintojo kodas 710130/00049A)	162,12
2.55	Signalinės sistemos garsinės sirenos, įspėjančios apie atvaž. traukinį, Klaxon 18-980049, remontas (gamintojo kodas 100896/00019A-X)	750,77
2.56	Signalinės sistemos NVS ženklo valdymo modulio remontas (gamintojo kodas 710820/00012B-X)	5 433,92
2.57	Signalinės sistemos NVS ženklo remontas (gamintojo kodas 710820/00012B)	7 917,83
2.58	Sisteminės spintos pagrindinio kompiuterio IPC remontas (gamintojo kodas SMP16-CPU070)	7 816,50
2.59	Sisteminės spintos skenerio kompiuterio Dx remontas (gamintojo kodas 710141/00128A-X)	8 058,72
2.60	Sisteminės spintos įtampos kontrolės modulio A2x remontas (gamintojo kodas 710150/00033A-X)	871,40
2.61	Sisteminės spintos elektros energijos tiekimo modulio G4x (24VDC) remontas (gamintojo kodas 710228/00013A-X)	549,09
2.62	Sisteminės spintos skenerio kompiuterio maitinimo modulio G5x remontas (gamintojo kodas 710228/00014A-X)	985,27
2.63	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo kortos A1x remontas (gamintojo kodas 710150/00026A-X)	3 269,42
2.64	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo kortos A3x remontas (gamintojo kodas 710150/00027A-X)	4 403,30
2.65	Sisteminės spintos skenerio maitinimo modulio G6x remontas (gamintojo kodas 710228/00047A-X)	2 193,45
2.66	Sisteminės spintos filtrų modulio Z1xx remontas (gamintojo kodas 710150/00028Z-X)	2 488,74
2.67	Sisteminės spintos filtrų modulio Z2x remontas (gamintojo kodas 710150/00030A-X)	2 252,31
2.68	Sisteminės spintos relės VHx remontas (gamintojo kodas 710253/00006A)	42,46
2.69	Sisteminės spintos optinio signalo konverterio remontas (gamintojo kodas 710150/00037A)	2 267,75
2.70	Sisteminės spintos aplinkos temperatūros sensoriaus MINIPAQ-H remontas (gamintojo kodas 710243/00009A)	324,24
2.71	Sisteminės spintos temperatūros nustatymo modulio remontas (gamintojo kodas 710243/00006A)	176,60
2.72	Sisteminės spintos temperatūros reguliavimo modulio (termostato) remontas (gamintojo kodas 710125/00098A)	37,64
2.73	Sisteminės spintos ventiliatorių bloko 19" - M2 remontas (gamintojo kodas 710164/00006A)	552,95
2.74	Sisteminės spintos skiriamąjo transformatoriaus pabėgių šild. ir autokalibravimui remontas (gamintojo kodas 710160/00011A)	215,20
2.75	Sisteminės spintos pabėgio temperatūros valdymo modulio remontas (gamintojo kodas 710246/00008A)	510,49

2.76	Sisteminės spintos spintos aušinimo ventiliatoriaus remontas (gamintojo kodas 710164/00007A)	552,95
2.77	Signalinės spintos signalinės sistemos riedmenų jutiklių sujungimo modulio AMC014 remontas (gamintojo kodas 710150/00086A-X)	1 994,66
2.78	Signalinės spintos signalinės sistemos maitinimo modulio 24 VDC remontas (gamintojo kodas 710228/00018A-X)	790,34
2.79	Signalinės spintos programuojamo loginio valdiklio B&R CPU 7CP476-020.9 remontas (gamintojo kodas 710150/00078A-X)	2 327,58
2.80	Signalinės spintos B&R interfeiso modulio 3IF681.86 remontas (gamintojo kodas 710150/00079A-X)	808,67
2.81	Signalinės spintos B&R interfeiso modulio 7IF311.7 remontas (gamintojo kodas 710150/00080A-X)	373,46
2.82	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įvesties modulio 7DI138.70 10DI remontas (gamintojo kodas 710150/00081A-X)	239,32
2.83	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įv./išved. modulio 7DM465.7 16DI/16DA remontas (gamintojo kodas 710150/00082A-X)	571,28
2.84	Signalinės spintos protokolo konverterio APC620 remontas (gamintojo kodas 710150/00087A-X)	3 979,66
2.85	Signalinės spintos konverterio RS232/RS485 remontas (gamintojo kodas 710246/00010A-X)	721,82
2.86	Signalinės spintos Ethernet jungiklio SCALANCE X108 A150 remontas (gamintojo kodas 710141/00137A-X)	828,94
2.87	Signalinės spintos GPS modulio remontas (gamintojo kodas 712104/00002A-X)	477,68
2.88	Signalinės spintos aušinimo ventiliatoriaus remontas (gamintojo kodas 710164/00019A)	143,79
2.89	Duomenų perdavimo modemo ADSL tipo remontas (gamintojo kodas 100896/00004A)	1 566,20
2.90	Duomenų perdavimo modemo DSL tipo remontas (gamintojo kodas 100896/00003A)	135,10
2.91	Duomenų perdavimo maršrutizatoriaus Cisco 800 serija remontas (gamintojo kodas 100896/00005A)	1 103,96
2.92	Duomenų perdavimo modemo Motorola Codex 3266 remontas (gamintojo kodas 710230/00006A)	2 032,29
2.93	Duomenų perdavimo modemo Devolo Mikrolink 56ki remontas (gamintojo kodas 100896/00008A)	909,03
2.94	Duomenų perdavimo nuotolinio prisijungimo įrenginio Moxa NPort 51xx remontas (gamintojo kodas 100896/00014A)	287,57
2.95	Duomenų perdavimo modemo Paton SmartNode 4112 Fx remontas (gamintojo kodas 100896/00007A)	1 154,14
2.96	Duomenų perdavimo optinio keitiklio single Mode 30 km. remontas (gamintojo kodas 100896/00036A)	892,63
2.97	Duomenų perdavimo komutatoriaus Linksys SRW224G4 remontas (gamintojo kodas 100896/00011A)	1 103,96

2.98	SPKV įrangos LCD monitoriaus 17" remontas (gamintojo kodas 100896/00013A)	418,81
2.99	SPKV įrangos kompiuterio su specialia CMS programine įranga remontas (gamintojo kodas 100896/00012A)	1 302,75
2.100	Elektros tiekimo nepertraukiamo maitinimo šaltinio, 2000 VA (mait. 20 min.), remontas (gamintojo kodas 100896/00017A)	2 634,45
2.101	Elektros tiekimo skiriamojo transformatoriaus bloko remontas (gamintojo kodas 100896/00018A)	1 790,08
2.102	VAE HOA DS / FOA 400 kalibravimo įrangos geometrijos nustatymo įrenginio remontas (gamintojo kodas 71204000019A)	7 236,54
2.103	ATLAS-LG sistemos pagrindinio industrinio ATLAS-LG PC remontas (gamintojo kodas S-02000652-000)	7 641,84
2.104	ATLAS-LG sistemos spintoje montuojamas 12" TFT monitoriaus remontas (gamintojo kodas S-02000645-000)	864,64
2.105	ATLAS-LG sistemos UPS 1000VA 19" 2HE SST standartinio remontas (gamintojo kodas S-02000014-000-T)	1 794,90
2.106	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklio RSR122 remontas (gamintojo kodas S-02000155-000-T)	2 507,07
2.107	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklio RSR122 prijungimo kortos remontas (gamintojo kodas S-07008001-000)	1 594,18
2.108	ATLAS-LG sistemos apsauginių skydų remontas (gamintojo kodas S-09908003-000)	1 582,60
2.109	ATLAS-LG sistemos Tenzo daviklio (be pakeitimo darbų) remontas (gamintojo kodas S-02008002-000)	6 460,68
2.110	ATLAS-LG sistemos ATLAS B-Box DMS-sujungimo kortos remontas (gamintojo kodas S-02008003-000)	130,28
2.111	ATLAS-LG sistemos maitinimo modulio 24V / 1,25A remontas (gamintojo kodas S-06300040-000)	293,36
2.112	ATLAS-LG sistemos sujungimo kortos RMS MGC 8 kanalų remontas (gamintojo kodas S-02000650-000-T)	5 002,56
2.113	ATLAS-LG sistemos matavimo kortos MGC 8 kanalų remontas (gamintojo kodas S-02000649-000-T)	5 002,56
2.114	ATLAS-LG sistemos sujungimo kortos (0 - 10 V) MGC 8 kanalų remontas (gamintojo kodas S-02000660-000-T)	2 157,74
2.115	ATLAS-LG sistemos MGC modulio 32 kanalai DMS remontas (gamintojo kodas S-02000651-000)	35 878,70
3.	RAKP techninio palaikymo paslaugos	

3.1	Programinės įrangos palaikymas ir koregavimas (klaidų ir trūkumų programinėje įrangoje taisymas bei programinės įrangos koregavimas, instrukcijų programinės įrangos pakeitimams įdiegti parengimas, techninės konsultacijos įrenginių veikimo, diagnostikos, gedimų šalinimo klausimais, gedimų diagnostika (atliekama nuotoliniu būdu arba betarpiškai įrenginių įrengimo vietoje) ir rekomendacijų jiems pašalinti pateikimas.	4 000,00
-----	--	----------