

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus RAKP remontuojamų blokų/dalių ir paslaugų kiekis per 36 mėn., vnt	RAKP naujos bloko/dalies ar paslaugos įkainis, Eur	Įtaka pasiūlymo vertinimui, %	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7 (4*5*6)
1.	Naujos RAKP dalys/blokai					
1.1	HOA skeneris (gamintojo kodas 712003/10007Z-X)	Vnt.	3	56.985,00	15%	25.643,25
1.2	HOA skenerio amortizatorius (gamintojo kodas 710132/10181A)	Vnt.	15	7,62	15%	17,15
1.3	HOA skenerio korpusas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X3)	Vnt.	12	9.843,00	15%	17.717,40
1.4	HOA skenerio šildymo elementas (800W) (gamintojo kodas 712003/10007Z-X4)	Vnt.	12	3.763,50	15%	6.774,30
1.5	HOA skenerio šildymo temperatūros jutiklis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X5)	Vnt.	12	324,24	15%	583,63
1.6	HOA skenerio maitinimo jungtis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X6)	Vnt.	12	10.337,08	15%	18.606,74
1.7	HOA skenerio duomenų perdavimo jungtis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X7)	Vnt.	12	10.337,08	15%	18.606,74
1.8	HOA skenerio vidinė skenerio jungtis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X8)	Vnt.	12	13.669,23	15%	24.604,61
1.9	HOA skenerio automatinio kalibravimo elementas (gamintojo kodas 710132/10093A)	Vnt.	12	466,10	15%	838,97
1.10	HOA skenerio užsklanda su indukcinio motoru (gamintojo kodas 712003/10007Z-X10)	Vnt.	12	6.222,32	15%	11.200,18
1.11	HOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklis (gamintojo kodas 100896/00040A)	Vnt.	12	138,96	15%	250,13
1.12	HOA skenerio besisukančio veidrodėlio variklio modulis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X12)	Vnt.	12	1.976,32	15%	3.557,38
1.13	HOA skenerio besisukantis mažasis veidrodėlis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X13)	Vnt.	12	466,10	15%	838,97
1.14	HOA skenerio besisukantis didysis veidrodėlis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X14)	Vnt.	12	496,98	15%	894,56
1.15	HOA skenerio vidinis maitinimo modulis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X15)	Vnt.	6	10.999,07	15%	9.899,16
1.16	HOA skenerio matavimų modulis (gamintojo kodas 712003/10007Z-X16)	Vnt.	6	19.388,78	15%	17.449,90
1.17	HOA skenerio IR detektoriaus modulis (vibruojantis veidrodėlis, IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) (gamintojo kodas 712003/10007Z-X17)	Vnt.	6	19.388,78	15%	17.449,90
1.18	HOA skenerio optinė sistema (gamintojo kodas 712003/10007Z-X18)	Vnt.	12	20.373,08	15%	36.671,54
1.19	HOA skenerio pagrindas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X19)	Vnt.	12	15.656,16	15%	28.181,09
1.20	HOA skenerio jungiamasis kabelis su specialiu išoriniu gaubtu, 18-kontaktų MIL kištukas (skenerio signalo jungtis) IP66, 8-kontaktų MIL kištukas (skenerio maitinimo jungtis) IP66, skenerių signalinis kabelis, L=45 m (gamintojo kodas 712034/10001F)	Vnt.	12	3.542,52	15%	6.376,53

1.21	HOA skenerio maitinimo kabelis, L=45 m (gamintojo kodas 712033/10001F)	Vnt.	12	3.226,96	15%	5.808,53
1.22	HOA skenerio RSR riedmenų jutiklių prijungimo kabelis, L=45 m (gamintojo kodas 712034/10002F)	Vnt.	12	3.998,96	15%	7.198,13
1.23	HOA skenerio nešvarumo deflektorius (gamintojo kodas 710241/00027A)	Vnt.	15	159,23	15%	358,26
1.24	FOA skeneris (gamintojo kodas 712004/10004Z-X)	Vnt.	6	33.768,00	15%	30.391,20
1.25	FOA skenerio dažymas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X1)	Vnt.	15	691,91	15%	1.556,79
1.26	FOA skenerio amortizatorius (gamintojo kodas 710132/10341A)	Vnt.	15	6,66	15%	14,98
1.27	FOA skenerio korpusas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X3)	Vnt.	15	7.913,00	15%	17.804,25
1.28	FOA skenerio šildymo elementas (500W) (gamintojo kodas 712004/10004Z-X4)	Vnt.	12	2.991,50	15%	5.384,70
1.29	FOA skenerio šildymo temperatūros jutiklis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X5)	Vnt.	12	324,24	15%	583,63
1.30	FOA skenerio maitinimo jungtis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X6)	Vnt.	15	9.954,94	15%	22.398,62
1.31	FOA skenerio duomenų perdavimo jungtis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X7)	Vnt.	15	9.954,94	15%	22.398,62
1.32	FOA skenerio vidinė jungtis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X8)	Vnt.	15	14.351,48	15%	32.290,83
1.33	FOA skenerio automatinio kalibravimo elementas (gamintojo kodas 710132/10093A)	Vnt.	12	466,10	15%	838,97
1.34	FOA skenerio užsklanda su indukcinio motoru (gamintojo kodas 712004/10004Z-X10)	Vnt.	12	6.623,76	15%	11.922,77
1.35	FOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X11)	Vnt.	12	138,96	15%	250,13
1.36	FOA skenerio vidinio maitinimo modulis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X12)	Vnt.	12	11.259,62	15%	20.267,32
1.37	FOA skenerio IR detektoriaus modulis (IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) (gamintojo kodas 712004/10004Z-X13)	Vnt.	6	19.278,77	15%	17.350,89
1.38	FOA skenerio pagrindas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X14)	Vnt.	12	12.896,26	15%	23.213,27
1.39	FOA skenerio optinė sistema (gamintojo kodas 712004/10004Z-X15)	Vnt.	12	18.365,88	15%	33.058,58
1.40	FOA skenerio matavimų modulis (gamintojo kodas 712004/10004Z-X16)	Vnt.	6	18.386,15	15%	16.547,53
1.41	FOA skenerio metalinis laikiklis R65 / UIC60 (gamintojo kodas 712031/00021A)	Vnt.	12	1.497,68	15%	2.695,82
1.42	Metalinio pabėgio silikoninis šildymo elementas (gamintojo kodas 710132/10194A)	Vnt.	12	1.142,56	15%	2.056,61
1.43	Metalinio pabėgio SKV1 sujungimų dėžutė (gamintojo kodas 712102/00020A)	Vnt.	12	475,75	15%	856,34
1.44	Metalinio pabėgio SKV2 sujungimų dėžutė (gamintojo kodas 712102/00016A)	Vnt.	12	322,31	15%	580,16
1.45	Metalinio pabėgio temperatūros daviklis WTH100 378 (gamintojo kodas 710243/00009A)	Vnt.	12	324,24	15%	583,63
1.46	Metalinio pabėgio pilnas montavimo komplektas, UIC60 ir R65 tipams (gamintojo kodas 712011/00016A)	Vnt.	12	1.972,46	15%	3.550,43
1.47	Metalinio pabėgio skenerio gaubtas su šildymu (UIC60 ir R65 tipams, LG ver.) (gamintojo kodas 712041/00051A)	Vnt.	12	2.270,65	15%	4.087,16
1.48	Metalinio pabėgio skenerio gaubtas su šildymu (R50 tipui, LG ver.) (gamintojo kodas 712041/00058A)	Vnt.	12	2.203,10	15%	3.965,57
1.49	Metalinio pabėgio centrinis dangtis (gamintojo kodas 712041/00039A)	Vnt.	12	447,76	15%	805,97

1.50	Metalinio pabėgio matavimo vartų riedmenų jutiklių tvirtinimo komplektas (gamintojo kodas 712011/10019A)	Vnt.	12	1.259,33	15%	2.266,79
1.51	Metalinio pabėgio riedmenų jutiklių tvirtinimo varžtai BBK22, UIC60 ir R65 bėgių tipui (gamintojo kodas 710241/00019C)	Vnt.	15	69,48	15%	156,33
1.52	Metalinio pabėgio riedmenų jutiklių tvirtinimo varžtai BBK17, R50 bėgių tipui (gamintojo kodas 710241/00018B)	Vnt.	15	69,48	15%	156,33
1.53	Metalinio pabėgio specialių padėklių komplektas, UIC60 tipui (gamintojo kodas 731105/00424A)	Vnt.	12	1.294,07	15%	2.329,32
1.54	Metalinio pabėgio specialių padėklių komplektas, R65 tipui (gamintojo kodas 731105/00425A)	Vnt.	12	1.294,07	15%	2.329,32
1.55	Signalinės sistemos riedmenų jutiklis RSR 180 / 250 (gamintojo kodas 712005/10021A)	Vnt.	12	2.086,33	15%	3.755,39
1.56	Signalinės sistemos riedmenų jutiklis RSR 180 / 250 307 (gamintojo kodas 712005/10022A)	Vnt.	12	2.191,52	15%	3.944,73
1.57	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio tvirtinimo apkaba SK140 + 2 BBK22 /R65/UIC60 (gamintojo kodas 710132/10196A)	Vnt.	12	668,75	15%	1.203,74
1.58	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžė (vienkelis) (gamintojo kodas 712102/00018A)	Vnt.	12	1.363,55	15%	2.454,38
1.59	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžė (dvikelis) (gamintojo kodas 712102/00019A)	Vnt.	12	1.388,64	15%	2.499,54
1.60	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugos RSR jutikliams BSI002 (gamintojo kodas 710130/00049A)	Vnt.	12	228,71	15%	411,67
1.61	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugos modulis MT-2FM-RJ12 duomenų linijoms (gamintojo kodas 710130/00049A)	Vnt.	12	162,12	15%	291,82
1.62	Signalinės sistemos garsinė sirena įspėjanti apie atvaž. Traukinį, Klaxon 18-980049 (gamintojo kodas 100896/00019A-X)	Vnt.	12	750,77	15%	1.351,39
1.63	Signalinės sistemos NVS ženklo valdymo modulis (gamintojo kodas 710820/00012B-X)	Vnt.	12	7.918,79	15%	14.253,82
1.64	Signalinės sistemos NVS ženklas (gamintojo kodas 710820/00012B)	Vnt.	12	7.918,79	15%	14.253,82
1.65	Sisteminės spintos pagrindinis kompiuteris IPC (gamintojo kodas SMP16-CPU070)	Vnt.	3	14.668,00	15%	6.600,60
1.66	Sisteminės spintos skenerio kompiuteris Dx (gamintojo kodas 710141/00128A-X)	Vnt.	6	12.917,49	15%	11.625,74
1.67	Sisteminės spintos įtampos kontrolės modulis A2x (gamintojo kodas 710150/00033A-X)	Vnt.	12	871,40	15%	1.568,51
1.68	Sisteminės spintos elektros energijos tiekimo modulis G4x (24VDC) (gamintojo kodas 710228/00013A-X)	Vnt.	12	549,09	15%	988,35
1.69	Sisteminės spintos skenerio kompiuterio maitinimo modulis G5x (gamintojo kodas 710228/00014A-X)	Vnt.	12	985,27	15%	1.773,48
1.70	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo korta A1x (gamintojo kodas 710150/00026A-X)	Vnt.	12	3.269,42	15%	5.884,96
1.71	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo korta A3x (gamintojo kodas 710150/00027A-X)	Vnt.	12	4.403,30	15%	7.925,93
1.72	Sisteminės spintos skenerio maitinimo modulis G6x (gamintojo kodas 710228/00047A-X)	Vnt.	12	2.193,45	15%	3.948,20
1.73	Sisteminės spintos filtrų modulis Z1xx (gamintojo kodas 710150/00028Z-X)	Vnt.	12	2.488,74	15%	4.479,72

1.74	Sisteminės spintos filtrų modulis Z2x (gamintojo kodas 710150/00030A-X)	Vnt.	12	2.251,35	15%	4.052,42
1.75	Sisteminės spintos relė VHx (gamintojo kodas 710253/00006A)	Vnt.	12	42,46	15%	76,43
1.76	Sisteminės spintos optinio signalo konverteris (gamintojo kodas 710150/00037A)	Vnt.	12	2.267,75	15%	4.081,95
1.77	Sisteminės spintos aplinkos temperatūros sensorius MINIPAQ-H (gamintojo kodas 710243/00009A)	Vnt.	12	324,24	15%	583,63
1.78	Sisteminės spintos temperatūros nustatymo modulis (gamintojo kodas 710243/00006A)	Vnt.	12	176,60	15%	317,87
1.79	Sisteminės spintos temperatūros reguliavimo modulis (termostatas) (gamintojo kodas 710125/00098A)	Vnt.	12	39,57	15%	71,22
1.80	Sisteminės spintos ventiliatorių blokas 19" - M2 (gamintojo kodas 710164/00006A)	Vnt.	12	552,95	15%	995,30
1.81	Sisteminės spintos skiriamasis transformatorius pabėgių šild. ir autokalibravimui (gamintojo kodas 710160/00011A)	Vnt.	12	215,20	15%	387,35
1.82	Sisteminės spintos pabėgio temperatūros valdymo modulis (gamintojo kodas 710246/00008A)	Vnt.	12	510,49	15%	918,87
1.83	Sisteminės spintos spintos aušinimo ventiliatorius (gamintojo kodas 710164/00007A)	Vnt.	12	552,95	15%	995,30
1.84	Signalinės spintos signalinės sistemos riedmenų jutiklių sujungimo modulis AMC014 (gamintojo kodas 710150/00086A-X)	Vnt.	12	2.629,63	15%	4.733,33
1.85	Signalinės spintos signalinės sistemos maitinimo modulis 24 VDC (gamintojo kodas 710228/00018A-X)	Vnt.	12	791,30	15%	1.424,34
1.86	Signalinės spintos programuojamas loginis valdiklis B&R CPU 7CP476-020.9 (gamintojo kodas 710150/00078A-X)	Vnt.	6	4.235,39	15%	3.811,85
1.87	Signalinės spintos B&R interfeiso modulis 3IF681.86 (gamintojo kodas 710150/00079A-X)	Vnt.	12	808,67	15%	1.455,61
1.88	Signalinės spintos B&R interfeiso modulis 7IF311.7 (gamintojo kodas 710150/00080A-X)	Vnt.	12	373,46	15%	672,22
1.89	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įvesties modulis 7DI138.70 10DI (gamintojo kodas 710150/00081A-X)	Vnt.	12	238,36	15%	429,04
1.90	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įv./išved. modulis 7DM465.7 16DI/16DA (gamintojo kodas 710150/00082A-X)	Vnt.	12	571,28	15%	1.028,30
1.91	Signalinės spintos protokolo konverteris APC620 (gamintojo kodas 710150/00087A-X)	Vnt.	12	4.983,26	15%	8.969,87
1.92	Signalinės spintos konverteris RS232/RS485 (gamintojo kodas 710246/00010A-X)	Vnt.	12	721,82	15%	1.299,28
1.93	Signalinės spintos Ethernet jungiklis SCALANCE X108 A150 (gamintojo kodas 710141/00137A-X)	Vnt.	12	828,94	15%	1.492,08
1.94	Signalinės spintos GPS modulis (gamintojo kodas 712104/00002A-X)	Vnt.	12	477,68	15%	859,82
1.95	Signalinės spintos aušinimo ventiliatorius (gamintojo kodas 710164/00019A)	Vnt.	12	143,79	15%	258,81
1.96	Duomenų perdavimo modemas ADSL tipo (gamintojo kodas 100896/00004A)	Vnt.	12	1.566,20	15%	2.819,15
1.97	Duomenų perdavimo modemas DSL tipo (gamintojo kodas 100896/00003A)	Vnt.	12	135,10	15%	243,18
1.98	Duomenų perdavimo maršrutizatorius Cisco 800 serija (gamintojo kodas 100896/00005A)	Vnt.	12	1.103,96	15%	1.987,13

1.99	Duomenų perdavimo modemai Motorola Codex 3266 (gamintojo kodas 710230/00006A)	Vnt.	12	1.954,13	15%	3.517,43
1.100	Duomenų perdavimo modemai Devolo Mikrolink 56ki (gamintojo kodas 100896/00008A)	Vnt.	12	909,03	15%	1.636,25
1.101	Duomenų perdavimo nuotolinio prisijungimo įrenginys Moxa NPort 51xx (gamintojo kodas 100896/00014A)	Vnt.	12	287,57	15%	517,63
1.102	Duomenų perdavimo modemai Paton SmartNode 4112 Fx (gamintojo kodas 100896/00007A)	Vnt.	12	1.154,14	15%	2.077,45
1.103	Duomenų perdavimo optinis keitiklis single Mode 30 km. (gamintojo kodas 100896/00036A)	Vnt.	12	892,63	15%	1.606,73
1.104	Duomenų perdavimo komutatorius Linksys SRW224G4 (gamintojo kodas 100896/00011A)	Vnt.	12	1.103,96	15%	1.987,13
1.105	SPKV įrangos LCD monitorius 17" (gamintojo kodas 100896/00013A)	Vnt.	12	418,81	15%	753,86
1.106	SPKV įrangos kompiuteris su specialia CMS programine įranga (gamintojo kodas 100896/00012A)	Vnt.	12	1.302,75	15%	2.344,95
1.107	Elektros tiekimo nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 2000 VA (mait. 20 min.) (gamintojo kodas 100896/00017A)	Vnt.	12	2.634,45	15%	4.742,01
1.108	Elektros tiekimo skiriamą transformatoriaus blokas (gamintojo kodas 100896/00018A)	Vnt.	12	1.790,08	15%	3.222,14
1.109	Elektros tiekimo VAE HOA DS / FOA 400 įrangos maitinimo spinta (gamintojo kodas 122982-000-01)	Vnt.	12	8.803,70	15%	15.846,65
1.110	VAE HOA DS / FOA 400 kalibravimo įrangos RAD TEST 650 / 150 komplektas (gamintojo kodas 710132/00078A)	Vnt.	12	25.104,48	15%	45.188,06
1.111	VAE HOA DS / FOA 400 kalibravimo įrangos geometrijos nustatymo įrenginys (gamintojo kodas 71204000019A)	Vnt.	12	6.958,62	15%	12.525,51
1.112	ATLAS-LG sistemos pagrindinis industrinis ATLAS-LG PC (gamintojo kodas S-02000652-000)	Vnt.	6	7.641,84	15%	6.877,65
1.113	ATLAS-LG sistemos spintoje montuojamas 12" TFT monitorius (gamintojo kodas S-02000645-000)	Vnt.	6	864,64	15%	778,18
1.114	ATLAS-LG sistemos UPS 1000VA 19" 2HE SST standartinis (gamintojo kodas S-02000014-000-T)	Vnt.	12	1.794,90	15%	3.230,82
1.115	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklis RSR122 (gamintojo kodas S-02000155-000-T)	Vnt.	12	2.507,07	15%	4.512,73
1.116	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklio RSR122 prijungimo korta (gamintojo kodas S-07008001-000)	Vnt.	12	2.207,92	15%	3.974,26
1.117	ATLAS-LG sistemos apsauginiai skydai (gamintojo kodas S-09908003-000)	Vnt.	12	1.646,29	15%	2.963,32
1.118	ATLAS-LG sistemos Tenzo daviklis (be pakeitimo darbų) (gamintojo kodas S-02008002-000)	Vnt.	12	6.460,68	15%	11.629,22
1.119	ATLAS-LG sistemos DMS kabelių jungtis serija 423, kištuko tipo (gamintojo kodas S-07208000-000)	Vnt.	12	24,13	15%	43,43
1.120	ATLAS-LG sistemos DMS kabelių jungtis serija 423, lizdo tipo (gamintojo kodas S-07208001-000)	Vnt.	12	24,13	15%	43,43
1.121	ATLAS-LG sistemos ATLAS B-Box DMS-sujungimo korta (gamintojo kodas S-02008003-000)	Vnt.	12	130,28	15%	234,50
1.122	ATLAS-LG sistemos maitinimo modulis 24V / 1,25A (gamintojo kodas S-06300040-000)	Vnt.	12	293,36	15%	528,05

1.123	ATLAS-LG sistemos sujungimo korta RMS MGC 8 kanalų (gamintojo kodas S-02000650-000-T)	Vnt.	12	6.001,34	15%	10.802,40
1.124	ATLAS-LG sistemos matavimo korta MGC 8 kanalų (gamintojo kodas S-02000649-000-T)	Vnt.	6	6.006,16	15%	5.405,54
1.125	ATLAS-LG sistemos sujungimo korta (0 - 10 V) MGC 8 kanalų (gamintojo kodas S-02000660-000-T)	Vnt.	6	2.899,83	15%	2.609,84
1.126	ATLAS-LG sistemos MGC modulis 32 kanalai DMS (gamintojo kodas S-02000651-000)	Vnt.	6	35.878,70	15%	32.290,83
2.	RAKP dalių/blokų remontas					
2.1	HOA skenerio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X)	Vnt.	3	29.299,33	65%	57.133,69
2.2	HOA skenerio dažymas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X1)	Vnt.	12	1.051,85	65%	8.204,43
2.3	HOA skenerio amortizatoriaus remontas (gamintojo kodas 710132/10181A)	Vnt.	15	7,62	65%	74,33
2.4	HOA skenerio korpuso remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X3)	Vnt.	12	6.844,75	65%	53.389,01
2.5	HOA skenerio šildymo temperatūros jutiklio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X5)	Vnt.	12	324,24	65%	2.529,07
2.6	HOA skenerio maitinimo jungties remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X6)	Vnt.	12	7.326,28	65%	57.144,98
2.7	HOA skenerio duomenų perdavimo jungties remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X7)	Vnt.	12	7.326,28	65%	57.144,98
2.8	HOA skenerio vidinės skenerio jungties remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X8)	Vnt.	12	9.684,74	65%	75.540,97
2.9	HOA skenerio užsklandos su indukcinio motoru remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X10)	Vnt.	12	4.616,56	65%	36.009,17
2.10	HOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklio remontas (gamintojo kodas 100896/00040A)	Vnt.	12	138,96	65%	1.083,89
2.11	HOA skenerio besisukančio veidrodėlio variklio modulio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X12)	Vnt.	12	1.977,29	65%	15.422,82
2.12	HOA skenerio besisukančio mažojo veidrodėlio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X13)	Vnt.	12	466,10	65%	3.635,54
2.13	HOA skenerio besisukančio didžiojo veidrodėlio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X14)	Vnt.	12	496,98	65%	3.876,41
2.14	HOA skenerio vidinio maitinimo modulio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X15)	Vnt.	6	6.984,67	65%	27.240,21
2.15	HOA skenerio matavimų modulio remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X16)	Vnt.	6	17.382,55	65%	67.791,93
2.16	HOA skenerio IR detektoriaus modulio (vibruojantis veidrodėlis, IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X17)	Vnt.	6	17.382,55	65%	67.791,93
2.17	HOA skenerio optinės sistemos remontas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X18)	Vnt.	12	16.358,68	65%	127.597,70
2.18	HOA skenerio optikos reguliavimas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X20)	Vnt.	12	1.204,32	65%	9.393,70
2.19	HOA skenerio veidrodėlių išstatymas 90° kampu (gamintojo kodas 712003/10007Z-X21)	Vnt.	12	1.103,96	65%	8.610,89
2.20	HOA skenerio išorinės ir vidinės lentelių suvienodinimas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X22)	Vnt.	12	1.124,23	65%	8.768,96
2.21	HOA skenerio programinės įrangos atnaujinimas (gamintojo kodas 712003/10007Z-X23)	Vnt.	12	1.364,51	65%	10.643,18

2.22	HOA skenerio pilnas testavimas panaudojant vibracinį stalą (gamintojo kodas 712003/10007Z-X24)	Vnt.	12	1.204,32	65%	9.393,70
2.23	FOA skenerio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X)	Vnt.	6	21.226,14	65%	82.781,95
2.24	FOA skenerio amortizatoriaus remontas (gamintojo kodas 710132/10341A)	Vnt.	15	6,66	65%	64,92
2.25	FOA skenerio korpuso remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X3)	Vnt.	15	5.118,36	65%	49.904,01
2.26	FOA skenerio šildymo temperatūros jutiklio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X5)	Vnt.	12	324,24	65%	2.529,07
2.27	FOA skenerio maitinimo jungties remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X6)	Vnt.	15	5.941,51	65%	57.929,67
2.28	FOA skenerio duomenų perdavimo jungties remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X7)	Vnt.	15	5.941,51	65%	57.929,67
2.29	FOA skenerio vidinės jungties remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X8)	Vnt.	15	8.630,96	65%	84.151,86
2.30	FOA skenerio automatinio kalibravimo elemento remontas (gamintojo kodas 710132/10093A)	Vnt.	12	469,96	65%	3.665,65
2.31	FOA skenerio užsklandos su indukciniu motoru remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X10)	Vnt.	12	4.616,56	65%	36.009,17
2.32	FOA skenerio užsklandos galinės padėties jutiklio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X11)	Vnt.	12	139,93	65%	1.091,42
2.33	FOA skenerio vidinio maitinimo modulio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X12)	Vnt.	12	6.181,79	65%	48.217,96
2.34	FOA skenerio IR detektoriaus modulio (IR detektorius, IR detektoriaus aušinimo modulis) remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X13)	Vnt.	6	15.254,72	65%	59.493,41
2.35	FOA skenerio pagrindo remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X14)	Vnt.	12	9.233,12	65%	72.018,34
2.36	FOA skenerio optinės sistemos remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X15)	Vnt.	12	12.273,84	65%	95.735,91
2.37	FOA skenerio matavimų modulio remontas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X16)	Vnt.	6	15.254,72	65%	59.493,41
2.38	FOA skenerio optikos reguliavimas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X17)	Vnt.	12	1.204,32	65%	9.393,70
2.39	FOA skenerio išorinės ir vidinės lentelių suvienodinimas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X18)	Vnt.	12	1.124,23	65%	8.768,96
2.40	FOA skenerio programinės įrangos atnaujinimas (gamintojo kodas 712004/10004Z-X19)	Vnt.	12	1.364,51	65%	10.643,18
2.41	FOA skenerio pilnas testavimas panaudojant vibracinį stalą (gamintojo kodas 712004/10004Z-X20)	Vnt.	12	1.204,32	65%	9.393,70
2.42	Metalinio pabėgio SKV1 sujungimų dėžutės remontas (gamintojo kodas 712102/00020A)	Vnt.	12	475,75	65%	3.710,81
2.43	Metalinio pabėgio SKV2 sujungimų dėžutės remontas (gamintojo kodas 712102/00016A)	Vnt.	12	322,31	65%	2.514,02
2.44	Metalinio pabėgio temperatūros daviklio WTH100 378 remontas (gamintojo kodas 710243/00009A)	Vnt.	12	324,24	65%	2.529,07
2.45	Metalinio pabėgio skenerio gaubto su šildymu (UIC60 ir R65 tipams, LG ver.) remontas (gamintojo kodas 712041/00051A)	Vnt.	12	2.271,61	65%	17.718,56
2.46	Metalinio pabėgio skenerio gaubto su šildymu (R50 tipui, LG ver.) remontas (gamintojo kodas 712041/00058A)	Vnt.	12	2.204,06	65%	17.191,67
2.47	Metalinio pabėgio centrinio dangčio remontas (gamintojo kodas 712041/00039A)	Vnt.	12	447,76	65%	3.492,53

2.48	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio RSR 180 / 250 remontas (gamintojo kodas 712005/10021A)	Vnt.	12	2.086,33	65%	16.273,37
2.49	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio RSR 180 / 250 307 remontas (gamintojo kodas 712005/10022A)	Vnt.	12	2.191,52	65%	17.093,82
2.50	Signalinės sistemos riedmenų jutiklio tvirtinimo apkabos SK140 + 2 BBK22 /R65/UIC60 remontas (gamintojo kodas 710132/10196A)	Vnt.	12	669,71	65%	5.223,74
2.51	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžės (vienkelio) remontas (gamintojo kodas 712102/00018A)	Vnt.	12	1.363,55	65%	10.635,65
2.52	Signalinės sistemos SKV3 sujungimo dėžės (dvikelio) remontas (gamintojo kodas 712102/00019A)	Vnt.	12	1.388,64	65%	10.831,35
2.53	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugų RSR jutikliams BSI002 remontas (gamintojo kodas 710130/00049A)	Vnt.	12	228,71	65%	1.783,90
2.54	Signalinės sistemos viršįtampių apsaugos modulio MT-2FM-RJ12 duomenų linijoms remontas (gamintojo kodas 710130/00049A)	Vnt.	12	162,12	65%	1.264,54
2.55	Signalinės sistemos garsinės sirenos, įspėjančios apie atvaž. traukinį, Klaxon 18-980049, remontas (gamintojo kodas 100896/00019A-X)	Vnt.	12	750,77	65%	5.856,01
2.56	Signalinės sistemos NVS ženklo valdymo modulio remontas (gamintojo kodas 710820/00012B-X)	Vnt.	12	5.433,92	65%	42.384,54
2.57	Signalinės sistemos NVS ženklo remontas (gamintojo kodas 710820/00012B)	Vnt.	12	7.917,83	65%	61.759,04
2.58	Sisteminės spintos pagrindinio kompiuterio IPC remontas (gamintojo kodas SMP16-CPU070)	Vnt.	3	7.816,50	65%	15.242,18
2.59	Sisteminės spintos skenerio kompiuterio Dx remontas (gamintojo kodas 710141/00128A-X)	Vnt.	3	8.058,72	65%	15.714,49
2.60	Sisteminės spintos įtampos kontrolės modulio A2x remontas (gamintojo kodas 710150/00033A-X)	Vnt.	12	871,40	65%	6.796,88
2.61	Sisteminės spintos elektros energijos tiekimo modulio G4x (24VDC) remontas (gamintojo kodas 710228/00013A-X)	Vnt.	12	549,09	65%	4.282,86
2.62	Sisteminės spintos skenerio kompiuterio maitinimo modulio G5x remontas (gamintojo kodas 710228/00014A-X)	Vnt.	12	985,27	65%	7.685,07
2.63	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo kortos A1x remontas (gamintojo kodas 710150/00026A-X)	Vnt.	12	3.269,42	65%	25.501,48
2.64	Sisteminės spintos riedmenų jutiklių prijungimo kortos A3x remontas (gamintojo kodas 710150/00027A-X)	Vnt.	12	4.403,30	65%	34.345,70
2.65	Sisteminės spintos skenerio maitinimo modulio G6x remontas (gamintojo kodas 710228/00047A-X)	Vnt.	12	2.193,45	65%	17.108,87
2.66	Sisteminės spintos filtrų modulio Z1xx remontas (gamintojo kodas 710150/00028Z-X)	Vnt.	12	2.488,74	65%	19.412,13
2.67	Sisteminės spintos filtrų modulio Z2x remontas (gamintojo kodas 710150/00030A-X)	Vnt.	12	2.252,31	65%	17.568,02
2.68	Sisteminės spintos relės VHx remontas (gamintojo kodas 710253/00006A)	Vnt.	12	42,46	65%	331,19
2.69	Sisteminės spintos optinio signalo konverterio remontas (gamintojo kodas 710150/00037A)	Vnt.	12	2.267,75	65%	17.688,45
2.70	Sisteminės spintos aplinkos temperatūros sensoriaus MINIPAQ-H remontas (gamintojo kodas 710243/00009A)	Vnt.	12	324,24	65%	2.529,07

2.71	Sisteminės spintos temperatūros nustatymo modulio remontas (gamintojo kodas 710243/00006A)	Vnt.	12	176,60	65%	1.377,44
2.72	Sisteminės spintos temperatūros reguliavimo modulio (termostato) remontas (gamintojo kodas 710125/00098A)	Vnt.	12	37,64	65%	293,55
2.73	Sisteminės spintos ventiliatorių bloko 19" - M2 remontas (gamintojo kodas 710164/00006A)	Vnt.	12	552,95	65%	4.312,97
2.74	Sisteminės spintos skiriamojo transformatoriaus pabėgių šild. ir autokalibravimui remontas (gamintojo kodas 710160/00011A)	Vnt.	12	215,20	65%	1.678,52
2.75	Sisteminės spintos pabėgio temperatūros valdymo modulio remontas (gamintojo kodas 710246/00008A)	Vnt.	12	510,49	65%	3.981,78
2.76	Sisteminės spintos spintos aušinimo ventiliatoriaus remontas (gamintojo kodas 710164/00007A)	Vnt.	12	552,95	65%	4.312,97
2.77	Signalinės spintos signalinės sistemos riedmenų jutiklių sujungimo modulio AMC014 remontas (gamintojo kodas 710150/00086A-X)	Vnt.	12	1.994,66	65%	15.558,31
2.78	Signalinės spintos signalinės sistemos maitinimo modulio 24 VDC remontas (gamintojo kodas 710228/00018A-X)	Vnt.	12	790,34	65%	6.164,61
2.79	Signalinės spintos programuojamo loginio valdiklio B&R CPU 7CP476-020.9 remontas (gamintojo kodas 710150/00078A-X)	Vnt.	6	2.327,58	65%	9.077,56
2.80	Signalinės spintos B&R interfeiso modulio 3IF681.86 remontas (gamintojo kodas 710150/00079A-X)	Vnt.	12	808,67	65%	6.307,63
2.81	Signalinės spintos B&R interfeiso modulio 7IF311.7 remontas (gamintojo kodas 710150/00080A-X)	Vnt.	12	373,46	65%	2.912,95
2.82	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įvesties modulio 7DI138.70 10DI remontas (gamintojo kodas 710150/00081A-X)	Vnt.	12	239,32	65%	1.866,70
2.83	Signalinės spintos B&R skaitmeninio signalo įv./išved. modulio 7DM465.7 16DI/16DA remontas (gamintojo kodas 710150/00082A-X)	Vnt.	12	571,28	65%	4.455,98
2.84	Signalinės spintos protokolo konverterio APC620 remontas (gamintojo kodas 710150/00087A-X)	Vnt.	12	3.979,66	65%	31.041,35
2.85	Signalinės spintos konverterio RS232/RS485 remontas (gamintojo kodas 710246/00010A-X)	Vnt.	12	721,82	65%	5.630,20
2.86	Signalinės spintos Ethernet jungiklio SCALANCE X108 A150 remontas (gamintojo kodas 710141/00137A-X)	Vnt.	12	828,94	65%	6.465,69
2.87	Signalinės spintos GPS modulio remontas (gamintojo kodas 712104/00002A-X)	Vnt.	12	477,68	65%	3.725,87
2.88	Signalinės spintos aušinimo ventiliatoriaus remontas (gamintojo kodas 710164/00019A)	Vnt.	12	143,79	65%	1.121,52
2.89	Duomenų perdavimo modemo ADSL tipo remontas (gamintojo kodas 100896/00004A)	Vnt.	12	1.566,20	65%	12.216,32
2.90	Duomenų perdavimo modemo DSL tipo remontas (gamintojo kodas 100896/00003A)	Vnt.	12	135,10	65%	1.053,78
2.91	Duomenų perdavimo maršrutizatoriaus Cisco 800 serija remontas (gamintojo kodas 100896/00005A)	Vnt.	12	1.103,96	65%	8.610,89
2.92	Duomenų perdavimo modemo Motorola Codex 3266 remontas (gamintojo kodas 710230/00006A)	Vnt.	12	2.032,29	65%	15.851,86
2.93	Duomenų perdavimo modemo Devolo Mikrolink 56ki remontas (gamintojo kodas 100896/00008A)	Vnt.	12	909,03	65%	7.090,43

2.94	Duomenų perdavimo nuotolinio prisijungimo įrenginio Moxa NPort 51xx remontas (gamintojo kodas 100896/00014A)	Vnt.	12	287,57	65%	2.243,05
2.95	Duomenų perdavimo modemo Paton SmartNode 4112 Fx remontas (gamintojo kodas 100896/00007A)	Vnt.	12	1.154,14	65%	9.002,29
2.96	Duomenų perdavimo optinio keitiklio single Mode 30 km. remontas (gamintojo kodas 100896/00036A)	Vnt.	12	892,63	65%	6.962,48
2.97	Duomenų perdavimo komutatoriaus Linksys SRW224G4 remontas (gamintojo kodas 100896/00011A)	Vnt.	12	1.103,96	65%	8.610,89
2.98	SPKV įrangos LCD monitoriaus 17" remontas (gamintojo kodas 100896/00013A)	Vnt.	12	418,81	65%	3.266,72
2.99	SPKV įrangos kompiuterio su specialia CMS programine įranga remontas (gamintojo kodas 100896/00012A)	Vnt.	12	1.302,75	65%	10.161,45
2.100	Elektros tiekimo nepertraukiamo maitinimo šaltinio, 2000 VA (mait. 20 min.), remontas (gamintojo kodas 100896/00017A)	Vnt.	12	2.634,45	65%	20.548,71
2.101	Elektros tiekimo skiriamojo transformatoriaus bloko remontas (gamintojo kodas 100896/00018A)	Vnt.	12	1.790,08	65%	13.962,59
2.102	VAE HOA DS / FOA 400 kalibravimo įrangos geometrijos nustatymo įrenginio remontas (gamintojo kodas 71204000019A)	Vnt.	12	7.236,54	65%	56.444,97
2.103	ATLAS-LG sistemos pagrindinio industrinio ATLAS-LG PC remontas (gamintojo kodas S-02000652-000)	Vnt.	6	7.641,84	65%	29.803,16
2.104	ATLAS-LG sistemos spintoje montuojamas 12" TFT monitoriaus remontas (gamintojo kodas S-02000645-000)	Vnt.	6	864,64	65%	3.372,10
2.105	ATLAS-LG sistemos UPS 1000VA 19" 2HE SST standartinio remontas (gamintojo kodas S-02000014-000-T)	Vnt.	12	1.794,90	65%	14.000,22
2.106	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklio RSR122 remontas (gamintojo kodas S-02000155-000-T)	Vnt.	12	2.507,07	65%	19.555,15
2.107	ATLAS-LG sistemos riedmenų jutiklio RSR122 prijungimo kortos remontas (gamintojo kodas S-07008001-000)	Vnt.	12	1.594,18	65%	12.434,60
2.108	ATLAS-LG sistemos apsauginių skydų remontas (gamintojo kodas S-09908003-000)	Vnt.	12	1.582,60	65%	12.344,28
2.109	ATLAS-LG sistemos Tenzo daviklio (be pakeitimo darbų) remontas (gamintojo kodas S-02008002-000)	Vnt.	12	6.460,68	65%	50.393,27
2.110	ATLAS-LG sistemos ATLAS B-Box DMS-sujungimo kortos remontas (gamintojo kodas S-02008003-000)	Vnt.	12	130,28	65%	1.016,15
2.111	ATLAS-LG sistemos maitinimo modulio 24V / 1,25A remontas (gamintojo kodas S-06300040-000)	Vnt.	12	293,36	65%	2.288,21
2.112	ATLAS-LG sistemos sujungimo kortos RMS MGC 8 kanalų remontas (gamintojo kodas S-02000650-000-T)	Vnt.	12	5.002,56	65%	39.019,97
2.113	ATLAS-LG sistemos matavimo kortos MGC 8 kanalų remontas (gamintojo kodas S-02000649-000-T)	Vnt.	6	5.002,56	65%	19.509,98
2.114	ATLAS-LG sistemos sujungimo kortos (0 - 10 V) MGC 8 kanalų remontas (gamintojo kodas S-02000660-000-T)	Vnt.	6	2.157,74	65%	8.415,19
2.115	ATLAS-LG sistemos MGC modulio 32 kanalai DMS remontas (gamintojo kodas S-02000651-000)	Vnt.	6	35.878,70	65%	139.926,93

3.	RAKP techninio palaikymo paslaugos					
3.1	Programinės įrangos palaikymas ir koregavimas (klaidų ir trūkumų programinėje įrangoje taisymas bei programinės įrangos koregavimas, instrukcijų programinės įrangos pakeitimams įdiegti parengimas, techninės konsultacijos įrenginių veikimo, diagnostikos, gedimų šalinimo klausimais, gedimų diagnostika (atliekama nuotoliniu būdu arba betarpiškai įrenginių įrengimo vietoje) ir rekomendacijų jiems pašalinti pateikimas.	Mėn.	36	4.000,00	20%	28.800,00
Bendra pirkimo objekto kaina be PVM						3.386.587,60
PVM						711.183,40
Bendra pirkimo objekto kaina su PVM						4.097.770,99

Generalinis direktorius

Prokuristas