

SVARSTYKLIŲ PIRKIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendra informacija

1. Perkančioji organizacija perka:

1.1. kranines svarstyklės su kablo fiksavimu ir EB tipo patvirtinimu (**2 vnt.**);

1.2. platformines svarstyklės su EB tipo patvirtinimu (**2 vnt.**);

1.3. precizinės svarstyklės su spausdintuvu, lagaminu bei EB tipo patvirtinimu (**2 vnt.**).

2. Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas.

Įrodymui, **kartu su pasiūlymu**, pateikiami gamintojų siūlomų prekių techniniai aprašai, naudojimo instrukcijos/aprašymai ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Prekių pristatymo metu pateikiamos naudojimo instrukcijos anglų arba lietuvių kalba.

3. Prekės turi atitikti 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo(aktuali redakcija) reikalavimus. Svarstyklių gamintojų atitikties deklaracijas privaloma pateikti pristatant prekes.

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai	Parametrų reikšmės	Siūlomi parametrai* (pildo tiekėjas)
1. Kraninės svarstyklės su kablo fiksavimu ir EB tipo patvirtinimu			
1.1.	Kraninės svarstyklės su kablo fiksavimu ir EB tipo patvirtinimu	Gamintojas ir modelio pavadinimas	KERN HFO 1.5T0.5M
1.2.	Tikslumo klasė	III klasė	III klasė (žr. HFO_1_5T0_5M.pdf 1 psl.)
1.3.	Maksimali svėrimo riba	1500 kg	1500 kg (žr. HFO_1_5T0_5M.pdf 1 psl.)
1.4.	Minimali svėrimo masė	10 kg	10 kg (žr. HFO_1_5T0_5M.pdf 1 psl.)
1.5.	Patikros padalos vertė	e = 500 g	e = 500 g (žr. HFO_1_5T0_5M.pdf 1 psl.)
1.6.	Padalos vertė	d = 500 g	d = 500 g (žr. HFO_1_5T0_5M.pdf 1 psl.)
1.7.	Išorinis kalibravimas	Būtinai	Išorinis kalibravimas (žr. HFO_1_5T0_5M.pdf 1 psl.)
1.8.	Skaitmeninis ekranas	Būtinai	Skaitmeninis ekranas (žr. hfo.pdf 1 psl.)
1.9.	Aplinkos sąlygos	Drėgmė – ne siauresniame intervale nei nuo 0% iki 80%. Temperatūra – ne siauresniame intervale nei nuo -10 °C iki +40 °C	Drėgmė – nuo 0% iki 80%. Temperatūra – nuo -10 °C iki +40 °C (žr. HFO_1_5T0_5M.pdf 1 psl.)
1.10.	Europinis sertifikatas (CE ženklas) arba lygiavertis, papildomas metrologinis ženklas, kurį sudaro	Būtinai	Europinis sertifikatas (CE ženklas), papildomas metrologinis ženklas, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo

	stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys, notifikuotos įstaigos, atlikusios svarstyklių tipo įvertinimą ir pirminę patikrą, identifikavimo numeris		metų skaitmenys, notifikuotos įstaigos, atlikusios svarstyklių tipo įvertinimą ir pirminę patikrą, identifikavimo numeris. (žr. CE-hfo.pdf 1 psl.)
1.11.	Pirminė patikra (III klasė), aprašymas ir naudojimo instrukcija (anglų arba lietuvių kalba)	Būtina	Pirminė patikra (III klasė), aprašymas ir naudojimo instrukcija (anglų kalba)
1.12.	Kitos sąlygos		
1.12.1.	Garantija svarstyklėms	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai
1.12.2.	Pristatymo terminas	Ne daugiau kaip 5 savaitės	5 savaitės
1.12.3	Į kainą įskaičiuoti prekės pristatymo ir personalo apmokymo kaštai	Būtina	Į kainą įskaičiuoti prekės pristatymo ir personalo apmokymo kaštai
2. Platforminės svarstyklės su EB tipo patvirtinimu.			
2.1.	Platforminės svarstyklės su EB tipo patvirtinimu	Gamintojas ir modelio pavadinimas	KERN SFE 100K-2XLNM
2.2.	Tikslumo klasė	III klasė	III klasė (žr. SFE_100K-2XLNM.pdf 1 psl.)
2.3.	Maksimali svėrimo riba	150 kg	150 kg (žr. SFE_100K-2XLNM.pdf 1 psl.)
2.4.	Patikros padalos vertė	e = 50 g	e = 50 g (žr. SFE_100K-2XLNM.pdf 1 psl.)
2.5	Padalos vertė	d = 50 g	d = 50 g (žr. SFE_100K-2XLNM.pdf 1 psl.)
2.6.	Svėrimo platformos matmenys	650x550x150 ±50 mm	650x500x140 mm (žr. SFE_100K-2XLNM.pdf 1 psl.)
2.7.	Svėrimo plokštės medžiaga	Nerūdijantis plienas, padengtas silikonine danga	Nerūdijantis plienas, padengtas silikonine danga (žr. sfe.pdf 1 psl.)
2.8.	Apsauga nuo dulkių ir purškimo	IP65	IP65 (žr. SFE_100K-2XLNM.pdf 1 psl.)
2.9.	Išorinis kalibravimas	Būtinasis	Išorinis kalibravimas (žr. SFE_100K-2XLNM.pdf 1 psl.)
2.10.	Skaitmeninis ekranas	Būtinasis	Skaitmeninis ekranas (žr. sfe.pdf 1 psl.)
2.11.	Aplinkos sąlygos	Drėgmė – ne siauresniame intervale nei nuo 0% iki 80%. Temperatūra – ne siauresniame intervale	Drėgmė – nuo 0% iki 80%. Temperatūra – nuo -10 °C iki +40 °C (žr. SFE_100K-2XLNM.pdf 1 psl.)

		nei nuo -10 °C iki +40 °C	
2.12.	Europinis sertifikatas (CE ženklas) arba lygiavertis, papildomas metrologinis ženklas, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys, notifikuotos įstaigos, atlikusios svarstyklių tipo įvertinimą ir pirminę patikrą, identifikavimo numeris	Būtinai	Europinis sertifikatas (CE ženklas, papildomas metrologinis ženklas, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys, notifikuotos įstaigos, atlikusios svarstyklių tipo įvertinimą ir pirminę patikrą, identifikavimo numeris (žr. CE-sfe.pdf 1 psl.))
2.13.	Pirminė patikra (III klasė), aprašymas ir naudojimo instrukcija (anglų arba lietuvių kalba)	Būtina	Pirminė patikra (III klasė), aprašymas ir naudojimo instrukcija (anglų kalba)
2.14.	Kitos sąlygos		
2.14.1.	Garantija svarstyklėms	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai
2.14.2.	Pristatymo terminas	Ne daugiau kaip 5 savaitės	5 savaitės
2.14.3.	Į kainą įskaičiuoti prekės pristatymo ir personalo apmokymo kaštai	Būtina	Į kainą įskaičiuoti prekės pristatymo ir personalo apmokymo kaštai
3. Precizinės svarstyklės su spausdintuvu, lagaminu bei EB tipo patvirtinimu.			
3.1.	Precizinės svarstyklės su spausdintuvu, lagaminu bei EB tipo patvirtinimu	Gamintojas ir modelio pavadinimas	RADWAG PS 6100.R2.M
3.2.	Tikslumo klasė	II klasė	II klasė (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 2 psl.)
3.3.	Maksimali svėrimo riba	Ne mažiau kaip 6000 g	6100 g (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 1 psl.)
3.4.	Minimali svėrimo masė	Ne daugiau kaip 0,5 g	0,5 g (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 1 psl.)
3.5.	Patikros padalos vertė	e = 0,1 g	e = 0,1 g (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 1 psl.)
3.6.	Padalos vertė	d = 0,01 g	d = 0,01 g (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 1 psl.)

3.7.	Svėrimo platformos matmenys	Ne mažiau nei 180 x 180 mm	195 x 195 mm (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 2 psl.))
3.8.	Svėrimo plokštės medžiaga	Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga	Nerūdijantis plienas (žr. Stainlesssteel.pdf 2 psl.))
3.9.	Skaitmeninis ekranas	Būtinasis	Skaitmeninis ekranas (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 1 psl.))
3.10.	Kalibravimas	Vidinis	Vidinis (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 2 psl.))
3.11.	Aplinkos sąlygos	Drėgmė – ne siauresniame intervale nei nuo 40% iki 80%. Temperatūra – ne siauresniame intervale nei nuo -10°C iki +40°C	Drėgmė – nuo 40% iki 80%. Temperatūra nuo +10°C iki +40°C (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 2 psl.))
3.12.	Jungtys	USB-A, USB-B, 2xRS232, WiFi	USB-A, USB-B, 2xRS232, WiFi (žr. RADWAG_Data_Sheet_PS 6100.R2.M.pdf 2 psl.))
3.13.	Spausdintuvas	Terminis, kuris spausdina pagrindinę su svėrimu susijusią informaciją, tokią kaip: data, laikas, eilės numeris, svoris, matavimo vieneto simbolis	Terminis, kuris spausdina pagrindinę su svėrimu susijusią informaciją, tokią kaip: data, laikas, eilės numeris, svoris, matavimo vieneto simbolis (žr. R-Series-User-Manual-EN.pdf 22 psl. Ir Epson-TM-T20III-Series-datasheet.pdf 1 psl.))
3.14.	Kabeliai ir adapteriai	Reikalingi svarstyklių sujungimui su spausdintuvu ir kompiuterio USB-A sąsaja	Reikalingi svarstyklių sujungimui su spausdintuvu ir kompiuterio USB-A sąsaja (žr. RADWAG_Data_Sheet_PT0238 USB Cable Type A-B.pdf)
3.15.	Programinė įranga	Svėrimo duomenų perkėlimui į PDF, XLS, CSV, text formatus ir grafinius failus	Svėrimo duomenų perkėlimui į PDF, XLS, CSV, text formatus ir grafinius failus (žr. RADWAG_Data_Sheet_R-Lab.pdf 2 psl.))
3.16.	Transportavimo lagaminas	Kietas transportavimo lagaminas, skirtas siūlomoms svarstyklėms	Kietas transportavimo lagaminas, skirtas siūlomoms svarstyklėms (žr. RADWAG_Data_Sheet_Suitcase for PS-WLC-WTC Balances .pdf 1 psl.))
3.17.	Europinis sertifikatas (CE ženklas) arba lygiavertis, papildomas metrologinis ženklas, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta	Būtinasis	Europinis sertifikatas (CE ženklas), papildomas metrologinis ženklas, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys, notifikuotos

	didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys, notifikuotos įstaigos, atlikusios svarstyklių tipo įvertinimą ir pirminę patikrą, identifikavimo numeris		įstaigos, atlikusios svarstyklių tipo įvertinimą ir pirminę patikrą, identifikavimo numeris (žr. CE-RADWAG.pdf)
3.18.	Pirminė patikra (II klasė), aprašymas ir naudojimo instrukcija (anglų arba lietuvių kalba)	Būtina	Pirminė patikra (II klasė), aprašymas ir naudojimo instrukcija (anglų kalba)
3.19.	Kitos sąlygos		
3.19.1	Garantija svarstyklėms	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai
3.19.2.	Pristatymo terminas	Ne daugiau kaip 5 savaitės	5 savaitės
3.19.3.	Į kainą įskaičiuoti prekės pristatymo, patikros ir personalo apmokymo kaštai.	Būtina	Į kainą įskaičiuoti prekės pristatymo, patikros ir personalo apmokymo kaštai.

**Reikalinga įrašyti tikslų siūlomos Prekės aprašymą. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyta tik „Taip“, „Atitinka“ ir pan., bus vertinami, kaip neatitinkantys pasiūlymo pateikimo reikalavimų.*

Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame Perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų Prekių atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją ir/ar siūlomų Prekių pavyzdžius.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Rubčinskas
(Vardas ir pavardė)

