

OLYMPUS

Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas įm.k. 304103972,
Olympus Sverige Aktiebolag įm.k. 9000273809 PVM kodas LT100009813015
Liudviko Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius, Tel. 2330021, Faks: 2395468

PASIŪLYMAS DĖL ĮRANGOS REMONTO

2023 03 21

Data:

Aparatui: ***Vaizdo kolonoskopas CF-Q165L***

Pavadinimas

2404965

qamyklinis numeris

Priklausančiam: ***Kėdainių ligoninė, VŠĮ***

Budrio g. 5, 57164 Kėdainiai

Atliktas techninės būklės patikrinimas ir nustatyta:

- *Susidėvėjęs CCD vaizdo elementas - trikdžiai vaizde (1 pav.);*
- *Susidėvėjęs CCD vaizdo elemento lęšis - mechaninis poveikis (2 pav.);*
- *Trūkusi endoskopo valdymo traukių fiksacijos plokštė - mechaninis poveikis;*
- *Susidėvėjusi įvedamoji dalis - raukšlės (cheminis, mechaninis poveikis) (3 pav.);*
- *Susidėvėjusi lanksčiosios dalies gumytė - cheminis, mechaninis poveikis;*
- *Susidėvėjęs distalinės dalies gaubtelis – nepakankama el. varžos izoliacija;*
- *Susidėvėjęs universalus laidas - cheminis, mechaninis poveikis;*

Patikimam įrenginio darbui užtikrinti būtina pakeisti šias detales:

Remonto komplektas OLI-3604:

- *Įvedamoji dalis, lanksčioji dalis su oro/vandens, atsiurbimo, biopsiniu kanalais, valdymo traukėmis bei apšvietimo pluoštu ir CCD vaizdo elementu;*
- *CCD vaizdo elemento lęšis;*
- *Endoskopo valdymo traukių fiksacijos plokštė;*
- *Lanksčiosios dalies gumytė;*
- *Distalinės dalies gaubtelis;*
- *Universalus laidas;*

Remonto kaina (įskaitant PVM 21%): 8810,14 EUR

*Remontas atliekamas naujomis, originaliomis detalėmis pagal gamintojo technologiją.
Remonto darbams ir detalėms suteikiame 6 mėnesių garantiją*

**Olympus
(atstovas):**

Parašas

***Povilas Rušinskas, Medicininės įrangos serviso
inžinierius***

Pavardė, pareigos


**Olympus
(atstovas):**

Egidijus Gadeikis, Serviso vadovas

Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas įm.k. 304103972,
Olympus Sverige Aktiebolag įm.k. 9000273809 PVM kodas LT100009813015
Liudviko Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius, Tel. 2330021, Faks: 2395468

Parašas

Pavardė, pareigos



1 pav. Trikdžiai vaizde



2 pav. Susidėvėjęs CCD vaizdo elemento lęšis

Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas įm.k. 304103972,
Olympus Sverige Aktiebolag įm.k. 9000273809 PVM kodas LT100009813015
Liudviko Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius, Tel. 2330021, Faks: 2395468



3 pav. Susidėvėjusi įvedamoji dalis – raukšlės