

TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS, KALIBRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Pasiūlymo priedas Nr. 2

| Eil. Nr.                                       | Matavimo priemonės pavadinimas | Tipas                                                                                                     | Kalibruojami taškai | Patikra/<br>Kalibravimas | Kiekis*<br>vnt. | Paslaugos akreditavimas<br>(žymėti taip/ne) | Reikalavimo atitikimas<br>(atitinka/neatitinka)<br>(nurodoma „Atitinka” arba „Neatitinka”) |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                              | 2                              | 3                                                                                                         | 4                   | 5                        | 6               | 7                                           | 8                                                                                          |
| <b>Pirkimo objekto dalis Nr. 1 Termometrai</b> |                                |                                                                                                           |                     |                          |                 |                                             |                                                                                            |
| 1.                                             | Elektroninis termometras       | EBRO precizinis termometras<br>TFX 430<br>'Darbinis temperatūros matavimų intervalas (+20°C iki +40°C)    |                     | P                        | 3               | taip                                        | Atitinka                                                                                   |
|                                                |                                |                                                                                                           |                     | K                        | 6               | taip                                        | Atitinka                                                                                   |
| 2.                                             | Elektroninis termometras       | EBRO vienkanaalis termometras<br>TFX 520<br>'Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-40°C iki +600°C) |                     | P                        | 3               | taip                                        | Atitinka                                                                                   |
|                                                |                                |                                                                                                           |                     | K                        | 28              | taip                                        | Atitinka                                                                                   |
| 3.                                             | Elektroninis termometras       | EBRO dvikanaalis termometras<br>TFX 530<br>'Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-40°C iki +600°C)  |                     | P                        | 3               | taip                                        | Atitinka                                                                                   |
|                                                |                                |                                                                                                           |                     | K                        | 28              | taip                                        | Atitinka                                                                                   |
| 4.                                             | Elektroninis termometras       | EBRO EBI 20-T<br>(-30°C iki +60°C)                                                                        |                     | P                        | 24              | taip                                        | Atitinka                                                                                   |
|                                                |                                |                                                                                                           |                     | K                        | 31              | taip                                        | Atitinka                                                                                   |
| 5.                                             | Elektroninis termometras       | DUAL Thermo 2320<br>matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>tikslumas 0,1 °C                                  |                     | P                        | 30              | taip                                        | Atitinka                                                                                   |
|                                                |                                |                                                                                                           |                     | K                        | 64              | taip                                        | Atitinka                                                                                   |

|     |                          |                                                                                  |  |   |      |      |          |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|------|----------|
| 6.  | Elektroninis termometras | Traceable VWR<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>padalos vertė 0,01 °C       |  | P | 45   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                  |  | K | 146  | taip | Atitinka |
| 7.  | Elektroninis termometras | Traceable VWR<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>padalos vertė 0,1 °C        |  | P | 3    | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                  |  | K | 2    | taip | Atitinka |
| 8   | Elektroninis termometras | Traceble su 2 jutikliais<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>paklaida ±0,3 °C |  | P | 24   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                  |  | K | 98   | taip | Atitinka |
| 9   | Elektroninis termometras | Traceble su 2 jutikliais<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>paklaida ±0,1 °C |  | P | 3    | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                  |  | K | 4    | taip | Atitinka |
| 10. | Elektroninis termometras | VWR<br>Matavimų ribos (-50°C iki +300°C)                                         |  | P | 120  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                  |  | K | 1074 | taip | Atitinka |
| 11. | Elektroninis termometras | DOSTMAN<br>Matavimų ribos (-40°C iki +200°C)                                     |  | P | 3    | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                  |  | K | 6    | taip | Atitinka |
| 12. | Elektroninis termometras | Testo 925<br>Darbinis temperatūros matavimų intervalas<br>(+300°C iki +600°C)    |  | P | 3    | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                  |  | K | 4    | taip | Atitinka |
| 13. | Elektroninis termometras | DURAC<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>p.v. 1°C                            |  | P | 34   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                  |  | K | 73   | taip | Atitinka |

|     |                          |                                                                                 |  |   |     |      |          |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|------|----------|
| 14. | Elektroninis termometras | Oregon Scientific THM 912<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)                   |  | P | 126 | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                 |  | K | 424 | taip | Atitinka |
| 15. | Elektroninis termometras | Dual Thermo Max/Min,<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)                        |  | P | 54  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                 |  | K | 179 | taip | Atitinka |
| 16. | Elektroninis termometras | DUAL Thermo 232<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>p.v. 0,1°C               |  | P | 8   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                 |  | K | 12  | taip | Atitinka |
| 17. | Elektroninis termometras | DUAL Thermo<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>p.v. 1°C                     |  | P | 6   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                 |  | K | 10  | taip | Atitinka |
| 18. | Elektroninis termometras | DUAL Thermo<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)                                 |  | P | 25  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                 |  | K | 102 | taip | Atitinka |
| 19. | Elektroninis termometras | TFA,<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>p.v.0,1°C                           |  | P | 35  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                 |  | K | 85  | taip | Atitinka |
| 20. | Elektroninis termometras | TFA, Matavimų ribos:<br>išorinio (-50°C iki +70°C)<br>vidinio (-10°C iki +50°C) |  | P | 6   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                 |  | K | 3   | taip | Atitinka |
| 21. | Elektroninis termometras | TFA, Matavimų ribos:<br>išorinio (-50°C iki +70°C) ±1°C                         |  | P | 12  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                 |  | K | 30  | taip | Atitinka |
| 22. | Elektroninis termometras | MULTI THERMOMETR<br>Matavimų ribos (-50°C iki +150°C)                           |  | P | 3   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                 |  | K | 8   | taip | Atitinka |
| 23. | Elektroninis termometras | GMH 3210<br>Darbinis temperatūros matavimų                                      |  | P | 5   | taip | Atitinka |

|     |                                  |                                                                                                                                             |  |   |    |      |          |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|----------|
|     |                                  | intervalas<br>(-65°C iki +115°C)                                                                                                            |  | K | 3  | taip | Atitinka |
| 24. | Elektroninis termometras         | GMH 3210 su 2 jutikliais<br>Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-20°C iki +100°C)                                                    |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|     |                                  |                                                                                                                                             |  | K | 18 | taip | Atitinka |
| 25. | Elektroninis termometras         | HANNA Checktemp 1<br>Matavimų ribos (-50°C iki +150°C)                                                                                      |  | P | 10 | taip | Atitinka |
|     |                                  |                                                                                                                                             |  | K | 20 | taip | Atitinka |
| 26. | Elektroninis termometras         | GREISINGER, Vokietija,<br>GMH 3200 Series, GMH 3211;<br>Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki +100°C)<br>Padalos vertė 0,1°C |  | P | 3  | taip | Atitinka |
|     |                                  |                                                                                                                                             |  | K | 2  | taip | Atitinka |
| 27. | Elektroninis termometras su zonu | Thermopen, Jungtinė<br>Karalystė, Thermopen One 235-477;<br>Matavimų ribos (-50°C iki +200°C)<br>Padalos vertė 0,1°C                        |  | P | 8  | taip | Atitinka |
|     |                                  |                                                                                                                                             |  | K | 20 | taip | Atitinka |
| 28. | Elektroninis termometras         | Thermo scientific<br>matavimų ribos (-40°C iki +80°C)                                                                                       |  | P | 12 | taip | Atitinka |
|     |                                  |                                                                                                                                             |  | K | 20 | taip | Atitinka |
| 29. | Elektroninis termometras         | Thermo scientific<br>Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki +100°C)                                                           |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                                  |                                                                                                                                             |  | K | 1  | taip | Atitinka |
| 30. | Elektroninis termometras         | Thermo scientific<br>matavimų ribos (-40°C iki +80°C)                                                                                       |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                                  |                                                                                                                                             |  | K | 1  | taip | Atitinka |
| 31. |                                  |                                                                                                                                             |  | P | 32 | taip | Atitinka |

|     |                          |                                                                                   |  |   |     |      |          |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|------|----------|
|     | Elektroninis termometras | HANNA, Checktemp<br>Matavimų ribos (-50°C iki +150°C)<br>Tikslumo klasė 0,5       |  | K | 208 | taip | Atitinka |
| 32. | Elektroninis termometras | TERMOPRODUCT, DT-1<br>Matavimų ribos (-20°C iki +100°C)                           |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                   |  | K | 2   | taip | Atitinka |
| 33. | Elektroninis termometras | Hand Held<br>Matavimų ribos (-50°C iki +200°C)                                    |  | P | 8   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                   |  | K | 6   | taip | Atitinka |
| 34. | Elektroninis termometras | ETI Ltd<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>p.v. 1°C                           |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                   |  | K | 20  | taip | Atitinka |
| 35. | Skaitmeninis termometras | THM 912<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>p.v. 0,1°C                         |  | P | 8   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                   |  | K | 2   | taip | Atitinka |
| 36. | Skaitmeninis termometras | THM 912<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>paklaida ± 1,0                     |  | P | 12  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                   |  | K | 12  | taip | Atitinka |
| 37. | Elektroninis termometras | THB W<br>Matavimų ribos (+5°C iki +45°C)<br>p.v. 0,1°C                            |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                   |  | K | 2   | taip | Atitinka |
| 38. | Skaitmeninis termometras | Digital Thermometer<br>Matavimų ribos (-50°C iki +600°C)<br>padalos vertė 0,1-1°C |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                   |  | K | 12  | taip | Atitinka |
| 39. | Skaitmeninis termometras | Digital Thermometer<br>Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>padalos vertė 0,1°C    |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                   |  | K | 2   | taip | Atitinka |
| 40. | Skaitmeninis termometras | Matavimų ribos (-50°C iki +70°C)<br>padalos vertė 0,1°C                           |  | P | 100 | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                   |  | K | 55  | taip | Atitinka |
| 41. |                          |                                                                                   |  | P | 10  | taip | Atitinka |

|     |                          |                                                                                                                    |  |   |    |      |          |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|----------|
|     | Skaitmeninis termometras | LT-102<br>Matavimų ribos (-40°C iki +70°C)<br>padalos vertė ±1°C                                                   |  | K | 30 | taip | Atitinka |
| 42. | Skaitmeninis termometras | HANNA, HI-147-00,<br>Matavimų ribos (-50°C iki +150°C)                                                             |  | P | 12 | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                                                    |  | K | 30 | taip | Atitinka |
| 43. | Skaitmeninis termometras | HANNA HI 93530;<br>Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki +600°C)<br>tikslumas ±0,5 °C visai skalei  |  | P | 8  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                                                    |  | K | 16 | taip | Atitinka |
| 44. | Skaitmeninis termometras | HANNA HI 935005;<br>Darbinis temperatūros matavimų intervalas (20°C iki +600°C)<br>tikslumas ± 0,2% visai skalei   |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                                                    |  | K | 50 | taip | Atitinka |
| 45. | Skaitmeninis termometras | MASTECH MS 6500<br>Matavimų ribos (-50°C iki +600°C)                                                               |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                                                    |  | K | 4  | taip | Atitinka |
| 46. | Skaitmeninis termometras | Greisinger GMH 3230<br>Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki +100°C)<br>2-jų kanalų su termoporomis |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                                                    |  | K | 2  | taip | Atitinka |
| 47. | Skaitmeninis termometras | PRIMA Long 680<br>Matavimų ribos (-50°C iki +180°C)                                                                |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                                                    |  | K | 6  | taip | Atitinka |
| 48. | Skaitmeninis termometras | TD 121<br>Darbinis temperatūros matavimų intervalas (+20°C iki +100°C)<br>Padalos vertė 0,01°C                     |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|     |                          |                                                                                                                    |  | K | 26 | taip | Atitinka |

|     |                                                        |                                                                                                                                                             |  |   |     |      |          |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|------|----------|
| 49. | Duomenų kaupiklis su ultražemų temperatūrinių sensoriu | SPY RF-IP<br>Darbinis temperatūros matavimų intervalas (-65°C iki -50°C)                                                                                    |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                                                        |                                                                                                                                                             |  | K | 4   | taip | Atitinka |
| 50. | Paviršiaus matavimo termometras su specialiu zonu      | Testo 905 T2,<br>Matavimų ribos (-50°C iki +350°C)                                                                                                          |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                                                        |                                                                                                                                                             |  | K | 4   | taip | Atitinka |
| 51. | Įsmeigiamas termometras su specialiu zonu              | Testo 905 T1,<br>Matavimų ribos (-50°C iki +350°C)                                                                                                          |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                                                        |                                                                                                                                                             |  | K | 4   | taip | Atitinka |
| 52. | Daugkartinis temperatūros registratorius               | TEMPMATE m1 USB<br>Matavimų ribos (-30°C iki +70°C)<br>Padalos vertė 0,1°C                                                                                  |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                                                        |                                                                                                                                                             |  | K | 8   | taip | Atitinka |
| 53. | Temperatūros registratorius                            | Comark Instruments EVT2<br>(temperatūros registratorius)<br>Matavimų ribos (-30°C iki +70°C)<br>Padalos vertė 0,1°C                                         |  | P | 22  | taip | Atitinka |
|     |                                                        |                                                                                                                                                             |  | K | 110 | taip | Atitinka |
| 54. | Temperatūros registratorius                            | Comark Instruments RF312-TP<br>Temperatūros registratorius (su išoriniu temperatūros jutikliu),<br>Matavimų ribos (-40°C iki +125°C)<br>Padalos vertė 0,1°C |  | P | 22  | taip | Atitinka |
|     |                                                        |                                                                                                                                                             |  | K | 99  | taip | Atitinka |
| 55. | Infraraudonųjų spindulių termometras su zonu           | CEM IR-98<br>Matavimų ribos IR spindulio (-35°C iki +260°C)<br>Zondo (-40°C iki +260°C)                                                                     |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                                                        |                                                                                                                                                             |  | K | 6   | taip | Atitinka |
| 56. | Stiklinis termometras                                  | Tol<br>Matavimų ribos (0°C iki +50°C)                                                                                                                       |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|     |                                                        |                                                                                                                                                             |  | K | 8   | taip | Atitinka |

|     |                       |                                                               |  |   |     |      |          |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--|---|-----|------|----------|
| 57. | Stiklinis termometras | TT<br>Matavimų ribos: (0°C iki +100°C)                        |  | P | 6   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                               |  | K | 70  | taip | Atitinka |
| 58. | Stiklinis termometras | TT<br>Matavimų ribos: (0°C iki +200°C)                        |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                               |  | K | 14  | taip | Atitinka |
| 59. | Stiklinis termometras | TJI<br>Matavimų ribos (+60°C iki +100°C)                      |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                               |  | K | 4   | taip | Atitinka |
| 60. | Stiklinis termometras | TL 2<br>Matavimų ribos (0°C iki +100°C)<br>padalos vertė 1°C  |  | P | 16  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                               |  | K | 62  | taip | Atitinka |
| 61. | Stiklinis termometras | TL 2<br>Matavimų ribos (0°C iki +150°C)                       |  | P | 7   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                               |  | K | 67  | taip | Atitinka |
| 62. | Stiklinis termometras | TL 2<br>Matavimų ribos (0°C iki +250°C)                       |  | P | 14  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                               |  | K | 118 | taip | Atitinka |
| 63. | Stiklinis termometras | TL 2M<br>Matavimų ribos (0°C iki +150°C)<br>padalos vertė 1°C |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                               |  | K | 14  | taip | Atitinka |
| 64. | Stiklinis termometras | TL-4<br>Matavimų ribos (0°C iki +55°C)<br>padalos vertė 0,1°C |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                               |  | K | 12  | taip | Atitinka |
| 65. | Stiklinis termometras | TL-4<br>Matavimų ribos (-30°C iki +55°C)                      |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                               |  | K | 6   | taip | Atitinka |
| 66. | Stiklinis termometras |                                                               |  | P | 6   | taip | Atitinka |

|     |                       |                                                                |  |   |     |      |          |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--|---|-----|------|----------|
|     |                       | TL-7<br>Matavimų ribos (0°C iki +100°C)<br>padalos vertė 0,5°C |  | K | 23  | taip | Atitinka |
| 67. | Stiklinis termometras | TM 6<br>Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)                       |  | P | 7   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                |  | K | 66  | taip | Atitinka |
| 68. | Stiklinis termometras | TM 6-1<br>Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)                     |  | P | 14  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                |  | K | 130 | taip | Atitinka |
| 69. | Stiklinis termometras | TM-14<br>Matavimų ribos (0°C iki +60°C)<br>padalos vertė 0,5°C |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                |  | K | 6   | taip | Atitinka |
| 70. | Stiklinis termometras | TP-11<br>Matavimų ribos (-35°C iki +50°C)                      |  | P | 20  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                |  | K | 52  | taip | Atitinka |
| 71. | Stiklinis termometras | TP-11<br>Matavimų ribos (-40°C iki +30°C)                      |  | P | 4   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                |  | K | 4   | taip | Atitinka |
| 72. | Stiklinis termometras | TP-22<br>Matavimų ribos (-30°C iki +35°C)                      |  | P | 1   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                |  | K | 6   | taip | Atitinka |
| 73. | Stiklinis termometras | TC 4<br>Matavimų ribos (0 ÷ +100) °C,<br>padalos vertė 1°C     |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                |  | K | 2   | taip | Atitinka |
| 74. | Stiklinis termometras | TC 4M<br>Matavimų ribos (0°C iki +100°C)<br>padalos vertė 1°C  |  | P | 19  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                |  | K | 91  | taip | Atitinka |

|     |                       |                                                                     |  |   |    |      |          |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|----------|
| 75. | Stiklinis termometras | TC-7-M1<br>Matavimų ribos (-20°C iki +100°C)<br>padalos vertė 1 °C  |  | P | 10 | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                     |  | K | 44 | taip | Atitinka |
| 76. | Stiklinis termometras | TC-7-M<br>Matavimų ribos (-20°C iki +70°C)<br>padalos vertė 1 °C    |  | P | 3  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                     |  | K | 12 | taip | Atitinka |
| 77. | Stiklinis termometras | TC-9-M1<br>Matavimų ribos (-10°C iki +40°C)                         |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                     |  | K | 6  | taip | Atitinka |
| 78. | Stiklinis termometras | TS<br>Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)<br>p.v. 1 °C                 |  | P | 8  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                     |  | K | 37 | taip | Atitinka |
| 79. | Stiklinis termometras | TS-4M<br>Matavimų ribos (0°C iki +100°C)                            |  | P | 6  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                     |  | K | 14 | taip | Atitinka |
| 80. | Stiklinis termometras | TH 5<br>Matavimų ribos (+30°C iki +100°C)<br>p.v. 0,2 °C            |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                     |  | K | 4  | taip | Atitinka |
| 81. | Stiklinis termometras | Exatherm<br>Matavimų ribos (0°C iki +50°C)<br>padalos vertė 0,1 °C  |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                     |  | K | 4  | taip | Atitinka |
| 82. | Stiklinis termometras | Exatherm<br>Matavimų ribos (0°C iki +100°C)<br>padalos vertė 0,5 °C |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                     |  | K | 26 | taip | Atitinka |

|     |                       |                                                                       |  |   |    |      |          |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|----------|
| 83. | Stiklinis termometras | Exatherm<br>Matavimų ribos (+50 ÷ +100) °C;<br>padalos vertė 0,1 °C   |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                       |  | K | 4  | taip | Atitinka |
| 84. | Stiklinis termometras | Precision<br>Matavimų ribos (-30°C iki +60°C)<br>padalos vertė 1 °C   |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                       |  | K | 8  | taip | Atitinka |
| 85. | Stiklinis termometras | Precision<br>Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)<br>padalos vertė 0,5 °C |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                       |  | K | 2  | taip | Atitinka |
| 86. | Stiklinis termometras | Precision<br>Matavimų ribos (-40°C iki +50°C)<br>padalos vertė 0,2 °C |  | P | 3  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                       |  | K | 12 | taip | Atitinka |
| 87. | Stiklinis termometras | Precision<br>Matavimų ribos (0°C iki +52°C)<br>padalos vertė 0,1 °C   |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                       |  | K | 20 | taip | Atitinka |
| 88. | Stiklinis termometras | Precision<br>Matavimų ribos (-10°C iki +210°C)<br>padalos vertė 1 °C  |  | P | 3  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                       |  | K | 6  | taip | Atitinka |
| 89. | Stiklinis termometras | TT N 1-2,<br>Matavimų ribos (0°C ÷ +300°C)<br>padalos vertė 2,0 °C    |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                       |  | K | 4  | taip | Atitinka |
| 90. | Stiklinis termometras | KESSLER,<br>Matavimų ribos (20°C iki +45°C)<br>padalos vertė 0,5 °C   |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                       |  | K | 2  | taip | Atitinka |

|     |                       |                                                                    |  |   |    |      |          |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|----------|
| 91. | Stiklinis termometras | Buddberg<br>Matavimų ribos (-3°C iki +50°C)                        |  | P | 3  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                    |  | K | 21 | taip | Atitinka |
| 92. | Stiklinis termometras | TGL,<br>Matavimų ribos (-2°C iki +50°C)                            |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                    |  | K | 6  | taip | Atitinka |
| 93. | Stiklinis termometras | TGL,<br>Matavimų ribos (0°C iki +55°C)<br>Padalos vertė 0,1 °C     |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                    |  | K | 8  | taip | Atitinka |
| 94. | Stiklinis termometras | TU-25-11 1065-75 TL-20,<br>Matavimų ribos (+35°C iki +60°C)        |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                    |  | K | 8  | taip | Atitinka |
| 95. | Stiklinis termometras | Brooklyn thermo P7582,<br>Matavimų ribos (-20°C iki +100°C)        |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                    |  | K | 12 | taip | Atitinka |
| 96. | Stiklinis termometras | BRAND<br>Matavimų ribos (-10°C iki +110°C)<br>Padalos vertė 0,5 °C |  | P | 3  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                    |  | K | 33 | taip | Atitinka |
| 97. | Stiklinis termometras | BRAND<br>Matavimų ribos (-10°C iki +250°C)<br>Padalos vertė 1 °C   |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                    |  | K | 6  | taip | Atitinka |
| 98. | Stiklinis termometras | ACC6471S<br>Matavimų ribos (0°C iki +110°C)                        |  | P | 3  | taip | Atitinka |
|     |                       |                                                                    |  | K | 6  | taip | Atitinka |

|      |                       |                                                                                                                                        |  |   |    |      |          |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|----------|
| 99.  | Stiklinis termometras | AMARELL<br>Matavimų ribos (-10°C iki +50°C)<br>p.v. 1,0 °C                                                                             |  | P | 6  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                                                                                        |  | K | 36 | taip | Atitinka |
| 100. | Stiklinis termometras | AMARELL<br>Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)                                                                                            |  | P | 10 | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                                                                                        |  | K | 30 | taip | Atitinka |
| 101. | Stiklinis termometras | AMARELL<br>Matavimų ribos (-10°C iki +150°C)                                                                                           |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                                                                                        |  | K | 24 | taip | Atitinka |
| 102. | Stiklinis termometras | TL SP 20<br>Matavimų ribos (-40°C iki +30°C)                                                                                           |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                                                                                        |  | K | 4  | taip | Atitinka |
| 103. | Stiklinis termometras | SP 21<br>Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)                                                                                              |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                                                                                        |  | K | 2  | taip | Atitinka |
| 104. | Stiklinis termometras | SP 21<br>Matavimų ribos (0°C iki +60°C)<br>p.v. 0,5°C                                                                                  |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                                                                                        |  | K | 6  | taip | Atitinka |
| 105. | Stiklinis termometras | SP 82<br>Leistinoji paklaida ±1,0 °C,<br>intervale (+20°C iki +100°C)<br>Leistinoji paklaida ±2,0 °C,<br>intervale (+100°C iki +150°C) |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                                                                                        |  | K | 2  | taip | Atitinka |
| 106. | Stiklinis termometras | SP 83<br>Matavimų ribos (+20°C iki +220°C)                                                                                             |  | P | 7  | taip | Atitinka |

|      |                       |                                                                             |  |   |    |      |          |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|----------|
|      |                       |                                                                             |  | K | 26 | taip | Atitinka |
| 107. | Stiklinis termometras | SP 84<br>Matavimų ribos (0°C iki +65°C)                                     |  | P | 7  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                             |  | K | 36 | taip | Atitinka |
| 108. | Stiklinis termometras | Carl Roth<br>Matavimų ribos (+20°C iki +100°C)<br>padalos vertė 0,2 °C      |  | P | 7  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                             |  | K | 90 | taip | Atitinka |
| 109. | Stiklinis termometras | Carl Roth<br>Matavimų ribos (-30°C iki +50°C)<br>padalos vertė 1 °C         |  | P | 12 | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                             |  | K | 24 | taip | Atitinka |
| 110. | Stiklinis termometras | Ludwig Schneider<br>Matavimų ribos (-5°C iki +15°C)<br>padalos vertė 0,5 °C |  | P | 16 | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                             |  | K | 32 | taip | Atitinka |
| 111. | Stiklinis termometras | Matavimų ribos (-10°C iki +150°C)<br>padalos vertė 1,0 °C                   |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                             |  | K | 2  | taip | Atitinka |
| 112. | Stiklinis termometras | Einschluß<br>Matavimų ribos (0°C iki +52°C)<br>padalos vertė ±0,2 °C        |  | P | 4  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                             |  | K | 12 | taip | Atitinka |
| 113. | Stiklinis termometras | Einschluß<br>Matavimų ribos (0°C iki +150°C)<br>padalos vertė ±0,2 °C       |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                             |  | K | 6  | taip | Atitinka |
| 114. | Stiklinis termometras | Einschluß<br>Matavimų ribos (-30°C iki +30°C)<br>padalos vertė ±0,2 °C      |  | P | 2  | taip | Atitinka |
|      |                       |                                                                             |  | K | 6  | taip | Atitinka |

|      |                                            |                                                                                       |  |   |     |      |          |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|------|----------|
| 115. | Stiklinis termometras                      | Matavimų ribos (+50°C iki +100°C)<br>padalos vertė 0,1 °C                             |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|      |                                            |                                                                                       |  | K | 2   | taip | Atitinka |
| 116. | Stiklinis termometras                      | Julabo tipo<br>Matavimų ribos (-30°C iki +60°C)<br>padalos vertė 0,5 °C               |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|      |                                            |                                                                                       |  | K | 4   | taip | Atitinka |
| 117. | Stiklinis termometras                      | PG ERTCO<br>Matavimų ribos (0°C iki +110°C)<br>padalos vertė 0,5 °C                   |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|      |                                            |                                                                                       |  | K | 2   | taip | Atitinka |
| 118. | Stiklinis termometras                      | Ludwig Schneider, N16 B,<br>Matavimų ribos (-10°C iki +100°C)<br>padalos vertė 0,5 °C |  | P | 6   | taip | Atitinka |
|      |                                            |                                                                                       |  | K | 75  | taip | Atitinka |
| 119. | Temperatūros<br>registratorius             | Eti, ThermaData WiFi<br>Matavimų ribos (0°C iki +100°C)<br>Padalos vertė 0,1°C        |  | P | 86  | taip | Atitinka |
|      |                                            |                                                                                       |  | K | 903 | taip | Atitinka |
| 120. | Precizinis<br>termometras                  | CP-96<br>Darbinis temperatūros matavimų<br>intervalas (0 °C iki +100 °C)              |  | P | 2   | taip | Atitinka |
|      |                                            |                                                                                       |  | K | 6   | taip | Atitinka |
| 121. | Infraraudonųjų<br>spindulių<br>termometras | TFA (31.1134)<br>Darbinis temperatūros matavimų<br>intervalas (-50 °C iki +250 °C)    |  | P | 10  | taip | Atitinka |
|      |                                            |                                                                                       |  | K | 6   | taip | Atitinka |

**Paaiškinimai:**

\*Numatomas paslaugų kiekis yra preliminarus.

**Reikalavimai:**

- kalibravimai turi būti atliekami akredituotų kalibravimo laboratorijų, akredituotais tyrimų metodais arba Nacionalinių metrologijos institutų (NMI), pasirašiusių Daugiašalį Nacionalinių etalonų ir kalibravimo bei matavimų liudijimų pripažinimo susitarimą (CIPM MRA). Išimtiniais atvejais, kai negali būti išpildyti šie reikalavimai, gali būti naudojamos NMI paslaugos, kurios nepatenka į CIPM MRA susitarimo sritį arba akredituotų kalibravimo laboratorijų neakredituotos kalibravimo paslaugos.
- kiekvienai pirkimo objekto daliai pateikti kalibravimo paslaugos akreditacijos įrodymus (patvirtintą akreditavimo sritį).
- kalibravimo liudijime turi būti pateikti kalibravimo rezultatai su neapibrėžtimis.
- mechaninių (stūmoklinių) pipečių kalibravimo liudijime papildomai turi būti pateiktos atsitiktinės ir sisteminės paklaidos.
- išduodant patikros sertifikatą, turi būti pateikta kontrolės ataskaita, kurioje būtų nurodyti matavimo priemonių bandymų rezultatai.
- visų kitų prietaisų kalibravimo kaina nurodoma viename taške.
- kalibravimo liudijimų ir patikros sertifikatų turi būti pateikta popierinė versija.

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu).