

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
ĮAT vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

PASTATO (VALGYKLOS(13M2P)), ESANČIO LIEPOJOS G. 5, KLAIPĖDOJE,
STATINIO DALIES (KONSTRUKCINĖS) EKSPERTIZĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m. *birželio 10* d. Nr. *TS-246*

Klaipėda
(sudarymo vieta)

Objektas - Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos valgyklos (13M2p), unikalus Nr. 2196-3013-3084, Liepojos g. 5, Klaipėda.

Objekto apibūdinimas:

1. maitinimo paskirties pastatas, valgykla, pažymėtas plane 13M2p, bendras plotas 546,48 kv. m; užstatytas plotas 331,00 kv. m; statinio tūris 2382 kub. m; 2 aukštų (be rūšio); matmenys – ilgis 22,97 m, plotis 14,40 m, aukštis iki 7,20 m; statybos metai – 1964;
2. pamatai – gelžbetoniniai, pastato išorinės sienos – plytų mūro (neapšiltintos), perdengimai – gelžbetoninės plokštės, stogas dvišlaitis apskardintas skarda, išorės laiptai –gelžbetoniniai, avariniai lauko laiptai – metaliniai, lauko durys – plastikinės.
3. pertvaros – plytų, vidaus laiptai – mediniai, vidaus durys – medinės, langai – stiklo paketas su plastikiniu rėmu.

Esamos padėties apibūdinimas, defektai: pastato vakarinėje pusėje mūrinėje sienoje yra atsiradęs laiptų formos įtrūkimas per visą antro aukšto sieną, įtrūkimas per visą savo ilgį viršija 1 cm pločio. Darytina prielaida, kad pastatas neatitinka esminių statinių reikalavimų.

Tyrimo tikslas:

1. Atlikti statinio (valgyklos (13M2p)) dalies (konstrukcinės) ekspertizę, nustatyti/įvertinti jo techninę būklę, laikančių konstrukcijų pastovumą bei atsparumą;
2. Gauti statinio techninės būklės vertinimo išvadas, rekomendacijas ir prognozuojamas pasekmes;
3. Gauti galimus defektų šalinimo būdus su išsamiais darbų kiekių žiniaraščiais bei kainų pagrindu.

Statinio tyrimams keliami reikalavimai:

1. Statinio ekspertizės rangovas turi atitikti statybos techninio reglamento STR1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimas ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ reikalavimus ir turėti atitinkamus atestatus;

2. Statinio dalinę ekspertizę gali atlikti ekspertizės rangovas, turintis kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, suteikiančius teisę būti statinio ekspertizės rangovu kvalifikacijos atestate nurodytoms statinių grupėms;

3. Detaliai apžiūrėti pastato konstrukcijas;

4. Atlikti reikalingus pastato tyrimus, atsparumo, pastovumo matavimus ir skaičiavimus;

5. Atlikti pastato techninės būklės įvertinimą;

6. Pateikti statinio esamos būklės charakteristiką (vadovaujantis atliktais statybiniais tyrimais, laboratoriniais bandymais ir skaičiavimais) ir prognozuojamos pasekmės.

7. Pateikti statinio techninės būklės vertinimo išvadas ir rekomendacijas statinio būklei parengti;

8. Pateikti galimus defektų šalinimo būdus su išsamiais darbų kiekį žiniaraščiais bei kainų pagrindimu;

9. Jeigu tyrimams atlikti būtini konstrukcijų atidengimo ar išardymo darbai, tai organizuoja ir atlieka tyrimą atliekantis subjektas savo rizika ir sąskaita bei savo lėšomis viską atstato į buvusią padėtį;

Norminiai dokumentai: statinio ekspertizę atlikti vadovaujantis LR Statybos įstatyme nurodytais esminiais statinio reikalavimais ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis.

Paslaugos atlikimo terminas: paslaugos turi būti atliktos sutartyje numatytu laiku (per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo).

Paslaugos užbaigimas: pateikti parengtą bendrinę pastato - valgyklos (13M2p) tyrimų ir ekspertizės ataskaitą, popierine formą 2 egz. ir skaitmenine forma 1 elektroninę versiją. Už faktiškai suteiktas paslaugas apmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikus PVM sąskaitą faktūrą su aktu.

Turto valdymo inžinierė



Laura Prokuraitytė

(vardas, pavardė)

Pirkėjas

Administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcijas
mjr. Eugenijus Švabauskas

Teikėjas

Direktorius
Rimantas Mockus