

1105	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X320	2500	15,1506
1106	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X35	2500	1,6416
1107	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X40	2500	0,9468
1108	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X45	2500	1,7640
1109	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X50	2500	2,1978
1110	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X60	2500	2,2188
1111	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X70	2500	2,3436
1112	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X80	2500	2,6370
1113	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X90	2500	2,7348
1114	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	20X1.5X70	2500	3,7014
1115	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	22X100	2500	5,0934
1116	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	22X120	2500	5,7036
1117	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	22X150	2500	7,2228
1118	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	22X160	2500	10,0188
1119	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	22X60	2500	4,7346
1120	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	22X80	2500	4,9680
1121	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	22X90	2500	5,0322
1122	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X100	2500	5,2764
1123	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X110	2500	5,4612
1124	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X120	2500	5,7810
1125	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X140	2500	7,3884
1126	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X150	2500	9,0726
1127	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X160	2500	9,5130
1128	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X170	2500	10,5702
1129	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X180	2500	9,7332
1130	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X200	2500	13,7856
1131	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X240	2500	16,6482
1132	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24x250	2500	17,4408
1133	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24x300	2500	18,4980
1134	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X50	2500	3,9840
1135	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X60	2500	4,4706

1136	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	24X80	2500	5,2026
1137	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	2.5x10	2500	0,1320
1138	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	2.5X6	2500	0,1020
1139	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	27X140	2500	13,5402
1140	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	27X250	2500	15,9720
1141	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	27X70	2500	6,6990
1142	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X10	2500	0,0924
1143	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X12	2500	0,0948
1144	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X16	2500	0,1104
1145	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X20	2500	0,1134
1146	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X25	2500	0,1200
1147	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X30	2500	0,1248
1148	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X4	2500	0,2904
1149	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X40	2500	0,1260
1150	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X6	2500	0,0726
1151	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	3X8	2500	0,0882
1152	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	30X120	2500	11,0106
1153	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	30X140	2500	11,4510
1154	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	30X150	2500	11,8914
1155	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	30X200	2500	13,0248
1156	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	30X80	2500	10,1298
1157	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X10	2500	0,1002
1158	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X100	2500	0,3612
1159	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X12	2500	0,1014
1160	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X14	2500	0,1038
1161	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X16	2500	0,1050
1162	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X20	2500	0,1056
1163	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X22	2500	0,0450
1164	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X25	2500	0,1164
1165	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X30	2500	0,1242
1166	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X35	2500	0,1500

1167	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X40	2500	0,1566
1168	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X45	2500	0,1764
1169	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X50	2500	0,1872
1170	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X60	2500	0,3084
1171	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X70	2500	0,3384
1172	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X8	2500	0,0972
1173	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	4X80	2500	0,3702
1174	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X10	2500	0,1086
1175	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X100	2500	0,7260
1176	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X110	2500	0,7764
1177	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X12	2500	0,1092
1178	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X120	2500	0,8982
1179	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X14	2500	0,1098
1180	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X16	2500	0,1104
1181	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X160	2500	1,8852
1182	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X20	2500	0,1200
1183	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X25	2500	0,1320
1184	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X30	2500	0,1380
1185	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X35	2500	0,1578
1186	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X40	2500	0,1692
1187	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X45	2500	0,1764
1188	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X50	2500	0,2106
1189	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X55	2500	0,2202
1190	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X6	2500	0,1038
1191	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X60	2500	0,3306
1192	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X70	2500	0,3900
1193	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X75	2500	0,4050
1194	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X8	2500	0,1056
1195	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X80	2500	0,4140
1196	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	5X90	2500	0,4404
1197	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X10	2500	0,1014

1198	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X100	2500	0,4734
1199	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X115	2500	1,1454
1200	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X12	2500	0,1104
1201	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X120	2500	1,4094
1202	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X14	2500	0,1128
1203	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X150	2500	1,4532
1204	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X16	2500	0,1140
1205	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X160	2500	1,0308
1206	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X18	2500	0,1188
1207	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X20	2500	0,1224
1208	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X22	2500	0,1278
1209	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X25	2500	0,1320
1210	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X30	2500	0,1404
1211	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X35	2500	0,1650
1212	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X40	2500	0,1692
1213	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X45	2500	0,1938
1214	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X50	2500	0,1980
1215	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X55	2500	0,2028
1216	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X60	2500	0,2202
1217	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X65	2500	0,2532
1218	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X70	2500	0,3192
1219	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X75	2500	0,3306
1220	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X8	2500	0,0636
1221	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X80	2500	0,3414
1222	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	6X90	2500	0,3990
1223	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X10	2500	0,1542
1224	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X100	2500	0,6714
1225	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X110	2500	0,8808
1226	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X115	2500	0,9252
1227	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X12	2500	0,1566
1228	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X120	2500	0,9516

1229	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X130	2500	1,0482
1230	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X140	2500	1,2720
1231	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X155	2500	6,4302
1232	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X16	2500	0,1596
1233	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X160	2500	1,3212
1234	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X170	2500	1,5630
1235	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X20	2500	0,1740
1236	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X25	2500	0,2148
1237	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X30	2500	0,2232
1238	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X35	2500	0,2388
1239	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X40	2500	0,2424
1240	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X45	2500	0,2880
1241	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X50	2500	0,2976
1242	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X55	2500	0,3084
1243	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X60	2500	0,3522
1244	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X65	2500	0,3702
1245	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X70	2500	0,3966
1246	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X80	2500	0,4536
1247	VARŽTAS	ISO4762	Be padengimo	12,9	8X90	2500	0,5508
1248	VARŽTAS	ISO4762	Geltonas cinkas	8,8	4X12	2500	0,0342
1249	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X10	2500	0,2820
1250	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X100	2500	0,6750
1251	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X110	2500	0,6960
1252	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X12	2500	0,1302
1253	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X120	2500	0,7224
1254	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X140	2500	0,9516
1255	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X16	2500	0,1314
1256	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X160	2500	0,9858
1257	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X180	2500	1,7772
1258	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X20	2500	0,1320
1259	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X25	2500	0,1632

1260	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X30	2500	0,1782
1261	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X35	2500	0,1842
1262	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X40	2500	0,2028
1263	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X45	2500	0,2688
1264	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X50	2500	0,2754
1265	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X55	2500	0,3078
1266	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X60	2500	0,3732
1267	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X65	2500	0,3834
1268	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X70	2500	0,3870
1269	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X75	2500	0,3966
1270	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X80	2500	0,4392
1271	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	10X90	2500	0,5772
1272	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X10	2500	2,2506
1273	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X100	2500	0,7260
1274	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X110	2500	0,7950
1275	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X120	2500	1,1124
1276	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X130	2500	1,1274
1277	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X140	2500	1,1454
1278	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X150	2500	1,4286
1279	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X16	2500	0,1890
1280	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X160	2500	1,4976
1281	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X20	2500	0,1866
1282	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X25	2500	0,2154
1283	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X30	2500	0,2202
1284	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X35	2500	0,2292
1285	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X40	2500	0,2472
1286	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X45	2500	0,2586
1287	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X50	2500	0,2640
1288	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X55	2500	0,3396
1289	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X60	2500	0,3840
1290	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X70	2500	0,4344

1291	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X75	2500	0,4758
1292	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	12X80	2500	0,5874
1293	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	14X130	2500	1,0572
1294	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	14X140	2500	1,1142
1295	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	14X20	2500	0,3876
1296	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	14X30	2500	0,3942
1297	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	14X40	2500	0,4590
1298	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	14X50	2500	0,5220
1299	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	14X60	2500	0,5340
1300	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	14X80	2500	0,8808
1301	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X100	2500	1,3248
1302	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X200	2500	1,2810
1303	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X35	2500	0,5286
1304	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X40	2500	0,5724
1305	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X45	2500	0,5904
1306	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X50	2500	0,6828
1307	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X60	2500	0,7314
1308	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X70	2500	0,7326
1309	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X75	2500	0,7488
1310	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X80	2500	0,7752
1311	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	16X90	2500	0,9186
1312	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	18X50	2500	0,7488
1313	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	20X150	2500	2,5146
1314	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	20X40	2500	0,6000
1315	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	20x45	2500	0,8256
1316	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	20X60	2500	0,9294
1317	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	20X80	2500	1,6734
1318	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X10	2500	0,0384
1319	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X12	2500	0,0402
1320	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X14	2500	0,0504
1321	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X16	2500	0,0594

1322	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X20	2500	0,0618
1323	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X25	2500	0,0750
1324	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X30	2500	0,0882
1325	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X35	2500	0,0732
1326	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X4	2500	0,0306
1327	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X40	2500	0,0990
1328	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X45	2500	0,1056
1329	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X6	2500	0,0330
1330	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	3X8	2500	0,0378
1331	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	30X60	2500	4,2150
1332	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	30X80	2500	6,8268
1333	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X10	2500	0,0498
1334	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X12	2500	0,0456
1335	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X14	2500	0,0528
1336	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X16	2500	0,0636
1337	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X20	2500	0,0660
1338	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X22	2500	0,0702
1339	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X25	2500	0,0750
1340	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X30	2500	0,0792
1341	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X35	2500	0,0924
1342	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X40	2500	0,0972
1343	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X45	2500	0,1014
1344	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X50	2500	0,1056
1345	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X55	2500	0,0936
1346	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X6	2500	0,0432
1347	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X60	2500	0,1488
1348	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	4X8	2500	0,0438
1349	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X10	2500	0,0510
1350	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X12	2500	0,0522
1351	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X120	2500	0,2832
1352	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X14	2500	0,0540

1353	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X16	2500	0,0552
1354	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X20	2500	0,0636
1355	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X25	2500	0,0684
1356	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X30	2500	0,0702
1357	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X35	2500	0,0780
1358	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X40	2500	0,0918
1359	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X45	2500	0,0972
1360	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X50	2500	0,1080
1361	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X55	2500	0,1368
1362	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X6	2500	0,0354
1363	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X60	2500	0,1386
1364	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5x70	2500	0,1410
1365	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X8	2500	0,0492
1366	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X80	2500	0,1506
1367	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	5X90	2500	0,2466
1368	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X10	2500	0,0594
1369	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X100	2500	0,4050
1370	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X12	2500	0,0606
1371	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X120	2500	0,5088
1372	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X14	2500	0,0612
1373	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X16	2500	0,0660
1374	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X18	2500	0,0690
1375	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X20	2500	0,0774
1376	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X200	2500	1,4412
1377	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X22	2500	0,0792
1378	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X25	2500	0,0840
1379	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X30	2500	0,0852
1380	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X35	2500	0,0864
1381	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X40	2500	0,0882
1382	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X45	2500	0,0978
1383	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X50	2500	0,1122

1384	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X55	2500	0,1320
1385	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X60	2500	0,1482
1386	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X70	2500	0,1584
1387	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X75	2500	0,1674
1388	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X8	2500	0,0552
1389	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X80	2500	0,1980
1390	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X85	2500	0,2640
1391	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	6X90	2500	0,3084
1392	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X10	2500	0,0888
1393	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X100	2500	0,4518
1394	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X12	2500	0,0900
1395	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X120	2500	0,5112
1396	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X140	2500	0,5946
1397	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X16	2500	0,0912
1398	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X170	2500	0,7398
1399	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X18	2500	0,0918
1400	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X20	2500	0,0954
1401	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X25	2500	0,0972
1402	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X30	2500	0,1068
1403	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X35	2500	0,1314
1404	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X40	2500	0,1320
1405	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X45	2500	0,1344
1406	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X50	2500	0,1368
1407	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X55	2500	0,1554
1408	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X60	2500	0,1752
1409	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X65	2500	0,1812
1410	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X70	2500	0,2376
1411	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X75	2500	0,2640
1412	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X8	2500	0,0882
1413	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X80	2500	0,3156
1414	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8x85	2500	0,3966

1415	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	8,8	8X90	2500	0,4380
1416	VARŽTAS	DIN7984	Cinkas	8,8	10X40	2500	0,3048
1417	VARŽTAS	DIN7984	Cinkas	8,8	10X60	2500	0,3204
1418	VARŽTAS	DIN7984	Cinkas	8,8	16X60	2500	2,3958
1419	VARŽTAS	DIN7984	Cinkas	8,8	16X80	2500	3,5214
1420	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	8,8	5X10	2500	0,0618
1421	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	10,9	10X20	2500	0,1938
1422	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	10,9	10X40	2500	0,5286
1423	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	10,9	12X20	2500	0,3924
1424	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	10,9	12X25	2500	0,4164
1425	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	10,9	12X30	2500	0,6750
1426	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	10,9	12X50	2500	0,6960
1427	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	10,9	8X12	2500	0,1524
1428	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	10,9	8X20	2500	0,1308
1429	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	8,8	8X10	2500	0,1134
1430	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	8,8	8X12	2500	0,0648
1431	VARŽTAS	DIN7984	Be padengimo	8,8	8X25	2500	0,0492
1432	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	10X16	2500	0,2802
1433	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	10X20	2500	0,2928
1434	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	10X25	2500	0,3876
1435	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	10x30	2500	0,3966
1436	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	10X40	2500	0,4494
1437	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	10X50	2500	0,6078
1438	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	10X60	2500	0,7944
1439	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	12X20	2500	0,5394
1440	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	12x25	2500	0,5604
1441	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	12x30	2500	0,5988
1442	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	12x45	2500	0,6246
1443	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	14X90	2500	4,0464
1444	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	16X30	2500	2,1300
1445	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	16X45	2500	1,5240

1446	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	16X50	2500	1,8510
1447	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	16X60	2500	2,6550
1448	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	4X16	2500	0,0654
1449	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	4X20	2500	0,0852
1450	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	4X25	2500	0,1092
1451	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	5X10	2500	0,0954
1452	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	5X12	2500	0,0972
1453	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	5X35	2500	0,1212
1454	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X10	2500	0,1002
1455	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X12	2500	0,1014
1456	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X14	2500	0,1056
1457	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X16	2500	0,1104
1458	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X18	2500	0,1314
1459	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X20	2500	0,1146
1460	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X25	2500	0,1362
1461	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X30	2500	0,1500
1462	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X35	2500	0,1596
1463	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X40	2500	0,2322
1464	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X50	2500	0,2466
1465	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X60	2500	0,3852
1466	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	6X8	2500	0,2694
1467	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	8X12	2500	0,1272
1468	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	8X16	2500	0,1368
1469	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	8X20	2500	0,1872
1470	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	8X25	2500	0,2190
1471	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	8X30	2500	0,2202
1472	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	8,8	8x35	2500	0,2382
1473	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	8,8	3X40	2500	0,0276
1474	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	8,8	3X8	2500	0,0198
1475	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	8,8	4X8	2500	0,0354
1476	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	8,8	5X25	2500	0,0528

1477	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	8,8	5X60	2500	0,1278
1478	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	8,8	6X12	2500	0,1266
1479	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X100	2500	0,7884
1480	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X120	2500	1,6584
1481	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X140	2500	3,3630
1482	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X16	2500	0,2226
1483	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X20	2500	0,2952
1484	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X25	2500	0,2994
1485	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X30	2500	0,3084
1486	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X35	2500	0,3636
1487	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X40	2500	0,3786
1488	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X45	2500	0,4272
1489	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X50	2500	0,4554
1490	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X60	2500	0,5154
1491	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X70	2500	0,5520
1492	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X80	2500	0,7500
1493	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X90	2500	0,7662
1494	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X20	2500	0,3306
1495	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X25	2500	0,3636
1496	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X30	2500	0,4404
1497	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X35	2500	0,5514
1498	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X40	2500	0,5622
1499	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X45	2500	0,6312
1500	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X50	2500	0,7914
1501	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X60	2500	0,8322
1502	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X70	2500	0,8640
1503	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	12X80	2500	0,8748
1504	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	14X30	2500	0,7056
1505	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	14X40	2500	1,4496
1506	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	14X60	2500	1,7616
1507	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	14X90	2500	1,8498

1508	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	16X100	2500	1,8816
1509	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	16X140	2500	2,2902
1510	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	16X30	2500	0,8010
1511	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	16X40	2500	1,1790
1512	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	16X45	2500	1,3212
1513	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	16X50	2500	1,3206
1514	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	16X60	2500	1,4412
1515	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	16X70	2500	1,7040
1516	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	16X80	2500	2,0148
1517	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	20X100	2500	3,3384
1518	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	20X60	2500	3,4770
1519	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	20X70	2500	3,6228
1520	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	20X80	2500	3,7878
1521	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	3X10	2500	0,0690
1522	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	3X12	2500	0,0750
1523	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	3X14	2500	0,0276
1524	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	3X16	2500	0,0774
1525	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	3X20	2500	0,0792
1526	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	3X30	2500	0,0822
1527	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	3X40	2500	0,1278
1528	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	3X6	2500	0,0558
1529	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	3X8	2500	0,0660
1530	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X10	2500	0,0786
1531	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X12	2500	0,0882
1532	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X14	2500	0,0408
1533	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X16	2500	0,0924
1534	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X18	2500	0,0786
1535	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X20	2500	0,0966
1536	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X25	2500	0,1014
1537	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X30	2500	0,1038
1538	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X35	2500	0,1128

1539	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X40	2500	0,1764
1540	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X6	2500	0,0282
1541	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	4X8	2500	0,0714
1542	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X10	2500	0,0726
1543	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X12	2500	0,0846
1544	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X14	2500	0,1008
1545	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X16	2500	0,1056
1546	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X18	2500	0,1068
1547	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X20	2500	0,1086
1548	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X25	2500	0,1104
1549	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X30	2500	0,1236
1550	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X35	2500	0,1320
1551	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X40	2500	0,1410
1552	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X45	2500	0,1764
1553	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X6	2500	0,0420
1554	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X60	2500	0,2862
1555	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X70	2500	0,6900
1556	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	5X8	2500	0,0552
1557	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X10	2500	0,0906
1558	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X100	2500	0,7446
1559	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X12	2500	0,0906
1560	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X14	2500	0,1092
1561	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X16	2500	0,1146
1562	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X20	2500	0,1032
1563	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X25	2500	0,1104
1564	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X30	2500	0,1134
1565	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X35	2500	0,1248
1566	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X40	2500	0,1488
1567	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X45	2500	0,2100
1568	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X50	2500	0,2292
1569	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	6X60	2500	0,2436

1570	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X10	2500	0,0798
1571	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X12	2500	0,1122
1572	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X16	2500	0,1320
1573	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X20	2500	0,1596
1574	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X25	2500	0,1710
1575	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X30	2500	0,1764
1576	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X35	2500	0,2028
1577	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X40	2500	0,2256
1578	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X50	2500	0,2532
1579	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X60	2500	0,2772
1580	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X70	2500	0,4110
1581	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X80	2500	0,5064
1582	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	8X90	2500	0,5556
1583	VARŽTAS	ISO10642	Cinkas	10,9	10X70	2500	0,4668
1584	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	12X30	2500	0,4230
1585	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	16X110	2500	2,1162
1586	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	16X50	2500	0,5448
1587	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	18X120	2500	2,9952
1588	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	18X70	2500	1,8852
1589	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	20X100	2500	4,0740
1590	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	20X160	2500	4,6464
1591	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	24X100	2500	7,9992
1592	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	24X90	2500	7,6548
1593	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	3X10	2500	0,0702
1594	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	3X16	2500	0,0318
1595	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	3X5	2500	0,0528
1596	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	3X6	2500	0,0618
1597	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	3X8	2500	0,0156
1598	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	4X10	2500	0,0768
1599	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	4X12	2500	0,0774
1600	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	4X14	2500	0,0792

1601	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	4X16	2500	0,0924
1602	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	4X10	2500	0,0270
1603	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	4X25	2500	0,0324
1604	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	5X10	2500	0,0840
1605	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	5X12	2500	0,0660
1606	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	5X16	2500	0,1044
1607	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	5X20	2500	0,0522
1608	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	5X25	2500	0,1056
1609	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	6X12	2500	0,0750
1610	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	6X16	2500	0,0972
1611	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	6X20	2500	0,1002
1612	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	6X22	2500	0,1104
1613	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	6X25	2500	0,0996
1614	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	6X35	2500	0,1134
1615	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	6X40	2500	0,2178
1616	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	6X50	2500	0,2640
1617	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	6X70	2500	0,3300
1618	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	8X12	2500	0,0936
1619	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	8X14	2500	0,1092
1620	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	8X16	2500	0,1284
1621	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	8X20	2500	0,1122
1622	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	8X25	2500	0,1980
1623	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	8X60	2500	0,2070
1624	VARŽTAS	ISO10642	Be padengimo	10,9	8X70	2500	0,2904
1625	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4		10X120	2500	1,6206
1626	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4		12X120	2500	2,2464
1627	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4		14X60	2500	0,9600
1628	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4		14X75	2500	1,1892
1629	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4		16X100	2500	2,4144
1630	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4		16X55	2500	1,2834
1631	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4		16X65	2500	1,4412

1632	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	16X70	2500	2,2422
1633	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	20X100	2500	3,1674
1634	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	20X90	2500	5,6052
1635	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	22X130	2500	7,0470
1636	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	22X160	2500	8,2398
1637	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	22X180	2500	10,3992
1638	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	24X80	2500	4,9548
1639	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	24X90	2500	5,2854
1640	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	8X120	2500	1,7616
1641	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	8X40	2500	0,2250
1642	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A4	8X55	2500	0,2856
1643	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	10X20	2500	0,2202
1644	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	10X25	2500	0,2640
1645	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	10X30	2500	0,2658
1646	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	10X35	2500	0,2832
1647	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	10X40	2500	0,5130
1648	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	10X50	2500	0,7368
1649	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	10X60	2500	0,7926
1650	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	10X70	2500	0,8982
1651	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	10X90	2500	0,9426
1652	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12X130	2500	3,5676
1653	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12X20	2500	0,6432
1654	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12x25	2500	0,4494
1655	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12X30	2500	0,4626
1656	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12X35	2500	0,5286
1657	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12X40	2500	0,5394
1658	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12X45	2500	0,5616
1659	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12X50	2500	0,7050
1660	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12X60	2500	1,8852
1661	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	12X90	2500	2,7132
1662	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	14X35	2500	0,7248

1663	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	14X80	2500	1,4556
1664	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	16X140	2500	4,1400
1665	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	16X30	2500	2,2182
1666	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	16X40	2500	1,0416
1667	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	16X45	2500	1,0740
1668	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	16X60	2500	1,8936
1669	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	16X70	2500	1,6290
1670	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	20x120	2500	5,4852
1671	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	20X45	2500	1,7802
1672	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	20X50	2500	2,8080
1673	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	20X60	2500	3,7104
1674	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	20X65	2500	4,1400
1675	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	20x70	2500	3,9636
1676	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	20X75	2500	4,2282
1677	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	4X12	2500	0,0498
1678	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	5X12	2500	0,1110
1679	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	5X20	2500	0,0726
1680	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	5X25	2500	0,1236
1681	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	5X40	2500	0,1890
1682	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	6X10	2500	0,0618
1683	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	6X16	2500	0,0678
1684	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	6X20	2500	0,0882
1685	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	6X25	2500	0,1104
1686	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	6X35	2500	0,2730
1687	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	6X60	2500	0,3306
1688	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	8X100	2500	1,5768
1689	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	8X16	2500	0,1674
1690	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	8X20	2500	0,1848
1691	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	8X25	2500	0,1938
1692	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	8X30	2500	0,2178
1693	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4	8X35	2500	0,5754

1694	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4		8X40	2500	0,3438
1695	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4		8X50	2500	0,2340
1696	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4		8X55	2500	0,3966
1697	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4		8x65	2500	0,2754
1698	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4		8x70	2500	0,3636
1699	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A4		8x80	2500	0,3702
1700	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X110	2500	1,8060
1701	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X120	2500	1,8498
1702	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X16	2500	0,2640
1703	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X20	2500	0,3744
1704	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X25	2500	0,4512
1705	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X30	2500	0,4626
1706	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X35	2500	0,5418
1707	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X40	2500	0,5892
1708	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X45	2500	0,6606
1709	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X50	2500	0,7200
1710	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X55	2500	0,7224
1711	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X60	2500	0,7488
1712	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X65	2500	0,5736
1713	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X80	2500	1,4094
1714	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		10X90	2500	1,6734
1715	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X100	2500	2,5548
1716	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X120	2500	1,5732
1717	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12x25	2500	0,6168
1718	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X30	2500	0,6918
1719	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X35	2500	0,7002
1720	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X40	2500	0,7116
1721	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X45	2500	1,0890
1722	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X50	2500	0,7974
1723	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X55	2500	1,3656
1724	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X60	2500	1,0788

1725	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12x70	2500	1,8498
1726	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X80	2500	1,3434
1727	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		12X90	2500	1,4226
1728	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		14X25	2500	0,7590
1729	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		14X30	2500	0,8178
1730	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		14X40	2500	0,8808
1731	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		14X50	2500	1,0950
1732	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		16X40	2500	1,4976
1733	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		16X50	2500	1,6848
1734	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		16X60	2500	2,2020
1735	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		16X70	2500	2,3784
1736	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		16X90	2500	2,7828
1737	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		18X50	2500	8,0880
1738	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		18X55	2500	2,4666
1739	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		18X80	2500	4,8906
1740	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		20X50	2500	3,6390
1741	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		20X70	2500	4,8144
1742	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		24X70	2500	10,9008
1743	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		3X10	2500	0,0654
1744	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		3X12	2500	0,0660
1745	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		3X16	2500	0,0894
1746	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		3X25	2500	0,0378
1747	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		3X25	2500	0,1038
1748	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		3X35	2500	0,1170
1749	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X10	2500	0,0924
1750	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X12	2500	0,0942
1751	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X14	2500	0,0666
1752	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X16	2500	0,0960
1753	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X20	2500	0,0978
1754	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X25	2500	0,1104
1755	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X30	2500	0,1434

1756	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X40	2500	0,1542
1757	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X45	2500	0,1584
1758	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X50	2500	0,1674
1759	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X6	2500	0,0570
1760	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		4X8	2500	0,0576
1761	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X10	2500	0,0864
1762	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X12	2500	0,0882
1763	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X14	2500	0,0906
1764	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X16	2500	0,0936
1765	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X18	2500	0,0972
1766	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X20	2500	0,0990
1767	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X25	2500	0,1278
1768	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X30	2500	0,1320
1769	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X35	2500	0,1392
1770	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X40	2500	0,1698
1771	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X45	2500	0,1782
1772	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X50	2500	0,2394
1773	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X60	2500	0,2472
1774	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X70	2500	0,3762
1775	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		5X8	2500	0,0618
1776	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X10	2500	0,0912
1777	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X12	2500	0,0972
1778	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X14	2500	0,1056
1779	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X16	2500	0,1212
1780	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X18	2500	0,1278
1781	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X20	2500	0,1320
1782	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X22	2500	0,1740
1783	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X25	2500	0,1386
1784	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X30	2500	0,1650
1785	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X35	2500	0,2202
1786	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X40	2500	0,2298

1787	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X45	2500	0,2730
1788	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X50	2500	0,3636
1789	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X55	2500	0,4932
1790	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X60	2500	0,5334
1791	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X65	2500	0,5814
1792	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		6X80	2500	0,5958
1793	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X10	2500	0,1914
1794	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X100	2500	0,8808
1795	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X12	2500	0,2232
1796	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X120	2500	1,1364
1797	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X16	2500	0,2292
1798	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X20	2500	0,2430
1799	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X25	2500	0,2640
1800	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X30	2500	0,2730
1801	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X35	2500	0,3084
1802	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X40	2500	0,3276
1803	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X45	2500	0,4194
1804	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X50	2500	0,4470
1805	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X55	2500	0,4848
1806	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X60	2500	0,5814
1807	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X70	2500	0,6168
1808	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X75	2500	0,8106
1809	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2		8X80	2500	0,8370
1810	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		10X100	2500	0,7398
1811	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		10X130	2500	1,8420
1812	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		12X100	2500	1,3392
1813	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		12X120	2500	2,0262
1814	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		12X50	2500	0,6342
1815	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		12X80	2500	0,7662
1816	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		14X50	2500	1,1364
1817	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		14X60	2500	0,9690

1818	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		14X80	2500	3,6204
1819	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		16X150	2500	4,0962
1820	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		16X50	2500	1,4886
1821	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		16X65	2500	2,7306
1822	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		16X70	2500	1,2990
1823	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		16X75	2500	2,0370
1824	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		18X130	2500	8,4564
1825	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		18X90	2500	2,8452
1826	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		20X100	2500	3,5124
1827	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		20X110	2500	4,7214
1828	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		20X120	2500	4,9326
1829	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		20X140	2500	5,1528
1830	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		20X65	2500	2,3694
1831	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		20X70	2500	2,5104
1832	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		20X80	2500	5,7870
1833	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		20X90	2500	2,8272
1834	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		22X90	2500	4,8450
1835	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		24X110	2500	4,1022
1836	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		24X120	2500	6,4302
1837	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		24X130	2500	4,8372
1838	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		24X90	2500	3,5814
1839	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		27X150	2500	12,7326
1840	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		6x120	2500	0,6720
1841	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		6X45	2500	0,2322
1842	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		6x50	2500	0,1152
1843	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		8X50	2500	0,5208
1844	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		8X60	2500	0,3390
1845	VARŽTAS	ISO4014	Nerūdijantis plienas A2		8X65	2500	0,3342
1846	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		10X100	2500	0,8478
1847	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		10X110	2500	0,9252
1848	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		10X120	2500	0,9690

1849	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X16	2500	0,2580
1850	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X20	2500	0,3582
1851	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X25	2500	0,3654
1852	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X30	2500	0,3864
1853	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X35	2500	0,4230
1854	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X40	2500	0,4782
1855	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X45	2500	0,5250
1856	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X50	2500	0,5508
1857	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X55	2500	0,5532
1858	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X60	2500	0,5628
1859	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X70	2500	0,5784
1860	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X80	2500	0,6690
1861	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	10X90	2500	0,7488
1862	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X100	2500	1,1664
1863	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X110	2500	1,3656
1864	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X20	2500	0,4932
1865	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X25	2500	0,5112
1866	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X30	2500	0,5322
1867	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X35	2500	0,5736
1868	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X40	2500	0,6840
1869	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X45	2500	0,7188
1870	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X50	2500	0,7872
1871	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X55	2500	0,6714
1872	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X60	2500	0,8622
1873	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X70	2500	0,8676
1874	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X80	2500	0,8808
1875	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X85	2500	0,8982
1876	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	12X90	2500	0,9264
1877	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	14X100	2500	3,7770
1878	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	14X30	2500	1,3656
1879	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	14X40	2500	1,1946

1880	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	14X50	2500	1,3050
1881	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	14X60	2500	1,4862
1882	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	14X70	2500	1,7016
1883	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	14X80	2500	1,7616
1884	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	14X90	2500	2,9598
1885	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X100	2500	2,3874
1886	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X110	2500	2,4156
1887	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X120	2500	2,8626
1888	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X140	2500	2,9862
1889	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X180	2500	6,2436
1890	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X30	2500	1,0878
1891	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X35	2500	1,1454
1892	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X40	2500	1,1802
1893	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X45	2500	1,3212
1894	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X50	2500	1,4202
1895	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X55	2500	1,4622
1896	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X60	2500	1,5030
1897	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X65	2500	1,6998
1898	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X70	2500	1,6800
1899	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X75	2500	2,0526
1900	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X80	2500	1,8564
1901	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X85	2500	2,1228
1902	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	16X90	2500	2,3616
1903	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	18X100	2500	2,5512
1904	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	18X50	2500	1,8342
1905	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	18X60	2500	1,8954
1906	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	18X70	2500	2,2176
1907	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	18X80	2500	2,5170
1908	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	20X100	2500	3,3366
1909	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	20X120	2500	4,2282
1910	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	20X140	2500	5,2854

1911	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		20X150	2500	6,1662
1912	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		20X30	2500	2,6424
1913	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		20X40	2500	2,2812
1914	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		20X45	2500	2,1144
1915	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		20X50	2500	2,3166
1916	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		20X60	2500	2,3562
1917	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		20X70	2500	2,7924
1918	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		20X80	2500	2,8344
1919	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		20X90	2500	2,9952
1920	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		22X100	2500	6,0078
1921	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		22X120	2500	8,3682
1922	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		22X60	2500	4,3164
1923	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		22X70	2500	3,6996
1924	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		22X90	2500	4,4040
1925	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		24X100	2500	8,6886
1926	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		24X120	2500	5,9898
1927	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		24X200	2500	11,5314
1928	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		24X60	2500	7,2756
1929	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		24X70	2500	4,5582
1930	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		24X80	2500	4,6686
1931	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		24X90	2500	4,8450
1932	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		3x12	2500	0,0546
1933	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		3x6	2500	0,0510
1934	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		4X10	2500	0,0774
1935	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		4X12	2500	0,0774
1936	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		4X16	2500	0,0870
1937	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		4X20	2500	0,0924
1938	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		4X25	2500	0,1134
1939	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		4X30	2500	0,1284
1940	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		4X40	2500	0,1308
1941	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		4X65	2500	0,1356

1942	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X10	2500	0,0630
1943	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X12	2500	0,0660
1944	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X16	2500	0,0684
1945	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X18	2500	0,0780
1946	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X20	2500	0,0846
1947	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X25	2500	0,1320
1948	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X30	2500	0,1386
1949	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X35	2500	0,1590
1950	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X40	2500	0,1764
1951	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X50	2500	0,1908
1952	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	5X8	2500	0,0462
1953	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X10	2500	0,0882
1954	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X100	2500	0,4848
1955	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X12	2500	0,0912
1956	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X16	2500	0,0972
1957	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X20	2500	0,1092
1958	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X25	2500	0,1236
1959	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X30	2500	0,1434
1960	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X35	2500	0,1500
1961	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X40	2500	0,2040
1962	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X45	2500	0,2112
1963	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X50	2500	0,2202
1964	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X55	2500	0,2244
1965	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X60	2500	0,2292
1966	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X65	2500	0,3204
1967	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X70	2500	0,3150
1968	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X80	2500	0,3966
1969	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	6X90	2500	0,4722
1970	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	8X10	2500	0,1248
1971	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	8X100	2500	0,7488
1972	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2	8X12	2500	0,1914

1973	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X120	2500	0,8244
1974	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X16	2500	0,1980
1975	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X18	2500	0,1764
1976	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X20	2500	0,2124
1977	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X25	2500	0,2166
1978	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X30	2500	0,2730
1979	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X35	2500	0,2844
1980	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X40	2500	0,2940
1981	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X45	2500	0,3306
1982	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X50	2500	0,3588
1983	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X55	2500	0,3702
1984	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X60	2500	0,4194
1985	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X70	2500	0,4782
1986	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X80	2500	0,5130
1987	VARŽTAS	ISO4017	Nerūdijantis plienas A2		8X90	2500	0,7134
1988	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		10X65	2500	0,7926
1989	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		12X35	2500	0,7926
1990	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		12X45	2500	1,4094
1991	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		12X60	2500	1,5858
1992	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		16X40	2500	2,1408
1993	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		16X50	2500	2,4666
1994	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		18X60	2500	21,9336
1995	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		3X20	2500	0,0702
1996	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		4X25	2500	0,1482
1997	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		5X12	2500	0,0750
1998	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		5X16	2500	0,0906
1999	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		5X20	2500	0,2520
2000	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		5X35	2500	0,1542
2001	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		6X10	2500	0,0774
2002	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		6X25	2500	0,1608
2003	VARŽTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		6X40	2500	0,6696

2004	VARŽTAS		ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		8X30	2500	0,7110
2005	VARŽTAS		ISO4762	Nerūdijantis plienas A4		8X35	2500	0,5286
2006	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		10X20	2500	0,3306
2007	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		10X30	2500	0,4638
2008	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		3X10	2500	0,0426
2009	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		3X16	2500	0,0462
2010	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		3X20	2500	0,0528
2011	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		3X35	2500	0,1446
2012	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		3X6	2500	0,0396
2013	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		3X8	2500	0,0222
2014	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X10	2500	0,0558
2015	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X12	2500	0,0654
2016	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X16	2500	0,0804
2017	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X25	2500	0,0960
2018	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X30	2500	0,1014
2019	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4x6	2500	0,0330
2020	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4x8	2500	0,0378
2021	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X10	2500	0,0552
2022	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X12	2500	0,0570
2023	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X16	2500	0,0822
2024	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X20	2500	0,0918
2025	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X25	2500	0,1056
2026	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X35	2500	0,1104
2027	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X40	2500	0,1650
2028	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X45	2500	0,1500
2029	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X6	2500	0,0402
2030	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X60	2500	0,2268
2031	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X8	2500	0,0474
2032	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X10	2500	0,1200
2033	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X12	2500	0,1026
2034	VARŽTAS		ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X16	2500	0,1104

2035	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X20	2500	0,1434
2036	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X25	2500	0,1464
2037	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X30	2500	0,1896
2038	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X40	2500	0,2718
2039	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X8	2500	0,0894
2040	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X10	2500	0,1320
2041	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X12	2500	0,1608
2042	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X20	2500	0,1968
2043	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X25	2500	0,2148
2044	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X30	2500	0,3318
2045	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X40	2500	0,4206
2046	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X55	2500	0,4548
2047	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X60	2500	0,4668
2048	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X80	2500	0,5892
2049	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		3X8	2500	0,0504
2050	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X10	2500	0,0840
2051	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X12	2500	0,0870
2052	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X16	2500	0,0624
2053	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X25	2500	0,1014
2054	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		4X8	2500	0,0546
2055	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X12	2500	0,1164
2056	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X16	2500	0,1320
2057	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X20	2500	0,1362
2058	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X30	2500	0,1500
2059	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		5X8	2500	0,1092
2060	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X12	2500	0,1368
2061	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X20	2500	0,1818
2062	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X25	2500	0,1848
2063	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X30	2500	0,2028
2064	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		6X40	2500	0,2322
2065	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X10	2500	0,3522

2066	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X12	2500	0,2586
2067	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A2		8X20	2500	0,3636
2068	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		4X10	2500	0,0960
2069	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		4X16	2500	0,1176
2070	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		4X20	2500	0,1494
2071	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		4X8	2500	0,0792
2072	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		5x10	2500	0,1278
2073	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		5x12	2500	0,1158
2074	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		5x14	2500	0,1938
2075	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		5x20	2500	0,1734
2076	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		6X16	2500	0,2142
2077	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		8X20	2500	0,3306
2078	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		8X25	2500	0,4956
2079	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		8X35	2500	0,5508
2080	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A2		8X40	2500	0,7314
2081	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A4		6X14	2500	0,0882
2082	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A4		6x16	2500	0,0972
2083	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A4		6X30	2500	0,1584
2084	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A4		6X40	2500	0,2106
2085	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A4		8X25	2500	0,2466
2086	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A4		8X30	2500	0,2640
2087	VARŽTAS	ISO7380	Nerūdijantis plienas A4		8X35	2500	0,2820
2088	VARŽTAS	DIN6912	Nerūdijantis plienas A4		4X16	2500	0,0792
2089	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X16	2500	0,3348
2090	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X20	2500	0,3192
2091	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X25	2500	0,3966
2092	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X30	2500	0,4386
2093	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X35	2500	0,4404
2094	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X40	2500	0,4590
2095	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X50	2500	0,5460
2096	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X60	2500	0,6174

2097	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X65	2500	0,6606
2098	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		10X80	2500	0,7398
2099	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		12X100	2500	2,0670
2100	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		12X20	2500	0,7380
2101	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		12X25	2500	0,5226
2102	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		12X30	2500	0,9690
2103	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		12X40	2500	1,0488
2104	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		12X45	2500	1,4094
2105	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		12X60	2500	0,8328
2106	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		12X80	2500	1,6494
2107	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		12X90	2500	1,7340
2108	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		16X35	2500	2,5788
2109	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		16X70	2500	2,2020
2110	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		16X90	2500	3,9636
2111	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		3X10	2500	0,0438
2112	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		3X12	2500	0,0456
2113	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		3X16	2500	0,0480
2114	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		3X20	2500	0,0486
2115	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		3X30	2500	0,0492
2116	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		3X6	2500	0,0318
2117	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		3X8	2500	0,0354
2118	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X10	2500	0,0672
2119	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X12	2500	0,0702
2120	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X16	2500	0,0726
2121	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X20	2500	0,0888
2122	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X25	2500	0,1092
2123	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X30	2500	0,1320
2124	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X40	2500	0,1710
2125	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X45	2500	0,1764
2126	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X50	2500	0,1848
2127	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X6	2500	0,0306

2128	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X60	2500	0,1362
2129	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		4X8	2500	0,0564
2130	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X10	2500	0,0750
2131	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X12	2500	0,0774
2132	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X16	2500	0,0864
2133	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X20	2500	0,0882
2134	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X25	2500	0,1068
2135	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X30	2500	0,1326
2136	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X35	2500	0,1542
2137	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X40	2500	0,1674
2138	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X45	2500	0,1764
2139	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X50	2500	0,1884
2140	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X8	2500	0,0642
2141	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		5X80	2500	0,3306
2142	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X10	2500	0,0882
2143	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X12	2500	0,0924
2144	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X16	2500	0,1056
2145	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X20	2500	0,1104
2146	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X25	2500	0,1338
2147	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X30	2500	0,1362
2148	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X35	2500	0,1674
2149	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X40	2500	0,1818
2150	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X45	2500	0,2028
2151	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X50	2500	0,2358
2152	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X60	2500	0,2754
2153	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X70	2500	0,4050
2154	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X8	2500	0,0702
2155	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X80	2500	0,4140
2156	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		6X90	2500	0,2760
2157	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X16	2500	0,1542
2158	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X20	2500	0,1812

2159	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X25	2500	0,2550
2160	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X30	2500	0,2754
2161	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X35	2500	0,2832
2162	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X40	2500	0,3138
2163	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X45	2500	0,3726
2164	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X50	2500	0,3966
2165	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X55	2500	0,4758
2166	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X60	2500	0,4944
2167	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X70	2500	0,6042
2168	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X80	2500	0,6810
2169	VARŽTAS	ISO10642	Nerūdijantis plienas A2		8X90	2500	0,7542
2170	VARŽTAS	DIN6921	Nerūdijantis plienas A2		6X50	2500	0,5724
2171	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	10X40	2500	0,2904
2172	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	10X50	2500	0,2994
2173	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	12X100	2500	0,6600
2174	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	12X130	2500	1,7178
2175	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	12X140	2500	1,8324
2176	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	14X100	2500	1,5414
2177	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	16X100	2500	1,9698
2178	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	16X140	2500	2,3946
2179	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	16X150	2500	2,9310
2180	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	16X55	2500	0,9120
2181	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	16X60	2500	0,9768
2182	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	20X130	2500	3,0828
2183	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	20X70	2500	2,2020
2184	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	20X80	2500	1,8384
2185	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	24X80	2500	3,8760
2186	VARŽTAS	ISO4014	Cinkas	10,9	8X65	2500	0,2730
2187	VARŽTAS	ISO4017	Cinkas	10,9	12X30	2500	0,2640
2188	VARŽTAS	ISO4017	Cinkas	10,9	16X55	2500	1,4976
2189	VARŽTAS	ISO4017	Cinkas	10,9	16X65	2500	1,6734

2190	VARŽTAS	ISO4017	Cinkas	10,9	20X40	2500	1,8234
2191	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	10,9	14X70	2500	1,0530
2192	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	10,9	16X50	2500	1,6074
2193	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	10,9	14X180	2500	7,6956
2194	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	10,9	20X70	2500	2,2548
2195	VARŽTAS	ISO4762	Cinkas	10,9	20X80	2500	2,6424
2196	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	10X30	2500	0,9090
2197	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	10X40	2500	0,7926
2198	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	12X25	2500	1,3104
2199	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	12X30	2500	0,5808
2200	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	10,9	16X60	2500	5,2050
2201	VARŽTAS	DIN6912	Cinkas	10,9	16X80	2500	6,3984
2202	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	5X20	2500	0,1584
2203	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	6x12	2500	0,0972
2204	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	6X30	2500	0,1674
2205	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	8X16	2500	0,2376
2206	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	8X20	2500	0,2244
2207	VARŽTAS	DIN6912	Be padengimo	10,9	8X25	2500	0,3282
2208	SRAIGTAS	ISO1479	Cinkas		4.8X16	2500	0,0396
2209	SRAIGTAS	ISO1479	Cinkas		4.8X9,5	2500	0,0174
2210	SRAIGTAS	ISO1479	Cinkas		6,3X32	2500	0,0576
2211	SRAIGTAS	ISO1479	Cinkas		8x25	2500	0,1584
2212	SRAIGTAS	ISO1479	Cinkas		8x32	2500	0,1860
2213	SRAIGTAS	ISO1479	Cinkas		8x50	2500	0,2466
2214	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.2X13	2500	0,0186
2215	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.2X4.5	2500	0,0108
2216	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.2X6.5	2500	0,0114
2217	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.2X9.5	2500	0,0120
2218	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.9X13	2500	0,0192
2219	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.9X16	2500	0,0192
2220	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.9X19	2500	0,0204

2221	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.9X22	2500	0,0108
2222	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.9X6.5	2500	0,0162
2223	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		2.9X9.5	2500	0,0168
2224	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.5X13	2500	0,0222
2225	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.5X16	2500	0,0228
2226	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.5X19	2500	0,0282
2227	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.5X22	2500	0,0294
2228	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.5X25	2500	0,0300
2229	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.5X32	2500	0,0330
2230	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.5X38	2500	0,0294
2231	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.5X9.5	2500	0,0198
2232	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.9X13	2500	0,0228
2233	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.9X16	2500	0,0240
2234	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.9X19	2500	0,0306
2235	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.9X6.5	2500	0,0192
2236	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		3.9X9.5	2500	0,0198
2237	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X13	2500	0,0240
2238	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X16	2500	0,0258
2239	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X19	2500	0,0282
2240	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X22	2500	0,0294
2241	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X25	2500	0,0324
2242	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X32	2500	0,0360
2243	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X38	2500	0,0450
2244	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X45	2500	0,0528
2245	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X50	2500	0,0654
2246	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X60	2500	0,0780
2247	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X6,5	2500	0,0222
2248	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X70	2500	0,1272
2249	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.2X9.5	2500	0,0228
2250	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X120	2500	0,1674
2251	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X13	2500	0,0246

2252	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X16	2500	0,0264
2253	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X19	2500	0,0360
2254	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X22	2500	0,0372
2255	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X25	2500	0,0438
2256	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X32	2500	0,0450
2257	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X38	2500	0,0486
2258	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X45	2500	0,0528
2259	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X50	2500	0,1290
2260	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X60	2500	0,1320
2261	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8X70	2500	0,1500
2262	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		4.8x9,5	2500	0,0240
2263	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		5.5X13	2500	0,0222
2264	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		5.5X16	2500	0,0324
2265	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		5.5X19	2500	0,0450
2266	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		5.5X22	2500	0,0438
2267	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		5.5X25	2500	0,0726
2268	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		5.5X32	2500	0,0792
2269	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		5.5X38	2500	0,0840
2270	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		5.5X45	2500	0,0930
2271	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		5.5X50	2500	0,1092
2272	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		6.3X100	2500	0,3144
2273	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		6.3X13	2500	0,0258
2274	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		6.3X16	2500	0,0432
2275	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		6.3X19	2500	0,0756
2276	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		6.3X25	2500	0,1056
2277	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		6.3X32	2500	0,1074
2278	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		6.3X45	2500	0,1086
2279	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		6.3X50	2500	0,1104
2280	SRAIGTAS	ISO7049	Cinkas		6.3X70	2500	0,1332
2281	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		2,9x13	2500	0,0132
2282	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		2.2x6.5	2500	0,0078

2283	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		3,5X13	2500	0,0144
2284	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		3,5X16	2500	0,0186
2285	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		3,5X19	2500	0,0258
2286	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		3,5x35	2500	0,0192
2287	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		3,5x9,5	2500	0,0132
2288	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		3,9X16	2500	0,0252
2289	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		3,9X19	2500	0,0228
2290	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,2X16	2500	0,0264
2291	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,2X19	2500	0,0246
2292	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,2X25	2500	0,0372
2293	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,2X45	2500	0,0306
2294	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,2X50	2500	0,0546
2295	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,2X60	2500	0,0720
2296	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,2X70	2500	0,0774
2297	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,8X100	2500	0,1236
2298	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,8X13	2500	0,0222
2299	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,8X16	2500	0,0438
2300	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,8X19	2500	0,0456
2301	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,8X32	2500	0,0474
2302	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,8X38	2500	0,0570
2303	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,8X45	2500	0,0738
2304	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,8X70	2500	0,0882
2305	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		4,8X80	2500	0,1056
2306	SRAIGTAS	ISO7050	Cinkas		5,5X25	2500	0,0372
2307	SRAIGTAS	ISO7051	Cinkas		2,9X25	2500	0,0240
2308	SRAIGTAS	ISO7051	Cinkas		3,5X16	2500	0,0192
2309	SRAIGTAS	ISO7051	Cinkas		4,8X60	2500	0,0864
2310	SRAIGTAS	ISO7049-F	Nerūdijantis plienas A2		2,2X6,5	2500	0,0696
2311	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		2,2X6,5	2500	0,0126
2312	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		2,2X9,5	2500	0,0150
2313	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		2,9X13	2500	0,0222

2314	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		2,9X19	2500	0,0252
2315	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		2,9X25	2500	0,0264
2316	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		2,9X6,5	2500	0,0174
2317	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		2,9X9,5	2500	0,0192
2318	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,5X13	2500	0,0294
2319	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,5X16	2500	0,0342
2320	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,5X22	2500	0,0372
2321	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,5X25	2500	0,0396
2322	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,5X32	2500	0,0450
2323	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,5X38	2500	0,0726
2324	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,5X9,5	2500	0,0264
2325	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,9X13	2500	0,0336
2326	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,9X16	2500	0,0348
2327	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,9X19	2500	0,0372
2328	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,9X25	2500	0,0414
2329	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,9X32	2500	0,0702
2330	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		3,9X9,5	2500	0,0246
2331	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,2X13	2500	0,0486
2332	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,2X16	2500	0,0492
2333	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,2X19	2500	0,0504
2334	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,2X25	2500	0,0516
2335	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,2X32	2500	0,0570
2336	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,2X38	2500	0,0828
2337	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,2X45	2500	0,0924
2338	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		2,2X6,5	2500	0,0180
2339	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X13	2500	0,0498
2340	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X16	2500	0,0774
2341	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X19	2500	0,0792
2342	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X25	2500	0,0828
2343	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X32	2500	0,0972
2344	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X38	2500	0,1104

2345	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X45	2500	0,1650
2346	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X50	2500	0,1680
2347	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X60	2500	0,2436
2348	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		4,8X9,5	2500	0,0402
2349	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		5,5X16	2500	0,0972
2350	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		5,5X19	2500	0,1098
2351	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		5,5X22	2500	0,1146
2352	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		5,5X25	2500	0,1236
2353	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		5,5X50	2500	0,1938
2354	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		5,5X60	2500	0,2220
2355	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		5,5X90	2500	0,2376
2356	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A2		6,3X25	2500	0,1320
2357	SRAIGTAS TX	ISO14585	Nerūdijantis plienas A4		4,2X9,5	2500	0,0432
2358	SRAIGTAS TX	ISO14585	Nerūdijantis plienas A4		4,8X45	2500	0,1278
2359	SRAIGTAS	ISO1481	Nerūdijantis plienas A2		3,9X13	2500	0,0318
2360	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		2,9X16	2500	0,0240
2361	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		2,9X6,5	2500	0,0126
2362	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		2,9X9,5	2500	0,0168
2363	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		3,5X13	2500	0,0318
2364	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		3,5X16	2500	0,0294
2365	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		3,5X19	2500	0,0354
2366	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		3,5X9,5	2500	0,0216
2367	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		3,9X45	2500	0,0876
2368	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		3,9X60	2500	0,1116
2369	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		3,9X9,5	2500	0,0186
2370	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		4,2X13	2500	0,0396
2371	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		4,2X80	2500	0,2028
2372	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		2,9X13	2500	0,0198
2373	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		4,8X13	2500	0,0660
2374	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		4,8X19	2500	0,0378
2375	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2		4,8X32	2500	0,0774

2376	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2	5,5X16	2500	0,2640
2377	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2	5,5X32	2500	0,2820
2378	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A2	5,5X38	2500	0,1332
2379	SRAIGTAS TX	ISO14586	Nerūdijantis plienas A4	4,2X38	2500	0,0774
2380	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	2,9X16	2500	0,0306
2381	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	2,9X6,5	2500	0,0294
2382	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	2,9X9,5	2500	0,0246
2383	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	3,5X13	2500	0,0240
2384	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	3,5X16	2500	0,0264
2385	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	3,5X19	2500	0,0276
2386	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	3,5X25	2500	0,0324
2387	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	3,9X16	2500	0,0174
2388	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	3,9X19	2500	0,0264
2389	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	3,9X25	2500	0,0324
2390	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,2X16	2500	0,0270
2391	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,2X19	2500	0,0444
2392	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,2X25	2500	0,0618
2393	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,2X32	2500	0,0672
2394	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,2X38	2500	0,0660
2395	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,2X45	2500	0,1236
2396	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,8X19	2500	0,0528
2397	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,8X25	2500	0,0618
2398	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,8X32	2500	0,0864
2399	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A2	4,8X38	2500	0,0882
2400	SRAIGTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2	4,8X25	2500	0,1410
2401	SRAIGTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2	6,3X25	2500	0,1680
2402	SRAIGTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2	6,3X32	2500	0,1746
2403	SRAIGTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2	6,3X38	2500	0,2382
2404	SRAIGTAS	ISO4762	Nerūdijantis plienas A2	6,3X80	2500	0,6798
2405	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A4	2,9x13	2500	0,0366
2406	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A4	3,5x32	2500	0,0870

2407	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A4		4,2x16	2500	0,0330
2408	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A4		4,2x32	2500	0,0474
2409	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A4		4,8x16	2500	0,0708
2410	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A4		3,5x13	2500	0,0258
2411	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A4		3,5x16	2500	0,0264
2412	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A4		3,5x19	2500	0,0276
2413	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A4		3,5x25	2500	0,0378
2414	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A4		3,5x9,5	2500	0,0192
2415	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A4		4,8x25	2500	0,1014
2416	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A4		4,8x32	2500	0,0972
2417	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A4		4,8x45	2500	0,1128
2418	SRAIGTAS	ISO7050	Nerūdijantis plienas A4		5,5x22	2500	0,1056
2419	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A4		3,5x16	2500	0,0264
2420	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A4		3,5x19	2500	0,0282
2421	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A4		3,5x38	2500	0,0528
2422	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A4		4,2x16	2500	0,0378
2423	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A4		4,2x19	2500	0,0702
2424	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A4		4,2x25	2500	0,0378
2425	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A4		4,8x32	2500	0,0624
2426	SRAIGTAS	ISO7051	Nerūdijantis plienas A4		4,8x50	2500	0,1002
2427	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A4		5,5x16	2500	0,0876
2428	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A4		5,5x32	2500	0,1014
2429	SRAIGTAS	ISO7049	Nerūdijantis plienas A4		6,3x19	2500	0,1380
2430	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		4,8X13	2500	0,1092
2431	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		4,8X16	2500	0,1146
2432	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		4,8X19	2500	0,1242
2433	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		5,5X13	2500	0,1116
2434	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		5,5X16	2500	0,1224
2435	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		5,5X19	2500	0,1476
2436	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		6,3X16	2500	0,1674
2437	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		6,3X20	2500	0,1944

2438	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		6.3X25	2500	0,2112
2439	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		6.5X16	2500	0,1842
2440	SRAIGTAS SU POV.	ISO1479	Cinkas		8.0X19	2500	0,2754
2441	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		3,9X13	2500	0,0510
2442	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		3,9X16	2500	0,0528
2443	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		3,9X19	2500	0,0624
2444	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		3,9X22	2500	0,0678
2445	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		3,9X25	2500	0,0918
2446	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		3,9X9.5	2500	0,0504
2447	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.2X13	2500	0,0726
2448	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.2X16	2500	0,0798
2449	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.2X19	2500	0,0882
2450	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.2X22	2500	0,0972
2451	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.2X25	2500	0,1146
2452	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.2X9.5	2500	0,0582
2453	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.8X13	2500	0,0774
2454	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.8X16	2500	0,0990
2455	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.8X19	2500	0,1128
2456	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.8X22	2500	0,1236
2457	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4.8X25	2500	0,1260
2458	SRAIGTAS SU POVERŽ.		Juodas cinkas		4,8X9,5	2500	0,0546
2459	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		2.2X6.5	2500	0,0168
2460	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		2.9X9.5	2500	0,0186
2461	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		3.5X13	2500	0,0246
2462	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		3,5X16	2500	0,0396
2463	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		3,5X19	2500	0,0414
2464	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		3,5X9.5	2500	0,0192
2465	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		3,9X13	2500	0,0246
2466	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		3,9X16	2500	0,0390
2467	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		3,9X19	2500	0,0438
2468	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		3,9X22	2500	0,0486

2469	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		3,9X9,5	2500	0,0234
2470	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		4,2X13	2500	0,0618
2471	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		4,2X16	2500	0,0660
2472	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		4,2X19	2500	0,0678
2473	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		4,2X25	2500	0,0792
2474	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		4,2X38	2500	0,0558
2475	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		4,8X16	2500	0,0444
2476	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		4,8X19	2500	0,0702
2477	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		4,8X22	2500	0,0792
2478	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		4,8X9,5	2500	0,0486
2479	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		5,5X16	2500	0,0900
2480	SRAIGTAS	ISO7049	Juodas cinkas		5,5X25	2500	0,1248
2481	SRAIGTAS GIPS. Į MET.				3,5X25	2500	0,0114
2482	SRAIGTAS GIPS. Į MET.				3,5X35	2500	0,0114
2483	SRAIGTAS GIPS. Į MET.				3,9X25	2500	0,0126
2484	SRAIGTAS GIPS. Į MET.				3,9X35	2500	0,0156
2485	SRAIGTAS GIPS. STOV. JUNG.				3,9X13	2500	0,0114
2486	SRAIGTAS GIPS. Į MET. SU GR.				3,5X25	2500	0,0114
2487	SRAIGTAS GIPS. Į MET. SU GR.				3,5X35	2500	0,0150
2488	SRAIGTAS GIPS. Į MEDĮ				3,9X25	2500	0,0132
2489	SRAIGTAS GIPS. Į MEDĮ				3,9X35	2500	0,0156
2490	SRAIGTAS GIPS. Į MEDĮ				3,9X45	2500	0,0168
2491	SRAIGTAS GIPS. Į MEDĮ				3,5X41	2500	0,0174
2492	SRAIGTAS GIPS. Į MEDĮ				3,9X55	2500	0,0300
2493	SRAIGTAS GIPS. Į MEDĮ				3,9X70	2500	0,0546
2494	SRAIGTAS FANERAI		Cinkas		4,2X35	2500	0,0168
2495	SRAIGTAS FANERAI		Cinkas		4,2X45	2500	0,0204
2496	SRAIGTAS FANERAI		Cinkas		4,2X55	2500	0,0222
2497	SRAIGTAS FANERAI		Cinkas		4,2X65	2500	0,0252
2498	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10x100	2500	0,2112
2499	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10x120	2500	0,5046

2500	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10x140	2500	0,3258
2501	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10x150	2500	0,5196
2502	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10x180	2500	0,6648
2503	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10x200	2500	0,7536
2504	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10X40	2500	0,2028
2505	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10X60	2500	0,1848
2506	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10x70	2500	0,1200
2507	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		10x80	2500	0,1938
2508	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		12x100	2500	0,2730
2509	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		12x60	2500	0,2556
2510	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		5X50	2500	0,0498
2511	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		6X50	2500	0,0636
2512	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		6X60	2500	0,0708
2513	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		6X70	2500	0,0882
2514	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		6x80	2500	0,1056
2515	SRAIGTAS	DIN571	Karštas cinkas		10X100	2500	0,2244
2516	SRAIGTAS	DIN571	Karštas cinkas		10X120	2500	0,3996
2517	SRAIGTAS	DIN571	Karštas cinkas		10X140	2500	0,4848
2518	SRAIGTAS	DIN571	Karštas cinkas		10X160	2500	0,5082
2519	SRAIGTAS	DIN571	Karštas cinkas		10X70	2500	0,1740
2520	SRAIGTAS	DIN571	Karštas cinkas		6X40	2500	0,0576
2521	SRAIGTAS	DIN571	Karštas cinkas		6X50	2500	0,1302
2522	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		8X120	2500	0,1968
2523	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		8X180	2500	0,3174
2524	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		8X40	2500	0,0792
2525	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		8X50	2500	0,0900
2526	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		8X60	2500	0,0972
2527	SRAIGTAS	DIN571	Cinkas		8X80	2500	0,1674
2528	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2		10X100	2500	0,9690
2529	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2		10X150	2500	1,3212
2530	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2		10X40	2500	0,5010

2531	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	10X60	2500	0,7050
2532	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	10X70	2500	0,8544
2533	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	10X80	2500	0,8808
2534	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	5X30	2500	0,1716
2535	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	6X100	2500	0,5286
2536	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	6X50	2500	0,1782
2537	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	6X60	2500	0,2160
2538	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	8X30	2500	0,2202
2539	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	8X60	2500	0,4074
2540	SRAIGTAS	DIN571	Nerūdijantis plienas A2	8X80	2500	0,5370
2541	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	2.5x6	2500	0,0492
2542	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	3X8	2500	0,0456
2543	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	3X25	2500	0,0582
2544	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	4X6	2500	0,0396
2545	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	4X8	2500	0,0264
2546	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	4X10	2500	0,0534
2547	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	4X12	2500	0,0840
2548	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	5X8	2500	0,0882
2549	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	5X10	2500	0,0924
2550	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	5X12	2500	0,0882
2551	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	6X40	2500	0,1866
2552	VARŽTAS	DIN7500-DE	Cinkas	5X25	2500	0,1440
2553	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	6X16	2500	0,1200
2554	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	6X30	2500	0,1764
2555	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	8x16	2500	0,2556
2556	VARŽTAS	DIN7500-OE	Cinkas	5X12	2500	0,0840
2557	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	6X20	2500	0,1284
2558	VARŽTAS	DIN7500-OE	Cinkas	8X20	2500	0,1584
2559	VARŽTAS	DIN7500-OE	Cinkas	8X25	2500	0,3084
2560	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	6X16	2500	0,1788
2561	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas	6X12	2500	0,1524

2562	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas		6X40	2500	0,1308
2563	VARŽTAS	DIN7500	Cinkas		5X10	2500	0,0546
2564	SRAIGTAS	ISO15481	Nerūdijantis plienas A2		3,9X13	2500	0,0270
2565	SRAIGTAS	ISO15481	Nerūdijantis plienas A2		3,9X16	2500	0,0372
2566	SRAIGTAS	ISO15481	Nerūdijantis plienas A2		5,5X25	2500	0,1938
2567	SRAIGTAS	ISO15481	Nerūdijantis plienas A4		5,5X19	2500	0,2904
2568	SRAIGTAS TX	ISO15481	Nerūdijantis plienas A4		4,8X16	2500	0,1194
2569	SRAIGTAS TX	ISO15481	Nerūdijantis plienas A4		4,8X19	2500	0,1410
2570	SRAIGTAS	ISO15482	Nerūdijantis plienas A2		4,2X38	2500	0,0786
2571	SRAIGTAS	DIN7504-P	Cinkas		3,5x13	2500	0,0210
2572	SRAIGTAS	DIN7504-P	Cinkas		3,5x16	2500	0,0216
2573	SRAIGTAS	DIN7504-P	Cinkas		3,5x19	2500	0,0246
2574	SRAIGTAS	DIN7504-P	Cinkas		3,5x25	2500	0,0258
2575	SRAIGTAS	DIN7504-P	Cinkas		3,9x13	2500	0,0264
2576	SRAIGTAS	DIN7504-P	Cinkas		3,9x16	2500	0,0222
2577	SRAIGTAS	DIN7504-P	Cinkas		3,9x25	2500	0,0300
2578	SRAIGTAS	DIN7504-P	Cinkas		4,8x19	2500	0,0612
2579	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,2X13	2500	0,0294
2580	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,2X16	2500	0,0300
2581	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,2X19	2500	0,0336
2582	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,2X25	2500	0,0354
2583	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X120	2500	0,2640
2584	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X13	2500	0,0300
2585	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X130	2500	0,2808
2586	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X16	2500	0,0342
2587	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X19	2500	0,0420
2588	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X25	2500	0,0498
2589	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X32	2500	0,0588
2590	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X38	2500	0,0828
2591	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X50	2500	0,1074
2592	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		4,8X70	2500	0,1650

2593	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		5.5X16	2500	0,0702
2594	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		5.5X19	2500	0,0780
2595	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		5.5X25	2500	0,0912
2596	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		5.5X32	2500	0,0996
2597	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		5.5X38	2500	0,1092
2598	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		5.5X50	2500	0,1272
2599	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		6,3X16	2500	0,0720
2600	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		6,3X19	2500	0,0870
2601	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		6,3X25	2500	0,0948
2602	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		6,3x32	2500	0,1146
2603	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		6,3X38	2500	0,1320
2604	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		6,3X50	2500	0,1338
2605	SRAIGTAS	DIN7504-K	Cinkas		6,3X70	2500	0,2316
2606	SRAIGTAS+EPDM POV.	ISO15480	Cinkas		4,2X19	2500	0,0552
2607	SRAIGTAS+EPDM POV.	ISO15480	Cinkas		4,8X16	2500	0,0420
2608	SRAIGTAS+EPDM POV.	ISO15480	Cinkas		4,8X19	2500	0,0684
2609	SRAIGTAS+EPDM POV.	ISO15480	Cinkas		4,8X25	2500	0,1170
2610	SRAIGTAS	DIN7504-K	Nerūdijantis plienas A2		4,8X32	2500	0,2904
2611	SRAIGTAS	DIN7504-N	Nerūdijantis plienas A2		4,8X32	2500	0,1020
2612	SRAIGTAS+EPDM POV.	ISO15480	Nerūdijantis plienas A4		4,8X25	2500	0,3786
2613	SRAIGTAS SU FREZA		Juodas cinkas		4,2X13	2500	0,0450
2614	SRAIGTAS SU FREZA		Juodas cinkas		4,2X19	2500	0,0456
2615	SRAIGTAS SU FREZA		Juodas cinkas		4,2X25	2500	0,0696
2616	SRAIGTAS SU FREZA		Juodas cinkas		4,8X16	2500	0,0762
2617	SRAIGTAS SU FREZA		Juodas cinkas		4,8X22	2500	0,1206
2618	SRAIGTAS SU FREZA		Cinkas		4,2X13	2500	0,0354
2619	SRAIGTAS SU FREZA		Cinkas		4,2X16	2500	0,0390
2620	SRAIGTAS SU FREZA		Cinkas		4,2X19	2500	0,0438
2621	SRAIGTAS SU FREZA		Cinkas		4,2X25	2500	0,0456
2622	SRAIGTAS SU FREZA		Cinkas		4,2X32	2500	0,0486
2623	SRAIGTAS		Cinkas		8X65	2500	0,8190

2624	SRAIGTAS			Cinkas			8X80	2500	0,9018
2625	SRAIGTAS			Geltonas cinkas			3.9X25	2500	0,0660
2626	SRAIGTAS			Geltonas cinkas			4.2X32	2500	0,0702
2627	SRAIGTAS			Geltonas cinkas			4,8x38	2500	0,1086
2628	SRAIGTAS			Geltonas cinkas			5,5x50	2500	0,1128
2629	SRAIGTAS			Ruspert			6.3X100	2500	0,4230
2630	SRAIGTAS			Ruspert			6,3X45	2500	0,2730
2631	SRAIGTAS			Ruspert			6,3X50	2500	0,3306
2632	SRAIGTAS			Ruspert			6,3X60	2500	0,3450
2633	SRAIGTAS			Ruspert			6,3X65	2500	0,3720
2634	SRAIGTAS			Ruspert			6,3X80	2500	0,4062
2635	VARŽTAS FIKS.	ISO4026		Nerūdijantis plienas A4			4X8	2500	0,0546
2636	VARŽTAS FIKS.	ISO4026		Nerūdijantis plienas A4			5X25	2500	0,1386
2637	VARŽTAS FIKS.	ISO4028		Nerūdijantis plienas A2			3X4	2500	0,0492
2638	VARŽTAS FIKS.	ISO4028		Nerūdijantis plienas A2			4X6	2500	0,0510
2639	VARŽTAS FIKS.	ISO4028		Nerūdijantis plienas A2			5X16	2500	0,0528
2640	VARŽTAS FIKS.	ISO4028		Nerūdijantis plienas A2			5X20	2500	0,0798
2641	VARŽTAS	ISO8677		Cinkas		4,8	10X100	2500	0,5178
2642	VARŽTAS	ISO8677		Cinkas		4,8	10X130	2500	0,6324
2643	VARŽTAS	ISO8677		Cinkas		4,8	10X25	2500	0,2280
2644	VARŽTAS	ISO8677		Cinkas		4,8	10X30	2500	0,2916
2645	VARŽTAS	ISO8677		Cinkas		4,8	10X40	2500	0,3144
2646	VARŽTAS	ISO8677		Cinkas		4,8	10X50	2500	0,4224
2647	VARŽTAS	ISO8677		Cinkas		4,8	10X90	2500	0,5376
2648	VARŽTAS	ISO8677		Karštas cinkas		8,8	10X30	2500	0,3876
2649	VARŽTAS	ISO8677		Karštas cinkas		8,8	12X35	2500	0,5286
2650	VARŽTAS	ISO8677		Karštas cinkas		8,8	12X90	2500	1,1454
2651	VARŽTAS	ISO8677		Karštas cinkas		8,8	16X50	2500	1,7616
2652	VARŽTAS	ISO8677		Karštas cinkas		8,8	20X70	2500	4,4040
2653	VARŽTAS	ISO8677		Cinkas		4,8	6X12	2500	0,0870
2654	VARŽTAS	ISO8677		Cinkas		4,8	6X20	2500	0,0912