

NORTHERN DIVER

TERMINIŲ APDARŲ NAUDOJIMO VADOVAS

NORTHERN DIVER TERMINIŲ APDARŲ NAUDOJIMO VADOVAS

Dėkojame, kad perkate iš Northern Diver. Norėdami užtikrinti savo saugumą ateityje, nenaudokite šio gaminio prieš skaitydami šį vadovą. Svarbu visiškai suprasti tinkamą jo tvarkymą, kad būtų galima saugiai naudoti.

Pranešimas apie autorių teises: šis savininko vadovas saugomas autorių teisių, visos teisės saugomos. Jis negali būti visiškai ar iš dalies kopijuojamas, kopijuojamas, atgaminamas, verčiamas ar redukuojamas į bet kokią elektroninę laikmeną ar mašininio skaitymo formą be išankstinio raštiško "Northern Diver (International) Ltd." sutikimo.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie visus "Northern Diver" produktus, apsilankykite **www.ndiver.com**

Apatiniai kostiumai suteikia esminę šiluminę apsaugą nardant, sulaikant orą ir palaikant kūno šilumą nardymo metu, taip pat tarp nardymų. Apatiniai kostiumai gali svyruoti nuo paprastų vilnos tipo drabužių iki pažangių kostiumų su antikompresinėmis plokštėmis ar net įmontuotu šildymu.

Jūsų šiluminiai poreikiai priklausys nuo vandens temperatūros, kostiumo tipo ir to, kiek jaučiate šaltį. Vanduo perduoda šilumą iš kūno iki 25 kartų greičiau nei oras, o tai reiškia, kad naras greitai pradės jausti šaltį be apsaugos. Kuo šaltesnis vanduo, tuo greitesnis pradžia ir tuo didesnis apatinių ir bazinių sluoksnių poreikis.

Sausieji kostiumai turi savo šilumines savybes; Kai kurie yra daug geresni nei kiti, neopreno kostiumai yra daug šiltesni ir reikalauja plonesnių apatinių kostiumų, tačiau membraniniai kostiumai suteikia labai mažai šiluminės apsaugos, todėl jiems reikia storesnių ar net sluoksniuotų apatinių kostiumų.

Per daug izoliacijos gali sukelti pavojingą perkaitimą ir sukelti hipertermijos poveikį. Per maža izoliacija gali sukelti hipotermijos ir mirties poveikį. Visada įsitikinkite, kad kūno galūnės taip pat yra gerai izoliuotos - dėvėkite tinkamas pirštines, gobtuvą / kepurę ir kojines ar batus.

Apatiniai kostiumai yra įvairių stilių, storio klasių ir medžiagų, o mūsų pačių apima nuo ploniausio "Thermalskin" iki daug storesnio ir labiau termiškai izoluojančio "Metalux® Arctic". Atminkite, kad galite naudoti skirtingus apatinių kostiumų ir pagrindo sluoksnių derinius, kad rastumėte jums tinkamą šiluminę apsaugą.

Jei nesate tikri, kokią šiluminę apsaugą dėvėti, nedvejodami skambinkite mums, kad gautumėte ekspertų patarimų
+44 (0) 1257 25 44 44. Jei norite, galite siųsti el. laišką – info@ndiver.com

Arba, jei esate netoliese, nedvejodami apsilankykite pas mus. Vadovus, kuriuos "Northern Diver" apatinius kostiumus galima dėvėti su kiekvienu kostiumu, galima rasti internete arba "Northern Diver" sausų kostiumų kataloge, kurį galima įsigyti parduotuvėje arba atsisiųsti internetu.

Alerginės reakcijos

Kiekviena medžiaga gali sukelti alergines reakcijas, prieš naudodami mūsų gaminius, atkreipkite dėmesį į galimą alergijos riziką medžiagoms, naudojamoms gaminių konstrukcijai.

Terminių drabužių priežiūra

Po kiekvienos dienos naudojimo turite pakabinti drabužį, kad jis išdžiūtų. Niekada negręžkite rankomis, nes tai gali sugadinti bet kokią vidinę izoliaciją ir rimtai pakenkti jo veikimui. Jei reikalingas plovimas, atidžiai laikykitės drabužio viduje esančių skalbimo instrukcijų.

Paprastai jie yra tokie: skalbimas mašinoje turėtų būti daug trumpesnis, kai kurių audinių kondicionierių naudojimas gali pakenkti audinių drėgmę slopinančioms savybėms. Turite pakabinti, kad išdžiūtų ir niekada neiręžtumėte drabužio. Džiovyklę rekomenduojama naudoti tik tuo atveju, jei tai nurodyta skalbimo instrukcijose.

Hiper/hipotermija

Sausieji kostiumai dažnai naudojami ekstremaliomis temperatūros sąlygomis, kai gali būti šalto paviršiaus sąlygų ir šalto vandens arba karšto paviršiaus sąlygų ir šalto vandens derinių. Svarbu žinoti savo asmeninį šilumos saugų diapazoną, kad išvengtumėte per didelio šildymo ar atšalimo. Nors sausas kostiumas ir šiltas apatinis trikotažas turi puikią šiluminę apsaugą, jie turi ribas, o jūsų saugus ir malonus laikas vandenyje priklauso nuo vandens temperatūros ir būklės, darbo krūvio ir jūsų kūno tipo. Hipotermija yra kūno šerdies aušinimas iki nesaugaus lygio. Hipertermija yra kūno šerdies perkaitimas iki nesaugaus lygio. Hipertermija sauso kostiumo naudojimo metu dažniausiai patiriama paviršiaus intervalais karštu oru arba per didelio darbo krūvio laikotarpiais šiltame, sekliame vandenyje.

Mus rasite



Mielai atsakysime į visus jums iškilusius klausimus. Mes esame įsikūrę Appley Bridge, Lancashire, UK - only 5 mins from the M6 motorway (J27). Manchester & Liverpool international airports are only 40 mins away. Wigan North Western rail station is 2 hrs & 3 mins from London Euston.

Džiaugiamės galėdami surinkti klientus ir gražinti juos po apsilankymo. Northern Diver International Ltd. East Quarry, Appley Lane North, Appley Bridge, Wigan, Lancashire, WN6 9AE, UK



Raskite mus internete.

Peržiūrėkite mūsų platų produktų asortimentą

www.ndiver.com



www.ndiver.com

Tel: +44 (0) 1257 25 44 44

Email: info@ndiver.com

East Quarry, Appley Lane North, Appley Bridge, Wigan, Lancashire, WN6 9AE, UK