

GETINGE ASSURED
Švaros indikatoriaus F laikiklis
Gaminio specifikacija

Aprašymas

Getinge Assured švaros indikatoriaus F laikiklis yra pagalbinis įrenginys, skirtas nuolat tikrinti automatizuotus tuščiavidurių instrumentų plovimo procesus plovimo ir dezinfekavimo aparatuose ir ultragarso aparatuose. Švaros indikatoriaus F laikiklis skirtas naudoti tik su švaros indikatoriais F/R (plovimo ir dezinfekavimo aparatuose) ar su švaros indikatoriais U/L (ultragarso aparatuose). Švaros indikatorius F/R arba U/L įdedamas į indikatoriaus laikiklį, imituojant nešvarius lanksčius tuščiavidurius instrumentus.

Eksploatacinės charakteristikos

Švaros indikatorius F/R arba švaros indikatorius U/L dedamas į švaros indikatoriaus laikiklį F. Tada laikiklis tvirtinamas prie luerio antgalio, esančio ant plovimo ir dezinfekavimo aparato stovo. Įdedamas įprastinis apdorotinių instrumentų kiekis ir vadovaujamas gamintojo nurodymais. Plovimo ciklui pasibaigus, švaros testas F/R ir švaros testas U/L rodo apdoravimo efektyvumo rezultatus. Jei testo pagrindo visiškai nebelieka, įrankiai yra sterilūs.

Fizikinės savybės

Švaros indikatorius F pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno ir silikono.

Matmenys: 1067 mm x 11 mm

Svoris: 73 g

Pagrindo medžiaga: Elektra poliruotas nerūdijantis plienas AISI 304 ir silikonas, atitinkantis kokybės standartus pagal Europos specifikaciją ST-EN -60-001.

Saugojimo laikas:

Netaikoma

Užsakymo informacija

	Užsakymo numeris
Švaros indikatoriaus laikiklis F (lankstus)	503865100

