

---

# Medkirčių CFHarvest sistemos naudotojų atmintinė




### Trumpiniai kuriuos reikėtų įsiminti

Faily tipai:

- **.OIN** – sukurtos planuotojo užduoties failas
- **.PIN** – Sortimento parametrai aprašyti medkirtės sistemai
- **.HPR** – Pagamintos produkcijos ataskaitos failas
- **.SPI** – Medžių rūšys ir parametrai

## CFHarvest solution

- Harvesting, Silviculture and Forest enhancement
- Developed in cooperation with John Deere, Komatsu Forest, Ponsse, Eco Log, Rottne/Dasa, Logset and Technion to ensure compatibility with StanForD (2010 and Classic).



26

## CFHarvest - PIN-Editor

StanForD 2010 files in working site creation in a forest machine control system!


**OIN (Object Information)**  
-One OIN file per working site  
-Administration information, products for particular working site, etc.

**PIN (Product Information)**  
-One PIN file is one product  
-Length- and diameter classes, cutting window, volume calculation rules, etc.

**SPI (Specie Information)**  
-Import machine control system once  
-Tree specie names, bark reduction, etc.  
-Not created in PIN-Editor!

**FOI (Forwarder Object Information)**  
-One FOI file per working site  
-Administration information, storage places for particular working site, etc.


**FDI (Forwarder Delivery Information)**  
-One FDI file is one delivery  
-Information about products that belongs to deliveries, etc.



## 1 Žingsnis

---

Prieš pradėdant darbą medkirtyje paleisti CFHarvest programą.



## 2 žingsnis

---

Paleidus programą CFHarvest prisijungiamo su pateiktais prisijungimais.

### 1. Kalbos pasirinkimas

### 2. Vartotojo vardas

### 3. Slaptažodis

### 4. Prisijungimas

CFHarvest - Timber Forestry (1.13.114.0225) (AMS Test) | Data transfer: internet

English (fr-LU) | Online mode | Data transfer: (S)

Valstybinių miškų urėdija

CFHarvest - Timplė Forestry

CFHarvest Darbo planas Pranešimai Nustatymai Pagalba

Atidarytas Uždaromas

Suartinis numeris	Darbo vietos numeris	Savininkas/vieta	Kirtimų rūšis	Kiekis	Plotas	Laiko intervalas
Vidoma VMLVP-2025-2101	4-5018-2506	V. Geimaraščius IVT	Plyvas kirtimas	100m3	4.2ha	2025-02-21 2025-03-07


3 Atsiųsti 2025-03-06

CFHarvest - Timplė Forestry (1.33, 1F40Z25 / JMS best) | 0

GPS: Palykoma: 0 Tikslumas: Nėra duomenų

300 km

Online mode Data transfer: (27)



### 3 žingsnis

Prisijungus prie CFHarvest programos matomas langas veiksmų seka sužymėta nuosekliai.

1. Darbo planas
2. Atidarytas
3. Atsiųsti
4. Spaudžiama ant „Darbo vietos numeris“

Darbo vietų sąrašas



Darbo vieta

Papildomi duomenys ir foto

Biznis

Pristatymas

Produktas

Sąveikavimo vieta

Aplinka

Saugumas

Kontaktiniai duomenys

Anks (Sek. Darbo vietos)

Funktionalumas

Prodiži, peržiūrėti / nustatymai / įrenginiai

## 4 Žingsnis

### Kirtavietės atidarymas CFHarvest programa

1. Fono išdėstymas
2. Privalomas peržiūrėti laukas

#### Pagrindinė informacija

Suaugusių numeris: VP-2025-2101  
 Darbo vietos numeris: 6018  
 Savininkas/Vieta: XXXXXXXXXX  
 Serifikavimas: FSC  
 Veiklos sritys (ha): 4.1  
 Kiekis (m<sup>3</sup>): 1003  
 Grupių/darbo kodai: šalinimas kertant  
 Darbo kodai: Plyvas kirtimas 1 000,00 m<sup>3</sup>  
 Kirtimo informacijos: Neapibrėžta  
 Kirtimo metodų grupės: Plyvas kirtimas  
 Eksplydacinis plotas: 2.5

#### Darbo atlikimas

Statusas: Darbo vieta išsiųsta resursui  
 Pirmenybė: Žemiausias  
 Tikslinis veiklos laikas:  
 Pranešimas apie miško naudojimą galioja:  
 Darbo vieta paruošta darbu: Taip  
 Veiktos apribojimas:  
 Veiktos apribojimo aprašymas:  
 Reikalaujama kokybės įvertinimas: Ne  
 Reikalingas apskaitos barelio matavimas: Ne

#### Reljefo informacija

VMU - VP-2025-2101 - 8018 Plynas kirtimas (Darbo vieta išsiugsta resursui)

Pristatymas	Medienos rūšis	Pristatymas	Produktas	PIN	Data	Diamentras	Iškirtas kiekis	Aptimties kategorija
108 PJP 4.8	VMU1_Psis	VMU VMU	108 PJP 4.8	VMU-108-VMU1_Psis-x	10.01.2025 15:33	200 - 999	0	Kainos tipo turis
114 PJP 6.0	VMU1_Psis	VMU VMU	114 PJP 6.0	VMU-114-VMU1_Psis-x	17.01.2025 13:31	200 - 999	0	Kainos tipo turis
131 TRP 2.4	VMU1_Psis	VMU VMU	131 TRP 2.4	VMU-131-VMU1_Psis-x	13.02.2025 11:29	140 - 999	0	Kainos tipo turis
136 PPP 3.0	VMU1_Psis	VMU VMU	136 PPP 3.0	VMU-136-VMU1_Psis-x	13.01.2025 10:08	50 - 600	0	Kainos tipo turis

E išsaugoti

## 5 Žingsnis

Sortimentų tikrinimas CFHarvest programa pagal technologinę kortelę ir siuntimas į kirtimo mašiną.

1. Sutikrinami sortimentai su technologine kortele
2. Duomenų perkėlimas į medkirtės programą

## Pradėti darbo vietą (Sertifikavimas: FSC)

Reikalingas papildomas matavimo įrenginio patikrinimas

Patikrink darbo vietos kirtimo leidimo galiojimą

Pirmas langas

Atmesti

Tęsti

### Pranešimo pradžia

Darvo vieta:

VMU - VP-2026-2101 - 5018

Kirtimų rūšis:

Plynas kirtimas

Gavėjas:

Miško savininkas: [redacted]  
 Užsakovas: Valstybinių miškų urėdija  
 Rangovas: Valstybinių miškų urėdija

Pradžios laikas:

06.03.2025

16 30

Žinutė:

Gerbiamas [redacted] miško savininke informuojame apie pradedamus miško kirtimo darbus sutartyje 5018- [redacted]. Su pagarba Valstybinių miškų urėdija vadybininkas miškininkystei Meistras Petras 123456 Susipažinti su darbų saugos taisyklėmis galite apsilankę svetainėje: <https://vmu.lt/> Prieš atvykdami į kirtavietę visada paskambinkite medkirtės ar medvežės operatoriui.

Žinutė:

Antras langas

Atmesti

Išsiųsti

Apejimas

### Matavimo įrenginio failai

- ✓ 5018-2507\_OIN
- ✓ VMU-108-VMU1\_Pusis-x.PIN
- ✓ VMU-114-VMU1\_Pusis-x.PIN
- ✓ VMU-131-VMU1\_Pusis-x.PIN
- ✓ VMU-136-VMU1\_Pusis-x.PIN



Trečias langas

Uždaryti

6 žingsnis

Kontrolinė patikra ir veiksmai

## 7 Žingsnis


CFHarvest langą nukeliamo žemyn. Ir pereiname į medkirtės valdymo įrangą (MaxiXT; Timbermatic; Opti5 ar kitą).

	Data	Diametras	Iškirstas kiekis	Apmities kategorija
08-VMU1_Pusis-x	10.01.2025 15:33	200 - 998	0	Kainos tipo tūris
14-VMU1_Pusis-x	17.01.2025 13:31	200 - 998	0	Kainos tipo tūris
31-VMU1_Pusis-x	13.02.2025 11:29	140 - 999	0	Kainos tipo tūris
36-VMU1_Pusis-x	13.01.2025 10:08	50 - 600	0	Kainos tipo tūris

Srities atidarymas JohnDeere medkirtėse

---

# Naujos darbo srities atidarymas Timbermatic programa






2 žingsnis

---


Pridėti nauja (Add new).



### 3 žingsnis

---

Spaudžiame ant „...“ ir pasirenkame .oin failą (.oin failas yra sugeneruojamas CFHarvest programos pvz: **12122024.oin** ) pasirinkus failą spaudžiame „toliau“ (next).



#### 4 žingsnis

---

Nieko keisti nereikia, spaudžiame „toliau“ (next).

**Add new site**

**Edit site information**

Site name: 12122024\_CBB

Site name	12122024_CBB
User ID	WF_12122024
Buckling file name	12122024.OIN
Contract number	
Buyer	
Vendor	
Vendor phone number	+3581234567890
Vendor code	
Vendor name	
Vendor address	
Vendor e-mail address	
Marking for cutting	

**Help** **Cancel** **< Previous** **Next >** **Done**

## Select assortments

Assortments	Code	Source	Last modified
<input checked="" type="checkbox"/> Chataignier	0308D07...	0308D0760-CBB3_C...	31.1.2024 10.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> BOIS INDU 400	1204Z2590	1204Z2590-CBB12_...	9.12.2024 12.37.53
<input checked="" type="checkbox"/> Epicea commun	1221G16...	1221G1650-CBB12_...	31.1.2024 10.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> CHARPENTE 1400	1219C13...	1219C1330-CBB12_...	9.12.2024 12.45.21
<input checked="" type="checkbox"/> FERMETTE 600	1220H28...	1220H2860-CBB12_...	9.12.2024 12.43.23
<input checked="" type="checkbox"/> CANTER 240	1208D07...	1208D0760-CBB12_...	9.12.2024 12.41.19
<input checked="" type="checkbox"/> EMBALLAGE 360	1220C28...	1220C2870-CBB12_...	9.12.2024 12.42.49
<input checked="" type="checkbox"/> BOIS INDU 260	1304Z2590	1304Z2590-CBB13_...	9.12.2024 12.38.52
<input checked="" type="checkbox"/> EMBALLAGE 240	1321Z1852	1321Z1852-CBB13_...	9.12.2024 12.42.00
<input checked="" type="checkbox"/> Douglas	1304A4599	1304A4599-CBB13_...	31.1.2024 10.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> CHARPENTE 1400	1304B3045	1304B3045-CBB13_...	31.10.2024 17.08.44
<input checked="" type="checkbox"/> FERMETTE 1400			31.10.2024 17.22.39
<input checked="" type="checkbox"/> CHARPENTE 400...			9.12.2024 12.44.10
<input checked="" type="checkbox"/> CHARPENTE 400...			9.12.2024 12.44.44

Show assortment library

Add assortments from...



Help

Cancel

&lt; Previous

Next &gt;

Done

## 6 žingsnis

Priskiriame sortimentus ir medžių rūšis medkirtės klavišams ir spaudžiame „toliau“ (next).

**JohnDeere medkirtėse šį veiksmą programą „Timbermatic“ prisimena, jei buvo iš anksčiau priskirtas mygtukas sortimentui.**



## 7 žingsnis

---


Nieko nekeičiame ir spaudžiame „Baigti“ (Done).



Srities atidarymas Komatsu medkirtėse

---

# Naujos darbo srities atidarymas MaxiXT programa



1 žingsnis

Spaudžiame Administrav.->Sritis.

Įrenginys Kalibravimas Administrav. Portalas Įrankiai

Išsiregistruoti  
Keisti naudotojo/teisių lygį  
**Sritis**  
Ataskaitos  
Paskesni veiksmai  
Parametrai  
Vartotojų administravimas  
Papildomos ataskaitos  
Priežiūra  
MAS importavimas/eksportavimas

Skersmuo	Tūris (gaminys) (m3)	Ilgis (cm)
240	0,22	501
140	0,10	251
140	0,09	251
140	0,08	250
160	0,10	372
50	0,07	301
50	0,05	301
	0,71	2227

Patv. (m<sup>3</sup>) 93,43

ŠIANDIEN

ėstinis operatorius)

Valstybinių miškų urėdija

## 2 Žingsnis

Spaudžiame **pliuso** ženklą ir renkame **Nauja sritis...->Iš failo.**

Sritis: Sudvajai plynas 47kv 006 skl 1505-25003

1 Nauja sritis...  
Naujas subsritis...  
Naujos medžių rūšys...  
Kopijuoti subsritį: Sudvajai plynas 47kv 006 skl 1505-25003  
Importuoti į biblioteką

2 Iš failo  
Tuščia sritis  
Iš „Smart Forestry“ ...  
S, unikalus ID Sudvajai 2025 03 10

Sudvajai plynas 47kv 006 skl 1505-25003  
Pušis  
Eglė  
Beržas  
Juodalksnis  
Drebulė  
Ažuolas  
Biblioteka  
Baigtos sritys

Sertifikavimo tipas  
 FSC  PEFC  
 Kitas  Nežinoma

Subsritis  
Subsrities pavadinimas Sudvajai plynas 47kv 006 skl 1505-  
Subsritis, unikalus ID Sudvajai 2025 03 10  
Subsrities dydis 1,8  
Nuosavybė

Miškų ruošos bendrovė  
Pirmasis pavadinimas

Sritis Žinynas Uždaryti

### 3 žingsnis

---

Pasirenkame **.oin** failą ir spaudžiame **atidaryti** (open).



#### 4 žingsnis

Prisiskiriame medžių rūši medkirtės mygtukui.  
Atsidarius lentelei prisiskiriame valdymo svirties klavišą: 1;2;3;4 t.t.

The screenshot shows a software interface for forest management. At the top, there are tabs for 'Zona', 'Nuostatos', and 'Kokybė'. The main area is divided into several sections:

- Medžių rūšis: Pušis** (Tree species: Spruce) - This section is highlighted with a red box.
- Administravimas** (Administration) - Includes fields for 'Pavadinimas' (Name: Pušis), 'Unikalus identifikatorius' (Unique identifier: VMU1\_Pusis), 'Versija' (Version: P), and 'Nuostatų grupė' (Settings group: 1).
- Kokybė** (Quality) - Includes 'Paleidimo kokybė' (Release quality: 1), 'Pradinė kokybė, keli medžiai' (Initial quality, several trees: 0), and 'Sveika šaka' (Healthy branch) with sub-sections A, B, C, D, each with a value of 0.
- Žievės funkcija** (Bark function) - Includes 'Logistika' (Logistics) with a long alphanumeric string and 'Kamieno tipas' (Trunk type).

At the bottom, there is a list of tree species with icons and arrows, including 'Pušis' (Spruce), 'PJP 6.0', 'PJP 4.8', 'PJP 4.9', 'PJP-SM 4.8', 'PJP-SM 3.6', 'TR-P 2.4', 'PP-P 3.0', 'PM-P 3.0', 'Eglė' (Fir), 'Beržas' (Beech), 'Juodalksnis' (Oak), 'Drebulė' (Alder), 'Ažuolas' (Larch), 'Biblioteka' (Library), and 'Baigtos sritys' (Completed areas).

## 5 žingsnis

Prisiskiriame sortimentą medkirtės mygtukui.  
Atsidarius lentelėi prisiskiriame valdymo svirties klavišą: 1;2;3;4 t.t.


**Atlikus visų mygtukų nustatymus spaudžiame 3. Nr. pažymėtą piktogramą (išsaugojimas) uždarome langą ir pradėdame darbą.**



Srities atidarymas Ponsse medkirtėse

---

# Naujos darbo srities atidarymas OPTI4G programa



**Atyvus darbalaukis**

Užrašomas  
 Darbo zonos paradinimas (Gustons)  
 Identifikacija \*) PONSSE\_240225-012653  
 Šlyvis (21\_1) WML\_TEST180025  
 Stovas (21\_2) WML\_TEST180025  
 Sekcijos Nr. (21\_3) 25022809462  
 Šlyvis (21\_4)  
 Sutarties numeris (35\_1) TEST180025  
 Apskaičiuoti m² (865\_2016) 0

Pakabinamas (21\_15)  
 Sutarties Nr. 2 (35\_12)  
 Organizacija (31\_11) / ID (\*\*)  
 Regionas (31\_12) (\*\*\*)  
 Regionas (31\_13)  
 Darbo grupė (31\_14)  
 Laikymas (31\_15)

Priėjimas (32\_11)  
 Parkejas (33\_11) Forest Owner  
 Medyno tipas  
 Kraštinės augimasis  
 Apdoravimo tipo kodas  
 Aprašymas (200\_11)  
 Priėmimas mainai nuo imones (200\_12)  
 Priėmimas imonei nuo mainos (200\_13)

**Standartinis**

\*) StarFor2010 ObjectUserID  
 \*\*) StarFor2010 Kerami organizacija / Identifikacija  
 \*\*\*) StarFor2010 Kerami organizacija / Paradinimas



**1 žingsnis**

**Spaudžiame „Naujas darbalaukis“.**

## 2 žingsnis

Pasirenkame „Sukurti naują darbalaukį, uždaryti ir išeiti iš dabartinio“ ir pažymime suspausti darbalaukį ir spaudžiame Toliau.

The screenshot shows a web application interface for creating a new work site. The interface is in Lithuanian and includes the following elements:

- Top Bar:** "POMISSE" logo, "Opis 4.790", and "2014" year indicator.
- Left Panel:** "Aktyvus darbalaukis" (Active work site) section with a dropdown menu showing "Uždarytas" (Closed) and "Paviršinimas" (Surface). Below this are various form fields for identification, location, and contact information.
- Right Panel:** "Naujo lauko duomenys (1/5)" (New work site data) section with a dropdown menu showing "Pasirinkite norimą funkciją" (Select desired function). Below this are radio buttons for "Sukurti naują darbalaukį, uždaryti ir išeiti iš dabartinio" (Create new work site, close and exit current) and "Suspausti darbalaukis" (Close work site).
- Bottom Panel:** "Atsisveikinti" (Log out) button, "Toliau" (Next) button, and "Nutraukti" (Cancel) button.
- Footer:** "Mokymai" (Training) icon, "Guests: 28025-1943", and "Valstybinių miškų urėdija" (State Forestry Agency) logo.

### 3 žingsnis

Pasirenkame „Atverti naujas instrukcijas naujam darbalaukiui“ ir spaudžiame „Toliau“.

OptiVedlys

Atvykus darbalaukiui

Užrašymas

Darbo zonos paradinimas

Gustonis

Identifikacija \*)

FONSSC\_240225-012653

Sūlypas (21\_1)

MIU\_TEST180225

Svoras (21\_2)

MIU\_TEST180225

Sektoriaus Nr.(21\_3)

250228094252

Sūlypas (21\_4)

Sutaris numeris (35\_1)

TEST180225

Apskaičiuoti m<sup>3</sup> (655\_220)

0

\*) StanFord2010 ObjectUserID  
\*\*) StanFord2010 Keranti organizacija / Identifikacija  
\*\*\*) StanFord2010 Keranti organizacija / Paradinima

Optimizuojami duomenys

Naujo lauko duomenys (2/5)

Atverti naujas instrukcijas naujam darbalaukiui

Naudoti esamas darbalaučio instrukcijas

Pradėti paskirstymo optimizacija nuo pradži

Atsisakymas Toliau Nurauditi

Paradigms (33\_1)  
Forest Owner

Apdorojimo tipo aprašymas

MOBINSSE Opti46 4790

MOBINSSE

Moimys

Customs:280225-0943

Perėjimo taisyklės Naujas darbalaukis Užrašyti darbalaukį Darbalaukis Pagalba

2015

Valstybinių miškų urėdija

#### 4 žingsnis

Įvedam Pavadinimą ir spaudžiame „Toliau“.

**POMISSE** Opids 4.790

**Aktyvus darbuotojas**

Užrašymas

Darbo zonos pavadinimas

Gustoms

Identifikacija 1)

FONISE\_Z40225-012653

Skydas (21 L1)

VMU\_TEST180225

Stovas (21 L2)

VMU\_TEST180225

Sektorius Nr (21 L3)

Z4028094252

Skydas (21 L4)

Santies numeris (35 L1)

TEST180225

Apskaičiuoti m<sup>2</sup> (666\_L209)

0

\*) StanFord2010 Object/UserID  
\*\*) StanFord2010 Keranti organizacija / Identifikacija  
\*\*\*) StanFord2010 Keranti organizacija / Pavadinimas

**Optivedlys**

**Naudojimo duomenys (3/5)**

Į pridėkite laukelius, pavirtinkite paspausdami „Next“

Identifikacija  
[VMU/TEST]

Perdavėjas (33 L1)  
Forest Owner

Aprašymo tipo aprašymas

**Močiųs** Customis-2801225-0943

**2016**

[Pagalba](#) [Dėkui](#) [Užregistruotis](#) [Naujas darbuotojas](#) [Priešimo detal](#)

## 5 žingsnis

Pasirenkame reikiamas instrukcijas ir spaudžiame „Toliau“.

**PONISSE** Opik6.4.790

**Aktyvus dirbalaukis**

Užrašymas

Darbo zonos paradinimas

Gustaps

Identifikacija \*)

PONISSE\_240225-012653

SKlypas (21\_11)

VMU\_TEST180225 (Kaspijami miškai)

Stovas (21\_L2)

VMU\_TEST180225

Sektoriaus Nr (21\_L3)

25022809422

SKlypas (21\_14)

Sutarties numeris (35\_L1)

TEST180225

Apskaičiuoti m<sup>2</sup> (866\_1209)

0

\*) StanFrd2010 ObjectUserID  
\*\*) StanFrd2010 Keranti organizacija / Identifikacija  
\*\*\*) StanFrd2010 Keranti organizacija / Paradinima

**OptiVedlys**

**Naujo lauko duomenys (4/5)**

Paieškite

VMU\_TEST180225\_20250202181143305

Data: 3/13/2025 6:13:18 PM

Sutartis: TEST180225

Sektoriaus: TEST180225\_Machine manufacturer test

Narpl Ansternis Toliau Nuraudi

Perdavėjas (33\_L1)  
Forest Owner

Aptorojimo tipo aprašymas

Peržiūrėti duomenis Naujas duomenis Darbalaukis OptiVedlys

Močiny Customis-280125-0943 2014

Valstybinių miškų urėdija



## 7 žingsnis

Atsidarome „Kainų Sąrašą“ ir pasižiūrime sortimentų eiliškumą. Visi sortimentai privalo būti sudėlioti pagal storį nuo viršaus į apačią. Eiliškumą galima keisti pažymėjus sortimentą ir su rodyklėmis jį kilnoti iš viršaus į apačią ar atvirščiai.

The screenshot shows a software interface for forest management. At the top, there is a navigation bar with 'POMIS SE' and 'OptiAG 4.790'. Below it, there are tabs for 'Rinkmena', 'Redaguoti', and 'Rošti'. A toolbar contains various icons for editing and navigation. The main area is divided into several sections:

- Medžių rūšys ir sortimentai:** A list of wood species and assortments with columns for 'Paradinima' and 'Kodas'. The list includes: Pušis (1), Egglė (2), Ažuolas (3), Uosis (4), Kiešas (5), Liepa (6), Široblas (7), Lazdynas (8), and Sortimentai.
- Ruavimo grupės:** A table with columns for 'Grupe' (1-8) and 'Paradinima'. The groups are: 1 Popierius, 2 Rastai, 3 Tara, 4, 5, 6, 7, and 8 (Gentle).
- Ruavimo informacija:** A table with columns for 'Kodas', 'Išimti', 'Riškėjas', 'Aprašymas', 'Spalva', 'POS', 'Povimo lankas (cm)', and 'Leistinos kokybės ribos (cm)'. The table contains data for three assortments: P-P 3.0 (Kodas: 35, Išimti: 1, Riškėjas: VMU, Aprašymas: 8, Spalva: 8, POS: 0, Povimo lankas: 3, Leistinos kokybės ribos: 0), P-P 2.4 (Kodas: 01, Išimti: 1, Riškėjas: VMU, Aprašymas: 8, Spalva: 8, POS: 0, Povimo lankas: 3, Leistinos kokybės ribos: 0), and IR-P 2.4 (Kodas: 31, Išimti: 1, Riškėjas: VMU, Aprašymas: 8, Spalva: 8, POS: 0, Povimo lankas: 3, Leistinos kokybės ribos: 0).

At the bottom of the interface, there is a status bar with 'Modis', 'VMU\_TEST-130325-20', and '2016'.

## 8 žingsnis

Įvedame išankstinio pasirinkimo (sortimento) mygtuko numerį.

**PONSSE** OptiMG 4.790  
Remėniai Rodųpuolėi Rodų

Medžių ruošis ir sortimentai

Medžių ruošis: Pielis 1  
Sortimentas: PFP 3.0.138  
Patikros diametro matavimo Taktis: 1 cm

Patikros diametro, minimalus: 10 mm  
Patikros diametro, maksimalus: 999 mm  
Išankstinio pasirinkimo numeris: **Įvedame mygtuko numerį** (nuoroda) (nuoroda)  
Ilgis: 50 cm, 100 cm

At galutinai paimamas?  
 Automatinis paimimas

**Kamieno kriterijaus dalis**  
0 - Bet kokia kaimo dalis

**Kokybė**  
 Q1  Q2  Q3  Q4  
 Q5  Q6  Q7  Q8  
 Q9  Q10  Q11  Q12  
 Q13  Q14  Q15  Q16

**Diametru ir turio tipas**  
Minimalus: 50 | Turio apskaičiavimas  
Maksimalus: 999 | Kainos matricos tipas: Šersmens klasės  
Su žieve

**Matricos**

Matricos	Parametrai	Tos
10		
50		
100		

**Kaina** | **Patvirtinimas** | **Spaika** | **Ruonio riba** | **Nupjauta** | **Toliesni veiksmai**

**Kainos tipas** | 2 Turis: Sklypas (b. Klasė: Visšaus diametras. Matrica: \$m²

Modulys: VMU\_TEST-10025-207 | Viena: 2018

Nustatymai | Pagalba

## 9 žingsnis

Įvedame išmatavimo viršijimą (užlaidą).

**PONSI** Operacijos  
Rūpinama Rudapilė, Rudė

Medžiū rūsė ir sodinėtai

Medžiū rūsė

Publ. 1

Sortimentas

PJP 0.0.114

Patikros diametro inatavimo

Tablė

Ar gerai laisvas plovimas?  
 Automatinis plovimas

Kamieno kriterijaus dalis  
0 - Bet turia veimo dalį

Kolybė

Q1  Q2  Q3  Q4  
 Q5  Q6  Q7  Q8  
 Q9  Q10  Q11  Q12  
 Q13  Q14  Q15  Q16

Diametras ir turio tipas

Minimalus: Turto apskaičiavimas  
200 Kamieno matavios tipas

Maksimalus: Skersmens klasės  
999 Su žieve

Patikros diametro, minimalus 10  
Patikros diametro, maksimalus 999  
Iaristinio patirkinimo numeris Ipa  
600  
200

Matavios

Parametrai

Tos

Kaina

Patirštumas

Spaka

Rubino rba

Napjaua

Toliesni viktoral

D (mm) 999  
(mat)

Kainos tipas 2 Turis: Svyms b. Klasė. Vltaus diametro. Iatavica 0m<sup>3</sup>

čia įvedam norimą skaičių

Biržės uždarymas

---

# Kirtimo užbaigimas CFHarvest programoje



## 1 Žingsnis

**SVARBU!** Prieš užbaigiant biržės kirtimo užduotį CFHarvest On Board programėlėje, pirmiausia užbaikite ją medkirtės valdymo sistemoje.

Pasirinkite biržės kirtimo užduotį iš užduočių sąrašo.

1. Darbo planas
2. Atidarytas
3. Darbo vietos numeris

Statusas	Vidoma	Sutarčia numeris	Darbo vietos numeris	Savininkas/Vieta	Kirimų rūšis	Kiekis	Plošas	Laiko intervalas	Papildomos sąlygos
Atidaryti 2025-03-10	Atidaryti 2025-03-10	VNUVP-2025-2101	3. 5018-2506	V. Germainaičius, IIV	Phyas kirtimas	100cm3	4.2ha	2025-02-27 2025-03-11	
Atidaryti 2025-03-10	Atidaryti 2025-03-10	VNUVP-2025-2101	5018-2507	V. Germainaičius, IIV	Phyas kirtimas	100cm3	4.2ha	2025-03-06 2025-03-11	

## 2 žingsnis

### Spaudžiame „Baigtas Kirtimas“.

CFHarvest - Timber Forestry

← Darbo vietų sąrašas | Papildomi duomenys ir foto | Bižės | Pristatymas | Produktas | Sandėliavimo vieta | Apilinka | Saugumas | Kontaktiniai duomenys | Atnsi./Sk. Darbo vietos

CFHarvest Darbo planas Pranešimai Nustatymai Pagalba

Baigtas kirtimas | Funkcionalumas

Darbo vieta

VMU - VP-2025-2101 - 8018 - Plynas kirtimas (Darbo vieta pradėta)

Pagrindinė informacija

Sutarimas numeris: VP-2025-2101	Darbo vieta pradėta
Darbo vietos numeris: 8018	Primenybė: Žemiausias
Savininkas/Vieta: [redacted]	Tikslinis veiklos laikas:
Sertifikavimas: FSC	Pranešimas apie miško naudojimą galioja:
Veiklos sritys (ha): 4.1	Darbo vieta paruošta darbui: Taip
Kiekis (m3): 1003	Veiklos apibrėžimas:
Grupių darbo kodai: šalinimas kertant	Veiklos apibrėžimo aprašymas:
Darbo kodai: Plynas kirtimas 1 000.00 m3	Reikalaujama kokybės įvertinimas: Ne
Kirimo tinkamumas: Neapibrėžta	Reikalingas apskaitos bazielis matavimas: Ne
Kirimo metodų grupė: Plynas kirtimas	
Eksploatacinis plotas: 2.5	

Darbo atlikimas

Reljefo informacija



### 3 žingsnis

---

Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami „Taip“.

**Patvirtinti**

Baigtas kirtimas?

#### 4 žingsnis

---

Jei sąrašė yra neišsiųstų HPR failų, išsiųskite juos į serverį.

Pažymėti failai siųsti

	Neišsiųstas	Išsiųstas			
0	Data	Failas	Dydis	Statusas	Aprašymas
0	6.3.2025 10:19	test.hpr	0,0KB	Nepavyko	Root element is missing.

Ištrinti

Užbaigti

Sumažinti

Išsiųsti

## 5 Žingsnis

---

**SVARBU!** Jei biržės kirtimo užduotis nebus užbaigta medkirtės valdymo sistemoje, vartotojams pasirodys iššokantis langas su įspėjimu.

Patvirtinti

Trūksta produkcijos failo su pabaigos data. Tęsti vistiek?

## 6 žingsnis

Jei mokesčių bazės nėra naudojamos, paspauskite „Apėjimas“. Jei jos naudojamos, pasirinkite tinkamą variantą iš sąrašo ir užpildykite reikiamą informaciją.

### Mokesčių bazės

Savininkas/Vieta Medverus-VP-1250	Sutarties numeris Trakų	Darbo vietos numeris Ropėjų
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Pridėti naują mokesčių bazę

Pasirinkti

Darbo vietos mokesčių bazė (0)  
Nėra mokesčių bazės

Atmesti Išsaugoti Apėjimas

**SVARBU!** Privaloma atsakyti į visus klausimus, kuriuose teksta pažymėtas raudonai, kitaip biržės kirtimo užduoties užbaigti nepavyks. Paspauskite „Išsaugoti“, bet nepamirškite išsaugojimo kaip juodrašči.

Valstybinių miškų urėdija galutinis auditas (Versija 1.0) VMU - Trakų

Ekstensyvus Suglaustas

Išsaugoti kaip juodrašči

Ar darbo vieta buvo tinkamai paruošta?  Ne

Papildomi duomenys

Kiek atiraiminių medžių liko darbo vietoje? 3

Papildomi duomenys

Ar darbo vietoje buvo kažkas ypatingo? /AAAA

Paskutinis atnaujinimas 12.02.2025 13:06

Atmesti Išsaugoti


## 8 žingsnis

---

Paspauskite „Išsaugoti“, kad išsaugotumėte informaciją apie įvykdymo zoną.

Pildomas sklypas 1911-2501

Pasirinkti biržę iš žemėlapių



1:4000

Atvesti

Išsaugoti

50 m

Rūta

Sužė

100 m

100 m

+

-

## 10 žingsnis

Biržės kirtimo užduotis užbaigta, jos statusas pasikeičia į „Kirtimas baigtas“.

The screenshot displays the CFHarvest software interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Work plan', 'Messages', 'Settings', 'Help', and 'Digitals'. Below this, a sidebar contains a 'List of working sites' menu. The main area is divided into two sections: a map on the right and an information panel on the left.

The map shows a satellite view of a forest with a red-shaded area representing the working site. The map includes a scale bar (0-50m), a north arrow, and various map controls. The status bar at the bottom of the map indicates 'GPS: Satellites: 6 Accuracy: No data' and 'Updated: No data'.

The information panel on the left is titled 'GTC - INSTRUCTION - INSTRUCTIO - Trimble Forestry - Final felling (Cutting finished)'. It is organized into several sections:

- Basic information:**
  - Contract number: INSTRUCTIO
  - Working site number: INSTRUCTIO
  - Owner/Site: Trimble Forestry
  - Certification: FSC
  - Terrain planning finished: Yes
  - Activity area (ha): 2.9
  - Quantity (m<sup>3</sup>): 500
  - Forwarder distance (m): 245
  - Work code groups: Removal by logging
  - Work codes: Final felling 600.00 m<sup>3</sup>
  - Harvesting suitability: All year
  - Operational area: AREA1
  - Contract ends: May 31, 2025
- Execution of work:**
  - Status: Cutting finished
  - Priority: Lowest
  - Target activity time: Feb 1, 2025 - Feb 28, 2025
  - Forest use modification valid: Feb 1, 2025 - May 31, 2025
  - Working site ready for action: Yes
  - Activity restriction: No
  - Description of activity: Final felling
  - Felling end date: Feb 28, 2025
  - Quality inspection required: No
- Terrain information:**
  - Terrain class: Medium
  - Load bearing class: Bearing capacity class 1

At the bottom of the interface, there is a footer with 'English (en-US)' and 'Data transfer: internet'.

Pabaiga

---