


1. Atgal į įkrovimo doką

Spustelėkite piktogramą **"Go to charging"**

(**"Eiti į įkrovimą"**), robotas automatiškai grįš į įkrovimo krūvą.

Pastaba: prieš paspaudžiant piktogramą, vieta turi būti nustatyta teisingai.



2. Dokavimas

Po sėkmingo automatinio prijungimo ekrane bus rodoma dabartinė įkrovimo būseną.

Įkrovimo metu: įkrovimo šviesos indikatorius krūva ir šviesi roboto juosta tampa žalios spalvos. (2 pav.)

Pilnai įkrautas: šviesos juostelė robote tampa mėlyna (3 pav.)



1 pav.: neįkrauta



2 pav.: Įkrovimas



3 pav.: visiškai įkrautas