





<de> Gefahr. Enthält: Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid in Lösung, Essigsäure H242 - Erwärmung kann Brand verursachen. H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302+H332 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 - Kann die Atemwege reizen. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P260 - Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 - Schutzhandschuhe / Schutzbekleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. - Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

<et> Ettevaatust. Sisaldab: peräädikhape, vesinikperoksiidi lahus, äädikhape H242 - Kuumenemisel võib süttida. H290 - Võib söövitada metalle. H302+H332 - Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik. H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

**Chem. Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 - 20539 Hamburg - Tel.: +49(0)40-789 60-0**

neodisher endo® SEPT PAC

UFI: G530-2076-600C-J537




H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P260 - Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. P273 - Vältida sattumist keskkonda. P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P303+P361+P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontak-

tläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. - Visake nõu ära ainult täiesti tühja ning suletuna. Materjalijääkide jäätmekäitluse kohta vaadake ohutuskaardilt.

<lv> Bistami. Satur: peroksi-etiḡskābe, ūdenḡraḡa peroksiḡa ḡḡidums, etiḡskābe H242 - Sakarḡana var izraisit deḡḡḡanu. H290 - Var koḡiḡ iedarboties uz metāliem. H302+H332 - Kaitḡḡḡs, ja noritḡ vai iekḡḡst elpceḡos. H314 - Izraisa smaḡus ādas apdeḡgumus un acu bojājumus. H335 - Var izraisit elpceḡu kairinājumu. H410 - Ḳoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstoḡām sekām. P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdeḡḡšanās avotiem. Nesmēḡēt. P260 - Neieelpot puteḡḡus/ tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. P273 - Izvairitḡies no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P303+P361+P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apḡērību.

Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet duḡā]. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACIM: Uzmanīḡi izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalo. P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDEŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu. - Izīcināt tikai tad, kad iepakojums ir tukšs. Informāciju par produkta atlikumu izīcināšanu skatīt drošības datu lapā.



<lt> Pavojinga. Sudėtyje yra: peroksiacto rūgštis, vandenilio peroksido tirpalas, acto rūgštis H242 - Kaitinant gali sukelti gaisrą. H290 - Gali ėsdinti metalus. H302+H332 - Kenksminga prarijus arba įkvėpus. H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviro liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 - Nejįvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. P303+P361+P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. - Išmesti į atliekas tik tada, kai konteineris tuščias. Dėl informacijos apie produkto likučių tvarkymo žr. Saugos duomenų lapą.



H4607AA-0921

UN 3109 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (peroxyacetic acid, stabilized)