

**2 pirkimo dalis. SPAUSDINTUVŲ KASEČIŲ IR TONERIŲ PILDYMO* PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Ei. Nr.	Spausdintuvo modelis	Kasetės/ tonerio kodas	Mato vnt.	Mato vnt. Įkainis Eur be PVM
1.	HP LJ 1020	Q2612A		
1.1.	Pildymas		Vnt.	6,00
1.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
1.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40
1.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
1.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
1.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
1.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
2.	HP LJ 1022	Q2612A		
2.1.	Pildymas		Vnt.	6,00
2.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
2.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40
2.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
2.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
2.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
2.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
3.	HP LJ M1132 MFP	CE 285A		
3.1.	Pildymas		Vnt.	6,00
3.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
3.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40
3.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
3.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
3.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
3.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
4	HP LaserJet P2015	Q7553A		
4.1.	Pildymas		Vnt.	6,00
4.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
4.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40
4.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
4.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
4.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
4.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
5	HP LJ 3055	Q 2612 A		
5.1.	Pildymas		Vnt.	6,00
5.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
5.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40
5.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
5.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
5.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
5.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
6	HP LaserJet P1006	CB 435A		
6.1.	Pildymas		Vnt.	6,00
6.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
6.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40



6.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
6.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
6.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
6.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
7	Daugiafunkcinis įrenginys Xerox WorkCentre 3615	Xerox 106R02723		
7.1	Pildymas		Vnt.	12,00
8.	Daugiafunkcinis įrenginys Samsung SL-M3875FW/SEE	Samsung MLT-D204E		
8.1	Pildymas		Vnt.	20,00
8.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
8.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40
8.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
8.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
8.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
8.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
9	Samsung SL—M2825	MLT-D116L		
9.1	Pildymas		Vnt.	12,00
9.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
9.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40
9.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
9.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
9.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
9.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
10	Samsung Lazer MFP SCX-3200	MLTD-1042S		
10.1	Pildymas		Vnt.	10,00
10.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
10.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40
10.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
10.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
10.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
10.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
11.	Laser printer Triumph-Adler P-3520D	4413010015		
11.1	Pildymas		Vnt.	20,00
12	Samsung ML-1665	MLTD 1042S		
12.1	Pildymas		Vnt.	10,00
12.2.	Atnaujinimas keičiant susidėvėjusias detales:			
12.2.1.	Būgnas		Vnt.	0,40
12.2.2.	Būgno valymo peilis		Vnt.	0,40
12.2.3.	Magnetinis velenas		Vnt.	0,40
12.2.4.	Magnetinio veleno peilis		Vnt.	0,40
1.2.5.	PCR		Vnt.	0,40
13.	OKI			
	Pildymas		Vnt.	25,00
14	Triumph Adler P-4531 DN	CK-3010		
14.1	Pildymas		Vnt.	25,00
Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM				190,00
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 21 proc. PVM				39,90
Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM				229,90

