

Kam: [redacted] O ENERGIJA Inkaro katilinė
El.p. [redacted]

2020-04-01

Nuo:
Tel.
El.p.

[redacted]

Komercinis pasiūlymas SJ2020-04-01IN

Įvykis Nr. :50993 (Automobilinės svarstyklės IND231 rodo per mažą svorį, reikalinga svėrimo sistemos diagnostika, profilaktika)

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kaina Eur, be PVM	Kiekis	Kaina Eur, be PVM
1.	Automobilinių svarstyklių IND231 diagnostika, profilaktika	150,00	1 vnt..	150,00
2.	Kelionės išlaidos	0,35	30 km.	10,50
3.	IND 231 terminalo pagrindinė plokštė (Main board)	290,00	1 vnt.	290,00
4.	Pirminė neeilinė metrologinė patikra (Atliekama po remonto darbų)	310,00	1 vnt	310,00
Viso Eur be PVM				760,50
PVM				21%
Viso Eur su PVM				920,20

Atlikus automobilių svarstyklių diagnostiką ir profilaktiką nustatyta, kad svėrimo sistemos sutrikimai atsiranda svėrimo terminalo pagrindinėje plokštėje. Jeigu gedimas kartosis, reikės keisti IND 231 terminalo pagrindinę plokštę (Main board). Pakeitus detalę būtina atlikti neeilinę metrologinę patikrą su etaloniniais svorsčiais.

Pasiūlymas galioja: 30 k.d.

Pagarbiai,

[redacted]