

Radio ryšio bokštų priežiūros paslaugos ir remonto darbai

Eil. nr.	Objektas				Numatomi darbai	Numatomos paslaugos	Mato vienetai	Darbų/paslaugų kiekis				Pastabos
	Perdavimo tinklo grupė	Pastotė / skirstykla	Vietovės adresas	Stiebo (bokšto) aukštis				2015m.	2016m.	2017m.	Viso	
1	Šiaulių gr.	Šiaulių 330 kV TP	Šiauliai, Pramonės g. 2e	55 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas		Vnt.		1		1	Planiniai darbai
					Žaibolaidžio trosų keitimas		m		55		55	
					Metalo konstrukcijų dažymas (Viso bokšto)		Vnt.		1		1	
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
2	Šiaulių gr.	Jurbarko 330 kV TP	Jurbarko raj. Dainių km.	40 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas		Vnt.		1		1	Planiniai darbai
					Metalo konstrukcijų dažymas (Viso bokšto)		Vnt.		1		1	
					Metalo konstrukcijų remontas		Vnt.		1		1	
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
3	Šiaulių gr.	Tauragės 110 kV TP	Tauragė, Gaurės g. 25a	45 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas		Vnt.		1		1	Planiniai darbai
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
4	Šiaulių gr.	Aukštrakių 110 kV TP	Šiaulių raj., Aukštrakių km.	30 m		Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
5	Šiaulių gr.	Kelmės 110 kV TP	Kelmė, Nepriklausomybės 16 b	27 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas		Vnt.		1		1	Planiniai darbai
					Žaibolaidžio trosų keitimas		m		3		3	
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
6	Šiaulių gr.	Šakių 330 kV TP	Šakių raj., Daugėliškių k.	30 m	Žaibolaidžio trosų keitimas		m		20		20	Planiniai darbai
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
7	Šiaulių gr.	N. Akmenės 110 kV TP	N. Akmenė, J. Danulevičiaus g. 1b	30 m	Žaibolaidžio trosų keitimas		m		21		21	Planiniai darbai
					Vertikalumo atstatymo darbai		Vnt.		1		1	
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
8	Vilniaus gr.	Vilniaus 110 kV TP	Vilnius, J. Tiškevičiaus 72a	60 m	Saugos sistemos Faba remontas		Vnt.		1		1	Planiniai darbai
					Metalo konstrukcijų dažymas (Viso bokšto)		Vnt.		1		1	
					Aviacinių signalų šviestuvų lempų keitimas		Vnt.		4		4	
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
9	Vilniaus gr.	Šalčininkų 110 kV TP	Šalčininkai, Vilniaus g.	32 m		Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
10	Klaipėdos gr.	Benaičių 110 kV TP	Kretingos raj. Benaičių km.	25 m	Saugos sistemos Faba remontas		Vnt.		1		1	Planiniai darbai
					Vertikalumo atstatymo darbai		Vnt.		1		1	
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos

11	Klaipėdos gr.	Sūdėnų 110 kV TP	Kretingos raj. Sūdėnų km.	60 m	Saugos sistemos Faba remontas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai
					Metalo konstrukcijų dažymas(Viso bokšto)		Vnt.		1	1	
					Metalo konstrukcijų remontas (apsauginių lankų)		Vnt.		1	1	
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3
12	Klaipėdos gr.	Telšių 330 kV TP	Telšių raj., Gintalų km.	45 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai
					Metalo konstrukcijų dažymas(Viso bokšto)		Vnt.		1	1	
					Žaibolaidžio trosų keitimas	m		45	45		
					Aviacinių signalų šviestuvų kabelio keitimas	m		45	45		
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3
13	Kauno gr.	Kauno 330 kV TP	Kauno raj. Biruliškių km.	50 m	Radio ryšio bokšto išmontavimas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai. Išmontavimas (su išrinkimo ir surinkimo brėžinio nubraižymu) ir perkėlimas į Kauno TP rezervo saugojimui
14	Utenos gr.	Molėtų 110 kV TP	Molėtai, Statybininkų 14A	32 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai
					Žaibolaidžio trosų keitimas	m		32	32		
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3
15	Utenos gr.	Panemunėlio 110 kV TP	Panemunėlio geležinkelio stotis	26 m	Saugos sistemos Faba remontas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai
					Žaibolaidžio trosų keitimas	m		26	26		
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3
16	Utenos gr.	Rašės 110 kV TP	Utena, J.Basanavičiaus g. 112	25 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas+kopėčių prailginimas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai
					Žaibolaidžio trosų keitimas	m		25	25		
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3
17	Utenos gr.	Rokiškio 110 kV TP	Rokiškis, P.Cvirkos 10a	40 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3
18	Utenos gr.	Skiemonių 110 kV TP	Skiemonys, Anykščių raj.	18 m	Kopėčių prailginimas ir apsauginių lankų remontas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai
					Žaibolaidžio trosų keitimas	m		18	18		
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3
19	Utenos gr.	Ukmergės 110 kV TP	Deltuvos 47, Ukmergė	26 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas+kopėčių prailginimas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai
					Žaibolaidžio trosų keitimas	m		26	26		
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3
20	Utenos gr.	Utenos 330 kV TP	Utenos raj., Sirutėnų km.	40 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas		Vnt.		1	1	Planiniai darbai
					Smulkūs metalo konstrukcijų remontas		Vnt.		1	1	
					Metalo konstrukcijų dažymas(Viso bokšto)		Vnt.		1	1	
					Žaibolaidžio trosų keitimas+ žaibolaidžio strypo montavimas	m		40	40		
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3

21	Utenos gr.	Vidiškių 110 kV TP	Ukmergės raj., Vidiškių miestelis	9 m		Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
22	Utenos gr.	Mockėnų 110 kV TP	Utena, Aukštaičių 13	9 m		Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos
23	Utenos gr.	Kupiškio 110 kV TP	Kupiškis, Panevėžio 3a	25 m	Saugos sistemos Turvatikas montavimas+kopėčių prailginimas		Vnt.		1		1	Planiniai darbai
					Žaibolaidžio trosų keitimas		m		25		25	
						Radio ryšio bokšto apžiūra	Vnt.	1	1	1	3	Planinės paslaugos

Eil. nr.	Perdavimo tinklo grupė	Numatomi darbai		Mato vienetai	Darbų kiekis				Pastabos
					2015m.	2016m.	2017m.	Viso	
24	Visos Perdavimo tinklo grupės	Bokšto vertikalumo matavimas		vnt.		1	2	3	Neplaniniai darbai
25		Lipimo saugos priemonės patikrinimas		vnt.		1	2	3	Neplaniniai darbai
26		Srieginių sujungimų patikrinimas		vnt.		1	2	3	Neplaniniai darbai
27		Ižeminimo varžos matavimas		vnt.	1	2	2	5	Neplaniniai darbai
28		Aviacinės šviesos veikimo patikrinimas		vnt.		3	3	6	Neplaniniai darbai
29		Radio ryšio bokšto dokumentacijos parengimas		vnt.		2	3	5	Neplaniniai darbai. Parengiama visa radijo ryšio bokšto dokumentacija (jai jos nėra)
30		Apžiūros lentelė pagaminimas		vnt.		2	3	5	Neplaniniai darbai
31		Ispėjamųjų ženklų pagaminimas		vnt.		2	3	5	Neplaniniai darbai
32		Cinkavimas korozijos pažeistų vietų		vnt.		20	30	50	Neplaniniai darbai. Vieno radijo ryšio bokšto korozijos pažeistų vietų cinkavimas, iki 5 korozijos pažeistų vietų (5 vietos po ≤0,1m2)
33		Gelžbetonio konstrukcijų remontas		m2		4	6	10	Neplaniniai darbai. Remontas gelžbetonio konstrukcijų ≤1m2, arba ištisinės siūlės ≤40cm ilgio.
34		Remontas pasikėlimo kopėčių, jų apsauginių lankų		vnt.		3	5	8	Neplaniniai darbai. Tvarkomos netvarkingos kopėčios ir apsauginiai lankai
35		Radio ryšio bokšto vertikalumo ištiesinamas		vnt.		2	3	5	Neplaniniai darbai. Ištiesinamas bokšto vertikalumas- jai posvyriai neleistini
36		Naujų varžtų įsukimas		vnt.		8	12	20	Neplaniniai darbai. Į darbą įskaičiuota varžtai, veržlės
37		Ižeminimo sujungimo vietos spalvinio žymėjimo atnaujinimas		vnt.		4	6	10	Neplaniniai darbai. Vieno radijo ryšio bokšto
38		Aviacinių lempų keitimas		vnt.		15	15	30	Neplaniniai darbai. Į darbą įskaičiuotos aviacinės lempos
39		Metalo konstrukcijų dažymas		m2		20	30	50	Neplaniniai darbai