

Priedas Nr. 1

Prie Sutarties Nr. Sel-202115

Pasirašytos 2021 m. spalio 11 d.

Marijampolio vaikų lopšelis - darželis, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktorės Irenos Tamoševičienės, veikiančios pagal darželio nuostatus, ir MB „Selduva“, toliau vadinama Paslaugų teikėju, atstovaujama direktoriaus Jono Čepanausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, Patvirtina Marijampolio vaikų lopšelis - darželis, esantis adresu: Liepų g. 17, Marijampolio k., Vilniaus r. žaidimų aikštelės įrenginių ir ne tik eksploatacinės apžiūros darbų sąrašą žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Šalys susitaria, kad Vaikų darželyje, jei jis dirba 12 mėnesių per metus, Paslaugų teikėjas vieną kartą per 3 mėnesius vykdo eksploatacinę apžiūrą
2. Eksploatacinės apžiūros metu žaidimų aikštelėje teikiamos šios paslaugos:

2.1. Žaidimų aikštelių įrangos bei jos elementų būklės tikrinimas:

- 2.1.1. Konstrukcijos stabilumo tikrinimas;
- 2.1.2. Sujungimo elementų stabilumo tikrinimas;
- 2.1.3. Sujungimų vientisumo ir tvirtumo tikrinimas;
- 2.1.4. Varžtų ir kitų metalinių elementų apsaugos nuo korozijos tinkamumo tikrinimas;
- 2.1.5. Judančių dalių (pvz. sūpynių grandinių, guolių ir pan.) nusidėvėjimo (tinkamumas iki 40 proc.) nustatymas;
- 2.1.6. Judančių dalių (pvz. guolių) apsaugos nuo vandens ir tepalų nutekėjimo tikrinimas;
- 2.1.7. Aštrių ir smailių elementų (kraštai, suvirinimo siūlės, sriegiai, medvaržčiai ir kt.) tikrinimas ir trūkumų nustatymas;
- 2.1.8. Sulaužytų ar kitaip apgadintų elementų nustatymas;
- 2.1.9. Vartelių būklės tikrinimas;
- 2.1.10. Dviračių statymo vietų elementų būklės tikrinimas;
- 2.1.11. Papildomos įrangos, esančios vaikų žaidimų aikštelėje, būklės tikrinimas;
- 2.1.12. Stiklo audinio, medinių, plastmasinių bei guminių elementų būklės tikrinimas;
- 2.1.13. Bendrų pastabų dėl žaidimo aikštelės įrangos būklės pateikimas;

2.2. Žaidimų aikštelių aplinkos tikrinimas:

- 2.2.1. Birios dangos, esančios žaidimų aikštelėje lygio tikrinimas;
- 2.2.2. Dangos, esančios už žaidimo aikštelės įrangos saugumo zonos būklės tikrinimas;
- 2.2.3. Birios dangos (duobių) lygumo tikrinimas (prie čiuožynių, karuselių ir t.t.);
- 2.2.4. Aikštelių prieigos tinkamumo tikrinimas;
- 2.2.5. Žaidimų aikštelių smėlio dėžių būklės tikrinimas;
- 2.2.6. Šiukšliadėžių kiekio žaidimo aikštelėje nustatymas;
- 2.2.7. Suolų kiekio žaidimo aikštelėje nustatymas ir jų saugumo patikrinimas;
- 2.2.8. Atstumo tarp suolų ir tvoros žaidimo aikštelėje saugumo (kai $L > 1$ m) tikrinimas;
- 2.2.9. Krūmų, medžių ir kitų aukštų augalų aukščio tikrinimas ($h > 2,2$ m);
- 2.2.10. Kitų pastabų dėl žaidimo aikštelės aplinkos pateikimas.

2.3. Kitos paslaugos:

- 2.3.1. Praėjusios atliktos funkcinės kontrolės metu pateiktų rekomendacijų įvykdymo patikrinimas;
- 2.3.2. Funkcinės kontrolės žurnalo pildymas;
- 2.3.3. Įrangos remonto ir pakeitimų registracijos žurnalo pildymas;

3. Užsakovas už teikiamas Paslaugas su Paslaugų teikėju atsiskaito pagal Paslaugų teikėjo pateikiamą PVM sąskaitą – faktūrą ir atliktų darbų aktą. Šalys susitaria, kad bendra Paslaugų kaina per metus yra vienas šimtas šešiasdešimt eurų plus PVM (160,00 eurai plus PVM). Viso 193,60 EUR su PVM.

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

MB „Selduva“
Giedraičių g. 100-25, Vilnius
Į. k. 305148365
Tel. 8 60311011
El. paštas info@selduva.lt
A.s.: LT937044060008287559
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT: CBVILT2X

Direktorius
Jonas Čepanauskas

UŽSAKOVAS

Marijampolio vaikų lopšelis - darželis
Liepų g. 17, Marijampolio k., Vilniaus r.
Į. k. 191851442
Tel. (8 5) 2543245
El.paštas: marijampoliold@gmail.com



Direktorė
Irena Tamoševičienė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
JONAS ČEPANAUSKAS
Data: 2021-10-11 11:55:14