



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA-05-004

Lietuvos ir Vokietijos UAB

TUVITIA
Vilniaus techninės apžiūros centras

Įsteigta: 2014-04-07 07:40
Atpažinti: 0100
Spaudinys: 001-114
Spausdinti: 0001

Vilnius, Ladvartų g. 7A, LT-03300, Tel. (8-5) 266 1122, www.tuvitia.lt, tuvitia@tuvitia.lt

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-2011299

(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau - TA) atlikimo vieta: linija: 001/2

Kasos dok. Nr.: 7/220074960

Paslauga, kaina: PTA 6.70 Eur

(3) TA atlikimo data, laikas: 2021-04-08 07:13

(9) TA atliko: 0160

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau - TP) valdytojas: LBN995 (LT)

Markė / modelis: RENAULT / RENAULT

(5) Kategorija ir klasė/kodas N2

TP paskirtis: TP

Registracijos liudijimo Nr. 1372817

Registracijos data: 2001-03-01

Pirmosios registracijos LR data: 2019-05-10

Pirmosios registracijos Nr. VF642AE/000003290

Kilmės šalis: BELGIJA

Parengtos ekspl. TP masė (kg): 5300

Tech. didž. TP masė (kg): 7490

Draudimo poliso Nr.: ACA9666454

TA periodiskumas: 12 mėn

TP valdytojas: UAB „VSA VILNIUS“

(10) Ypatybės žymės -

Mokėsčiai -

TECHINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžius (2021-04-07 07:20)				Stabdžių bandymo rezultatai, prijungiant manometrą (2021-04-07 07:20)				Išmetamų teršalų kiekis (2021-04-07 07:32)				Žibintų šviesos matavimai			
Stabdymo greitis (km/h)		Stabdymo rezultatas (%)		Stabdymo greitis (km/h)		Stabdymo rezultatas (%)		Stabdymo greitis (km/h)		Stabdymo rezultatas (%)		Stabdymo greitis (km/h)		Stabdymo rezultatas (%)	
Kairysis ratas		Dešinysis ratas		Kairysis ratas		Dešinysis ratas		Kairysis ratas		Dešinysis ratas		Kairysis ratas		Dešinysis ratas	
100	3.95	3.17	3	6.51	6.09	2.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
160	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
200	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
240	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
280	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
320	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
360	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
400	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
440	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
480	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
520	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
560	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
600	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
640	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
680	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
720	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
760	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
800	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
840	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
880	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
920	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
960	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5
1000	5.31	4.07	11	5.32	5.86	3.80	6.50	0.66	0.66	0.66	0.66	1.2	-1.5	-2.5	-0.5

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojaus lygis

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA/ NEATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS*.

Pastabos: -

Sis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, nedelsiant ir nepasibaigus iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki 2022-04-07

B-10 Nr. 1321145



(9) techninė apžiūra

kontrolieriaus parašas ir spaudas)

REDMI NOTE 8 PRO

AI QUAD CAMERA

Susipažinau

(transporto priemonės valdytojo parašas)