

Frontalinis krautuvas, kurio valstybinis numeris 1107VV:

Savininkas
UAB "Stebulė"
p.k. 122211549
Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Stanevičiaus
g. 42

Duomenys apie variklį:
Galia 49 kW

Gamybos metai
išrašyti

LIETUVOS RESPUBLIKA



VILNIAUS R.

SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS
(PRIEKABOS) TECHNINĖS APŽIŪROS
TALONAS

Nr. 1264142

Krautuvas

(traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) pavadinimas)

PPS DETVA UN-053.1

(markė ir modelis)

1107VV

(valstybinis)

Techninės apžiūros atlikimo data	Kitos tec apžiūros
2021-09-30	2023-10

Frontalinis krautavas, kurio valstybinis numeris 3635LY:

YPATINGIEJI ĮRAŠAI

[illegible]

LIETUVOS RESPUBLIKOS
EMĖS ŪKIO MINISTERIJA

[illegible]

HNINIS TALONAS

(lāla)sytas talonas negailoja)

LIETUVOS RESPUBLIKA



VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS
(PRIEKABOS) TECHNINĖS APŽIŪROS
TALONAS

Nr. 1264145

Krauthras

(rakorūšis, savijęs mašinos (priekabos) pavadinimas)

PPS DETVA LN-053.1

(marke r models)

36351
(valstibinis n)

Techninės apžiūros atlikimo data	2021-09-30
Kito techninio apžiūros atlikimo data	2023-10-2

Frontalinis krautuvas, kurio valstybinis numeris 1986VV:

Savininkas

UAB "Stebulė"

122211549

Vilniaus m.sav., Vilniaus

m.S.Stanevičiaus g.42

Duomenys apie variklį

47,9kW

Gamybos metai
arba pirmosios
registracijos data

1988.01.01

LIETUVOS RESPUBLIKA



VILNIAUS R.

SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS

(PRIEKABOS) TECHNINĖS APŽIŪROS

TALONAS

Nr.1264139

Krautuvas

(traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) pavadinimas)

PPS DETVA UN-053.1

(markė ir modelis)

1986VV

(valstybinis num.)

Techninės apžiūros atlikimo data	Kitos techninės apžiūros data
2021-09-30	2023-10-29

YPATINGIEJI II

Turinys

☒ Leista naudoti dra
spalvos svėstis
Vidutinis svoris
Elsmo prietaisai
Gyvis ir žuvis

LIETUVOS RESPUBLIKA



VILNIAUS R.

SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS
(PRIEKABOS) TECHNINĖS APŽIŪROS
TALONAS

Nr. 1264141

Krautuvas

(traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) pavadinimas)

PPS DETVA UN-053.1

(markė ir modelis)

Techninės apžiūros atlikimo data	1
2021-09-30	20

4. LAPŲ SIURBLIAI



LAPŲ SIURBLYS AGRINOVA AS10-D1

IŠRAŠAS IŠ BUHALTERIJOS

UAB "STEBULĖ"

į.k. 122211549

Lapų siurblių sąrašas (išrašas iš buhalterijos)

eil. Nr.	Inventorinis numeris	Pavadinimas	Įvedimo į eksploataciją data
1.	20296	Mašina lapų siurbimo AGRINOVA AS10D1	2020-05-14
2.	20334	Mašina lapų siurbimo AGRINOVA AS10D2-	2020-05-14
3.	20339	Mašina lapų siurbimo AGRINOVA AS10D1	2017-01-01
4.	203391	Mašina lapų siurbimo AGRINOVA AS10D2	2017-01-01
5.	2029671	Mašina lapų siurbimo AGRINOVA AS10D2	2017-01-01
6.	2033472	Mašina lapų siurbimo AGRINOVA AS10D2	2017-01-01
7.	2033973	Mašina lapų siurbimo AGRINOVA AS10D2	2017-01-01
8.	20339174	Mašina lapų siurbimo AGRINOVA AS10D2	2017-01-01

5. LENGVASIS KROVININIS AUTOMOBILIS




MERCEDES-BENZ SPRINTER



RENAULT MASTER

Lengvasis krovininis automobilis, kurio valstybinis numeris FCG922:



Lengvasis krovininis automobilis, kurio valstybinis numeris FOE098:

LIETUVOS RESPUBLIKA LT Valstybės įmonė „Regitra“ REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS
Свидетельство за регистрация / Permiso de circulación / Osvedčení o registraci / Registreringsattest / Zulassungsbescheinigung / Registrecrimistunistus / Άδεια κυκλοφορίας / Πιστοποιητικό Εγγραφής / Registration certificate / Certificat d'immatriculation / Teastas Cláraithe / Carta di circolazione / Registrācijas apliecība / Forgalmi engedély / Certificat ta' Registrazzjoni / Kontekenbewijs / Dowód Rejestracyjny / Certificado de matrícula / Certificat de înmatriculare / Osvedčenie o evidencii / Prometno dovoljenje / Rekisterõintitodistus / Registreringsbeviset
EUROS BENDRIJA D 388474
D.1 MERCEDES BENZ
C.11 UAB "STEBULĖ" C12 --



Lietuvos ir Vokietijos UAB

TÜV LITA
Vilniaus techninės apžiūros centras

Vilnius, Lentvario g. 7A, LT-03300, Tel. (8-5) 266 1122, www.tuvlita.lt, tuv@tuvlita.lt

Spaudos: 2020-11-11 14:07
Atspausdinti: 0/03
Spausdinti: 001_1_13
Spausdinti: 0/03

KONTROLĖ
ISO/IEC 17025

Nr. LA-06.04

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-1957842
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau - TA)
atlikimo vieta/linija: 001/2

Kasos dok.Nr.: 142/122211549

Paslauga, kaina: PTA 7.20 Eur

(3) TA atlikimo data, laikas: 2020-11-11 13:47

(9) TA atliko: 0153

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau - TP)

Markė / modelis MERCEDES BENZ / 308

Kilmės šalis VOKIETIJA

(6) Nustatytų trūkumų ir jų pavojingumo lygis

NT - 3.2.a) Stiktų būklė. Stiklas arba permatomas skydas (jeigu leidžiama naudoti) suskilęs (pažeistas) ir: - pažeidimas priskiriamas prie leidžiamų pažeidimų (žiūrėti 1 priedo 1 priedėlį);

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA/ NEATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS*.

Pastabos: Visą atsakomybę už nustatytų nedidelių trūkumų pašalinimą ir transporto priemonės naudojimą nepašalinus trūkumų tenka transporto priemonės valdytojui. (3.2.a))

Šis kontrolės sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, nedelsiant ir nepasišalinus iš techninės apžiūros atlikimo vietos.


(8) Techninė apžiūra galioja iki **2021-11-09**

Susipažinau

(transporto priemonės valdytojo parašas)

Techninė apžiūra/TA dokumentai/KVS dokumentai/KP06/priedasM

Lengvasis krovininis automobilis, kurio valstybinis numeris GEL230:





LIEUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
CENTRAS

Lietuvos ir Vokietijos UAB

TUVITA
Vilniaus techninės apžiūros centras

Vilnius, Lenuovo g. 7A, LT-02300, Tel. (+37) 366 1122, www.tuvita.lt, tuvita@tuvita.lt

Spausdinta: 2021-09-21 16:44
Atspausdinti: 0380
Tirumo kiekis: 001 / 14
Dokumentas: 001

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA 86.984

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-2094149
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau- TA)
atlikimo vieta / linija: 001/2

Kasos dok.Nr.: 354/122211549

(3) TA atlikimo data, laikas: 2021-09-21 13:59

Paslauga, kaina: DUMTA 3.10 Eur
TA 20.00 Eur

(9) TA atliko: 0095

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau- TP)

valstybinis Nr. ir šalies kodas - GEL230 (LT)

Markė / modelis MERCEDES BENZ / 213 CDI Kilmės šalis VOKIETIJA

Pastabos: Visa atsakomybė už nustatytų nedidelių trūkumų pašalinimą ir transporto priemonės naudojimą nepašalinus trūkumų tenka transporto priemonės valdytojui.


Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasišalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki **2022-09-21**

Susipažinau

(transporto priemonės valdytojo parašas)

Lengvasis krovininis automobilis, kurio valstybinis numeris GHZ932:





LIEUVOS
VOKIETIJOS
AKREDITACIJOS
BICLAS

Lietuvos ir Vokietijos UAB

TUVITA
Vilniaus techninės apžiūros centras

Skelbiama: 2021-02-22 10:41
Atspausdinti: 0059
Spausdinti: 001_1_11
Spausdinti: 1

KONTROLĖ
1302EC 1702

Nr. 1.A. 06.004

Vilnius, Lelivarių g. 7A, LT-02300, Tel. (8-5) 366 1122, www.tuvita.lt, tuvita@vta.lt

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-1991485
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau - TA)
atlikimo vieta/linija: 001/1

Kasos dok.Nr.: 210/122211549

Paslauga, kaina: DUMPTA 1.70 Eur

(3) TA atlikimo data, laikas: 2021-02-24 15:15

PTA 7.20 Eur

(9) TA atliko: 0050

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau - TP)

Markė / modelis MERCEDES BENZ / 211 CDI Kilmės šalis VOKIETIJA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA/ NEATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS*

Pastabos: -

Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, nedeliant ir nepasišalinus iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki 2022-02-22