

## 9. PRIEDAI

### PRIEDAS Nr.1 - Fotofiksacijos

Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1	2	3	4
1.	Priegrinda	<p>Pietinėje pusėje tarp cokolio ir priegrindos 12 mm tarpas.</p>  	Užsandarinti tarpą tarp cokolio ir priegrindos.