

PRIE SIURBLIŲ REMONTO PASLAUGOS PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES 22-01-13/PS-3

2023 m. vasario d.
Šiauliai

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama technikos direktoriaus, pavaduojančio generalinį direktorių, Nerijaus Potelio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Vandens siurbliai“, juridinio asmens kodas 144708571, kurio (-s) registruota buveinė yra Girulių g. 24, LT-78138 Šiauliai, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Martyno Labrinco, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Paslaugos teikėjas)

Užsakovas ir Paslaugos teikėjas, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgiant į tai, kad „**Siurblių remonto paslaugos pirkimo pardavimo sutarties**“ Nr. **22-01-13/PS-3**, sudarytos tarp Šalių 2022 m. sausio 14 d. (toliau – Sutartis), 5 priede „Paslaugų įkainiai“ neteisingai nurodytos lentelėje kainos, tad siekiant jas ištaisyti Šalys sudarė Sutarties 7 priedą (toliau – Priedas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 5 priedo 1 punktą, kuriuo perskaičiuojami „Paslaugų įkainiai“, išdėstant juos nauja redakcija (ištaisomos techninės klaidos).

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Priedas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Priedas taip pat laikomas sudarytu, kai Šalys telekomunikacijų (el. paštu, faksu, ir kt.) galiniais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasikeičia Šalių pasirašytais Priedais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios Šalies parašą / antspaudą.

4. Priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Priedas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys (t. y. pasirašius antrai Sutarties Šaliai), įsigaliojus Sutarties Priedui Prekių ir Paslaugų užsakymui taikomi nauji įkainiai nurodyti šio Priedo 1 punkte.

Šalių rekvizitai parašai:

Užsakovo vardu

UAB „Šiaulių vandenys“
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai
Įmonės kodas 144133366
PVM mokėtojo kodas LT441333610
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590
Tel.: (8 41) 525 550
Faksas: (8 41) 592 266
El. p. office@siauliuvandenys.lt

Technikos direktorius,
pavaduojantis generalinį direktorių
Nerijus Potelis

(parašas)

Paslaugos teikėjo vardu

UAB „Vandens siurbliai“
Girulių g. 24, 78138 Šiauliai
Įmonės kodas 144708571
PVM mokėtojo kodas LT447085716
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000
a. s. Nr. LT68 7300 0100 8054 7535
Tel.: (8 41) 500 720
Faksas: (8 41) 500 721
El. p. info@siurbliai.lt

Direktorius
Martynas Labrincas

(parašas)

**PRIE SIURBLIŲ REMONTO PASLAUGOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 22-01-13/PS - 3
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ**

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti suteikiamų paslaugų pavadinimai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui	Detalės arba medžiagų kaina, Eur (be PVM)	Paslaugos, reikalingos detalėms ar medžiagoms pakeisti, kaina, Eur (be PVM)	Detalių ir medžiagų bei joms pakeisti suteiktų paslaugų kaina, Eur (be PVM) (5+6)x4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Siurblys Wilo-EMU FA05.32E+T12-2/11G (Pagaminimo metai 2009 m.) (15 vnt.) (1,5 kW) Adresas: Pakrantės g., Smėlio g. 2, Ilgoji g., Uosių g. 6, Sedos g. 16, Ukmergės g. 50, Karklų g. 65, Klaipėdos g. 64, Šiauliai					
1.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	15	7,64	13,8	321,66
1.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	15	120,54	91,08	3174,3
1.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	15	9,96	22,776	491,04
1.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	15	394,75	45,54	6604,38
1.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	15	108,48	45,54	2310,3
1.6.	Sandarinimo žiedai	kompl.	15	7,536	6,9	216,54
1.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	15	7,536	6,9	216,54
1.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	15	75,336	69	2165,04
1.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	15	106,98	45,54	2287,8
1.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	15	7,476	22,776	453,78
1.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	15	141,516	12	2302,74
1.12.	Kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	15	15,9	12	418,50
2.	Siurblys Wilo-EMU FA08.64E+HC20.1-4/17K (Pagaminimo metai 2009 m.) (3 vnt.) (10 kW) Adresas: Marijampolės g. 22C, Šiauliai					
2.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	3	203,24	30,36	700,81
2.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	3	527,34	45,54	1718,64
2.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	3	19,92	22,78	128,09
2.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	3	1264,12	45,54	3928,97
2.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	3	283,86	45,54	988,20
2.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	3	256,14	45,54	905,04
2.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	3	7,54	6,9	43,31
2.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	3	120,54	27,6	444,42
2.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	3	106,98	45,54	457,56
2.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	3	7,48	22,78	90,76
3.	Siurblys Wilo-EMU FA10.82E FK202-4/12 (Pagaminimo metai 2009 m.) (3 vnt.) (7,8 kW) Adresas: Kulpės g. 1B, Šiauliai					
3.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	3	142,40	30,36	518,29
3.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	3	632,81	75,9	2126,12
3.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	3	79,68	22,78	307,37
3.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	3	1265,62	151,8	4252,25
3.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	3	283,86	151,8	1306,98
3.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	3	411,32	45,54	1370,59
3.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	3	7,54	6,9	43,31
3.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	3	120,54	27,6	444,42
3.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	3	106,98	45,54	457,56
3.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	3	7,48	22,78	90,76
4.	Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/24 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (46 kW) Adresas: Žuvininkų g. 3, Šiauliai					

4.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	340,67	151,80	984,94
4.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	1130,02	151,80	2563,63
4.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	507,92	30,36	1076,57
4.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	3626,59	151,80	7556,78
4.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	944,69	151,80	2192,98
4.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	846,76	151,80	1997,11
4.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	7,54	6,90	28,87
4.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	180,80	27,60	416,81
4.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	106,98	45,54	305,04
4.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,48	30,36	75,67
5.	Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/33 (Pagaminimo metai 2010 m.) (1 vnt.) (65 kW) Adresas: Žuvininkų g. 3, Šiauliai					
5.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	340,67	151,80	492,47
5.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	1130,02	151,80	1281,82
5.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	368,48	30,36	398,84
5.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	3626,59	151,80	3778,39
5.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	1296,35	151,80	1448,15
5.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	1	846,76	151,80	998,56
5.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	15,07	6,90	21,97
5.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	1	226,01	13,80	239,81
5.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	1	106,98	45,54	152,52
5.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	1	7,48	30,36	37,84
6.	Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/33 (Pagaminimo metai 2010 m.) (1 vnt.) (65 kW) Adresas: Žuvininkų g. 3, Šiauliai					
6.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	202,44	45,54	495,96
6.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	632,81	91,08	1447,78
6.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	23,20	30,36	107,11
6.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	1594,07	45,54	3279,22
6.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	283,86	75,90	719,52
6.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	461,05	45,54	1013,18
6.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	7,54	6,90	28,87
6.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	75,34	13,80	178,27
6.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	106,98	45,54	305,04
6.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,48	22,78	60,50
7.	Siurblys Wilo MTC 40 F 16.15/7/3-400-50-2 (Pagaminimo metai 2010-2011-2018 m.) (8 vnt.) Adresas: Pagėgių g., Donelaičio g. 65, Šilutės g. (1,2 kW), Ganyklų g. 2, (0,7 kW), Šiauliai					
7.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	8	7,28	15,18	179,71
7.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	8	171,76	22,78	1556,26
7.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	8	4,99	22,78	222,14
7.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	8	197,38	45,54	1943,33
7.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	8	108,48	45,54	1232,16
7.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	8	7,54	6,90	115,49
7.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	8	7,54	6,90	115,49
7.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	8	30,13	6,90	296,26
7.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	8	1,50	1,38	23,04
7.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	8	3,74	22,78	212,16
7.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	8	71,56	12,00	668,45
7.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	8	25,44	12,00	299,52
8.	Siurblys Grundfos SEG.40.15.2.50B (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) (1,5 kW) Adresas: Santarvės g., Veterinarijos g., Vijoliai, Šiaulių r.					
8.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	4	76,84	30,36	428,78
8.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	4	232,44	30,36	1051,20
8.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	4	18,07	6,90	99,89
8.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	461,83	30,36	1968,77
8.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	4	38,16	41,40	318,24
8.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	4	65,99	30,36	385,39
8.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	4	327,28	15,18	1369,82
8.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	4	120,54	45,54	664,32
8.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	4	1,50	1,38	11,52

8.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	4	7,54	4,14	46,70
8.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	4	186,11	12,00	792,43
8.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	4	186,11	12,00	792,43
9.	Siurblys Wilo MTC 32 F 33.17/37 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (2,2 kW) Adresas: Ramybės g. 6, Ginkūnai, Šiaulių r.					
9.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	11,60	22,78	68,76
9.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	207,92	45,54	506,93
9.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	4,99	22,78	55,54
9.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	436,94	45,54	964,97
9.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	117,52	22,78	280,58
9.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	7,54	6,90	28,87
9.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	15,07	6,90	43,94
9.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	37,67	6,90	89,14
9.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	106,98	15,18	244,32
9.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,50	22,78	60,55
9.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	155,82	12,00	335,64
9.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	12,72	12,00	49,44
10.	Siurblys Flygt NT 3171.800-1830004 (Pagaminimo metai 2017-2018 m.) (2 vnt.) (22 kW) Adresas: Lingailių g. 199, Šiauliai					
10.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	570,89	75,90	1293,58
10.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	1332,06	151,80	2967,72
10.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	33,14	15,18	96,65
10.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	2516,17	151,80	5335,94
10.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	421,87	75,90	995,54
10.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	186,83	45,54	464,74
10.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	173,27	15,18	376,90
10.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	120,54	75,90	392,88
10.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	149,17	30,36	359,06
10.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	28,63	22,78	102,82
10.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	508,80	12,00	1041,60
10.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	1,60	12,00	27,19
11.	Siurblys Wilo-PROVO5 DA-326/EAD1X2-T0015-540-0 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (1,5 kW) Adresas: Tiesioji g., Ilgoji g., Šiauliai					
11.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	25,58	13,20	77,57
11.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	70,51	15,18	171,38
11.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	226,01	22,78	497,57
11.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	9,96	22,78	65,47
11.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	108,12	45,54	307,32
11.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	108,48	45,54	308,04
11.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	7,54	6,90	28,87
11.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	7,54	6,90	28,87
11.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	22,61	6,90	59,02
11.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	106,98	15,18	244,32
11.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	141,52	12,00	307,03
11.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
12.	Siurblys Flygt NT 3102.900 MT-462-(1660014-1710010) (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (3,5 kW) Adresas: Poilsio g. 5, Šiauliai					
12.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	277,68	45,54	646,44
12.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	296,36	151,80	896,33
12.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	9,96	30,36	80,64
12.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	723,20	75,90	1598,21
12.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	143,14	75,90	438,07
12.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	46,70	15,18	123,77
12.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	128,06	15,18	286,49
12.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	150,67	151,80	604,94
12.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	149,17	30,36	359,06

12.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,48	15,18	45,31
12.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	1,60	12,00	27,19
12.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	1,60	12,00	27,19
13.	Siurblys Grundfos S21006H6HA511 (Pagaminimo metai 2008 m.) (1 vnt.) (109 kW) Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai					
13.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	1883,36	759,00	2642,36
13.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	659,08	1173,00	1832,08
13.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	271,20	110,40	381,60
13.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	75,34	41,40	116,74
13.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	1392,18	331,20	1723,38
13.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	1	176,81	345,00	521,81
13.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	571,26	117,30	688,56
13.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	1	376,68	414,00	790,68
13.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	1	434,12	151,80	585,92
13.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	1	22,61	41,40	64,01
13.11.	Difuzoriaus pakeitimas	kompl.	1	1029,48	309,60	1339,08
13.12.	Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas	kompl.	1	180,00	24,00	204,00
14.	Siurblys Grundfos S2,100.200.650.4.66M.H.350.G.N.D.511.Z (Pagaminimo metai 2018 m.) (1 vnt.) (315 kW) Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai					
14.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	843,74	1035,00	1878,74
14.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	659,08	1311,00	1970,08
14.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	298,78	110,40	409,18
14.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	2652,64	41,40	2694,04
14.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	3766,72	331,20	4097,92
14.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	1	157,75	345,00	502,75
14.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	159,71	117,30	277,01
14.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	1	376,68	414,00	790,68
14.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	1	241,07	151,80	392,87
14.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	1	22,61	41,40	64,01
14.11.	Difuzoriaus pakeitimas	kompl.	1	1029,48	309,60	1339,08
14.12.	Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas	kompl.	1	180,00	24,00	204,00
15.	Siurblys Grundfos S2.120.250.1300.4.70L.H.377.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) (139 kW) Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai					
15.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	1768,68	759,00	2527,68
15.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	1072,86	1173,00	2245,86
15.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	199,19	110,40	309,59
15.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	1732,69	41,40	1774,09
15.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	2712,04	331,20	3043,24
15.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	1	385,34	345,00	730,34
15.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	376,68	117,30	493,98
15.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	1	376,68	414,00	790,68
15.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	1	693,07	151,80	844,87
15.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	1	45,20	41,40	86,60
15.11.	Difuzoriaus pakeitimas	kompl.	1	998,57	309,60	1308,17
15.12.	Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas	kompl.	1	180,00	24,00	204,00
16.	Siurblys Grundfos S2.120.250.1150.4.70L.H.350.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) (122 kW) Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai					
16.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	1055,86	759,00	1814,86
16.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	1072,86	1173,00	2245,86
16.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	271,20	110,40	381,60
16.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	2097,12	41,40	2138,52
16.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	1441,90	331,20	1773,10
16.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	1	385,34	345,00	730,34
16.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	376,68	117,30	493,98
16.8.	Darbo rato korpuso remontas	vnt.	1	355,36	360,00	715,36
16.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	1	241,07	151,80	392,87
16.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	1	22,61	41,40	64,01
16.11.	Difuzoriaus pakeitimas	kompl.	1	999,12	309,60	1308,72
16.12.	Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas	kompl.	1	180,00	36,00	216,00

17.	Siurblys Grundfos S3.120.500.3150.6.74M.H.584.G.N.D513.Z (Pagaminimo metai 2020 m.) (1 vnt.) (333 kW) Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai					
17.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	4287,76	910,80	5198,56
17.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	2176,27	1407,60	3583,87
17.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	146,28	132,48	278,76
17.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	3924,43	49,68	3974,11
17.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	7314,29	397,44	7711,73
17.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	1	825,97	414,00	1239,97
17.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	732,29	140,76	873,05
17.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	1	14371,10	432,00	14803,10
17.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	1	877,68	182,16	1059,84
17.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	1	146,28	49,68	195,96
17.11.	Difuzoriaus pakeitimas	kompl.	1	1340,82	371,52	1712,34
17.12.	Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas	kompl.	1	328,75	43,20	371,95
18.	Siurblys Grundfos S33006M6511Z (Pagaminimo metai 2001 m.) (1 vnt.) (315 kW) Adresas: Pakruojo g. 2A, Šiauliai					
18.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	4369,38	759,00	5128,38
18.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	2014,16	1173,00	3187,16
18.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	99,60	110,40	210,00
18.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	3632,18	41,40	3673,58
18.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	1069,75	331,20	1400,95
18.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	1	573,13	345,00	918,13
18.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	167,48	117,30	284,78
18.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	1	421,87	414,00	835,87
18.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	1	241,07	151,80	392,87
18.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	1	22,61	41,40	64,01
18.11.	Difuzoriaus pakeitimas	kompl.	1	1340,82	371,52	1712,34
18.12.	Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas	kompl.	1	328,75	43,20	371,95
19.	Siurblys Sarlin Flygt NX3171HT (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (18,5 kW) Adresas: Javų g. 100B, Šiauliai					
19.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	570,89	27,60	1196,98
19.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	1332,06	45,54	2755,20
19.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	29,88	15,18	90,12
19.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	1767,35	96,60	3727,90
19.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	354,07	69,00	846,14
19.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	186,83	30,36	434,38
19.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	173,27	15,18	376,90
19.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	376,68	151,80	1056,96
19.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	149,17	27,60	353,54
19.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	28,63	13,80	84,86
20.	Siurblys Flygt Concektor 6020.181/091 (Pagaminimo metai 2019 m.) (2 vnt.) (4 kW) Adresas: Birutės g. 39A, Šiauliai					
20.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	190,75	45,54	472,58
20.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	445,07	179,40	1248,94
20.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	19,92	15,18	70,20
20.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	1107,42	69,00	2352,84
20.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	97,93	75,90	347,66
20.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	21,08	30,36	102,89
20.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	131,08	15,18	292,51
20.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	376,68	69,00	891,36
20.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	141,62	30,36	343,97
20.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,48	15,18	45,31
20.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	1,60	1,20	5,59
20.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	1,60	1,20	5,59
21.	Siurblys Flygt 3068.180 HT (2 vnt.) Adresas: Serbentų g. 100B, (Pagaminimo metai 2006 m. 2,4 kW), Energetikų g. 20, (Pagaminimo metai 2015 m.), Šiauliai					
21.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	103,96	30,36	268,63
21.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	242,57	45,54	576,22
21.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	19,92	15,18	70,20

21.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	304,36	75,90	760,51
21.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	100,94	75,90	353,69
21.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	10,55	15,18	51,46
21.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	131,08	15,18	292,51
21.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	120,54	151,80	544,68
21.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	149,17	30,36	359,06
21.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,48	15,18	45,31
21.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	143,10	12,00	310,20
21.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
22.	Siurblys Flygt 3068.180 HT (Pagaminimo metai 2015 m.) (2 vnt.) (1,7 kW) Adresas: Energetikų g. 20, Šiauliai					
22.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	103,96	30,36	268,63
22.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	242,57	45,54	576,22
22.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	19,92	15,18	70,20
22.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	304,36	75,90	760,51
22.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	100,94	75,90	353,69
22.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	10,55	15,18	51,46
22.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	131,08	15,18	292,51
22.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	120,54	151,80	544,68
22.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	149,17	30,36	359,06
22.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,48	15,18	45,31
22.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	143,10	12,00	310,20
22.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
23.	Siurblys Grundfos SL 1.50.80.22.A.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (2,8 kW) Adresas: J. Basanavičiaus g. 166, Šiauliai					
23.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	63,01	45,54	217,10
23.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	52,10	151,80	407,81
23.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	19,58	27,60	94,37
23.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	271,20	20,70	583,80
23.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	128,06	27,60	311,33
23.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	52,10	45,54	195,29
23.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	120,54	41,40	323,88
23.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	75,34	41,40	233,47
23.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	510,64	151,80	1324,87
23.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	22,61	27,60	100,42
23.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	267,13	12,00	558,26
23.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	85,40	12,00	194,81
24.	Siurblys Flygt 6020.010-1770005, Concektor 6020.010-003 (Pagaminimo metai 2017 m.) (4 vnt.) (2,2 kW) Adresas: J. Basanavičiaus g. 67, Paprūdžio g. 10, Šiauliai					
24.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	4	190,75	45,54	945,17
24.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	4	445,07	151,80	2387,47
24.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	4	19,92	30,36	201,12
24.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	1053,18	75,90	4516,32
24.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	4	97,93	75,90	695,33
24.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	4	21,08	15,18	145,06
24.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	4	131,08	15,18	585,02
24.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	4	376,68	151,80	2113,92
24.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	4	141,62	30,36	687,94
24.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	4	7,48	15,18	90,62
24.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	4	159,00	12,00	684,00
24.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	4	15,90	12,00	111,60
25.	Siurblys Flygt MP 3102.170HT-261 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (4,4 kW) Adresas: Svajonių g. 15, Ginkūnai, Šiaulių r.					
25.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	152,33	45,54	395,74
25.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	355,43	151,80	1014,46
25.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	29,88	30,36	120,48
25.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	411,32	75,90	974,45
25.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	168,74	75,90	489,29

25.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	46,70	15,18	123,77
25.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	82,87	15,18	196,10
25.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	180,80	151,80	665,21
25.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	141,62	30,36	343,97
25.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	28,63	15,18	87,62
25.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	143,10	12,00	310,20
25.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	1,60	12,00	27,19
26.	Siurblys Wilo-EMU FA08.34E T13-2/12K (Pagaminimo metai 2010 - 2011m.) (4 vnt.) (2,2 kW) Adresas: Etten Leuro g. 51, Ragainės g. 71, Šiauliai					
26.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	4	11,60	22,78	137,52
26.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	4	527,34	45,54	2291,52
26.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	4	4,99	15,18	80,69
26.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	271,20	68,32	1358,06
26.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	4	117,52	45,54	652,22
26.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	4	70,81	45,54	465,41
26.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	4	90,40	55,20	582,38
26.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	4	75,34	13,80	356,54
26.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	4	106,98	30,36	549,36
26.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	4	7,50	15,18	90,72
26.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	4	151,06	12,00	652,22
26.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	4	15,90	12,00	111,60
27.	Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/9K (2 vnt.) (2,4 kW) (Pagaminimo metai 2010 m.) Adresas: Etten Leuro g. 16, Šiauliai					
27.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	11,60	22,78	68,76
27.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	527,34	45,54	1145,76
27.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	4,99	15,18	40,34
27.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	474,61	75,90	1101,02
27.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	121,13	15,18	272,62
27.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	70,81	15,18	171,98
27.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	90,40	16,56	213,91
27.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	75,34	13,80	178,27
27.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	106,98	45,54	305,04
27.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,50	22,78	60,55
27.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	151,06	12,00	326,11
27.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
28.	Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/12K (Pagaminimo metai 2009 m.) (2 vnt.) (3,75 kW) Adresas: Skroblų g., Šiauliai					
28.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	11,60	22,78	68,76
28.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	527,34	45,54	1145,76
28.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	4,99	15,18	40,34
28.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	474,61	68,32	1085,86
28.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	171,76	30,36	404,23
28.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	70,81	45,54	232,70
28.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	90,40	16,56	213,91
28.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	75,34	13,80	178,27
28.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	106,98	45,54	305,04
28.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,50	22,78	60,55
28.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	151,06	12,00	326,11
28.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
29.	Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/16K (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (5,0 kW) Adresas: Trumpiškių g., Šiauliai					
29.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	11,60	22,78	68,76
29.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	527,34	45,54	1145,76
29.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	4,99	15,18	40,34
29.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	474,61	68,32	1085,86
29.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	202,50	30,36	465,72
29.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	70,81	45,54	232,70

29.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	114,50	15,18	259,37
29.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	120,54	75,90	392,88
29.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	106,98	45,54	305,04
29.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,50	22,78	60,55
29.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	151,06	12,00	326,11
29.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
30.	Siurblys Wilo-EMU FA08.64E+FK202-4/12 (Pagaminimo metai 2009 m.) (3 vnt.) (7,8 kW) Adresas: Palangos g. 62, Šiauliai					
30.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	3	142,40	45,54	563,83
30.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	3	632,81	91,08	2171,66
30.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	3	79,68	30,36	330,12
30.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	3	1264,12	91,08	4065,59
30.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	3	283,86	45,54	988,20
30.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	3	256,14	30,36	859,50
30.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	3	120,54	16,56	411,30
30.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	3	120,54	13,80	403,02
30.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	3	106,98	45,54	457,56
30.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	3	7,48	22,78	90,76
30.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	3	151,06	12,00	489,17
30.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	3	15,90	12,00	83,70
31.	Siurblys Wilo-EMU FA08.73W+FK202-4/17 (Pagaminimo metai 2009 m.) (2 vnt.) (11,5 kW) Adresas: Bielskio g. 40A, Šiauliai					
31.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	142,40	151,80	588,41
31.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	632,81	151,80	1569,22
31.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	79,68	30,36	220,08
31.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	845,24	45,54	1781,57
31.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	283,86	75,90	719,52
31.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	7,54	6,90	28,87
31.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	90,40	41,40	263,59
31.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	30,13	82,80	225,86
31.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	106,98	45,54	305,04
31.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,48	22,78	60,50
31.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	151,06	12,00	326,11
31.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
32.	Siurblys Grundfos SL 1.80.80.55.A.4.50B.B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (6,4 kW) Adresas: Žemynos g., Šiauliai					
32.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	216,97	30,36	494,66
32.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	435,65	45,54	962,38
32.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	27,12	41,40	137,04
32.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	376,68	41,40	836,16
32.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	210,94	48,30	518,47
32.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	31,16	45,54	153,41
32.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	65,72	15,18	161,81
32.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	120,54	82,80	406,68
32.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	104,87	45,54	300,82
32.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	22,61	27,60	100,42
32.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	267,13	12,00	558,26
32.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	85,40	12,00	194,81
33.	Siurblys Grundfos SEG.40.12.EX.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (4 vnt.) (1,8 kW) Adresas: Piktmiškio g., Pramonės g., Šiauliai					
33.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	4	38,16	165,60	815,04
33.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	4	232,44	165,60	1592,16
33.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	4	18,07	41,40	237,89
33.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	446,47	30,36	1907,33
33.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	4	97,93	27,60	502,13
33.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	4	65,99	30,36	385,39
33.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	4	75,34	20,70	384,14

33.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	4	37,67	41,40	316,27
33.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	4	7,54	6,90	57,74
33.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	4	22,61	27,60	200,83
33.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	4	186,11	12,00	792,43
33.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	4	186,11	12,00	792,43
34.	Siurblys Grundfos APG.50.31.3.EX (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (3,0 kW) Adresas: Pelkių g., Šiauliai					
34.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	84,41	30,36	229,54
34.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	773,10	45,54	1637,28
34.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	18,07	41,40	118,94
34.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	347,71	30,36	756,14
34.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	128,06	27,60	311,33
34.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	7,54	6,90	28,87
34.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	45,20	27,60	145,61
34.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	120,54	27,60	296,28
34.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	7,54	6,90	28,87
34.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	22,61	41,40	128,02
34.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	401,15	12,00	826,30
34.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	52,44	12,00	128,88
35.	Siurblys Grundfos SEG.40.09.EX.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (1,3 kW) Adresas: S. Daukanto g., Šiauliai					
35.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	76,84	30,36	214,39
35.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	232,44	69,00	602,88
35.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	12,06	16,56	57,24
35.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	446,47	30,36	953,66
35.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	82,87	16,56	198,86
35.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	65,99	30,36	192,70
35.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	30,13	20,70	101,66
35.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	30,13	6,90	74,06
35.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	7,54	6,90	28,87
35.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	10,55	16,56	54,22
35.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	186,11	12,00	396,22
35.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	186,11	12,00	396,22
36.	Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-124/EAD1X2-T0011-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (18 vnt.) (1,5 kW) Adresas: Baisogalos g. 3, Žaliūkių g., Papievių g., Dubijos g. 41, Palangos g. 3, Margių g., M.K. Čiurlionio g., A. Mickevičiaus g., F. Vaitkaus g., Šiauliai					
36.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	18	27,12	41,40	1233,36
36.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	18	108,48	82,80	3443,04
36.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	18	4,99	18,24	418,18
36.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	18	242,57	20,70	4738,82
36.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	18	108,48	27,60	2449,44
36.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	18	7,54	6,90	259,85
36.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	18	30,13	44,16	1337,26
36.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	18	75,34	27,60	1852,85
36.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	18	106,98	20,70	2298,24
36.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	18	7,33	16,56	430,06
36.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	18	141,52	12,00	2763,29
36.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	18	15,90	12,00	502,20
37.	Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-126/EAD1X2-T0015-540-O (7 vnt.) Adresas: Ginkūnų g. 23, Šeduvos g., Tiesioji g., (2,0 kW) (Pagaminimo metai 2014 m.), Bačiūnų g., (1,93 kW) (Pagaminimo metai 2014 m.), Šiauliai					
37.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	7	27,12	15,18	296,10
37.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	7	108,48	60,72	1184,40
37.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	7	4,99	15,18	141,20
37.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	7	242,57	45,54	2016,76
37.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	7	117,52	75,90	1353,91
37.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	7	7,54	6,90	101,05

37.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	7	30,13	23,46	375,14
37.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	7	30,13	16,56	326,84
37.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	7	106,98	45,54	1067,64
37.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	7	7,48	30,36	264,85
37.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	7	141,52	12,00	1074,61
37.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	7	15,90	12,00	195,30
38.	Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-224/EAD1X2-T0025-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (2 vnt.) (3,2 kW) Adresas: Tinklų g. (Meškerių g.), Šiauliai					
38.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	27,12	15,18	84,60
38.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	108,48	60,72	338,40
38.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	4,99	15,18	40,34
38.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	242,57	45,54	576,22
38.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	171,76	75,90	495,31
38.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	7,54	15,18	45,43
38.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	30,13	20,70	101,66
38.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	30,13	16,56	93,38
38.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	106,98	45,54	305,04
38.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,48	30,36	75,67
38.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	141,52	12,00	307,03
38.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
39.	Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-224/EAD1X2-T0011-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (2 vnt.) (3,25 kW) Adresas: Vilkaviškio g., Šiauliai					
39.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	1,60	16,50	36,19
39.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	174,90	66,00	481,80
39.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	1,60	16,50	36,19
39.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	283,02	49,50	665,04
39.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	1,60	82,50	168,19
39.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	1,60	16,50	36,19
39.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	87,46	22,50	219,91
39.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	380,02	18,00	796,03
39.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	95,40	49,50	289,80
39.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	1,60	33,00	69,19
39.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	141,52	12,00	307,03
39.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
40.	Siurblys Grundfos SEG.40.09.E.2.50B (6 vnt.) (1,4 kW) Adresas: Pabalių g. 53, (Pagaminimo metai 2014 m.), Tilžės g. 192, M. Valančiaus g. 21A (Pagaminimo metai 2016 m.), Šiauliai					
40.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	6	32,95	30,36	379,87
40.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	6	271,20	55,20	1958,40
40.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	6	12,06	6,90	113,76
40.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	6	428,35	30,36	2752,27
40.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	6	97,93	27,60	753,19
40.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	6	65,99	30,36	578,09
40.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	6	39,31	15,18	326,95
40.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	6	30,13	20,70	304,99
40.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	6	7,54	6,90	86,62
40.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	6	7,54	16,56	144,58
40.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	6	186,11	12,00	1188,65
40.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	6	186,11	12,00	1188,65
41.	Siurblys Grundfos S1.100.125.300.4.62M.S.314.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2016 m.) (3 vnt.) (30 kW) Adresas: Pročiūnų g. (Industrinis parkas), Šiauliai					
41.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	3	1042,18	151,80	3581,93
41.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	3	502,91	345,00	2543,72
41.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	3	54,24	34,50	266,22

41.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	3	2444,93	69,00	7541,78
41.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	3	625,27	110,40	2207,02
41.6.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	3	88,60	69,00	472,79
41.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	3	129,58	71,76	604,01
41.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	3	180,80	69,00	749,41
41.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	3	448,72	41,40	1470,35
41.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	3	22,61	41,40	192,02
41.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	3	1328,68	12,00	4022,03
41.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	3	157,98	12,00	509,94
42.	Siurblys Grundfos APG50.92.3 (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) (11 kW) Adresas: Bačiūnų g. 56, Šiauliai					
42.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	84,41	30,36	229,54
42.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	773,10	345,00	2236,20
42.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	18,07	27,60	91,34
42.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	347,71	30,36	756,14
42.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	293,81	41,40	670,42
42.6.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	2	7,54	20,70	56,47
42.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	241,07	110,40	702,94
42.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	75,34	110,40	371,47
42.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	7,54	6,90	28,87
42.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	22,61	27,60	100,42
42.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	401,15	12,00	826,30
42.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	52,44	12,00	128,88
43.	Siurblys Flygt 3069.160-1770117 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (1,7 kW) Adresas: Bačiūnų g. 48, Šiauliai					
43.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	98,54	30,36	257,81
43.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	229,92	45,54	550,92
43.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	9,96	15,18	50,28
43.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	251,62	75,90	655,03
43.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	97,93	75,90	347,66
43.6.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	2	6,02	15,18	42,41
43.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	61,76	15,18	153,89
43.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	2	180,80	151,80	665,21
43.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	2	141,62	30,36	343,97
43.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	28,63	15,18	87,62
43.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	2	79,50	12,00	183,00
43.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	2	15,90	12,00	55,80
44.	Siurblys HT Flygt-2400; Concertor 6020.181-0026 (Pagaminimo metai 2018 m.) (2,2 kW) (8 vnt.) Adresas: Pikeliskės g. 98, Baltų g., Aukštabalio g., Lietuvininkų g. 5 (Pagaminimo metai 2021 m.) Šiauliai					
44.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	8	190,75	45,54	1890,34
44.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	8	445,07	179,40	4995,74
44.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	8	19,92	15,18	280,80
44.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	8	1107,42	69,00	9411,36
44.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	8	97,93	75,90	1390,66
44.6.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	8	21,08	30,36	411,55
44.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	8	131,08	15,18	1170,05
44.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	8	376,68	69,00	3565,44
44.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	8	141,62	30,36	1375,87
44.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	8	7,48	15,18	181,25
44.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	8	1,60	12,00	108,77
44.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	8	1,60	12,00	108,77
45.	Siurblys Flygt MP 3127HT (Pagaminimo metai 2018 m.) (4 vnt.) (10,9 kW) Adresas: Bačiūnų g. 58, Bačiūnų g. 60, Šiauliai.					
45.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	4	220,57	165,60	1544,69
45.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	4	514,69	303,60	3273,17
45.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	4	34,86	15,18	200,16

45.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	530,35	75,90	2425,01
45.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	4	236,56	75,90	1249,82
45.6.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	4	27,12	45,54	290,64
45.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	4	75,34	15,18	362,06
45.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	4	376,68	151,80	2113,92
45.9.	Drėgmės daviklio pakeitimas	vnt.	4	141,62	30,36	687,94
45.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	4	7,48	15,18	90,62
45.11.	Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas	vnt.	4	143,10	12,00	620,40
45.12.	Auto kuplingo tarpinės pakeitimas	vnt.	4	1,60	12,00	54,38
46.	Siurblys Pentax DG100G (Pagaminimo metai 2018 m.) (1,35 kW) (1 vnt.) Adresas: Ežero g. 11, Šiauliai					
46.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	10,55	20,70	31,25
46.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	18,07	41,40	59,47
46.3.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	34,64	6,90	41,54
46.4.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	18,07	49,68	67,75
46.5.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	1	3,01	6,90	9,91
46.6.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	3,01	6,90	9,91
46.7.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	1	18,07	41,40	59,47
47.	Siurblys Dreno GRIX 32-2/090M (Pagaminimo metai 2018 m.) (0,9 kW) (1 vnt.) Adresas: Ežero g. 12, Šiauliai					
47.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	10,55	27,60	38,15
47.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	39,18	82,80	121,98
47.3.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	113,00	13,80	126,80
47.4.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	30,13	81,42	111,55
47.5.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	1	15,07	13,80	28,87
47.6.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	7,54	13,80	21,34
47.7.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	1	30,13	48,30	78,43
47.8.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	7,54	6,90	14,44
48.	Siurblys drenažinis Wilo-EMU FA05.11W+F12.1-2/9 (Pagaminimo metai 2010 m.) (3 vnt.) Adresas: Žuvininkų g. 3, Kulpės g. 1B, Marijampolės g. 22C, Šiauliai					
48.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	3	7,40	22,78	90,54
48.2.	Riebokšlių pakeitimas	kompl.	3	117,52	75,90	580,25
48.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	3	4,99	22,78	83,30
48.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	3	274,21	45,54	959,26
48.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	3	97,93	45,54	430,42
48.6.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	3	7,54	6,90	43,31
48.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	3	30,13	13,80	131,80
48.8.	Darbo rato korpuso pakeitimas	vnt.	3	7,54	6,90	43,31
49.	Siurblys OMEGA 125-365A (300 m³/h) su elektros varikliu SIEMENS 1LA6 253-4AA60 250M (55 kW) (Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
49.1.	Guolių keitimas	kompl.	1	994,42	303,60	1298,02
49.2.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	226,01	151,80	377,81
49.3.	Sandarinio žiedų keitimas	kompl.	1	376,68	303,60	680,28
49.4.	Įvorių keitimas	kompl.	1	180,80	75,90	256,70
49.5.	Veleno keitimas	vnt.	1	647,88	759,00	1406,88
49.6.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	753,35	759,00	1512,35
49.7.	Elektros variklio guolių keitimas	vnt.	2	994,42	303,60	2596,03
49.8.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	346,55	303,60	650,15
49.9.	Guoliaviečių restauracija	vnt.	1	75,34	41,40	116,74
49.10.	Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas	vnt.	1	159,00	12,00	171,00
50.	Siurblys OMEGA 150-460B (400 m³/h) su elektros varikliu SIEMENS 1LA6 280-4AA60 280S (75 kW) (Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
50.1.	Guolių keitimas	kompl.	1	120,54	27,60	148,14
50.2.	Sandarinio įkamšos keitimas	kompl.	1	75,34	110,40	185,74
50.3.	Sandarinio žiedų keitimas	kompl.	1	37,67	110,40	148,07
50.4.	Įvorių keitimas	kompl.	1	120,54	48,30	168,84
50.5.	Veleno keitimas	vnt.	1	180,80	110,40	291,20
50.6.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	376,68	165,60	542,28
50.7.	Elektros variklio guolių keitimas	vnt.	2	75,34	110,40	371,47

50.8.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	120,54	165,60	286,14
50.9.	Guoliaviečių restauracija	vnt.	1	75,34	41,40	116,74
50.10.	Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas	vnt.	1	190,80	12,00	202,80
51.	Siurblys OMEGA 125-365B (250 m³/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2BA225SMB-4 (45 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
51.1.	Guolių keitimas	kompl.	1	120,54	27,60	148,14
51.2.	Sandarinio įkamšos keitimas	kompl.	1	75,34	110,40	185,74
51.3.	Sandarinio žiedų keitimas	kompl.	1	37,67	110,40	148,07
51.4.	Įvorių keitimas	kompl.	1	120,54	48,30	168,84
51.5.	Veleno keitimas	vnt.	1	180,80	110,40	291,20
51.6.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	376,68	165,60	542,28
51.7.	Elektros variklio guolių keitimas	vnt.	2	75,34	110,40	371,48
51.8.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	120,54	165,60	286,14
51.9.	Guoliaviečių restauracija	vnt.	1	75,34	41,40	116,74
51.10.	Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas	vnt.	1	159,00	12,00	171,00
52.	Siurblys OMEGA 125-365B (180 m³/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2BA225SMA-4 (37 kW) (Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
52.1.	Guolių keitimas	kompl.	1	120,54	27,60	148,14
52.2.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	75,34	110,40	185,74
52.3.	Sandarinio žiedų keitimas	kompl.	1	37,67	110,40	148,07
52.4.	Įvorių keitimas	kompl.	1	120,54	48,30	168,84
52.5.	Veleno keitimas	vnt.	1	180,80	110,40	291,20
52.6.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	376,68	165,60	542,28
52.7.	Elektros variklio guolių keitimas	vnt.	2	75,34	110,40	371,48
52.8.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	120,54	165,60	286,14
52.9.	Guoliaviečių restauracija	vnt.	1	75,34	41,40	116,74
52.10.	Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas	vnt.	1	159,00	12,00	171,00
53.	Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 95-8 (95 m³/h) su elektros varikliu FRANKLIN (37 kW) (Pagaminimo metai 1999 m.) (10 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
53.1.	Darbo ratų keitimas	vnt.	40	548,48	19,32	22712,26
53.2.	Guolio keitimas	kompl.	10	245,72	248,40	4941,25
53.3.	Įvorių keitimas	kompl.	10	120,54	82,80	2033,35
53.4.	Darbo rato korpuso keitimas	vnt.	10	146,94	69,00	2159,41
53.5.	Sandarinio žiedo keitimas	kompl.	10	52,74	13,80	665,38
53.6.	Aušinimo skysčio keitimas	vnt.	10	74,58	41,40	1159,78
53.7.	Apsauginio tinklelio keitimas	vnt.	10	52,74	69,00	1217,38
53.8.	Veleno keitimas	vnt.	10	270,48	110,40	3808,78
53.9.	Atbulinio vožtuvo keitimas	vnt.	10	128,06	110,40	2384,65
53.10.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	10	207,77	27,60	2353,68
54.	Siurblys AMAREX KRT K 200-330/354 (450 m³/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (2 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
54.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	2	399,26	759,00	2316,54
54.2.	Guolių keitimas	kompl.	2	678,01	303,60	1963,22
54.3.	Sandariklio keitimas	kompl.	2	1657,36	455,40	4225,50
54.4.	Veleno keitimas	vnt.	2	376,68	151,80	1056,96
54.5.	Sandarinio žiedų keitimas	kompl.	2	7,54	27,60	70,26
54.6.	Riebokšlių keitimas	kompl.	2	7,54	27,60	70,26
54.7.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	2	331,48	165,60	994,14
54.8.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	2	22,61	69,00	183,20
55.	Siurblys AMAREX F80-210 (43 m³/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (1,3 kW) (2 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
55.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	2	527,34	27,60	1109,89
55.2.	Guolių keitimas	kompl.	2	90,40	165,60	512,00
55.3.	Sandariklio keitimas	kompl.	2	241,07	110,40	702,94
55.4.	Veleno keitimas	vnt.	2	256,14	165,60	843,48
55.5.	Sandarinio žiedų keitimas	kompl.	2	75,34	6,90	164,48
55.6.	Riebokšlių keitimas	kompl.	2	7,54	6,90	28,86
55.7.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	2	143,14	69,00	424,27
55.8.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	2	120,54	27,60	296,27

56.	Siurblys ROBUSTA 200 W/TS (8,5 m³/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (0,3 kW) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
56.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	45,20	6,90	52,10
56.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	10,55	6,90	17,45
56.3.	Įvorių keitimas	kompl.	1	7,54	6,90	14,44
56.4.	Veleno keitimas	vnt.	1	45,20	6,90	52,10
56.5.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	30,13	6,90	37,03
56.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	90,40	1,38	91,78
56.7.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	1	22,61	6,90	29,51
56.8.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	7,54	6,90	14,44
57.	Siurblys GRUNDFOS K 2150 (8,5 m³/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
57.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	52,74	27,60	80,34
57.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	7,54	6,90	14,44
57.3.	Įvorių keitimas	kompl.	1	7,54	6,90	14,44
57.4.	Veleno keitimas	vnt.	1	7,54	6,90	14,44
57.5.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	7,54	117,30	124,84
57.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	7,54	6,90	14,44
57.7.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	1	131,08	13,80	144,88
57.8.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	7,54	6,90	14,44
58.	Siurblys Ready 8S, 2008.281 (Q-1,6 m³/h, H-12 m) (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
58.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	61,76	45,54	107,30
58.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	39,18	15,18	54,36
58.3.	Įvorių keitimas	kompl.	1	1,50	15,18	16,68
58.4.	Veleno keitimas	vnt.	1	87,38	45,54	132,92
58.5.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	156,70	165,60	322,30
58.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	90,40	45,54	135,94
58.7.	Elektros variklio sandarinimas	vnt.	1	111,49	15,18	126,67
58.8.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	1,50	15,18	16,68
59.	Drenažinis siurblys DP 60 G (Q-7,2 m³/h; H-8,5 m, P-0,4 kW) (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
59.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	2	36,17	13,80	99,92
59.2.	Guolių keitimas	kompl.	2	3,01	27,60	61,22
59.3.	Įvorių keitimas	kompl.	2	12,06	13,80	51,72
59.4.	Veleno keitimas	vnt.	2	22,61	27,60	100,40
59.5.	Sandariklių keitimas	kompl.	2	27,12	110,40	275,04
59.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	2	18,07	71,76	179,68
59.7.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	2	7,54	13,80	42,66
59.8.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	2	3,01	13,80	33,62
60.	Drenažinis siurblys DP 100 G (Q-16m³/h, H -13,3m, P-1 kW) (Pagaminimo metai 2008 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
60.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	52,74	13,80	66,54
60.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	3,01	27,60	30,61
60.3.	Įvorių keitimas	kompl.	1	18,07	13,80	31,87
60.4.	Veleno keitimas	vnt.	1	22,61	27,60	50,21
60.5.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	33,14	110,40	143,54
60.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	21,08	71,76	92,84
60.7.	Elektros variklio sandarinimas	vnt.	1	7,54	13,80	21,34
60.8.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	3,01	13,80	16,81
61.	Siurblys SDMO XT3.78H „Honda“ (Q-78m³/h; H-27 m) (Pagaminimo metai 2014 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
61.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	452,00	69,00	521,00
61.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	120,54	69,00	189,54
61.3.	Įvorių keitimas	kompl.	1	30,13	110,40	140,53
61.4.	Veleno keitimas	vnt.	1	271,20	345,00	616,20
61.5.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	278,74	27,60	306,34
61.6.	Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas	vnt.	1	190,80	12,00	202,80

62.	Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 77-9 (77 m ³ /h) su elektros varikliu (30 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) (4 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
62.1.	Darbo ratų keitimas	vnt.	30	250,64	248,40	14971,43
62.2.	Darbo rato korpuso – kreipiančiosios keitimas	vnt.	30	551,08	75,90	18809,44
62.3.	Guolio keitimas	kompl.	4	120,26	30,36	602,51
62.4.	Įvorių keitimas	kompl.	4	7,54	27,60	140,52
62.5.	Aušinimo skysčio keitimas	vnt.	4	22,61	41,40	256,01
62.6.	Apsauginio tinklelio keitimas	vnt.	4	91,61	30,36	487,87
62.7.	Veleno keitimas	vnt.	4	7,54	27,60	140,52
62.8.	Atbulinio vožtuvo keitimas	vnt.	4	7,54	6,90	57,72
62.9.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	4	45,20	69,00	456,83
63.	Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 6 CR 90-2 U2C-A-A-A, 1 komplektas (6 siurbliai x 30,0 kW) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
63.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	6	248,38	165,60	2483,82
63.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	6	527,34	69,00	3578,08
63.3.	Siurblio hidraulinės dalies valymas	vnt.	6	7,54	117,30	748,98
63.4.	Dažnio pavaros keitimas	vnt.	6	527,34	48,30	3453,88
63.5.	Elektros variklio keitimas	vnt.	6	524,33	110,40	3808,39
63.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	6	559,40	110,40	4018,80
63.7.	Elektros variklių guolių tepimas	vnt.	6	7,54	110,40	707,58
63.8.	Atbulinio vožtuvo keitimas	vnt.	6	128,06	207,00	2010,38
63.9.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	6	1,20	12,00	79,20
64.	Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 77-7 (77 m ³ /h) su elektros varikliu (26 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) (2 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
64.1.	Darbo ratų keitimas	vnt.	7	292,81	75,90	2581,00
64.2.	Darbo rato korpuso – kreipiančiosios keitimas	vnt.	7	432,67	75,90	3559,99
64.3.	Guolio keitimas	kompl.	2	75,34	118,68	388,04
64.4.	Įvorių keitimas	kompl.	2	180,80	96,60	554,81
64.5.	Aušinimo skysčio keitimas	vnt.	2	20,84	30,36	102,42
64.6.	Apsauginio tinklelio keitimas	vnt.	2	91,61	30,36	243,94
64.7.	Veleno keitimas	vnt.	2	281,94	151,80	867,48
64.8.	Atbulinio vožtuvo keitimas	vnt.	2	97,93	165,60	527,06
64.9.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	2	113,17	75,90	378,14
65.	Siurblys CMF50-10 (50 m ³ /h) (Pagaminimo metai 1993 m.) (1 vnt.) Adresas: Birutės vandenvietė, Birutės g. 47, Šiauliai					
65.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	226,01	110,40	336,41
65.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	90,40	69,00	159,40
65.3.	Įvorių keitimas	kompl.	1	75,34	69,00	144,34
65.4.	Veleno keitimas	vnt.	1	180,80	69,00	249,80
65.5.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	75,34	69,00	144,34
65.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	100,94	27,60	128,54
65.7.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	1	7,54	6,90	14,44
65.8.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	90,40	69,00	159,40
66.	Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 4 CRIE 10-3 Nr.98389646 1 komplektas (4 siurbliai) (Pagaminimo metai 2014 m.) Adresas: Rėkyvos vandens ruošykla, Poilsio g. 3A, Šiauliai					
66.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	4	191,03	151,80	1371,31
66.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	4	411,01	345,00	3024,04
66.3.	Siurblio hidraulinės dalies valymas	vnt.	4	7,54	110,40	471,72
66.4.	Dažnio pavaros keitimas	vnt.	4	1145,53	118,68	5056,87
66.5.	Elektros variklio keitimas	vnt.	4	562,99	69,00	2527,94
66.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	4	45,20	117,30	650,03
66.7.	Atbulinio vožtuvo keitimas	vnt.	4	128,06	110,40	953,86
66.8.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	4	1,20	12,00	52,80

67.	Siurblys ETANORM G50-315 (35 m³/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2AA132M (7,5 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) (1 vnt.) Adresas: Rėkyvos vandens ruošykla, Poilsio g. 3A, Šiauliai					
67.1.	Guolių keitimas	kompl.	1	39,17	75,90	115,07
67.2.	Riebokšlių keitimas	kompl.	1	424,73	151,80	576,53
67.3.	Sandarinimo žiedų keitimas	kompl.	1	45,20	75,90	121,10
67.4.	Įvorių keitimas	kompl.	1	400,12	75,90	476,02
67.5.	Veleno keitimas	vnt.	1	423,98	303,60	727,58
67.6.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	1693,96	607,20	2301,16
67.7.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	45,20	41,40	86,60
67.8.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	278,74	41,40	320,14
67.9.	Siurblio ir variklio ašiškumo sutapatinimas	vnt.	1	1,20	12,00	13,20
68.	Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 6 CRE90-2-2, 1 komplektas (6 siurbliai x 18,5 kW) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai					
68.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	6	278,66	151,80	2582,82
68.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	6	531,73	138,00	4018,40
68.3.	Siurblio hidraulinės dalies valymas	vnt.	6	273,62	69,00	2055,72
68.4.	Dažnio pavaros keitimas	vnt.	6	660,98	27,60	4131,49
68.5.	Elektros variklio keitimas	vnt.	6	346,75	69,00	2494,49
68.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	6	96,31	151,80	1488,70
68.7.	Elektros variklio guolių tepimas	vnt.	6	99,47	75,90	1052,22
68.8.	Atbulinio vožtuvo keitimas	vnt.	6	187,24	151,80	2034,23
68.9.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	6	1,20	12,00	79,20
69.	Siurblys FLYGT NZ 3171.181 HT, 452 (15kW) (2 vnt.) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai					
69.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	2	1332,06	303,60	3271,33
69.2.	Guolio keitimas	kompl.	2	570,89	483,00	2107,78
69.3.	Žiedų keitimas	kompl.	2	186,83	45,54	464,75
69.4.	Darbo rato keitimas	vnt.	2	1767,35	151,80	3838,28
69.5.	Veleno keitimas	vnt.	2	1627,22	303,60	3861,64
69.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	2	337,50	75,90	826,80
69.7.	Elektros variklio guolio keitimas	kompl.	2	30,13	41,40	143,06
69.8.	Elektros variklio tepalo keitimas	vnt.	2	49,80	27,60	154,80
69.9.	Siurblio ir variklio ašiškumo sutapatinimas	vnt.	2	1,20	12,00	26,40
70.	Giluminis siurblys LOWARA Z875 05/2A-6 su Franklin Electric varikliu 26 kW (6 vnt.) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai					
70.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	40	678,01	45,54	28942,16
70.2.	Darbo rato korpusas	vnt.	40	373,67	151,80	21018,50
70.3.	Guolio keitimas	kompl.	6	126,56	15,18	850,46
70.4.	Įvorių keitimas	kompl.	6	7,54	15,18	136,26
70.5.	Žiedų keitimas	kompl.	6	113,00	30,36	860,18
70.6.	Apsauginio tinklelio keitimas	vnt.	6	149,17	30,36	1077,17
70.7.	Veleno keitimas	vnt.	6	462,55	60,72	3139,62
70.8.	Atbulinio vožtuvo keitimas	vnt.	6	119,03	45,54	987,44
70.9.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	6	90,40	30,36	724,57
71.	Siurblys LOWARA FHS4 100-250/75/P (703321082) (7,5 kW) (2 vnt.) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai (filtrų plovimo siurblys)					
71.1.	Sandariklio keitimas	kompl.	2	126,56	60,72	374,57
71.2.	Guolio keitimas	kompl.	2	36,17	75,90	224,12
71.3.	Žiedų keitimas	kompl.	2	16,57	75,90	184,94
71.4.	Darbo rato keitimas	vnt.	2	777,44	151,80	1858,49
71.5.	Veleno keitimas	vnt.	2	444,48	151,80	1192,55
71.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	2	194,36	303,60	995,93
71.7.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	2	36,17	151,80	375,92
71.8.	Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas	vnt.	2	127,20	12,00	278,40
72.	Siurblys LOWARA DOC3/A GT (107540250) (1 vnt.) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai					
72.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	13,56	15,18	28,74
72.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	7,54	15,18	22,72

72.3.	Žiedų keitimas	kompl.	1	4,51	15,18	19,69
72.4.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	9,05	15,18	24,23
72.5.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	108,48	22,78	131,24
72.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	7,54	22,78	30,30
72.7.	Elektros variklio keitimas	vnt.	1	85,88	30,36	116,24
72.8.	Siurblio ir variklio ašiškumo sutapatinimas	vnt.	1	127,20	12,00	139,20
73.	Siurblys LOWARA 1HM03S03T5RVBE (104604021) (1 vnt.) Adresas: Lepšių vandenvietė, Pavasario g. 28, Šiauliai					
73.1.	Sandariklio keitimas	kompl.	1	18,07	15,18	33,25
73.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	12,06	15,18	27,24
73.3.	Riebokšlio keitimas	kompl.	1	18,07	15,18	33,25
73.4.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	31,63	15,18	46,81
73.5.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	108,48	22,78	131,24
73.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	12,06	15,18	27,24
73.7.	Elektros variklio keitimas	vnt.	1	180,80	41,40	222,20
74.	Siurblys FG50/20 (50 m ³ /h) (Pagaminimo metai 1990 m.) (1 vnt.) Adresas: Bubių vandenvietė, Greitkelio g. 1, Bubių sen., Lukšių k., Šiaulių r.					
74.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	165,74	30,36	196,10
74.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	74,58	30,36	104,94
74.3.	Įvorių keitimas	kompl.	1	33,14	30,36	63,50
74.4.	Veleno keitimas	vnt.	1	165,74	151,80	317,54
74.5.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	165,74	75,90	241,64
74.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	165,74	75,90	241,64
74.7.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	82,87	75,90	158,77
75.	Siurblys DB-150 G (8 m ³ /h) (Pagaminimo metai 2018 m.) (1,7 kW) (1 vnt.) Adresas: Bubių vandenvietė, Greitkelio g. 1, Bubių sen., Lukšių k., Šiaulių r.					
75.1.	Darbo rato keitimas	vnt.	1	48,20	6,90	55,10
75.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	7,54	13,80	21,34
75.3.	Įvorių keitimas	kompl.	1	18,07	13,80	31,87
75.4.	Veleno keitimas	vnt.	1	52,74	20,70	73,44
75.5.	Sandariklių keitimas	kompl.	1	24,11	27,60	51,71
75.6.	Elektros variklio pervyniojimas	vnt.	1	18,07	48,30	66,37
75.7.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	1	3,01	6,90	9,91
75.8.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	1	6,02	16,56	22,58
76.	Siurblys Grundfos Hydro MPC E4 CRIE 5-5 (Q-6,9 m ³ /h; H-36m; P-1,5 kW) (Pagaminimo metai 2014 m.), 1 komplektas (4 siurbliai) Adresas: III vandens kėlimo siurblynė Nr. 5 Dainų g. 102C, Šiauliai					
76.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	4	159,72	151,80	1246,10
76.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	4	279,96	345,00	2499,82
76.3.	Siurblio hidraulinės dalies valymas	vnt.	4	7,54	82,80	361,32
76.4.	Dažnio pavaros keitimas	vnt.	4	1145,53	69,00	4858,15
76.5.	Elektros variklio keitimas	vnt.	4	97,93	27,60	502,13
76.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	4	31,09	75,90	427,96
76.7.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	4	1,20	12,00	52,80
77.	Siurblys Grundfos Hydro MPC E 2 CRIE 5-8 (Q-5,8 m ³ /h; H-36m; P-1,1 kW), 3 komplektai (6 siurbliai) Adresas: III vandens kėlimo siurblynės Nr. 6 (Gegužių g. 41C, pagaminimo metai 2011 m.), Nr. 9 (Gardino g. 37B, pagaminimo metai 2011 m.), Nr. 24 (K. Korsako g. 25B, pagaminimo metai 2012 m.), Šiauliai					
77.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	6	159,72	151,80	1869,16
77.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	6	372,96	151,80	3148,58
77.3.	Siurblio hidraulinės dalies valymas	vnt.	6	7,54	82,80	541,98
77.4.	Dažnio pavaros keitimas	vnt.	6	828,68	69,00	5386,09
77.5.	Elektros variklio keitimas	vnt.	6	144,64	27,60	1033,44
77.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	6	31,09	30,36	368,69
77.7.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	6	1,20	12,00	79,20

78.	Siurblys Grundfos Hydro MPC E 3 CRIE 3-5 (Q-3,5 m3/h; H-34m; P-0,75 kW), 10 komplektų (30 siurblių) Adresas: III vandens kėlimo siurblynė Nr. 25 (K. Korsako g. 11B, pagaminimo metai 2012 m.), Nr. 7 (Lyros g. 14B, pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 14 (Architektų g. 26B, pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 16 (Architektų g. 14 pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 17 (Gegužių g. 61, pagaminimo metai 2015 m.), Nr. 21 (Gegužių g. 48, pagaminimo metai 2018 m.), Nr. 2 (Krymo g. 24B, pagaminimo metai 2017 m.), Nr. 4 (Gardino g. 7C, pagaminimo metai 2017 m.), Nr. 8 (Gardino g. 27A, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 10 (Architektų g. 34, pagaminimo metai 2018 m.), Šiauliai					
78.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	30	147,90	55,20	6092,87
78.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	30	231,30	41,40	8181,01
78.3.	Siurblio hidraulinės dalis valymas	vnt.	30	6,97	110,40	3521,11
78.4.	Dažnio pavaros keitimas	vnt.	30	627,78	27,60	19661,48
78.5.	Elektros variklio keitimas	vnt.	30	239,78	27,60	8021,54
78.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	30	26,05	55,20	2437,51
78.7.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	30	1,20	12,00	396,00
79.	Siurblys Grundfos Hydro MPC E 3 CRIE 3-4 (Q-3,5m3/h;H-26 m; P-0,55kW), 7 komplektai (21 siurblių) Adresas: III vandens kėlimo siurblynė Nr. 12 (Tilžės g. 44B, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 13 (Tilžės g. 30B, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 18 (Gegužių g. 77, pagaminimo metai 2016 m.), Nr. 22 (Gegužių g. 72, pagaminimo metai 2019 m.), Nr. 3 (V. Grinkevičiaus g. 16C, pagaminimo metai 2020 m.), Nr. 1 (Gvazdikų takas 2B, pagaminimo metai 2020 m.) Nr. 19 (Vytauto g. 134, pagaminimo metai 2021 m.), Šiauliai					
79.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	21	176,88	55,20	4873,78
79.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	21	215,64	41,40	5397,89
79.3.	Siurblio hidraulinės dalis valymas	vnt.	21	6,972	110,40	2464,78
79.4.	Elektros variklio keitimas	vnt.	21	627,72	27,60	13763,04
79.5.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	21	239,78	27,60	5615,08
79.6.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	21	1,2	12,00	277,20
80.	Siurblys Grundfos Hydro MPC E2 CRIE 3-5 (Q-3,0 m3/h; H-21 m; P-0,37 kW), 1 komplektas (2 siurbliai) Adresas: III vandens kėlimo siurblynė Nr. 20 (M. Valančiaus g. 23E, pagaminimo metai 2012 m.), Šiauliai					
80.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	2	159,72	55,20	429,85
80.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	2	249,80	41,40	582,42
80.3.	Siurblio hidraulinės dalies valymas	vnt.	2	7,54	110,40	235,86
80.4.	Dažnio pavaros keitimas	vnt.	2	812,66	27,60	1680,54
80.5.	Elektros variklio keitimas	vnt.	2	258,97	27,60	573,13
80.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	2	28,13	55,20	166,64
80.7.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	2	1,20	12,00	26,40
81.	Siurblys Grundfos Hydro MPC E 2 CRIE 3-4 (Q-3,5m3/h;H-26 m; P-0,55kW), 2 komplektas (4 siurbliai) Adresas: III vandens kėlimo siurblynė Nr. 26 (Tilžės g. 107, pagaminimo metai 2019 m.), Nr. 27 (Vilniaus g. 235, pagaminimo metai 2021 m.), Šiauliai					
81.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	2	159,72	55,20	429,85
81.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	2	232,90	41,40	548,58
81.3.	Siurblio hidraulinės dalis valymas	vnt.	2	7,54	110,40	235,86
81.4.	Dažnio pavaros keitimas	vnt.	2	812,66	27,60	1680,54
81.5.	Elektros variklio keitimas	vnt.	2	258,97	27,60	573,13
81.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	2	28,13	55,20	166,64
81.7.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	2	1,20	12,00	26,40
82.	Siurblys Grundfos Hydro MPC E-3 CRIE 3-8 (Q-3,5 m3/h; H-52m; P-1,1 kW), 2 komplektai (6 siurbliai) Adresas: III vandens kėlimo siurblynė Nr. 11 (Dainų g. 50B, pagaminimo metai 2018 m.), Nr. 15 (Lyros g. 5, pagaminimo metai 2018 m.), Šiauliai					
82.1.	Sandariklių keitimas	kompl.	6	159,72	27,60	1123,96
82.2.	Hidraulikos keitimas	kompl.	6	307,34	41,40	2092,44
82.3.	Siurblio hidraulinės dalies valymas	vnt.	6	7,54	110,40	707,58
82.4.	Dažnio pavaros keitimas	vnt.	6	910,56	27,60	5628,97
82.5.	Elektros variklio keitimas	vnt.	6	349,04	27,60	2259,90
82.6.	Elektros variklio guolių keitimas	kompl.	6	28,13	55,20	499,94
82.7.	Hidraulikos suregulavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus	vnt.	6	1,20	12,00	79,20
83.	Siurblys DP 3085 MT485 (Pagaminimo metai 2003 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
83.1.	Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis	vnt.	3	60,26	15,18	226,34

83.2.	Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis	vnt.	3	60,26	15,18	226,34
83.3.	Veleno riebokšlių pakeitimas	vnt.	6	319,42	75,90	2371,87
83.4.	Tepalo pakeitimas	kompl.	3	421,87	75,90	1493,32
83.5.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	3	100,94	75,90	530,53
83.6.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	3	15,07	15,18	90,76
83.7.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	3	131,08	15,18	438,78
83.8.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	3	141,62	30,36	515,95
83.9.	El. kabelio keitimas	vnt.	3	180,00	60,00	720,00
83.10.	Drėgmės FLS10 daviklis	vnt.	3	7,48	15,18	67,98
83.11.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	3	19,92	30,36	150,84
84.	Drenažinis siurblys CP 3085 MT (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
84.1.	Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis	vnt.	2	45,20	15,18	120,77
84.2.	Pagrindinis dvielis atraminis rutulinis guolis	vnt.	2	90,40	15,18	211,16
84.3.	Veleno riebokšlių pakeitimas	vnt.	4	319,42	75,90	1581,25
84.4.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	19,92	30,36	100,56
84.5.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	555,96	75,90	1263,73
84.6.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	100,94	75,90	353,69
84.7.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	15,07	15,18	60,50
84.8.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	131,08	15,18	292,52
85.	Recirkuliacinis siurblys Flygt PP 4680 13oSP (Pagaminimo metai 2003 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
85.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	4	493,30	69,00	2249,17
85.2.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	4	1973,21	151,80	8500,01
85.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	4	9,23	75,90	340,49
85.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	4916,26	69,00	19941,02
85.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	4	481,30	75,90	2228,80
85.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	4	232,98	45,54	1114,08
85.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	4	160,44	30,36	763,19
85.8.	Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas	vnt.	4	138,11	30,36	673,90
85.9.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	4	6,92	15,18	88,40
86.	Recirkuliacinis siurblys Flygt PP 4670 13oSP (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
86.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	493,30	151,80	1290,19
86.2.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	1973,21	151,80	4250,00
86.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	9,23	75,90	170,24
86.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	4916,26	303,60	10439,71
86.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	481,30	75,90	1114,40
86.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	232,98	45,54	557,04
86.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	160,44	30,36	381,60
86.8.	Drėgmės FLS10 daviklis	vnt.	2	138,11	30,36	336,95
86.9.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	6,92	15,18	44,20
87.	Siurblys Flygt NP 3153 HT (Pagaminimo metai 2003 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
87.1.	Viršutinis vienos eilės rutulinis guolis	vnt.	3	60,26	15,18	226,34
87.2.	Apatinis dviejų eilių kampinis rutulinis guolis	vnt.	3	184,72	30,36	645,24
87.3.	Veleno riebokšlių pakeitimas	vnt.	6	979,94	45,54	6152,93
87.4.	Tepalo pakeitimas	kompl.	3	29,88	15,18	135,18
87.5.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	3	1467,50	151,80	4857,92
87.6.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	3	337,50	75,90	1240,20
87.7.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	3	149,17	30,36	538,58
87.8.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	3	131,08	15,18	438,78
87.9.	Drėgmės FLS10 daviklis	vnt.	3	149,17	30,36	538,58
87.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	3	7,48	15,18	67,98
88.	Siurblys Flygt 3153 (Pagaminimo metai 2014 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
88.1.	Viršutinis vienos eilės rutulinis guolis	vnt.	2	60,26	15,18	150,90
88.2.	Apatinis dvielis kampinis rutulinis guolis	vnt.	2	184,72	30,36	430,16
88.3.	Veleno riebokšlių pakeitimas	vnt.	4	979,94	75,90	4223,40
88.4.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	29,88	30,36	120,48

88.5.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	1467,50	75,90	3086,81
88.6.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	337,50	75,90	826,80
88.7.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	2	149,17	15,18	328,69
88.8.	Aušinimo skysčio pakeitimas	kompl.	2	262,16	75,90	676,12
88.9.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	131,08	15,18	292,52
88.10.	Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas	vnt.	2	149,17	30,36	359,05
88.11.	Termo apsaugos pakeitimas	vnt.	2	7,48	15,18	45,32
89.	Dumblo siurblys Discflo Disc 403-12 (Pagaminimo metai 2003 m.) (11 kW) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
89.1.	Guolių pakeitimas	vnt.	6	165,74	345,00	3064,45
89.2.	Veleno riebokšlio pakeitimas	vnt.	2	75,34	110,40	371,48
89.3.	Mechaninio riebokšlio (kasetė) pakeitimas.	vnt.	2	454,61	165,60	1240,43
89.4.	Tarpinių pakeitimas	kompl.	2	30,13	69,00	198,26
89.5.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	18,07	27,60	91,36
90.	Cirkuliacinis siurblys WILO TOP – S40/7 (Pagaminimo metai 2003 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
90.1.	Guolių pakeitimas	vnt.	2	149,17	151,80	601,93
90.2.	Dylančių dalių rinkinys	kompl.	1	19,58	151,80	171,38
91.	Siurblys Grundfos DDI 30-4 (Pagaminimo metai 2017 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
91.1.	Dozatoriaus membranos pakeitimas	vnt.	4	452,00	75,90	2111,62
91.2.	Vedančio stūmoklio pakeitimas	vnt.	4	738,28	75,90	3256,73
92.	Siurblys Grundfos DDI 60-10 (Pagaminimo metai 2010 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
92.1.	Dozatoriaus membranos pakeitimas	vnt.	3	527,34	75,90	1809,73
92.2.	Vedančio stūmoklio pakeitimas	vnt.	3	738,28	75,90	2442,54
93.	Vandens siurblys CR 16-80 A-F-A (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
93.1.	Guolių pakeitimas	vnt.	4	152,64	69,00	886,56
93.2.	Dylančių dalių rinkinys ir dalių pakeitimas	kompl.	2	98,94	110,40	418,67
93.3.	Riebokšlio pakeitimas	kompl.	2	132,97	45,54	357,02
94.	Siurblys E – Tech, Tipas VS 46/11 (Pagaminimo metai 2021 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
94.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	384,00	180,00	1128,00
94.2.	Dylančių dalių rinkinys ir dalių pakeitimas	kompl.	2	540,00	216,00	1512,00
94.3.	Riebokšlio pakeitimas	kompl.	2	36,00	18,00	108,00
95.	Siurblys Flygt SR 4660 (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
95.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	4	447,71	75,90	2094,42
95.2.	Veleno riebokšlio pakeitimas	kompl.	4	1044,64	303,60	5392,92
95.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	4	9,49	30,36	159,40
95.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	1551,17	69,00	6480,66
95.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	4	289,86	110,40	1601,05
95.6.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	4	113,36	75,90	757,04
95.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	4	165,01	15,18	720,79
95.8.	Drėgmės FLS10 daviklis	vnt.	4	142,06	30,36	689,66
95.9.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	4	7,13	30,36	149,93
96.	Dumblo siurblys Flygt NT 3171 (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
96.1.	Viršutinis vienos eilės rutulinis guolis	vnt.	4	111,60	30,36	567,86
96.2.	Apatinis dviejų eilių kampinis rutulinis guolis	vnt.	4	240,79	30,36	1084,60
96.3.	Veleno riebokšlio pakeitimas	vnt.	8	1409,59	303,60	13705,54
96.4.	Tepalo pakeitimas	kompl.	4	27,67	15,18	171,38
96.5.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	1636,43	69,00	6821,71
96.6.	Aušinimo skysčio pakeitimas	kompl.	4	181,36	75,90	1029,05
96.7.	Dilimo žiedo pakeitimas.	vnt.	4	689,17	41,40	2922,28
96.8.	El. Variklio pervyniojimas	vnt.	4	327,84	75,90	1614,98
96.9.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	4	172,99	45,54	874,13
96.10.	El. Kabelio sandarinimas	vnt.	4	160,44	15,18	702,47
96.11.	Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas	vnt.	4	138,11	30,36	673,90

96.12.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	4	26,51	22,78	197,11
97.	Siurblys Norm-Durachrom 65.50.125 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
97.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	165,74	75,90	483,29
97.2.	Dylančių dalių rinkinys ir dalių pakeitimas	kompl.	2	828,68	303,60	2264,57
97.3.	Riebokšlio pakeitimas	vnt.	2	662,94	151,80	1629,48
98.	Maišyklė Flygt SR4650.410 (Pagaminimo metai 2003 m.) (14 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
98.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	14	352,12	75,90	5992,21
98.2.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	14	1408,48	303,60	23969,02
98.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	14	9,23	30,36	554,15
98.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	14	2010,31	69,00	29110,30
98.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	14	215,96	151,80	5148,65
98.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	14	242,75	75,90	4461,08
98.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	14	160,44	15,18	2458,64
98.8.	El. kabelio pakeitimas	vnt.	14	127,20	36,00	2284,80
98.9.	Drėgmės FLS10 daviklis	vnt.	14	138,11	30,36	2358,64
98.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	14	6,92	30,36	521,92
99.	Maišyklė Flygt SR4640.410 (Pagaminimo metai 2003 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
99.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	4	134,40	75,90	841,20
99.2.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	4	537,59	151,80	2757,54
99.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	4	9,96	30,36	161,28
99.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	697,60	75,90	3093,96
99.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	4	151,87	151,80	1214,71
99.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	4	51,23	75,90	508,49
99.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	4	75,34	15,18	362,09
99.8.	El. kabelio pakeitimas	vnt.	4	127,20	36,00	652,80
99.9.	Veleno su rotoriumi pakeitimas	vnt.	4	651,90	12,00	2655,60
99.10.	Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas	vnt.	4	149,17	30,36	718,10
99.11.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	4	7,48	30,36	151,36
100.	Maišyklė Flygt SR 4650 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
100.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	380,29	75,90	912,38
100.2.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	1521,14	151,80	3345,89
100.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	9,96	30,36	80,64
100.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	2171,12	75,90	4494,05
100.5.	El. Variklio pervyniojimas	vnt.	2	233,23	151,80	770,06
100.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	262,16	75,90	676,12
100.7.	El. Kabelio sandarinimas	vnt.	2	173,27	15,18	376,91
100.8.	Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas	vnt.	2	149,17	30,36	359,05
100.9.	Termo apsaugos pakeitimas	vnt.	2	7,48	30,36	75,68
101.	Siurblys Seepex BN17-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 kW) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
101.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	4	1024,55	303,60	5312,58
101.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	4	482,14	151,80	2535,76
101.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	4	1468,40	151,80	6480,84
101.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	4	672,89	69,00	2967,55
101.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	4	588,36	75,90	2657,05
101.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	4	256,90	75,90	1331,17
101.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	4	598,30	151,80	3000,40
101.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus)	kompl.	4	2075,00	303,60	9514,40
101.9.	Reduktoriaus sandariklio pakeitimas	vnt.	4	248,60	151,80	1601,60
101.10.	Reduktoriaus guolių pakeitimas	kompl.	4	331,48	151,80	1933,08
101.11.	Reduktoriaus tepalo pakeitimas	vnt.	4	82,87	75,90	635,09
102.	Siurblys Seepex BN26-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (5 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k.5, Šiaulių r.					
102.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	5	1280,69	303,60	7921,44
102.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	5	838,94	151,80	4953,74

102.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	5	1657,36	151,80	9045,77
102.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	5	957,96	69,00	5134,78
102.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	5	588,36	75,90	3321,32
102.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	5	256,90	75,90	1663,97
102.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	5	1057,39	151,80	6045,94
102.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotorius)	kompl.	5	2844,01	303,60	15738,07
102.9.	Reduktorius sandariklio pakeitimas	vnt.	5	248,60	151,80	2002,00
102.10.	Reduktorius guolių pakeitimas	kompl.	5	331,48	151,80	2416,36
102.11.	Reduktorius tepalo pakeitimas	vnt.	5	82,87	75,90	793,86
103.	Siurblys Seepex BT10-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
103.1.	Rotorius pakeitimas	vnt.	1	1280,69	303,60	1584,29
103.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	1	753,35	151,80	905,15
103.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	1	1246,02	151,80	1397,82
103.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	1	671,22	69,00	740,22
103.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	1	588,36	75,90	664,26
103.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	1	256,90	75,90	332,80
103.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	1	596,64	151,80	748,44
103.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotorius)	kompl.	1	2916,94	303,60	3220,54
103.9.	Reduktorius sandariklio pakeitimas	vnt.	1	248,60	69,00	317,60
103.10.	Reduktorius guolių pakeitimas	kompl.	1	331,48	151,80	483,28
103.11.	Reduktorius tepalo pakeitimas	vnt.	1	82,87	75,90	158,77
103.12.	Sraigto pakeitimas	vnt.	1	1,20	12,00	13,20
104.	Siurblys Seepex BN1-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
104.1.	Rotorius pakeitimas	vnt.	2	828,68	303,60	2264,57
104.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	2	414,34	151,80	1132,28
104.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	2	702,72	151,80	1709,03
104.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	2	326,50	151,80	956,59
104.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	2	588,36	75,90	1328,53
104.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	2	256,90	75,90	665,59
104.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	2	255,23	151,80	814,06
104.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotorius)	kompl.	2	969,55	303,60	2546,32
104.9.	Reduktorius sandariklio pakeitimas	vnt.	2	248,60	151,80	800,80
104.10.	Reduktorius guolių pakeitimas	kompl.	2	331,48	151,80	966,54
104.11.	Reduktorius tepalo pakeitimas	vnt.	2	82,87	75,90	317,54
105.	Siurblys Seepex BNO,25-24 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,75 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
105.1.	Rotorius pakeitimas	vnt.	2	911,54	303,60	2430,28
105.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	2	497,21	151,80	1298,03
105.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	2	696,08	151,80	1695,78
105.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	2	286,72	151,80	877,04
105.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	2	588,36	75,90	1328,53
105.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	2	256,90	75,90	665,59
105.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	2	255,23	151,80	814,06
105.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotorius)	kompl.	2	928,12	303,60	2463,43
105.9.	Reduktorius sandariklio pakeitimas	vnt.	2	248,60	151,80	800,80
105.10.	Reduktorius guolių pakeitimas	kompl.	2	331,48	151,80	966,54
105.11.	Reduktorius tepalo pakeitimas	vnt.	2	82,87	75,90	317,54
106.	Siurblys Seepex MD-012-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,37 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
106.1.	Rotorius pakeitimas	vnt.	2	580,07	303,60	1767,34
106.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	2	331,48	151,80	966,54
106.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	2	442,51	151,80	1188,64
106.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	2	188,94	75,90	529,68
106.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	2	588,36	75,90	1328,53
106.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	2	256,90	75,90	665,59

106.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	2	257,34	121,44	757,56
106.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotorius)	kompl.	2	636,42	227,70	1728,24
106.9.	Reduktorius sandariklio pakeitimas	vnt.	2	165,74	75,90	483,29
106.10.	Reduktorius guolių pakeitimas	kompl.	2	248,60	151,80	800,80
106.11.	Reduktorius tepalo pakeitimas	vnt.	2	82,87	75,90	317,54
107.	Siurblys Seepex BN2-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,55 kW) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
107.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	1	1325,88	303,60	1629,48
107.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	1	662,94	151,80	814,74
107.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	1	1019,27	151,80	1171,07
107.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	1	480,64	151,80	632,44
107.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	1	588,36	75,90	664,26
107.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	1	256,90	75,90	332,80
107.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	1	488,92	151,80	640,72
107.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotorius)	kompl.	1	1370,63	303,60	1674,23
107.9.	Reduktorius sandariklio pakeitimas	vnt.	1	165,74	75,90	241,64
107.10.	Reduktorius guolių pakeitimas	kompl.	1	248,60	151,80	400,40
107.11.	Reduktorius tepalo pakeitimas	vnt.	1	82,87	75,90	158,77
108.	Siurblys Seepex BN0,5-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,75 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
108.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	2	911,54	303,60	2430,28
108.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	2	497,21	151,80	1298,03
108.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	2	702,72	151,80	1709,03
108.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	2	286,72	151,80	877,04
108.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	2	588,36	75,90	1328,53
108.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	2	256,90	75,90	665,59
108.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	2	255,23	151,80	814,06
108.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotorius)	kompl.	2	967,90	303,60	2542,98
108.9.	Reduktorius sandariklio pakeitimas	vnt.	2	165,74	75,90	483,29
108.10.	Reduktorius guolių pakeitimas	kompl.	2	248,60	151,80	800,80
108.11.	Reduktorius tepalo pakeitimas	vnt.	2	82,87	75,90	317,54
109.	Siurblys Seepex BN35-6LS (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
109.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	2	1431,36	303,60	3469,91
109.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	2	873,88	151,80	2051,35
109.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	2	1581,11	69,00	3300,22
109.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	2	696,08	69,00	1530,18
109.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	2	588,36	75,90	1328,53
109.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	2	256,90	75,90	665,59
109.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	2	740,84	151,80	1785,28
109.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotorius)	kompl.	2	2187,70	303,60	4982,60
109.9.	Reduktorius sandariklio pakeitimas	vnt.	2	248,60	69,00	635,20
109.10.	Reduktorius guolių pakeitimas	kompl.	2	331,48	151,80	966,54
109.11.	Reduktorius tepalo pakeitimas	vnt.	2	82,87	75,90	317,54
110.	Siurblys Seepex BN35-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
110.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	1	2712,04	303,60	3015,64
110.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	1	1808,02	151,80	1959,82
110.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	1	3236,81	69,00	3305,81
110.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	1	2350,12	69,00	2419,12
110.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	1	588,36	75,90	664,26
110.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	1	256,90	75,90	332,80
110.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	1	2728,01	151,80	2879,81
110.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotorius)	kompl.	1	3843,40	303,60	4147,00
110.9.	Reduktorius sandariklio pakeitimas	vnt.	1	248,60	69,00	317,60
110.10.	Reduktorius guolių pakeitimas	kompl.	2	414,34	151,80	1132,28

110.11.	Reduktoriaus tepalo pakeitimas	vnt.	1	165,74	75,90	241,64
111.	Siurblys Lowara FCS 65-200/110A/P (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
111.1.	Veleno sandariklio keitimas	vnt.	2	194,36	45,54	479,81
111.2.	Guolių keitimas	kompl.	2	91,91	45,54	274,88
111.3.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	363,11	75,90	878,02
111.4.	Dylančių dalių rinkinys	kompl.	2	42,19	151,80	387,98
112.	Siurblys Lowara FCS 40-160/22/C (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
112.1.	Veleno sandariklio keitimas	vnt.	4	194,36	45,54	959,60
112.2.	Guolių keitimas	kompl.	4	36,17	45,54	326,81
112.3.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	4	251,62	75,90	1310,05
112.4.	Dylančių dalių rinkinys	kompl.	4	42,19	106,26	593,81
113.	Siurblys Lowara FLC 50-13T (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
113.1.	Veleno sandariklio keitimas	vnt.	2	301,33	110,40	823,48
113.2.	Guolių keitimas	kompl.	2	90,40	41,40	263,60
113.3.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	134,10	27,60	323,39
113.4.	Dylančių dalių rinkinys	kompl.	2	97,93	69,00	333,86
114.	Maišyklė Stamo HHSL09-2GN 380-2GN350 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
114.1.	Riebokšlio pakeitimas	kompl.	2	1988,82	303,60	4584,84
114.2.	Sparnuotės pakeitimas	vnt.	2	4972,06	303,60	10551,31
114.3.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	497,21	303,60	1601,63
114.4.	Reduktoriaus veleno sandarinimo žiedas	vnt.	2	497,21	75,90	1146,23
114.5.	Reduktoriaus guolių pakeitimas	kompl.	2	497,21	151,80	1298,03
114.6.	Reduktoriaus tepalo pakeitimas	kompl.	2	165,74	75,90	483,29
114.7.	Sandariklių rinkinys	kompl.	2	1988,82	303,60	4584,84
115.	Maišyklė KSB Amamix C 3228/26 YDC (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
115.1.	Kontaktinio žiedinio sandariklio pakeitimas	vnt.	3	421,87	151,80	1721,02
115.2.	Guolių pakeitimas	kompl.	3	128,06	151,80	839,59
115.3.	Temperatūros jutiklio pakeitimas	vnt.	3	226,01	151,80	1133,42
115.4.	Sandariklių rinkinys	kompl.	3	67,80	303,60	1114,19
115.5.	Ašinio sraigto pakeitimas	vnt.	3	964,27	303,60	3803,63
115.6.	Tepalo pakeitimas	kompl.	3	36,17	41,40	232,69
116.	Maišyklė Stamo HH05-2*2G100 (Pagaminimo metai 2011 m.) (1,5 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
116.1.	Kontaktinio žiedinio sandariklio pakeitimas	vnt.	2	1823,10	303,60	4253,39
116.2.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	497,21	303,60	1601,63
116.3.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	497,21	75,90	1146,23
116.4.	Reduktoriaus guolių pakeitimas	kompl.	2	497,21	151,80	1298,03
116.5.	Reduktoriaus tepalo pakeitimas	vnt.	2	165,74	75,90	483,29
116.6.	Reduktoriaus veleno sandarinimo žiedas	vnt.	2	497,21	75,90	1146,23
116.7.	Sandariklių rinkinys	kompl.	2	1988,82	151,80	4281,24
117.	Siurblys Sewatec F125-315G 3HZ 160M 04 SNR 277229 P NO 9972006407/000100 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
117.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	3	150,67	207,00	1073,00
117.2.	Veleno riebokšlio pakeitimas	kompl.	3	979,15	207,00	3558,44
117.3.	Tarpinės	kompl.	3	30,13	27,60	173,20
117.4.	Tepalo pakeitimas	kompl.	3	39,84	13,80	160,92
117.5.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	3	1830,05	110,40	5821,36
117.6.	Diržų pakeitimas	kompl.	3	129,58	27,60	471,54
117.7.	Sandarikliai	kompl.	3	75,34	207,00	847,02
118.	Priešgaisriniai siurbiai Grundfos SP77-5 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
118.1.	Darbo ratų keitimas	vnt.	2	7,54	16,56	48,18
118.2.	Darbo rato korpuso – kreipiančiosios keitimas	vnt.	2	432,67	75,90	1017,14

118.3.	Guolio keitimas	kompl.	2	116,17	30,36	293,06
118.4.	Įvorių keitimas	kompl.	2	18,07	20,70	77,56
118.5.	Aušinimo skysčio keitimas	vnt.	2	9,05	20,70	59,48
118.6.	Apsauginio tinklelio keitimas	vnt.	2	91,61	30,36	243,94
118.7.	Veleno keitimas	vnt.	2	256,04	151,80	815,68
118.8.	Atbulinio vožtuvo keitimas	vnt.	2	95,00	75,90	341,81
118.9.	Elektros kabelio sandarinimas	vnt.	2	107,08	75,90	365,95
119.	Proceso siurbliai Grundfos CRE 15-7 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
119.1.	Guolių pakeitimas	vnt.	3	55,63	69,00	373,91
119.2.	Dylančių dalių rinkinys	kompl.	3	371,59	165,60	1611,56
119.3.	Riebokšlis	kompl.	3	191,03	82,80	821,48
119.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	3	114,64	36,00	451,91
119.5.	CRE kamerų keitimas	kompl.	3	722,02	123,60	2536,85
120.	Siurblys Wangen ESP Nr. 926262 (Pagaminimo metai 2011 m.) (15 kW) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
120.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	2	4574,29	303,60	9755,78
120.2.	Statoriaus pakeitimas (susideda iš dviejų dalių).	kompl.	2	2561,36	165,60	5453,93
120.3.	Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	2	2154,56	151,80	4612,73
120.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	2	165,74	75,90	483,29
120.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	2	662,94	27,60	1381,08
120.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	2	662,94	151,80	1629,48
120.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	2	2983,24	303,60	6573,67
120.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus)	kompl.	2	3314,70	455,40	7540,21
120.9.	Reduktoriaus sandariklio pakeitimas	vnt.	2	331,48	69,00	800,94
120.10.	Reduktoriaus guolių pakeitimas	kompl.	2	165,74	151,80	635,09
120.11.	Reduktoriaus tepalo pakeitimas	vnt.	2	49,70	30,36	160,14
120.12.	Sraigtas	vnt.	2	542,41	117,30	1319,41
120.13.	Kryžmė	vnt.	2	241,07	75,90	633,94
120.14.	Įvorė Nr.1 (prie el. variklio).	vnt.	2	134,10	48,30	364,79
120.15.	Įvorė Nr.2 (prie el. statoriaus).	vnt.	2	134,10	48,30	364,79
121.	Siurblys BS 2102MT (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
121.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	226,01	110,40	672,82
121.2.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	394,75	69,00	927,50
121.3.	Tepalo pakeitimas	komp.	2	9,96	20,70	61,32
121.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	376,68	27,60	808,56
121.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	168,74	69,00	475,49
121.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	662,94	151,80	1629,48
121.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	120,54	27,60	296,27
122.	Drenažinis siurblys NP 3127 (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
122.1.	Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis	vnt.	2	60,26	30,36	181,26
122.2.	Pagrindinis dvieilis radialus atraminis rutulinis guolis	vnt.	2	160,31	30,36	381,34
122.3.	Veleno riebokšlių pakeitimas	vnt.	2	514,69	303,60	1636,58
122.4.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	24,90	15,18	80,17
122.5.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	530,35	151,80	1364,29
122.6.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	202,50	75,90	556,80
122.7.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	27,12	45,54	145,32
122.8.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	131,08	15,18	292,52
123.	Cirkuliacinis siurblys Abro (Pagaminimo metai 2011 m.) (7,5 kW, Q-43m³/h) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
123.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	218,77	45,54	528,62
123.2.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	497,21	151,80	1298,03
123.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	49,73	30,36	160,16
123.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	636,42	75,90	1424,64
123.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	165,74	75,90	483,29
123.6.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	2	53,03	15,18	136,42

124.	Siurblys Grundfos DDI 30 (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
124.1.	Dozatoriaus membranos pakeitimas	vnt.	2	331,48	75,90	814,76
124.2.	Vedančio stūmoklio pakeitimas	vnt.	2	331,48	75,90	814,76
125.	Siurblys DP 3085 485 (Pagaminimo metai 2013 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
125.1.	Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis	vnt.	1	30,13	15,18	45,31
125.2.	Pagrindinis dveilis atraminis rutulinis guolis	vnt.	1	60,86	15,18	76,04
125.3.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	364,02	75,90	439,92
125.4.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	19,92	30,36	50,28
125.5.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	555,96	75,90	631,86
125.6.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	117,52	75,90	193,42
125.7.	Sandarinimo žiedų pakeitimas	kompl.	1	15,07	15,18	30,25
125.8.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	75,34	15,18	90,52
125.9.	Drėgmės FLS10 daviklis	vnt.	1	149,17	30,36	179,53
125.10.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	1	7,06	13,20	20,26
126.	Siurblys Grundfos DDI 60-10 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
126.1.	Dozatoriaus membranos pakeitimas	vnt.	2	527,34	75,90	1206,49
126.2.	Vedančio stūmoklio pakeitimas	vnt.	2	738,28	75,90	1628,36
127.	Siurblys dozatorius Prominet Sigma (Pagaminimo metai 2017 m.) (0,11 kW, Q-63l/h) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
127.1.	Dozatoriaus membranos pakeitimas	vnt.	1	271,20	75,90	347,10
127.2.	Vedančio stūmoklio pakeitimas	vnt.	1	263,68	75,90	339,58
128.	Siurblys Seepex BN17-6L (Pagaminimo metai 2016 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
128.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	1	1024,55	303,60	1328,15
128.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	1	482,14	151,80	633,94
128.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	1	1468,40	151,80	1620,20
128.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	1	672,89	69,00	741,89
128.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	1	588,36	75,90	664,26
128.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	1	256,90	75,90	332,80
128.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	1	598,30	151,80	750,10
128.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus)	kompl.	1	2075,00	303,60	2378,60
128.9.	Reduktoriaus sandariklio pakeitimas	vnt.	1	248,60	151,80	400,40
128.10.	Reduktoriaus guolių pakeitimas	kompl.	1	331,48	151,80	483,28
128.11.	Reduktoriaus tepalo pakeitimas	vnt.	1	82,87	75,90	158,77
129.	Siurblys NETZSCH NM021BY01PO5B (Pagaminimo metai 2019 m.) (0,75 kW, Q-100-1000 l/h) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
129.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	1	1175,21	303,60	1478,81
129.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	1	1039,62	151,80	1191,42
129.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	1	1160,15	151,80	1311,95
129.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	1	90,40	69,00	159,40
129.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	1	30,13	75,90	106,03
129.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	1	75,34	75,90	151,24
129.7.	Dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus)	kompl.	1	949,21	151,80	1101,01
129.8.	Reduktoriaus sandariklio pakeitimas	vnt.	1	75,34	117,30	192,64
129.9.	Reduktoriaus guolių pakeitimas	kompl.	1	90,40	117,30	207,70
129.10.	Reduktoriaus tepalo pakeitimas	vnt.	1	24,11	27,60	51,71
130.	Siurblys Lowara FCS 65-160 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
130.1.	Veleno sandariklio keitimas	kompl.	2	194,36	45,54	479,81
130.2.	Guolių keitimas	kompl.	2	66,30	45,54	223,67
130.3.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	323,94	75,90	799,68
130.4.	Dylančių dalių rinkinys	kompl.	2	42,19	151,80	387,98

131.	Siurblys Lowara FCS 50-160 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
131.1.	Veleno sandariklio keitimas	kompl.	2	194,36	45,54	479,81
131.2.	Guolių keitimas	kompl.	2	39,18	45,54	169,44
131.3.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	281,75	75,90	715,30
131.4.	Dylančių dalių rinkinys	kompl.	2	42,19	106,26	296,90
132.	Siurblys Seepex BT10-12 (Pagaminimo metai 2019 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
132.1.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	1	1280,69	303,60	1584,29
132.2.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	1	753,35	151,80	905,15
132.3.	Ištumiamas velenas ir veleno sandariklis	vnt.	1	1246,02	151,80	1397,82
132.4.	Tarpiklių rinkinys	kompl.	1	671,22	69,00	740,22
132.5.	Sausos eigos termoporos keitimas	vnt.	1	588,36	75,90	664,26
132.6.	Termoporos nuo perkaitimo keitimas	vnt.	1	256,90	75,90	332,80
132.7.	Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus)	kompl.	1	596,64	151,80	748,44
132.8.	Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus)	kompl.	1	2916,94	303,60	3220,54
132.9.	Reduktoriaus sandariklio pakeitimas	vnt.	1	248,60	69,00	317,60
132.10.	Reduktoriaus sandariklio pakeitimas	kompl.	1	248,60	69,00	317,60
132.11.	Reduktoriaus tepalo pakeitimas	vnt.	1	82,87	75,90	158,77
132.12.	Sraigto pakeitimas.	vnt.	1	1,50	1,38	2,88
132.13.	Dylančių dalių paketas (be sraigto).	kompl.	1	7,54	6,90	14,44
133.	Siurblys Lawora PLM 2RB5/340 (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
133.1.	Veleno sandariklio keitimas	vnt.	1	49,73	110,40	160,13
133.2.	Guolių keitimas	kompl.	1	42,19	110,40	152,59
133.3.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	256,14	27,60	283,74
133.4.	Dylančių dalių rinkinys	kompl.	1	24,11	13,80	37,91
134.	Maišyklė SR Flygt 4650.412 (Pagaminimo metai 2016 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
134.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	1	380,29	75,90	456,19
134.2.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	1	1521,14	151,80	1672,94
134.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	1	9,96	30,36	40,32
134.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	1	2171,12	75,90	2247,02
134.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	1	213,35	151,80	365,15
134.6.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	1	262,16	75,90	338,06
134.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	1	173,27	15,18	188,45
134.8.	Drėgmės FLS10 daviklis	vnt.	1	149,17	30,36	179,53
134.9.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	1	7,48	30,36	37,84
135.	Maišyklė Flygt 4640.412 (Pagaminimo metai 2019 m.) (2 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
135.1.	Guolių pakeitimas	kompl.	2	134,40	75,90	420,60
135.2.	Veleno riebokšlių pakeitimas	kompl.	2	537,59	151,80	1378,78
135.3.	Tepalo pakeitimas	kompl.	2	9,96	30,36	80,64
135.4.	Darbo rato pakeitimas	vnt.	2	697,60	75,90	1546,98
135.5.	El. variklio pervyniojimas	vnt.	2	151,87	151,80	607,36
135.6.	Sandarinio žiedų pakeitimas	kompl.	2	51,23	75,90	254,24
135.7.	El. kabelio sandarinimas	vnt.	2	173,27	15,18	376,91
135.8.	Drėgmės FLS10 daviklis	vnt.	2	149,17	30,36	359,05
135.9.	Termokontakto pakeitimas	vnt.	2	7,48	30,36	75,68
136.	Kondensato siurblys Caddopi (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.) Adresas: Nuotekų valykla, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.					
136.1	Dylančių detalių rinkinys	kompl.	1	518,40	201,60	720,00
136.2	Tarpiklių rinkinys	kompl.	1	117,60	36,00	153,60
136.3	Riebokšlio pakeitimas	kompl.	1	223,20	168,00	391,20

