

UAB Transkonta

Adresas: Maironio g. 147, LT-82129, Radviliškis; Įm.k.: 171363859; PVM: LT713638515;
 Tel.: 8 686 22776; el. paštas: transkonta@gmail.com; Luminor Bank AS,
 A.S. LT784010044800020407

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

**PASIŪLYMAS
 NAUDOTOS ŠIUKŠLIAVEŽĖS PIRKIMAS**

2023-12-05 Nr. 1

(Data)

_____ Radviliškis _____

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Transkonta
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Maironio g. 147, LT-82129 Radviliškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Česlovas Jucys
Telefono numeris	868622776
Fakso numeris	
El. pašto adresas	transkonta@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: Kvietime, pirkimo sąlygose bei pirkimo dokumentų paaiškinimuose, patikslinimuose.

Mes siūlome:

Naudotą šiukšlių išvežimo automobilį su hidromanipulatoriumi, atitinkantį ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus, kurio techniniai duomenys (1 vnt.):

Eil. Nr.		Parametrai	Techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai
1.	Naudotos sunkvežimio bendrieji techniniai rodikliai:	1.1.Sunkvežimio važiuoklė turi:	Atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus	Taip
			Lietuvoje neeksploatuota.	Taip
		1.2.Pagaminimo data:	Ne senesnė kaip 2014 m.	2014.04
		1.3.Sunkvežimio važiuoklės ratų formulė:	6x2, vairuojamas galinis tiltas	Taip
		1.4.Padangų likutis:	Ne mažiau 60%	75 proc.
		1.5.Sunkvežimio degalų bako talpa:	Ne mažiau 200 l.	250 ltr.
		1.6.Sėdimos vietos:	Ne mažiau 2	2

		1.7.Sunkvežimio važiuoklė turi:	Būti ne daužta, nepažeista lenkimų, korozijos.	Taip
		1.8.Vairo mechanizmas:	Kairėje pusėje su vairo stiprintuvu	Taip
		1.9.Variklio galia:	150-200 Kw	183 Kw
		1.10.Rida	Iki 180 000 km.	153 000
		1.11.Variklio kuro tipas:	Dyzelinis	Taip
		1.12.Pavarų dėžė	Mechaninė arba automatinė	Automatinė
		1.13. Sukomplektuota:	Avarinis ženklas, gesintuvas, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė	Taip
		1.14. Turi būti pridėta:	Keltuvas, ratų priveržimo raktas	Taip
		1.15. Aptarnavimo – priežiūros žinynas	Rekomenduojama turėti	Taip
		1.16. Greičio ribotuvas:	Iki 90 km/h.	Taip
2.	Šiukšliavežės antstato techniniai rodikliai:	2.1. Galinio vertimo		
		2.2. Antstato talpa	Ne mažiau 17 m³.	18 m³
		2.3. Presavimo valdymo ciklas:	Automatinis ir rankinis	Taip
		2.4. Galinio vaizdo kamera su įmontuotu monitoriumi:	Transporto priemonės kabinoje.	Taip
		2.5. Oranžiniai švyturėliai:	Sumontuoti ir priekyje, ir gale.	Taip
		2.9. Galinės dalies apšvietimas:	TAIP	Taip
		2.10. Galinių žibintų apsauga:	TAIP	Taip
		2.11. Šoninės apsaugos nuo palindimo po kėbulu:	TAIP	Taip
		2.12. Šiukšliavežės kėbulas – įranga:	Nedaužta, nepažeista lenkimų, korozijos.	Taip
		2.13. Antstato sandarumas	Antstatas turi būti sandarus, atliekų surinkimo ir suspaudimo metu skysčiai iš atliekų surinkimo talpos ir atliekų bunkerio talpos negali trykšti ar sunktis į aplinką pro tarpus ar plyšius.	Taip
		2.14. Suspaudimo mechanizmas	Linijinis	Taip

3.	Reikalavimai hidromanipuliatoriui:	3.1. Hidromanipuliatoriaus montavimas	Ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir antstato	Taip
		3.2. Strėlės posūkio kampas	Ne mažesnis kaip 360°	360°
		3.3. Strėlės hidraulinis siekis	Ne mažiau kaip 10.0 m.	10 m.
		3.4. Keliamoji galia, esant 10 m. siekiui	Ne mažiau kaip 1900 kg.	1920 kg
		3.5. Keliamoji galia, esant strėlės siekiui 5.3 m.	Ne mažiau kaip 3800 kg.	3850 kg
		3.6. atraminių kojų išskleidimo plotis	Ne daugiau kaip 6.0 m	6 m.
		3.7. manipuliatoriaus valdymas	Turi būti visų funkcijų, įskaitant ir atramines kojas – radijo bangų pultu	Taip
		3.8. Kablys kroviniui kabinti	Ne mažiau kaip 5000 kg galios	5000 kg
		3.9. Saugumas	Elektroninė apsaugos nuo perkrovimų sistema, įspėjanti apie pasiektą 90% apkrovą	Taip
		3.10. Saugumas	Turi būti saugos sistema, neleidžianti valdyti atraminių kojų, kai hidromanipuliatorius yra su kroviniu	Taip
4.	Kitos sąlygos – priedai:	4.1. šiukšliavežė turi būti techniškai tvarkinga, pilnai paruošta darbui. Turėti techninės apžiūros, patikrų atlikimo galiojančius dokumentus	TAIP	Taip
		4.2. Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenys turi būti matomi	PRIVALOMA	Taip
		4.3. Automobilis pristatomas apžiūrai adresu Sodo g. 18, LT-81178, Kuršėnai, prieš pasirašant pirkimo – pardavimo sutartį		Taip

5.	Garantija:	5.1. Ne mažiau kaip pusės metų garantija automobiliui ir įrangai	PRIVALOMA	Taip
----	-------------------	--	-----------	------

Mes siūlome:

Pasiūlymo valiuta:					Eur
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM
1.	Naudotas šiukšliavežis automobilis su hidromanipulatoriumi DAF FAN 250 CF 750 Palfinger 23 ton/meter laadkraan	1	Vnt.	51 600,00	51 600,00
Bendra pasiūlymo suma (Šiukšliavežės kaina, techninių aptarnavimų kaina) EUR be PVM					51 600,00
PVM mokestis Eur:		10 836,00	Kaina žodžiais: Dešimt tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai 0 centų		
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:		62 436,00	Kaina žodžiais: Šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši eurai 0 centų		

Pirkimo sutarčiai vykdyti ketiname pasitelkti šiuos suteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas	Subteikėjui ketinami pavesti darbai	Darbų apimtis proc.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		

Konfidenciali informacija

Pasiūlyme yra ši konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Dokumentas ar duomenys, kurie yra konfidencialūs
1.	

Pasiūlymas galioja iki 2023-12-31

Česlovas Jucys

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)