

DEFECTINIS AKTAS

2024-08-30

Objekto pavadinimas

Paco g. 1 Vilnius

(trumpas statinio pavadinimas, adresas)

Komisija, sudaryta iš:

Statytojo (užsakovo) atstovo

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas pavardė)


[Redacted signature]

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas pavardė)

UAB „Vilniaus vandenys“ atstovo

(pareigos, vardas pavardė)

Pagal atliktą TV diagnostiką Paco g.1 Vilnius, fiksuota kad tarp šulinių š149-7-57 G/B d400 savitakos nuotekų vamzdis paveiktas erozijos nesandarus, turi įtrūkių, per jungtis atsivėrusios ertmės. Dėl vamzdžio nesandarumų gruntas patenka į vamzdinę, todėl važiuojamojoje kelio dalyje asfaltbetonio dangoje formuojasi įgriūvos. Reikalingas G/B d400 vamzdžio atnaujinimas-renovacija tarp šulinių š149-7-57 montuojant į vamzdį pvc idėklą (kojinę) apie 66 metrai







(išsamus trūkumų aprašymas)

PASTABA: pašalinus defektus prašome pakartotinai kviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovus darbų pridavimui, kvietimą registruojant 1889 telefonu. Defektinis aktas gali būti papildytas.

Statytojo (užsakovo) atstovas _____
(pareigos, vardas pavardė, parašas)

Rangovo (subrangovo) atstovas _____
(pareigos, vardas pavardė, parašas)

UAB „Vilniaus vandenys“ atstovas _____

(pareigos, vardas pavardė, parašas)

