



## Plungės dvaro sodybos žirgyno pastatas

★★★★★

Aprašymas

### Unikalus objekto kodas

24772

### Pilnas pavadinimas

Plungės dvaro sodybos žirgyno pastatas

### Adresas

Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Parko g. 5

### Įregistravimo registre data

1999-05-31

### Statusas

Paminklas

### Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Nacionalinis

### Rūšis

Nekilnojamasis

### Vertybė pagal sandarą

Į kompleksą įeinantis

### Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: G213K4P

### Priklauso kompleksui

Plungės dvaro sodyba

### Eil.Nr. komplekse

4

### Autorius

1971 m. restauravimo projekto autorius archit. Antanas Kunigėlis

### Stilius

neogotika

### Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);

### Vertingosios savybės

1.1.2. tūris – sudėtinis, simetriškas, 2 a. su pastoge, su centriniu ir 2 dviaukščiais šoniniais rizalitais (centrinio rizalito tūris XX a. II p. prailgintas į Š pusę; -; IKONOGN Nr. 37; BR Nr. 53, 57, 60; FF Nr. 209 - 212; 2014 m.); stogo forma – dvišlaitė (-; -; IKONOGN Nr. 37; BR Nr. 53, 57, 60, 61, 62; FF Nr. 209 - 212; 2014 m.); kiti stogo elementai - rizalitų frontonų laiptuoti molio plytų parapetai su bokšteliais (-; būklė patenkinama; BR Nr. 53, 54, 57 - 59; FF Nr. 217, 219, 222, 223, 226, 230, 231, 237, 238, 247; 2014 m.);

1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė patenkinama; IKONOGN Nr. 37 - 45; BR Nr. 53 - 59; FF Nr. 209 - 247; 2014 m.); fasadų architektūrinės tūrinės detalės – P fasado pagrindinio įėjimo uždaras molio plytų mūro prieangis su balkonu viršuje (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 37, 39, 40; BR Nr. 53, 56; FF Nr. 209, 212, 229, 231, 233, 234; 2014 m.); V rizalito šoninio fasado molio plytų mūro stačiakampio plano iškyša su įėjimu; R rizalito šoninio fasado analogiškos iškyšos tipas (R rizalito iškyša atkurta; būklė gera; IKONOGN Nr. 43, 44, 48; BR Nr. 58, 59; FF Nr. 213, 215, 224, 228; 2014 m.); molio plytų mūro P fasado įėjimų uždari prieangiai (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 53; FF Nr. 230, 239, 241, 247; 2014 m.);

1.1.5. konstrukcijos – molio plytų-akmenų mūro pamatas su tašytų akmenų-molio plytų mūro cokoliu (žr. 13.50; cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 216, 218, 227, 235, 245; 2014 m.); molio plytų mūro sienos; jų tipas (-; būklė

bloga; IKONOGN Nr. 37 - 48; FF Nr. 216, 218, 229, 240, 243, 245; 2014 m.); medinės-gegninės santvarinės stogo konstrukcijos tipas (žr. 13.59; -; BR Nr. 61, 62; -; 2014 m.);

### Pastaba

Prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

### Dokumentai

1. KVAD įsakymas; 1999-05-31 ; Nr: 100 ;
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklų; 2000-09-12 ; Nr: 1088 ;
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29 ; Nr: JV-190;
4. Dėl duomenų patikslinimo; 2014-10-14 ; Nr: KPD-RM-2183;


### Nuotraukos



FF2



FF3



FF4



FF5



FF6



FF209



FF210



FF211



FF212



FF213



FF214



FF215