




## Nuovažos skersinis pjūvis M 1:50



	2019 09	Statybai						
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)						
	<div>PROJEKTAI CO</div>				Miško g., Giedručių k., Šakių sen., Šakių r., sav., kapitalinio remonto darbo projektas			
39322	PV	Tomas Griekelis		01 – Susisiekiimo komunikacijos				
38989	PDV	Skaistė Česonytė						
				Pjūvis per nuovažą			Laida	
							0	
LT	Šakių rajono savivaldybė				7288-01-DP-S.BR.04		Lapas	Lapų
						1	1	