(9)UAB "Transkona" Klaipėdos techninės apžiūros įmonė,
Klaipėda, Šilutės pl. 50, LT-94181,
Tel. (8 46) 340045, www.transkona.lt, info@transkona.lt

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

KONTROLĖ ISO/IEC 17020 Nr. LA. 06.009

Spausdinta: 2023-10-06 19:16
Atspausdino: 478
Spausd. mazgas: 401_1_09
Spausdinta kartu: 1(v1)

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 401-0789866

(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3)Techninės apžiūros (toliau-TA) atlikimo vieta/linija: **401/1**

Kasos dok.Nr.: **G23980**
(3)TA atlikimo data, laikas: **2023-10-06 18:35**

Paslauga, kaina: **SPTA 12.10 Eur**
DUMTA 3.70 Eur
TA 37.80 Eur
(9) TA atliko: **478**

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2)Transporto priemonės (toliau- TP) valstybinis Nr. ir šalies kodas **MOV806 (LT)**
Registracijos liudijimo Nr. **J420017**
Pirmosios registracijos data **2012-03-22**
Pirmosios registracijos LR data **2023-05-02**
(1) TP identifikavimo Nr. **YV3T2S82XCA154997**
(10) Ypatingos žymės -

Markė / modelis **VOLVO / VOLVO B11R 6X2 9700S**
(5) Kategorija ir klasė/kodas **M3**
TP paskirtis -
Degalų rūšis/galios šaltinis **DYZELINAS**
ETPN/LEN/NTPN
(4) Rida (km) **1308990, 1287860(2023)**

Kilmės šalis **ŠVEDIJA**
Parengtos ekspl. TP masė (kg) **15675**
Tech. didž. TP masė, (kg) **21845**
Draudimo poliso Nr. **AJC1615611**
TA periodiškumas **6 mėn**
TP valdytojas **Antano Liulaičio įmonė**
Mokesčtai -

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu							Stabdžiai - bandymas su stendu prijungiant monometrą					
Ašis	Stabdymo jėgos (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)		Stabdymo jėgos (kN)		p2(bar)	p3(bar)	Efektyvumas (%)	
	Kairys ratas	Dešinys ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba	Kairys ratas	Dešinys ratas			Reikšmė	Riba
1(B)	11,95	11,95	0	≤30	35	≥50	9,56	10,07	4,04	8,00	70	≥50
2(B)	19,71	17,20	13	≤30			15,88	14,08	3,54	8,00		
3(B)	7,46	7,20	3	≤30			6,82	6,49	2,94	8,00		
2(S)(B)	13,07	14,31	9		- -	≥16						

Išmetamų teršalų kiekis					
Rodikliai	Matavimų rezultatai				
	1	2	3	Reikšmė	Riba
Dūmingumas(m⁻¹)	0,02			0,02	≤0,50
Sūkiai (min⁻¹)	1830				

Žibintų šviesos matavimai			
Žibintai	Šviesos srauto pokrypis (%)		
	Kairys	Dešinys	Riba
artimosios šviesos	-1,8	-1,5	-2,5 ... -0,5

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis _____

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA/~~NEATITINKA~~ TECHNINIUS REIKALAVIMUS*.

Pastabos: -
Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasišalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki 2024-04-25

B-10 Nr. 2885223

UAB "TRANSKONA" 478 TECHNINĖ APŽIŪRA

((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau: _____
(transporto priemonės valdytojo parašas)

* Nereikalingus žodžius išbraukti.

KP 11 priedas B

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė VYTAUTAS,EŽERSKIS
Data: 2023-10-17 09:59:51