




Smulkiagrūdis fibrobetonas	
C25/30 XF2 W6 plieno fibra 30 kg/m ³ 100mm	
Drenažinė membrana (duobutėmis žemyn)	
Geotekstilė >250 gr/m ²	
2 sl. ruloninės hidroizoliacijos poliesterio pagr.	
Cementinis skiedinys	
arm. tinkl. Ø4/Ø4/150/150 mm	50 mm
Ekstruzinis polistirolas	200 mm
Sutankintas smėlis (nulydžio sudarymas)	
Esama perdangos plokštė	



O	2019-06		Rekonstravimo darbų vykdymui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS					
KVAL. PATV. DOK. NR. 1609	 VĮ „Lietuvos paminklai ”		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS RESTAURAVIMO CENTRAS 2C3/p B.p.(2B3/p), 1B2/p, 1A3/p (8.10) RŪDNINKŲ G. 8, 10, VILNIUS. REKONSTRAVIMAS Kultūros paveldo objektas (un. k. 38), II zona „Miestas" (un. k. 13073)					
AM-A164 KPD-3433	SPV	I. Staniūnienė		19.07	STATINIO PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS RUDININKŲ G.8 KORPUSAS 1A 3/p Eksploatuojamo stogo mazgai		Laida	
AM24330 KPD-3282	Konstr.	S. Ušpalis					o	
DP	STATYTOJAS Lietuvos dailės muziejus (Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius)				DOKUMENTO ŽYMUO LP-409 (K-2019)-1-DP-SK-		Lapas 1	Lapų 1