



<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>(Įrenginio pavadinimas)</u>		Nr. (<u>2</u>) <u>151</u> KORTELE	
<u>VILNĖ</u> (Miestas)		<u>Jasinskio</u> (Gatvė)		<u>378 x 130-D-3</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
3MG



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	640		94,70	
Žemė		-		0.00	94,70	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	290 x 1.20	2.80	91,90	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	400	Viršus Apačia	0.40 94,30	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr.36..... Sudarė <u>[Signature]</u> <u>MISURAS</u> (patirašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>PAUKSTYS</u> (patirašas) (pavardė) 1985. m. mėn. 5. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	400	Viršus Apačia	2.05 92,65	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		