① Antrinio oro pritekėjimas iš dviejų vietų:
a) katilo salė
b) šlako pastatas



Atestato Nr. Certif. No.	PROJEKTŲ CENTRAS		Laidy Revision
			B
35211	PV Head of Group N.Barškienė	Brėžinio nr. / Drawing No	Lapas Sheet / Lapų Sheets

Užsakovas / Designer Date

AF-Consult Ltd
Use and reproduction only by owner's permission.