


BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DALIES, BERŽŲ G. 37, PANEVĖŽYJE, PASKIRTIES KEITIMO Į
ADMINISTRACINĘ, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, PROJEKTAS

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš kapitalinio remonto darbus	Kiekis po kapitalinio remonto darbų atlikimo
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	29529	29529
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%		
3. sklypo užstatymo tankis	%		
II. PASTATAI			
1. Gyvenamieji pastatai			
1.1. Pastato bendrasis plotas*	m ²	6119,48	6118,87
1.2. Pastato naudingasis plotas*	m ²		
1.3. Pastato tūris*	m ³	27115	27115
1.4. Aukštų skaičius	vnt.	3	3
1.5. Kapitališkai remontuojamas plotas (m ²)	m ²	526,32	523,56
1.6. Bendras pastato plotas (m ²)	m ²	6119,48	6118,87
1.7. Mokslo paskirties plotas (m ²)	m ²	6119,48	5593,83
1.8. Administracinės apskirties plotas (m ²)	m ²	-	525,65
1.9. Pastato aukštis*	m	15,37	15,37
1.10. Energinio naudingumo klasė		C	C
1.11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I
2. INŽINERINIAI TINKLAI			
2.1. Nuotekų išvadas d110	m	1,5	(kapitalinis remontas)

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Romas Kerulis  atestato Nr. 18319
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)