

UAB „Enervekra”

Konstitucijos pr. 23c, 08105 Vilnius

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 01407-01 iki ŠK 01109-T1
ir skirstomųjų nuo ŠK 01109 (Antakalnio g., Tverėčiaus g.,
M. K. Oginskio g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas

PRIEDAI-1

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

**Vilniaus miesto šilumos
tiekimo tinklų nuo ŠK 01407-
01 iki ŠK 01109-T1 ir
skirstomųjų nuo ŠK 01109
(Antakalnio g., Tverečiaus g.,
Oginskio g.) rekonstravimo
projektas**

TECHNINĖ UŽDUOTIS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580
2.	Pirkimo objektas	Pirkimo objektas: ☐ Techninio projekto parengimas ☐ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
3.	Projekto pavadinimas	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 01407-01 iki ŠK 01109-T1 ir skirstomųjų nuo ŠK 01109 (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.) Vilniuje rekonstravimo projektas
4.	Statinio adresas	Vilniaus miestas: Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.
5.	Statinių grupės sudėtis	Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai).
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą šiluminę energiją Antakalnio g. esantiems statiniams. Šilumos tinklų parametrai: • leistinas slėgis 16 barų; • leistina temperatūra 120 °C; • vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN 300.
7.	Statinio statybos rūšis	Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: ☐ statinio rekonstravimas
8.	Statinio kategorija	Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: • neypatingasis statinys; • II grupės nesudėtingasis statinys.
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1961-1989 metais, kurių vidutinis amžius apie 51 metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję kompensatoriai, kameros, vamzdynų armatūra. Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ruožo ilgis – 1,932 km.
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	Rekonstruojami visi šilumos tiekimo tinklai nuo ŠK 01407-01 iki ŠK 01109-T1 ir skirstomųjų nuo ŠK 01109 (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.), įskaitant bešeimininkius taip pat.
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	1,131 mln. Eurų be PVM
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: • bendroji; • sklypo sutvarkymas (sklypo planas); • konstrukcijų; • elektroninių ryšių (telekomunikacijų); • šilumos gamybos ir tiekimo; • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; • statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Šilumos tiekimo tinklų (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
12.1.	projektavimo paslaugos	Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias teikėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų užsakymą, prisijungimo sąlygų gavimą, techninio projekto parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir visomis suinteresuotomis šalimis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. Projekto sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos teikėjas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs, kad rangos darbų viešojo pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip 3 (trys) skirtingi gamintojai. Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 1 priede, kurie gali kisti. Parinkti vamzdinių skersmenys ir ilgai rekonstruojamam tinklui turi būti suderinti atskirai su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. Rekonstruojamo ruožo schema pavaizduota 2 priede.
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	1) Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų ir papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui parengti iš visų suinteresuotų šalių: • naujų projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų projektavimo sąlygų papildymas, pratęsimas ir gavimas; • projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, geologinių, geotechninių ir archeologinių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas; • projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir kt. informacija); • sklypų ir pastatų savininkų sutikimai (derinimai); • Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas. • atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; • derinti kultūros paminklų objektų laikiną nukėlimą (transportavimą ir saugojimą), kol vykdomi rangos darbai ir jų atstatymą į pirminę būklę; 2) Pagal Užsakovo pateiktus preliminarus duomenis, išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų, suderinęs sprendinius su Užsakovu, privalo: • suprojektuoti dalį šilumos tinklų rekonstrukciją (nuo ŠK 01407-01 iki ŠK 01109-T1 ir skirstomųjų nuo ŠK 01109);

Šilumos tiekimo tinklų (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės techninius sprendinius (įvertinus pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus su esamais šilumos tinklais; - atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose; - planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti atsižvelgiant į šiuos aspektus: - rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu; - rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų. - esant poreikiui, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus. 3) Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: - parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia; - iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės aktų reikalavimus. - parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus erdvinis duomenis. - per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 4) Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis ir aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės aktuose nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už naudojamąsi privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas

Šilumos tiekimo tinklų (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		notarą. Derindamas projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinėmis institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo vidaus aktų reikalavimais. Užsakovas, iš anksto pranešęs, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą institucijose pagal kompetenciją.
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 ir kitais normatyviniais dokumentais. Lankymosi statybvietyje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietyje pagal suderintą su Užsakovu grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k. d. po rangos sutarties įsigaliojimo dienos. Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet ne vėliau kaip iki sekančio susirinkimo).
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	3 (trys) metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių parengimo laikai: ☐ Techninio projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu. ☐ Trukmė: 180 mėn. ☐ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. - Trukmė: visą statybos laikotarpį. <u>Pastabos:</u> 1) Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų terminus neįskaičiuojami.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.
15.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos	Rekonstrukcijų metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti: • želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą arba išsaugojimą;

Šilumos tiekimo tinklų (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	reikalavimai	- projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje; - triukšmo ir oro taršos reikalavimus; - žmonių su negalia reikalavimus; - gaisrinės saugos reikalavimus; - atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; - kitus reikalavimus.
16.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius pavadinimus, ženklinius ir numerius. Įrangos ženklavimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklavimą lentelių dydį, medžiagą ir kitas savybes privalo suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“; 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdinių įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.
16.1.	bendroji dalis	Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus .
16.2.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomy dangų ir gerbūvio atstatymas pagal esamų dangų tipus, želdinių išsaugojimas ir persodinimas.
16.3.	konstrukcijų daliai	Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros sienos konstrukciją, kai sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos ir panaikintų kamerų kontūrai privalo būti atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie naikinamas ir paliekamas kameras.
16.4.	telekomunikacijų;	Paslaugų teikėjas projektuodamas turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du variantus ir suderinti su Užsakovu optimaliausią sprendinį: - prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; - projektuoti judriojo ryšio modemą. Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių. - Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G); 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12; 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7; 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4; 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz); 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz); 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 (800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz). Laidinio tinklo charakteristikos: Ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus; Nuolatinės srovės 9-30 V įtampas per PoE-IN prievadą. Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu į Užsakovo sistemas

Šilumos tiekimo tinklų (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5 , Elektrinės g. 2.
16.5.	Bendri reikalavimai	Gedimų kontrolės sistema Sistemos veikimas: 1) sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos gedimus/pratekėjimus. 2) pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ω. 3) sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 4) vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos ir sujungiami. Prie sujungtų laidų privalo būti lengvas priėjimas, kad reikalui esant, būtų galimybė neardant šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. 5) naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į bendrą grandinę: • Oginskio g. 9 naujų vamzdynų GKS laidus sujungti su esamais gamykloje izoliuotais vamzdynais į Oginskio g. 7 pusę (laidų ilgis 81 m.) + 40 m per pastatą; • naikinamos ŠK 01109-05 vietoje, įrengti atskirą patikros tašką nuo detektoriaus Tverečiaus g. 12 ŠM; • Tverečiaus 5 pr. - Tverečiaus 5 pb. ruožas nekeičiamas, per pastatą GKS laidus sujungti. 6) įrengti atskirą gedimų kontrolės sistemos detektorių su jungiamųjų dėžučių, šuntų ir koaksialinių kabelių komplektu patalpose, suderintose su Užsakovu. 7) gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis duomenų perdavimui į užsakovo gedimų kontrolės sistemos serverį. 8) naujai suprojektuotų vamzdynų gedimų kontrolės sistema nejungiama į bendrą grandinę su esamais gamykloje izoliuotais vamzdynais. Naujų vamzdžių laidai sujungiami movoje: • Naikinamos ŠK 01109-03 vietoje; • Oginskio g. 11 pastate.
16.6.	šilumos gamybos ir tiekimo;	1) Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 metų. 2) Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 1,6 Mpa, temperatūrai – 120°C. 3) Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai“ arba lygiavertį. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų vamzdynų parametrus (žemos varžos). 4) Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 ir 13941-2:2019 arba lygiavertiais. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 (arba lygiavertčiame) suvirintiems arba LST EN 10216-2 (arba lygiavertčiame) – besiūliams slėginiams vamzdžiams. 5) Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio savybės ne prastesnės kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

Šilumos tiekimo tinklų (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai														
		6) Šilumos tinklų uždaramųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti įsidiegęs ISO 9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi turėti "CE" žymėjimą. 7) Plieninės, privirinamos, rutulinės sklendės $PN \geq 1,6 \text{ Mpa}$, $T_d > 120^{\circ}\text{C}$ (kai $DN \geq 200$ su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasė ne žemesnė kaip "A" iš abiejų pusių, tinkamos naudoti šilumos kameroje arba kolektoriuose. 8) Sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą lentelę: <table><tr><th rowspan="2">Sąlyginis skersmuo DN, mm</th><th colspan="4">DN, (mm)</th></tr><tr><th>300</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th></tr><tr><td>Pralaidumas KV</td><td>$K_v \geq 4500$</td><td>$K_v \geq 7100$</td><td>$K_v \geq 10500$</td><td>$K_v \geq 18500$</td></tr></table> Tarpinėms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę. Virš DN 600 sklendžių Kv reikšmė neturi būti mažesnė už 20000m3/h 9) Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose. 10) Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, skirstomuosiuose ir įvadinuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose įvardinta TU 1 priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti derinama su Užsakovu iki 13 punkto 21 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų.	Sąlyginis skersmuo DN, mm	DN, (mm)				300	400	500	600	Pralaidumas KV	$K_v \geq 4500$	$K_v \geq 7100$	$K_v \geq 10500$	$K_v \geq 18500$
Sąlyginis skersmuo DN, mm	DN, (mm)															
	300	400	500	600												
Pralaidumas KV	$K_v \geq 4500$	$K_v \geq 7100$	$K_v \geq 10500$	$K_v \geq 18500$												
16.7.	pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;	Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais.														
16.8.	statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;	Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais.														
17.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu Derinimas vyksta e. paštu, pateikiant visą būtiną informaciją derinimo procedūroms atlikti. Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas iš anksto informavęs Užsakovą turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikia keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta. Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. Jei Paslaugų teikėjas techniniame projekte nenumato būtinų atlikti darbų, netiksliai nurodo darbų kiekius ar išaiškėja kitos techninio projekto klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. neatlygintinai. Esant techninio projekto klaidoms ar netikslumams, Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas per šalių suderintą terminą, bet ne vėliau kaip iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos, privalo neatlygintinai pašalinti išaiškėjusius techninio projekto trūkumus ir išleisti naują techninio projekto laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą. Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. Gavęs														

Šilumos tiekimo tinklų (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo sudarytai derinimo komisijai. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galėtų visą sutarties vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų, licencijų, sutikimų, patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos nurodo Užsakovas. Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu.
18.	Informavimas apie projekto sprendinių būklę, projekto sprendinių pateikimas ir derinimas su Užsakovu	Paslaugos teikėjas, per 2 savaites nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų projekto dalių parengimo grafiką (toliau – Grafiką). Grafike turi būti pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamų projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku: • sprendinių parengimas derinimui su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu; • projekto sprendinių suderinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu bei suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei ir atidavimas Užsakovui; • projekto dalių sprendinių koregavimas ir atsakymas į bendrosios projekto ekspertizės pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės įvertinimus; • projekto dalių skaitmeninių ir popierinių bylų suformavimas ir pateikimas į <u>IS „Infostatyba“</u> statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi el. paštu informuoti Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis, pateikti patikslintą Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus. Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 1 d. d. nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi pateikti Užsakovui informaciją apie rengiamų projekto dalių būklę.
19.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą.
20.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projektai rengiami lietuvių kalba.
21.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	<u>Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai</u>, derinimui ir (arba) pastaboms Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf. inžinerinių tinklų planus .DWG, .DGN formatu. Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos apimties Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Techninis projektas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug techninio pobūdžio ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto

Šilumos tiekimo tinklų (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		ekspertizės, gauti statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui nepriimti ir grąžinti jį Paslaugos tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti konkrečių trūkumų, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu. Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos teikėjas turi derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka. <u>Projekto ekspertizei pateikiama:</u> 1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose), ir 2 egz. CD laikmenoje skaitmeninėje formoje (.PDF failai su reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai .DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, suderinimo nuorašas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .PDF formatu, sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX formatu). <u>Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama</u> (už informacijos įkėlimą į IS „Infostatyba“ ir statybos leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas): 1 egz. CD laikmenoje skaitmeninėje formoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visų privalomų bylų turiniai .DOC/DOCX formate, statinių lentelė su statinio kategorija, paskirtimi, diametrais ir kt. reikalingais duomenimis). <u>Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui:</u> 4 egz. popierine forma ir 2 egz. CD laikmenose elektronine forma (visi dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu režimu .PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje laikmenoje, kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš elektroninės formos egzempliorių turi būti pateikiamas nuasmenintais duomenimis. Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame variante. Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį.
22.	Ekspertizės atlikimas	Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 ir kitais normatyviniais dokumentais. Ekspertizės organizuoja Užsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Darbų vėlavimą yra atsakingas Paslaugos tiekėjas. Techninį projektą pagal ekspertizės išvadas Paslaugos tiekėjas turi koreguoti neatlygintinai.

Vilniaus miesto magistralinių šilumos tinklų nuo ŠK 01407-01 iki ŠK 01109-T1 ir skirstomųjų nuo ŠK 01109 rekonstrukcija
Techninė užduotis 1 priedas

Nr.	Atkarpos pavadinimas	Esami tinklai					Po rekonstrukcijos		
		Pakojimo metal	Pakojimo būdas	Išorinis skersmuo, mm	Sutartinis skersmuo, mm	Ilgis, m	Išorinis skersmuo, mm	Sutartinis skersmuo, mm	Ilgis, m
1	01407-01 ÷ 01109	1963	N	325	300	118.0	323.9	300	118.0
2	01109 ÷ 01109T1	1963	N	325	300	105.2	323.9	300	105.2
3	Tverečiaus 5 pb. ÷ Tverečiaus 7	1965	N	76	70	32.0	60.3	50	32.0
4	Tverečiaus 3 pb. ÷ Tverečiaus 5 prad.	1964	N	76	70	34.8	76.1	65	34.8
5	Tverečiaus 3 įpj. ÷ Tverečiaus 3 pb.	1964	T	76	70	5.1	76.1	65	5.1
6	Tverečiaus 3 pr. ÷ Tverečiaus 3 įpj.	1964	T	76	70	5.6	88.9	80	5.6
7	01109-26 ÷ Tverečiaus 3 pr.	1964	N	76	70	53.0	88.9	80	53.0
8	01109-26 ÷ Antakalnio 83/1	1964	N	89	80	24.7	76.1	65	24.7
9	Boilerinė AN03 ÷ 01109-26	1965	N	89	80	37.5	88.9	80	37.5
10	KB AN03 II atsišak.	1965	T	89	80	9.8	88.9	80	9.8
11	01109 ÷ Boilerinė AN03	1965	N	219	200	35.8	168.3	150	35.8
12	KB AN03 įvadas	1965	T	219	200	16.2	168.3	150	16.2
13	KB AN03 I atsišak.	1965	T	219	200	4.1	168.3	150	4.1
14	Boilerinė AN03 ÷ 01109-01	1965	N	219	200	13.0	168.3	150	13.0
15	01109-07 ÷ Tverečiaus 26	1967	N	57	50	13.0	60.3	50	13.0
16	01109-06 ÷ 01109-07	1979	N	57	50	9.7	60.3	50	9.7
17	01109-06 ÷ Tverečiaus 22	1976	N	57	50	14.0	60.3	50	14.0
18	01109-05 ÷ 01109-06	1967	N	89	80	32.8	76.1	65	32.8
19	01109-05 ÷ Tverečiaus 20	1967	N	57	50	8.4	60.3	50	8.4
20	01109-03 R ÷ 01109-03 įpj. 1	1967	T	89	80	4.6	88.9	80	4.6
21	Tverečiaus 8 ÷ 01109-03	1967	N	133	125	38.7	88.9	80	32.0
22	Nuo prisijungimo prie magistr. trasos ruožo tarp ŠK 01408 ir ŠK 01410 iki ŠK 01109-03						508	500	10.0
23	Tverečiaus 8 prad. ÷ Tverečiaus 8 įpj. ÷ Tverečiaus 8 pab.	1967	T	133	125	11.0	88.9	80	11.0
24	01109-02 ÷ Tverečiaus 8	1967	N	133	125	11.2	88.9	80	11.2
25	01109-02 ÷ Tverečiaus 10	1967	N	57	50	71.5	76.1	65	71.5
26	Tverečiaus 6 ÷ 01109-02	1967	N	133	125	27.0	76.1	65	27.0
27	Tverečiaus 6 prad. ÷ Tverečiaus 6 įpj. ÷ Tverečiaus 6 pab.	1967	T	133	125	11.0	76.1	65	11.0

28	01109-01 ÷ Tverečiaus 6	1967	N	133	125	26.0	139.7	125	26.0
29	01109-01 ÷ Tverečiaus 4	1965	N	159	150	17.0	168.3	150	17.0
30	Tverečiaus 4 prad. ÷ Tverečiaus 4 įpj. ÷ Tverečiaus 4 pab.	1965	N	159	150	13.9	168.3	150	13.9
31	Tverečiaus 4 ÷ 01109-10	1965	N	159	150	25.0	168.3	150	25.0
32	01109-10 ÷ Antakalnio 85	1965	N	57	50	17.5	60.3	50	17.5
33	01109-10 ÷ 01109-11	1965	N	159	150	50.0	139.7	125	50.0
34	01109-11 ÷ Antakalnio 87	1965	N	57	50	17.0	60.3	50	17.0
35	01109-11 ÷ Oginskio M.K. 11	1965	N	57	50	20.0	60.3	50	20.0
36	01109-11 ÷ 01109-12	1965	N	159	150	49.0	139.7	125	49.0
37	01109-12 ÷ Antakalnio 89	1965	N	45	40	13.0	42.4	32	13.0
38	01109-12 ÷ 01109-13	1965	N	133	125	23.4	139.7	125	23.4
39	01109-13 ÷ Oginskio M.K. 9	1965	N	57	50	11.0	60.3	50	11.0
40	01109-13 ÷ 01109-14	1965	N	133	125	47.0	139.7	125	47.0
41	01109-14 ÷ Antakalnio 91	1965	N	57	50	43.5	60.3	50	43.5
42	01109-14 ÷ Oginskio M.K. 5	1972	N	57	50	23.5	60.3	50	23.5
43	01109-14 ÷ 01109-15	1965	N	133	125	31.0	114.3	100	31.0
44	01109-15 ÷ Oginskio M.K. 1	1965	N	57	50	14.5	48.3	40	14.5
45	01109-15 ÷ Antakalnio 93	1964	N	133	125	49.0	114.3	100	49.0
46	Antakalnio 93 prad. ÷ Antakalnio 93 įpj. ÷ Antakalnio 93 pab.	1964	T	108	100	12.0	114.3	100	12.0
47	Antakalnio 93 ÷ 01109-16	1964	N	108	100	10.0	114.3	100	10.0
48	01109-16 ÷ 01109-17	1967	N	108	100	125.6	114.3	100	79.0
49	Nuo prisijungimo prie magistr. trasos ruožo tarp ŠK 01410 ir ŠK 01411 iki ŠK 01109-17						114.3	100	79.0
50	01109-17 ÷ Oginskio M.K. 4	1967	N	45	40	9.0	48.3	40	9.0
51	01109-17 ÷ Oginskio M.K. 6	1967	N	57	50	77.3	60.3	50	77.3
52	01109-17 ÷ 01109-19	1967	N	89	80	43.5	88.9	80	43.5
53	01109-19 ÷ 01109-20	1967	N	76	70	41.5	76.1	65	41.5
54	01109-20 ÷ Lentupio 10	1967	N	57	50	9.0	60.3	50	9.0
55	01109-20 ÷ Lentupio 8	1967	N	57	50	37.7	48.3	40	37.7
56	01109-19 ÷ Oginskio 19	1973	N	57	50	42.8	60.3	50	42.8
57	01109-16 ÷ Antakalnio 95	1964	N	89	80	28.3	88.9	80	28.3
58	Antakalnio 95 prad. ÷ Antakalnio 95 įpj. ÷ Antakalnio 95 pab.	1964	T	89	80	11.0	88.9	80	11.0
59	Antakalnio 95 ÷ Antakalnio 97	1964	N	89	80	34.9	88.9	80	34.9
60	Antakalnio 97 prad. ÷ Antakalnio 97 įpj. ÷ Antakalnio 97 pab.	1964	T	89	80	11.0	88.9	80	11.0
61	Antakalnio 97 ÷ 01109-18	1964	N	89	80	85.6	76.1	65	85.6
62	01109-18 ÷ Antakalnio 99	1964	N	57	50	8.0	60.3	50	8.0

63	01109-18 ÷ Antakalnio 99	1964	N	57	50	70.1	60.3	50	70.1
----	--------------------------	------	---	----	----	------	------	----	------

ŠK 01109 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį ne važiuojamosios dalies zonoje.

ŠK 01109-01 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 01109-02 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius arba sklendes į Tverečiaus g. 12 pusę, sumontuoti ruožė Tverečiaus 8 įpj - Tverečiaus 8 pab, už atšakos į ŠM.

ŠK 01109-03 – naikinama, sujungiant vamzdynus su esamais gamykloje izoliuotais vamzdžiais, GKS laidai nejungiami į bendrą grandinę.

ŠK 01109-05 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Tverečiaus g. 20.

ŠK 01109-06 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 01109-07 – naikinama.

ŠK 01109-10 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Antakalnio g. 85.

ŠK 01109-11 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 01109-12 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Antakalnio g. 89.

ŠK 01109-13 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Oginskio g. 9.

ŠK 01109-14 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 01109-15 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 01109-16 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 01109-17 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius.

ŠK 01109-19 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Oginskio g. 19.

ŠK 01109-20 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 01109-26 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

Pastabos:

1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą.

2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.

3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

4. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelų ar kitos kietos dangos.

5. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopėčias.



- Rekonstruojamas tinklas



Vilniaus šilumos tinklai

TVIRTINU:

2022 m. birželio 7 d.

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr.

22105

Galioja iki 2027 m. birželio 7 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 01407-01 iki ŠK 01109-T1 ir skirstomųjų nuo ŠK 01109 (Antakalnio g., Tverečiaus g., Oginskio g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas.

2. Užsakovas, statytojas:

AB Vilniaus šilumos tinklai įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius

3. Prijungimo taškas:

ŠK01407-01, ŠK01109/1, ŠK01109-03.

4. Slėgis prijungimo taške:

		Šildymo sezono metu	Ne šildymo sezono metu	Dimensija
4.1.	Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške	0,76-0,90	0,80-1,05	MPa
4.2.	Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške	0,37-0,61	0,50-0,70	MPa
4.3.	Slėgių skirtumas	0,10-0,50	0,13-0,55	MPa

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške:

5.1.	Tiekiamo šilumnešio temperatūra	115	°C;
5.2.	Grąžinamo šilumnešio temperatūra	60	°C;

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai:

		Esami šilumos poreikiai	Nauji šilumos poreikiai	
6.1.	Bendras šilumos poreikis	0,000	0,000	MW;
6.2.	Poreikis šildymui	0,000	0,000	MW;
6.3.	Poreikis karštam vandeniui	0,000	0,000	MW;
6.4.	Poreikis vėdinimui	0,000	0,000	MW;
6.5.	Poreikis technologijai	-	-	MW;

7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Šilumos tinklus pagal AB Vilniaus šilumos tinklų parengtą techninę užduotį ir prie techninės užduoties pateiktą situacijos planą.

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Šilumos tinklus pagal šių sąlygų 7.1. punkto reikalavimus.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms:

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams:

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais pakeitimais bei jame nurodytais kitais standartais ar normomis.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdinių eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdinių gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai.

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdinius su nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems vamzdinių atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų atsparumo skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH (ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams slėginiams vamzdžiams.

9.1.1.4. Lauko šilumos tinklų vamzdinams projektinis slėgis 1,6 MPa, projektinė temperatūra - 120 C.

9.1.2. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą (kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.

9.1.3. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, įskaitant rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus, nurodant jų unikalius numerius. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

9.1.4. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – ŠŽNĮ) 8 str. nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 1341 p. Statytojas parengęs projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), per 10 d. d. nuo SLD gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (toliau – NTK ir NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) ŠŽNĮ nurodytas teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. Apie žymos atlikimą informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos.

9.1.5. Vadovaujantis ŠŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD išdavimo, Statytojas privalo gauti žemės savininkų sutikimus dėl ŠŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų) nustatymo žemės savininkų sklypuose. Priedama sutikimo forma su fiziniais ir juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai turi būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, kad lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.

10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis.

10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:

10.3.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos bei statybos užbaigimo akto kopijas, tuo pačiu išskviečiant AB Vilniaus šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui.

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formate.

10.4. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams.

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.

10.6. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, informuoti atsakingą AB Vilniaus šilumos tinklų tinklo planavimo ir plėtros komandos (TPPK) darbuotoją, mob. tel. 861304988. TPPK Spaudos g. 6-1, Vilnius.

10.7. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų patikslinimo.

Rengė:

(parašas)

Tikrino:

(parašas)

Sąlygas gavau:

(Statytojo (užsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

(parašas)

(data)

ŠILUMOS TRASOS SKERSMENS PARINKIMO PATIKRINAMASIS SKAIČIAVIMAS

OBJEKTAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK01407-01 IKI ŠK01109-T1 IR SKIRSTOMŲJŲ NUO ŠK01109 (ANTAKALNIO G., TVEREČIAUS G., M. K. OGINSKIO G.), VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

Eilės Nr.	Nuo -iki	Qš.v. MW	Qkv MW	Qviso MW	Gviso m³/h	Lproj.trasa m	Δh Pa/m	V m/s	D	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ŠK01407-01– ŠK01109-T1					219,20			323,9/450	
2	M2 – M4			6	84	29,80	104	1,4	168,3/250	
3	M4 – M37	0,751298	0,834918	1,586216	24,8	35,70	249	1,37	88,9/160	
4	M37 – M41 (Antakalnio 83)	0,239578	0,280283	0,519861	8,13	31,90	83	0,63	76,1/140	
5	M37 – M38	0,51172	0,554635	1,066355	16,7	58,10	174	0,98	88,9/160	
6	M38 – įpjova Tverečiaus 3	0,165146	0,168635	0,333781	5,22		230	0,9	60,3/125	
7	M38 – M39	0,346574	0,386	0,732574	11,45	44,70	135	0,9	76,1/140	
8	M39a – PK81 (Tverečiaus 7)	0,173287	0,193	0,366287	5,73	48,10	127	0,7	60,3/125	
9	M4 – M5			5,1	74	23,0	81	1,2	168,3/250	
10	M5 – M29			1,67	24	34,80	73	0,87	114,3/200	
11	M29 – įpjova Tverečiaus 6	0,230274	0,251	0,481274	6,9		222	1	60,3/125	
12	M29 – M30			1,4	21	32,0	56	0,76	114,3/200	
13	M30 – PK59 (Tverečiaus 10)	0,230274	0,22097	0,451244	7,05	76,90	71	0,54	76,1/140	
14	M30 – M31			1,2	17	18,0	40	0,64	114,3/200	
15	M31 – įpjova Tverečiaus 8	0,230274	0,251	0,481274	6,9		222	1	60,3/125	
16	M31 – M32			1,2	17	18,0	40	0,64	114,3/200	Vartotojai nuo ŠK01109-03
17	M5 – M5a	3,335549	3,206421	6,54197	102,27	33,70	139	1,6	168,3/250	
18	M5a – įpjova Tverečiaus 4	0,230274	0,251	0,481274	7,52		196	0,58	60,3/125	
19	M5a – M6	3,105275	2,955421	6,060696	94,75	25,90	122	1,47	168,3/250	
20	M6 – PK30 (Antakalnio 85)	0,230274	0,251	0,481274	7,52	21,80	196	1,11	60,3/125	
21	M6 – PK9	2,875001	2,704421	5,579422	87,2	4,50	111	1,4	168,3/250	
22	PK9 – M7	2,875001	2,704421	5,579422	87,2	45,80	111	1,4	168,3/250	
23	M7 – M19 (Oginskio 11)	0,051	0,109	0,160	2,50	24,50	69	0,37	60,3/125	
24	M7 – M8	2,824001	2,595421	5,419422	84,7	2,0	169	1,55	139,7/225	
25	M8 – M20 (Antakalnio 87)	0,18608	0,156	0,34208	5,35	17,60	131	0,8	60,3/125	
26	M8 – M9	2,637921	2,439421	5,077342	79,4	46,70	172	1,5	139,7/225	
27	M9 – M21 (Antakalnio 89)	0,054661	0,077921	0,132582	2,07	13,90	180	0,5	42,4/110	
28	M9– M10	2,58326	2,3615	4,94476	77,3	24,90	164	1,5	139,7/225	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	M910– M22 (Oginskio 9)	0,055	0,109	0,164	2,56	11,90	77	0,38	60,3/125	

30	M10– M11	2,52826	2,2525	4,78076	74,74	43,60	149	1,75	139,7/225	
31	M11– PK35 (Antakalnio 91)	0,173287	0,193	0,366287	5,73	44,50	157	0,86	60,3/125	
32	M11– M11a	2,354973	2,0595	4,414473	69,0	5,90	142	1,65	139,7/225	
33	M11a– M23 (Oginskio 5)	0,141886	0,13956	0,281446	4,40	21,80	156	0,65	60,3/125	
34	M11a– M12	2,213087	1,91994	4,133027	64,61	35,0	107	1,2	114,3/200	
35	M12– M24 (Oginskio 1)	0,055	0,109	0,164	2,56	10,30	95	0,6	48,3/110	
36	M12– M13	2,158087	1,81094	3,969027	50,0	44,10	100	1,2	114,3/200	
37	M13– įpjova Antakalnio 93	0,251208	0,22	0,471208	7,37		220	1,0	60,3/125	
38	M13– M14	1,906879	1,59094	3,497819	43	23,80	237	1,59	114,3/200	
39	M14– M25	0,979246	0,821508	1,800754	28,15	30,70	196	1,24	88,9/160	
40	M25– įpjova Antakalnio 95	0,251208	0,183754	0,434962	6,80		185	0,9	60,3/125	
41	M25– M26	0,728038	0,637754	1,365792	21,35	45,50	104	1	88,9/160	
42	M26– įpjova Antakalnio 97	0,251208	0,183754	0,434962	6,80		185	0,9	60,3/125	
43	M26– M27	0,47683	0,454	0,93083	14,55	91,80	203	1,12	76,1/140	
44	M27– PK45 (Antakalnio 99 ŠP1)	0,238415	0,227	0,465415	7,28	5,40	202	1,11	60,3/125	
45	M27– M28 (Antakalnio 99 ŠP2)	0,238415	0,227	0,465415	7,28	68,30	202	1,11	60,3/125	
46	M14– M15	0,927633	0,769432	1,697065	26,53	111,0	136	0,96	114,3/200	
47	M15– M33	0,297746	0,388	0,685746	10,7	7,0	119	0,85	76,1/140	
48	M33– PK65 (Oginskio 4)	0,160494	0,137	0,297494	4,32	7,10	290	1,06	48,3/110	
49	M33– M34 (Oginskio 6)	0,137252	0,251	0,388252	6,07	79,0	190	0,89	60,3/125	
50	M15– M16	0,629887	0,381432	1,011319	15,8	47,50	110	0,88	88,9/160	
51	M16– M35(Oginskio 19)	0,224	0,202	0,426	6,66	51,30	179	0,98	60,3/125	
52	M16– M17	0,405887	0,179432	0,585319	9,15	26,90	117	0,7	76,1/140	
53	M17– M36 (Lentupio 8)	0,150027	0,074432	0,224459	3,51	43,60	178	0,81	48,3/110	
54	M17– M18 (Lentupio 10)	0,25586	0,105	0,36086	5,64	13,70	135	0,83	60,3/125	
55	M42– M43	0,443	0,461	0,904	14,13	44,0	194	1,12	76,1/140	
56	M43– M48 (Tverečiaus 20)	0,109	0,133	0,242	3,78	24,20	62	0,56	60,3/125	
57	M43– M44	0,334	0,328	0,662	10,35	33,10	106	0,89	76,1/140	
58	M44– M46 (Tverečiaus 26)	0,122	0,133	0,255	4,0	23,20	64	0,59	60,3/125	
59	M44– M45 (Tverečiaus 22)	0,212	0,195	0,407	6,36	16,90	161	0,95	60,3/125	



Elektroninio
archyvo
informacinė
sistema

Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: OBJEKTAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK01407-01 IKI ŠK01109-T1 IR SKIRSTOMŲJŲ NUO ŠK01109 (ANTAKA...

Rinkmena: DnParinkimas_SK 01407-01 IKI SK01109-T1 _Rekonstr.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	OBJEKTAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK01407-01 IKI ŠK01109-T1 IR SKIRSTOMŲJŲ NUO ŠK01109 (ANTAKALNIO G., TVEREČIAUS G., M. K. OGINSKIO G.), VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.	Kita	

Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Vilniaus šilumos tinklai, AB	12413 5580	Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius (korespond encijai Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius)	

Dokumento sudarymas

	Sudarymo data	Parašai
	2022-10-06 15:53:43	

 Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2022-10-10 15:57:38	BTS-881		
 Dokumentą užregistravęs darbuotojas				
	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys	
	DVS sistema	Nėra		

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS El. dokumento naudojimo metaduomenys Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	ADOC-V1.0	GeDOC	Elpako v.20220927.3	

 El. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai
	 Bylos (tomo) indeksai Bylos (tomo) indeksas 1.12 E	

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai



[] **ADOC dokumentas**

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: OBJEKTAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK01407-01 IKI ŠK01109-T1 IR SKIRSTOMŲJŲ NUO ŠK01109 (ANTAKA...

Rinkmena: DnParinkimas_SK 01407-01 IKI SK01109-T1 _Rekonstr.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

- Inžinierius (2022-10-10 ...)
- Komandos vadovas (2022-10-10 ...)
- Inžinierius (2022-10-10 ...)
- Komandos vadovas (2022-10-06 15...

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2022-10-10 15:58:11

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė:

Pareigos: Inžinierius

Struktūrinis padalinys: Tinklo komanda

Parašo duomenys

Sertifikatas

Turėtojas:
Leidėjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2022-01-03 iki 2027-01-02



Elementai pasirašyti parašu

-  **TURINYS**
 -  DnParinkimas_SK 01407-01 IKI SK01109-T1
_Rekons...
 -  **Priedai**
 -  Skersmens patikrinamojo skaiciavimo schema
Mod...
-  **METADUOMENYS**
 -  Dokumento pavadinimas: OBJEKTAS: ŠILUMOS
TIEKIM...
 -  **Sudarytojai**
 -  Vilniaus šilumos tinklai, AB. Kodas:
124135580....
 -  **Dokumento registracijos**
 -  Registravimo data: 2022-10-10. Registracijos
Nr...
 -  **Parašai**
 -  Pasirašymo data: 2022-10-10, Parašo
paskirtis: ...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-16 09:55:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

 Registro Nr.: **10/307961**
 Registro tipas: **Statiniai**
 Sudarymo data: **1999-05-31**
Vilnius, Antakalnio g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

 2.1. **Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai**
Vilnius, Saulėtekio al.

 Unikalus daikto numeris: **4400-4945-9650**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Šilumos tinklų**
 Žymėjimas plane: **1a-5**
 Statybos pradžios metai: **2017**
 Statybos pabaigos metai: **2019**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **8.84 m**
 Medžiaga: **Plienas**
 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: **Įvadinė**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1820 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **1820 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-07-01**
 Vidutinė rinkos vertė: **1820 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-07-01**

 2.2. **Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai**
Vilnius, Antakalnio g.

 Unikalus daikto numeris: **1096-5032-6011**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Šilumos tinklų**
 Žymėjimas plane: **1-21**
 Statybos pradžios metai: **1960**
 Statybos pabaigos metai: **2008**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2012**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **Neypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **17163.53 m**
 Medžiaga: **Plienas**
 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9781000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **1 %**
 Atkuriamoji vertė: **2971000 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-02-02**
 Vidutinė rinkos vertė: **2971000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-02-02**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-02-02**

 2.3. **Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai**
Vilnius, Kreivasis skg.

 Unikalus daikto numeris: **4400-5258-6342**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Šilumos tinklų**
 Žymėjimas plane: **1a-12**
 Statybos pradžios metai: **2016**
 Statybos pabaigos metai: **2019**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **45.21 m**
 Medžiaga: **Plienas**
 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: **Įvadinė**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12800 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **12800 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-06-17**
 Vidutinė rinkos vertė: **12800 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-06-17**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-06-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580**
 Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 1096-5032-6011, aprašyti p. 2.2.**
 Įregistravimo pagrindas: **1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 675**
1997-11-18 Perdavimo - priėmimo aktas
2005-08-30 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-1780
2007-08-13 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12-02
2008-04-07 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12
2008-04-07 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 13
2008-11-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 40
2009-12-22 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12-03/27
2009-12-22 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12-03/29
2009-12-22 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12-03/21
2009-12-22 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12-03/20
2009-12-22 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12-03/25
2009-12-22 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 12-03/26
2011-05-25 Sutartis Nr. 235
2013-02-06 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-130206-00081
2016-04-06 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-100-160406-00010
2016-04-14 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-100-160414-00021
2016-09-28 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-100-160928-00214
2017-01-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-100-170119-00062
2018-11-05 Sutartis Nr. SUT-1152
2020-11-20 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-201120-05631
2022-03-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-220304-00835
 Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-16**

4.2.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580**
 Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 4400-4945-9650, aprašyti p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2019-07-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SD-3415**
 Įrašas galioja: **Nuo 2019-07-30**

4.3.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580**
 Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 4400-5258-6342, aprašyti p. 2.3.**
 Įregistravimo pagrindas: **2019-07-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SD-3307**
 Įrašas galioja: **Nuo 2019-07-15**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
 Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1096-5032-6011, aprašyti p. 2.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2022-02-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2022-03-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
 pakeitimą Nr. ACCR-20-220304-00835
 Įrašas galioja: Nuo 2022-03-15
- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
EUGENIJUS BUDRYS
 Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1096-5032-6011, aprašyti p. 2.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-282
 2022-02-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2022-03-15
- 10.3. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
 Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1096-5032-6011, aprašyti p. 2.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-10-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
 Nr. LSNS-01-211008-01522
 Aprašymas: Rekonstravimas
 Įrašas galioja: Nuo 2021-10-08
- 10.4. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
 Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1096-5032-6011, aprašyti p. 2.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-01-14 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
 Nr. LSNS-01-210114-00067
 Aprašymas: Rekonstravimas
 Įrašas galioja: Nuo 2021-01-14
- 10.5. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4945-9650, aprašyti p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2019-07-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
 pakeitimą Nr. SD-3415
 Įrašas galioja: Nuo 2019-07-25
- 10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LIGITA RYBAKOVIENĖ
 Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4945-9650, aprašyti p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943
 2019-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2019-07-25
- 10.7. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LIGITA RYBAKOVIENĖ
 Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-5258-6342, aprašyti p. 2.3.
 Įregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943
 2019-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2019-07-09
- 10.8. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-5258-6342, aprašyti p. 2.3.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2019-07-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
 pakeitimą Nr. SD-3307
 Įrašas galioja: Nuo 2019-07-09

11. Registro pastabos ir nuorodos:

2005-06-23, 2005-02-28 ilgalaikio turto rekonstrukcijos aktai Nr. 83/9-5, Nr. 76/2-2, Nr. 76/1-5, Nr. 76/1-3, Nr. 76/5-3, 2004-07-31 ilgalaikio turto likvidavimo aktas Nr. 89-1 su priedu Nr. 1, Priedas prie 1997-11-18 turto perdavimo ir priėmimo akto. 2004-07-31 ilgalaikio turto likvidavimo aktas Nr. 94-1. 1999-08-01, 1999-11-03, 2000-09-28, 2001-10-12, 2001-11-19 ilgalaikio turto likvidavimo aktai. Priėmimo perdavimo aktu nurodytas 2003-11-18 ilgalaikio turto likvidavimo aktas. 2007-06-28 ilgalaikio turto rekonstrukcijos aktas Nr.159/7-2.

12. Kita informacija: įrašų nėra**13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra**

Dokumentą atspausdino Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto registro departamento Nekilnojamojo turto registro Vilniaus skyriaus Vilniaus 1 Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo grupės registratorė ekspertė

Valstybės įmonė Registrų centras

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: 49

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 10/307961 (Statiniai)

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g.

Lapų skaičius: 218

Tomo Nr. **49**
Registro **10/307961**

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2022-02-02	2	1-2	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ		2022-02-02	1	3	
3	ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1L FORMA		2022-02-02	187	4-190	
4	ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2L FORMA		2022-02-02	27	191-217	

Vidaus apyrašo lapų 217


Matininkas

Išdėstymo schema



IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



584700
56061600

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas			Medžiagos parengimo data
Šilumos trasos geodezinė nuotrauka			2020-07
Objekto pavadinimas		Šilumos tiekimo tinklai	
Objekto buvimo vieta/adresas		Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2022-02-02	
Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g. 25-101 tel.: + 370 5 219 2636			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
	Matininkas		2022-02-02



1137697939



2019-2020m. rekonstrukcija
Demontuota trasa

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Šilumos tiekimo tinklai	
Objekto buvimo vieta/adresas		Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2022-02-02	
Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g. 25-101 tel.: + 370 5 219 2636			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
	Matininkas		2022-02-02



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Dvidešimt aštunto aukšto planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilnius, Lvovo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-02-11 10:07:09, Nr. 1137697939

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

, Matininkas, Valstybės įmonė

Registru centras

Sertifikatas išduotas:

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-02-11 10:07:09

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-02-11 10:07:21

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-26 09:10:11 – 2023-11-26 09:10:11

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

, Kadastro ekspertė, Valstybės

įmonė Registru centras

Sertifikatas išduotas:

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-02-11 14:12:48

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-02-11 14:13:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-22 09:31:06 – 2023-11-22 09:31:06

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-11 16:27:13)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo

2022-02-11 16:27:13 RC-DSS

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklai

Objekto buvimo vieta Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g.

Unikalus numeris 1096-5032-6011

Koordinacių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y
1	6061656,05	584736,39
2	6061655,92	584738,02
3	6061655,34	584742,14
4	6061648,04	584741,37
5	6061639,41	584750,71
6	6061637,57	584752,02
7	6061635,68	584753,02
8	6061633,61	584753,75
9	6061631,03	584754,40
10	6061627,43	584755,38
11	6061626,16	584755,72

Matininkas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Koordinacijų žiniaraštis

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilnius, Lvovo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-02-03 17:31:07, Nr. 1137414817

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Matininkas, Valstybės įmonė

Registru centras

Sertifikatas išduotas:

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-02-03 17:31:07

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-02-03 17:31:16

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-26 09:10:11 – 2023-11-26 09:10:11

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Kadastro ekspertė, Valstybės

įmonė Registru centras

Sertifikatas išduotas:

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-02-11 14:12:47

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-02-11 14:13:18

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-22 09:31:06 – 2023-11-22 09:31:06

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-11 16:26:17)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo

2022-02-11 16:26:17 RC-DSS



Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g. 25-101
 Matininkas(-ė) EUGENIJUS BUDRYS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-282, tel.: + 370 5 219 2636

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g.
 Paskirtis Šilumos tinklų
 Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklai
 Žymėjimas plane 1-21
 Kadastro duomenų nustatymo data 2022-02-02
 Statybos būklė Unikalus numeris 1096-5032-6011
 Pastaba 2021m. rekonstrukcijos metu demontuota L=40,00m, naujai paklota: L=40,77m

Statybos pradžios metai:	1960	Šilumos tiekimo linijos reikšmė:	Skirstomoji (kvartalinė)
Statybos pabaigos metai:	2008	Baigtumo procentas: %	100
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2021	Ilgis: m	17163,53
Kap. remonto pradžios metai:		Ilgis: km	
Kap. remonto pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Papr. remonto pabaigos metai:			
Statinio kategorija:	Neypatingasis		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01101-V.Grybo g.37		
Statybos pradžios metai:	1984	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1984	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	14
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	V.Grybo g.37		
Statybos pradžios metai:	1984	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1984	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	V.Grybo g.37- V.Grybo g.35		
Statybos pradžios metai:	1984	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1984	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	15,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	V.Grybo g.37-V.Grybo g.35		
Statybos pradžios metai:	1984	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1984	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	30
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	V.Grybo g.37 - 01101-03		
Statybos pradžios metai:	1984	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1984	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	27
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01101-01 - 01101-02		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	55
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01101-03 - 01101-01		
Statybos pradžios metai:	1984	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1984	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	19
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01103 - 01103-02		
Statybos pradžios metai:	1983	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1983	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	257,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01103-02 - 01103-04		
Statybos pradžios metai:	1983	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1983	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	80
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01103-04 - 01103-05		
Statybos pradžios metai:	1963	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1963	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	204
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01103-05 - 01103-30		
Statybos pradžios metai:	1963	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1963	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2015	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2015	Ilgis: m	25
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01103-06 - 01103-08		
Statybos pradžios metai:	1963	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1963	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	38
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01103-08 - 01103-09		
Statybos pradžios metai:	1963	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1963	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	109
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01103-09 - 01103-11		
Statybos pradžios metai:	1963	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1963	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	242
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01103-11 - 01103-12		
Statybos pradžios metai:	1963	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1963	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	156
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01103-12 - 01103-13		
Statybos pradžios metai:	1966	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1966	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	106
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01103-13 - 01103-21		
Statybos pradžios metai:	1966	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1966	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	49
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01103-30 - 01103-06		
Statybos pradžios metai:	1963	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1963	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2015	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2015	Ilgis: m	30
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	2675-05T1 - 01105-18		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	24
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	2675-04T1 - Antakalnio g.72		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	30,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01105-18 - Antakalnio g.80		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	18,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01105-18 - Antakalnio g.78		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	26
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Antakalnio g.78 - Antakalnio g.78T		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	Antakalnio g.78T - Antakalnio g.78 pab.		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	Antakalnio g.78pab.- Antakalnio g.76		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	32,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01105-20 - P.Vileišio g.27		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	23
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d40
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01105-20 - 01105-21		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	133,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01105-21 - 01105-22		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	45,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01105-21 - P.Vileišio g.28		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	P.Vileišio g.28		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	92
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	P.Vileišio g.28 - P.Vileišio g.29		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	16
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	P.Vileišio g.29		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	126
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	P.Vileišio g.29 - 01105-28		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	01105-22 - Antakalnio g.88		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	01105-22 - Antakalnio g.86		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	54
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	Antakalnio g.86		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	56,9
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	Antakalnio g.86 - Antakalnio g.90		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	36
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	Antakalnio g.90		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	21		
Pavadinimas	Antakalnio g.90 - Antakalnio g.92		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	30
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	22		
Pavadinimas	Antakalnio g.92		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	23		
Pavadinimas	Antakalnio g.92 - Antakalnio g.94		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	30
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	24		
Pavadinimas	01105-28 - Antakalnio g.98		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	87,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	25		
Pavadinimas	01105-28 - Antakalnio g.96		
Statybos pradžios metai:	1966	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1966	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	46,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	26		
Pavadinimas	01105-28 - P.Vileišio g.31		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	41,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	27		
Pavadinimas	01105-20T - 01105-20		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01106 - 01106-20		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	49
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01106-01 - Žolyno g.4		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	22,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	Žolyno g.4		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Žolyno g.4 - Antakalnio g.61/2		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	51
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01406-03 - 01106-18		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	15,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	01106-20 - Žolyno g.24		
Statybos pradžios metai:	1966	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1966	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	97,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01106/1 - 01106/1-01		
Statybos pradžios metai:	1979	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	63
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01106/1-01 - Švyturio g.25		
Statybos pradžios metai:	1979	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	103,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01106/1-01 - Švyturio g.23		
Statybos pradžios metai:	1979	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	Boilerinė AN03 - 01109-01		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	Boilerinė AN03 - 01109-26		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	37,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01109-11 - Antakalnio g.87		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	17
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01109-01 - Tverečiaus g.6		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	26
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Tverečiaus g.6		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	Tverečiaus g.6 - 01109-02		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	27
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01109-01 - Tverečiaus g.4		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	17
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	Tverečiaus g.4		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	Tverečiaus g.4 - 01109-10		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	25
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01109-02 - Tverečiaus g.10		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	71,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01109-02 - Tverečiaus g.8		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	14
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	Tverečiaus g.8		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	Tverečiaus g.8 - 01109-03		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	44
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	01109-05 - 01109-06		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	35
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	01109-06 - Tverečiaus g.22		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	14
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	01109-06 - 01109-07		
Statybos pradžios metai:	1979	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	01109-10 - 01109-11		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	50
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	01109-11 - M.K.Oginskio g.11		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	20
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	21		
Pavadinimas	01109-11 - 01109-12		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	49
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	22		
Pavadinimas	01109-12 - Antakalnio g.89		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d40
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	23		
Pavadinimas	01109-12 - 01109-13		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	45
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	24		
Pavadinimas	01109-13 - 01109-14		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	44
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	25		
Pavadinimas	01109-14 - Antakalnio g.91		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	43,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	26		
Pavadinimas	01109-14 - 01109-15		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	31
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	27		
Pavadinimas	01109-15 - M.K.Oginskio g.1		
Statybos pradžios metai:	1965	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1965	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	14,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	28		
Pavadinimas	01109-15 - Antakalnio g.93		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	49
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	29		
Pavadinimas	Antakalnio g.93		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	30		
Pavadinimas	Antakalnio g.93 - 01109-16		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	31		
Pavadinimas	01109-16 - 01109-17		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	120
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	32		
Pavadinimas	01109-16 - Antakalnio g.95		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	24,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33		
Pavadinimas	Antakalnio g.95		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	34		
Pavadinimas	Antakalnio g.95 - Antakalnio g.97		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	31,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35		
Pavadinimas	Antakalnio g.97		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	36		
Pavadinimas	Antakalnio g.97 - 01109-18		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1964	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	80,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	37		
Pavadinimas	01109-17 - M.K.Oginskio g.4		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	9
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d40
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	38		
Pavadinimas	01109-17 - M.K.Oginskio g.6		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	79,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	39		
Pavadinimas	01109-17 - 01109-19		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	33,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	40		
Pavadinimas	01109-18 - Antakalnio g.99		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	66,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	41		
Pavadinimas	01109-18 - Antakalnio g.99		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	42		
Pavadinimas	01109-19 - M.K.Oginskio g.19		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	85,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	43		
Pavadinimas	01109-19 - 01109-20		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	34
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	44		
Pavadinimas	01109-20 - M.K.Oginskio g.10		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	9
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	45		
Pavadinimas	01109-20 - M.K.Oginskio g.8		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	40
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01122 - 01122-01		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	169
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01122-01 - 01122-02		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	100
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01127/1 - 01127/1-01		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	174,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01127/1-01 - 01127/1-02		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	29
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01127/1-02 - 01127/1-03		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	4
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01127/1-03 - 01127/1-06		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	71
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01127/1-06 - 01127/1-04		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	46
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01127/1-04 - 01127/1-09		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	172
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01127/1-09 - 01127/1-10		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	127,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01135 - 01135-10		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	68,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01135-03 - 01135-02		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2011	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Ilgis: m	18
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01135-10 - 01135-01		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	73
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01136 - Nemenčinės pl.16/2		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	105,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01137-03 - 01137-02		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	91
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01202 - 01202-01		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	54
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01202-01 - Grybo g.19		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	40
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01202-01 - 01202-02		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	37,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01202-02 - 01202-03		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	19
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01202-03 - 01202- 04		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	44
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01202-03 - 01202-18		
Statybos pradžios metai:	1966	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1966	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	63
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01202-04 - Šilo g.13		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	4
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01202-04 - Šilo g.24		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	22
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01202-04 - Šilo g.24		
Statybos pradžios metai:	1960	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1960	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	41
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	Taškas A - Šilo g.18/23		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	51,2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01202-04 - 01202-05		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	73,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	01202-05 - 01202-20		
Statybos pradžios metai:	1995	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1995	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	200
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	01202-10 - 01202-11		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	147,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	01202-11 - 01202-13		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	53,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	27		
Pavadinimas	01202-18 - 01202-19		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	20
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	28		
Pavadinimas	01202-18 - 01202-22		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	120,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	29		
Pavadinimas	01202-19 - 01202-26		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	30		
Pavadinimas	01202-19 - 01202-27		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	31
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	31		
Pavadinimas	01202-20 - Debesijos g.1/13		
Statybos pradžios metai:	1971	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1971	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	47
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	32		
Pavadinimas	01202-22 - 01202-23		
Statybos pradžios metai:	1966	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1966	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	72
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33		
Pavadinimas	01202-23 - 01202-24		
Statybos pradžios metai:	1980	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1980	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	60,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	34		
Pavadinimas	01202-24 - Grybo g.1/29		
Statybos pradžios metai:	1980	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1980	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	61,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35		
Pavadinimas	01202-24 - Volungės g.4		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	36		
Pavadinimas	01202-26 - 01202-25		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	22
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	37		
Pavadinimas	01202-26 - 01202-28		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	20
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	38		
Pavadinimas	01202-27 - Volungės g.2A		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	20
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	39		
Pavadinimas	01202-38 - Volungės g.3		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	43		
Pavadinimas	Bistryčios g.9 - 01202-34		
Statybos pradžios metai:	1969	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1969	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2016	Ilgis: m	16
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	45		
Pavadinimas	01202-34 - 01202-35		
Statybos pradžios metai:	1978	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1978	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	54
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	46		
Pavadinimas	01202-35 - Bistryčios g.28		
Statybos pradžios metai:	1978	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1978	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	38
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	47		
Pavadinimas	Bistryčios g.28		
Statybos pradžios metai:	1978	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1978	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	17
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	48		
Pavadinimas	Bistryčios g.28 - 01202-36		
Statybos pradžios metai:	1978	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1978	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	25
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	49		
Pavadinimas	01202-36 - Bistryčios g.28A		
Statybos pradžios metai:	1978	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1978	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	19
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d40
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	50		
Pavadinimas	01202-36 - Bistryčios g.28B		
Statybos pradžios metai:	1979	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	14
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	54		
Pavadinimas	Volungės g.18 - Volungės g.16		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	23
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	55		
Pavadinimas	Volungės g.16 - Volungės g.14		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	27
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	56		
Pavadinimas	Volungės g.12 - Volungės g.11		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	20
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	57		
Pavadinimas	Volungės g.12 - Volungės g.11		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	58		
Pavadinimas	Volungės g.11 - Volungės g.13		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01205 - 01205-06		
Statybos pradžios metai:	1972	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1972	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	155,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01205 - 01205-10		
Statybos pradžios metai:	1980	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1980	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01208 - 01208-02		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	114
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01208-02 - 01208-04		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	85
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01208-06 - 01208-07		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	77
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01208-07 - P.Vileišio g.13		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	20
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01208-07 - 01208-08		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	71
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01208-08 - P.Vileišio g.14		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	41
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01208-08 - 01208-09		
Statybos pradžios metai:	1985	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	42
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	01208-09 - Antakalnio g.32		
Statybos pradžios metai:	1985	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	30
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01209-29 - 01209-01		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	77,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01209-01 - 01209-T1		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	64,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01209-01 - 01209-10		
Statybos pradžios metai:	1972	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1972	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	40,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01209-10 - L.Sapiegos g.3/2		
Statybos pradžios metai:	1972	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1972	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01209-10 - L.Sapiegos g.2A		
Statybos pradžios metai:	1992	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1992	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	14,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01209-10 - 01209-12		
Statybos pradžios metai:	1987	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1987	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	58
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01209-12 - L.Sapiegos g.5		
Statybos pradžios metai:	1987	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1987	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	20
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01214 - 01214-01		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	15,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01214-01 - 01214-02		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	66
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01214-02 - M.K.Paco g.7		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	47,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01214-02 - 01214-03		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	101
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01214-04 - M.K.Paco g.13		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	4,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01215 - 01215-01		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	66,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01215-01 - 01215-02		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	86,7
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01214-02 - Antakalnio g.6		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	56
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Antakalnio g.6		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Antakalnio g.6 - 01215-04		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	57,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01214-04 - Antakalnio g.8		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	18
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01217 - K.Kosciuškos g.36		
Statybos pradžios metai:	1969	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1969	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	24
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01218 - 01218-01		
Statybos pradžios metai:	1969	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1969	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	56,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01218-01 - 01218-02		
Statybos pradžios metai:	1969	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1969	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	56,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01219 - Dobužinskio g.4		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	44,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01227/1 - 01227/1-15		
Statybos pradžios metai:	1985	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	171,3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01227/1 - 01227/1-15		
Statybos pradžios metai:	1985	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	28,4
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01227/1 - 01227/1-15		
Statybos pradžios metai:	1985	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	19,3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01227/1-15 - 01227/1-17		
Statybos pradžios metai:	1981	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1981	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	100,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01227/1-17 - 01227/1-21		
Statybos pradžios metai:	1981	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1981	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	50,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01227/1-21 - Olandų g.52		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	17
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01227/1-29 - Olandų g.54		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	63
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	Olandų g.54		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	Olandų g.54 - 01227/1-30		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	18
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01227/1-30 - Olandų g.54A		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	18
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	Olandų g.54A - 01227/1-31		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	69
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	01227/1-30 - 01227/1-40		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	
Rekonstravimo pradžios metai:	2021	Medžiaga:	Nėra
Rekonstravimo pabaigos metai:	2021	Ilgis: m	0
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	01227/1-31 - 01227/1-32		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	35,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01227/1-40 - 01227/1-42		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	45,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	01227/1-42 - Peteliškių g.8		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	22
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	01227/1-42 - 01227/1-43		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	41,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	01227/1-43 - Peteliškių g.6		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	39
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	01227/1-43 - Peteliškių g.2		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	45,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	01227/1-43 - 01227/1-44		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	33
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	21		
Pavadinimas	Boilerinė OL 01 - 01227/1-21		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	86,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	22		
Pavadinimas	Boilerinė OL 01 - 01227/1-29		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	15
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01227 - 01227-01		
Statybos pradžios metai:	1993	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1993	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	37
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01227 - 01227-68R		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	60
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01227-01 - NA-2		
Statybos pradžios metai:	1993	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1993	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	48,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	NA-2 - Boilerinė B-17		
Statybos pradžios metai:	1993	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1993	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	234
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01227-70 - 01227-71		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	83,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01227-71 - Krivių g.31		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	33,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01229-69R - 01227-70		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	36,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01229-01 - Filaretų g.3		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	29,7
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	Filaretų g.3		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	16,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01229-02 - 01229-08		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	62
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01229 -08 - 01229-08R		
Statybos pradžios metai:	1976	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	43,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	Siurblinė S-14 - 01229-01		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1973	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	46,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01306 - 01306-04		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	36
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01306 - 01306-01		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	29,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01306-01 - 01306-02		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01306-01 - 01306-03		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	95
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01306-02 - Antakalnio g.49		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01306-03 - Antakalnio g.51		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01306-04 - 01306-05		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	51
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01306-04 - 01306-11		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01306-05 - 01306-06		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	64,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01306-05 - 01306-10		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	9
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	01306-06 - 01306-07		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	01306-06 - 01306-08		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	37
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	01306-07 - Antakalnio g.43		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01306-08 - Šilo g.2		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	01306-10 - Antakalnio g.45		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	01306-11 - Antakalnio g.47		
Statybos pradžios metai:	1996	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1996	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01307-01 - Antakalnio g.60		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01307-01 - Antakalnio g.62		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	101
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	Antakalnio g.62		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Antakalnio g.62 - Antakalnio g.64		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	32
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Antakalnio g.64		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	Antakalnio g.64 - Antakalnio g.66		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	32
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01307-04 - Vileišio g.24		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	33,6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	2671/1-09R - 01307-01		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	58
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	2671/1-02R1 - P.Vileišio g.22		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	40,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	Vileišio g.22 - DP		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	63
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	DP - P.Vileišio g.23		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	63
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	P.Vileišio g.23 - 01307-04		
Statybos pradžios metai:	1962	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1962	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	12,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01315 - Antakalnio g.46		
Statybos pradžios metai:	1972	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1972	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	51,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01315-01 - 01315		
Statybos pradžios metai:	1972	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1972	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	50
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01315-02 - 01315-01		
Statybos pradžios metai:	1972	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1972	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01315-03 - 01315-02		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	131
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Boilerinė B-9 - 01315-03		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	48,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01319 - P.Vileišio g.15		
Statybos pradžios metai:	1971	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1971	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	51
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01319 - Antakalnio g.36		
Statybos pradžios metai:	1971	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1971	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	55
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d50
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01413-01 - 01413-02		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	119
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01413-02 - 01413-03		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	122,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01413-03 - Bendroji g.36		
Statybos pradžios metai:	1970	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	29
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01227-68R - 01227-68T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,18
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01227-68T - 01227-68		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,99
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01227-68 - Varpų g.5		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6,08
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Varpu g.5ipj. - Varpu g.5ŠM		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01227-68T - 01227-69T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	48,28
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01227-69T - 01227-69		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,66
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01227-69 - Varpu g.8bįpj.		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,22
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	Varpu g.8įpj. - Varpu g.8bŠM		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d32
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01227-69T - 01227-69R		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01228/1T - 01228/1-01		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,45
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01228/1-01 - Filaretų g.18		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	18,83
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01229-08R - Polocko g.6		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	4,62
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d108
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	Polocko g.6 - 01229-8/1T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6,05
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d108
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01229-8/1T - 01229-8/1T1		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13,75
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01229-8/1T - 01229-8/1R		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7,75
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d108
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01229-8/1RT - 01229-8/2T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	29,61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d89
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01229-8/2T - 01229-8/2T1		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	8,75
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01229-8/2T - 01229-09T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	31,57
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d89
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01229-09T - 01229-09T1		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10,63
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01229-09T - 01229-10T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	94,57
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d89
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01229-10T - 01229-10R		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d89
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	01229-10R - 01229-10T1		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	9,15
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01412/2T - 01412/2-01		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	8,94
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d89
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01412/1T - 01412/1-01		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01412/1-01 - Žirgo g.3pr.		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	50,87
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	Žirgo g.3pr. - Žirgo g.3ipj.		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Žirgo g.3ipj. - Žirgo g.3ŠM		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	0,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Žirgo g.3ipj. - Žirgo g.3pab.		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	Žirgo g.3pab. - 01412/1-04ipj.1		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	48,57
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01412/1-04ipj.1 - 01412/1-04ipj.2		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	0,75
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01412/1-04ipj.2 - 01412/1-04ipj.3		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,85
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d108
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01412/1-04ipj.4 - 01412/1-04ipj.5		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	0,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d89
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01412/1-04ipj.6 - 01412/1-04ipj.7		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,85
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01412/1-04ipj.7 - Žirgo g.5pr.		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	55,73
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	Žirgo g.5pr. - Žirgo g.5ŠM		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7,4
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	2671/1T - 2671/1-01T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	19,9
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	2671/1-01T - 2671/1-01		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	2671/1-01 - P.Vileišio g.21		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,7
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	2671/1-01T - 2671/1-02T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	40,2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	2671/1-02T - 2671/1-09		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	2671/1-09 - 2671/1-09R		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	2671/1-02T - 2671/1-02R		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	2671/1-02R - 2671/1-02R1		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,65
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	2675-07T1 - 2675-07T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	0,7
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	2675-07T - 2675-07		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11,72
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	2675-07 - P.Vileišio g.26		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	18,08
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	2675-07T - 2675-07R		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	2675-07R - 2675-08T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10,91
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d168,3/250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	2675-08T - 2675-08		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	4,92
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	2675-08 - 2675-08T1		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	5,38
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	2675-08T - 2675-08R		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,79
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d168,3/250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	2675-08R - 01105-20T		
Statybos pradžios metai:	2005	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2005	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	28,6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01202-22 - 01202-22/1T		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	103,06
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01202-22/1T - 01202-22/1		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01202-22/1 - Debesijos g.5ipj.		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	50,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01202-22/1T - 01202-22/2R		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10,91
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01202-22/2T - Debesijos g.3ipj.		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,78
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01202-22/2R - Debesijos g.8ipj.		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	42,3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	Debesijos g.8ipj. - Debesijos g.8ipj.1		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	4,9
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	Debesijos g.8ipj.2 - Debesijos g.8ipj.ŠM		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	Įmautė(01202-22/2R)-Įmautė(Debesijos g.8)		
Statybos pradžios metai:	2007	Medžiaga:	Plienas
Statybos pabaigos metai:	2007	Ilgis: m	10,8
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		Markė:	
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01202-5/1T - 01202-5/1		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,23
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01202-5/1 - Bistryčios g.9A		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	25,41
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01202-21T - 01202-21		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	5,24
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01202-21 - 01202-21R		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	21,05
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01202-30T - 01202-30		
Statybos pradžios metai:	2007	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	20,41
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01405-02 - 01405-02ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,4
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d133
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01405-02ipj. - 01405-03T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	51,02
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01405-03T - 01405-04T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	36,62
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01405-04T - 01405-03		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	5,04
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01405-03 - Žolyno g.8ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	30,66
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01405-04T - 01405-04R		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01405-04R -01405-04		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6,84
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01405-04 - Žolyno g.10ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6,34
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01405-03T - 01405-10T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	75,78
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01405-10T - 01405-10ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	73,47
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9/150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01405-10ipj. - 01405-10		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d89
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	01405-10T - 01405-10R		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13,6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	01405-10R - 01405-09R		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11,98
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	01405-09T - 01405-09R1		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	14,73
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9/150
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01405-09R1 - Antakalnio g.63ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	0,55
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	01405-09R - 01405-09		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	01405-09 - Antakalnio g65ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	86,93
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	ŠK 01110		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,25
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d108
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01110 - 01110-01R		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	67,32
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01110T - Antakalnio g.116ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	8,53
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Antakalnio g.116ipj. - Antakalnio g.116ipj.1		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	30,36
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01110-01T - 01110-01		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	5,28
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01110-01 - Antakalnio g.118ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	26,61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01110-01R - 01110-02R		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	54,59
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01110-02T - 01110-03T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	23,59
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01110-03T - 01110-04		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,86
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,1/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01110-04 - Antakalnio g.1085pj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11,84
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,1/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01110-03T - 01110-03		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,15
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	01110-03 - P.Vileišio g.32pr.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	53,49
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	P.Vileišio g.32pr. - P.Vileišio g.32ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6,3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	01110-02R - 01110-02		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,58
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01110-02 - Antakalnio g.104ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	52,1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	Antakalnio g.104ipj. - Antakalnio g.104R		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	5,46
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	Antakalnio g.104R - Antakalnio g.104ipj.1		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7,7
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	Antakalnio g.104ipj.2 - Antakalnio g.104ipj.3		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	9,2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01202-13 - 01202-14T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	120,64
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01202 - 14T - 01202-14		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,44
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01202-14 - Šilo g.52pr.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	22,81
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Šilo g.52pr. - Šilo g.52ŠM		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13,2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01202-14T - 01202 - 14R		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	8,26
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01202-14R - 01202-14/1T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,38
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01202-14/1T - 01202-14/1		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	9,66
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01202-14/1 - Šilo g.54ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	21,61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01202-14/1T - 01202-14/2T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01202-14/2T - 01202-14/2		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	5,03
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01202-14/2 - Šilo g.50ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	16,04
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	01202-14/2T - 01202-15T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	38,39
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	01202-15T - 01202-15		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7,08
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	01202-15 - Šilo g.56ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	9,56
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01202-15T - 01202-15/1T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	01202-15/1T - 01202-15/1		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,86
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	01202-15/1T - Šilo g.58ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	19,86
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	01202-15/1T - 01202-15/1R		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	01202-15/1R - 01202-16T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	40,92
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	01202-16T - 01202-16		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,95
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	21		
Pavadinimas	01202-16 - Šilo g.60ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11,57
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	22		
Pavadinimas	01202-16T - 01202-16/1T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,17
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	23		
Pavadinimas	01202-16/1T - 01202-16/1		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,29
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	24		
Pavadinimas	01202-16/1 - Šilo g.62ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	21,44
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	25		
Pavadinimas	01202-16T - 01202-17T		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	39,23
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	26		
Pavadinimas	01202-17T - 01202-17		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,41
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	27		
Pavadinimas	01202-17 - Šilo g.66ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	25,61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	28		
Pavadinimas	01202-17T - 01202-17/1R		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6,05
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	29		
Pavadinimas	01202-17/1R - Šilo g.64ipj.		
Statybos pradžios metai:	2008	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2008	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,02
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01208-04 - 01208-04T		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	2,2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01208-04T - 01208-12T		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	67,87
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01208-12T - 01208-12		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	26,09
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01208-12 - Antakalnio g.22ipj.		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	37,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01208-12T - 01208-12R		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	5,6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01208-12R - 01208-13T		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	8,86
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01208-13T - 01208-13		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,84
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01208-13 - P.Vileišio g.11ipj.		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	54,6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	01208-13T - 01208-13R		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	2,04
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01208-13R - P.Vileišio g.10ipj.		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	43,04
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	P.Vileišio g.10ipj. - P.Vileišio g.10ipj.1		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	10
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	P.Vileišio g.10ipj.1 - P.Vileišio g.10pab.		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	5,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	P.Vileišio g.10pab. - 01208-14R		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	36
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	01208-14R - 01208-14		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01208-14 - P.Vileišio g.9ipj.		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	44,9
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	01208-04T - 01208-04R		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	5,25
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	01208-04R - 01208-05T		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	37,7
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	01208-05T - 01208-05		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	3,2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	01208-05 - P.Vileišio g.12įpj.		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	25,04
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	01208-05T - 01208-06		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1985	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2005	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	9,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01109-03ipj. - 01109-03pab.		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	0,98
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57x4,0
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01109-03R - 01109-03ipj.1		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	4,59
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01109-03ipj.1 - 01109-4/1T		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	64,84
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01109-4/1T - ŠK-01109-4/1		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	ŠK-01109-4/1 - Tverečiaus g.12prad.		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	23,31
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01109-4/1T - 01109-04T		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	11,28
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01109-04T - 01109-4/2T		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	15,53
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01109-4/2T - ŠK-01109-4/2		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,13
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	ŠK-01109-4/2 - Tverečiaus g.14prad.		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	2,78
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	Tverečiaus g.14prad. - Tverečiaus g.14ŠM		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	6,9
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01109-4/2T - ŠK-01109-4/3		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	2,25
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	ŠK-01109-4/3 - 01109-4/3R		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	0,99
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	01109-4/3R - Tverečiaus g.16prad.		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	11,63
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	01109-04T - 01109-04R		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,14
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01109-04R - 01109-4/4T		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	19,43
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	01109-4/4T - ŠK-01109-4/4		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	3,93
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	ŠK-01109-4/4 - Tverečiaus g.18prad.		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	9,6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	01109-4/4T - 01109-05prad.		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	26,83
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	01109-05prad. - 01109-05R		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	3,46
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	01109-05ipj. - 01109-05pab.		
Statybos pradžios metai:	1964	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2008	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	2,75
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d57x4,0
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	ŠK-01229-02 - ŠK-01229-02pab.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	5,63
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2168,3x4,0/250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	ŠK-01229-02pab. - 01229-03R		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	16,02
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d168,3x4,0/250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01229-03R - 01229-03T		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	6,61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1x4,5/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01229-03T - ŠK-01229-03		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	6,77
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	ŠK-01229-03 - Baltasis skg.3A		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	30,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01229-03T - Filaretų g.3		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	96,12
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1x4,5/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01137ipj. - 01137ipj.1		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	2,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01137ipj.1 - 01137-02T		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	206,74
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01137-02T - 01137-02		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,12
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01337-02 - Lakštingalų g.8ipj.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	7,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Lakštingalų g.8įpj. - Lakštingalų g.8įpj.1		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	5,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01337-02T - 01337-02R		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	4,43
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01337-02R - 01337-03		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	57,13
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01202-21R - Kanklių g.4iv.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1979	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	160,26
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	ŠK-01227-71		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	ŠK-01227-71		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	ŠK-01227-71 - 01227-72T		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	7,58
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01227-72T - ŠK-01227-72		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	4,31
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Šk-01227-72 - Varpų g.61v.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	28,57
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01227-72T - 01227-74T		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	17,25
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01227-74T - ŠK-01227-74		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,99
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	ŠK-01227-74 - Varpų g.4prad.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	11,38
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	Varpų g.4prad. - Varpų g.4R		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	0,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	Varpų g.4R - Varpų g.4ipj.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	3,32
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d45
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	Varpų g.4ipj. - Varpų g.4iv.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,7
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d38
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	Varpų g.4ipj. - Varpų g.4R1		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	3,87
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d45
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	Varpų g.4R1 - Varpų g.4pab.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	0,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	Varpų g.4pab. - Varpų g.2prad.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	16,78
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01227-74T - 01227-74R		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	01227-74R - 01227-75T		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	19,52
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	01227-75T - ŠK-01227-75		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	72,15
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	ŠK-01227-75 - Krivių g.25prad.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	32,98
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	Krivių g.25prad. - Krivių g.25įpj.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,99
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	Krivių g.25įpj. - Krivių g.25įv.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	0,55
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d38
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	21		
Pavadinimas	Krivių g.25įpj. - Krivių g.25 R		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	0,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	22		
Pavadinimas	Krivių g.25R - Krivių g.27įv.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	11,1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	23		
Pavadinimas	01227-75T - 01227-75R		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	4,24
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	24		
Pavadinimas	01227-75R - 01227-76T		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	70,11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	25		
Pavadinimas	01227-76T - ŠK-01227-76		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,79
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	26		
Pavadinimas	ŠK-01227-76 - Filaretų g.14iv.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	8,76
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	27		
Pavadinimas	01227-76T - 01227-76R		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	28		
Pavadinimas	01227-76R - ŠK-01227-77		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	1,32
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	29		
Pavadinimas	ŠK-01227-77 - Filaretų g.12įv.		
Statybos pradžios metai:	1973	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1976	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2006	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2009	Ilgis: m	7,57
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01214-03 - 01214-04		
Statybos pradžios metai:	1967	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1967	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	26,75
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	ŠK-01209-05 - Rudens g.2		
Statybos pradžios metai:	1968	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1968	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	30,88
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d89/160x3,2
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01127/1 kanalo pab. - 01127/1-02T		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Ilgis: m	12,73
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1x4,5/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01127/1-02T - 01127/1-02R		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Ilgis: m	1,65
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1x4,5/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01127/1-02R - 01127/1-03		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Ilgis: m	1,34
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7x3,6/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01127/1-03 - 01127/1-03R		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Ilgis: m	118,4
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7x3,6/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	01127/1-02T - 01127/1-02		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Ilgis: m	2,23
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01127/1-02 - Saulėtekio al.43 prad.		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Ilgis: m	48,6
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	Saulėtekio al. 43 prad. - Saulėtekio al.43 ŠM		
Statybos pradžios metai:	1974	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	1974	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Ilgis: m	5,3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	91a		
Pavadinimas	01127/1-03(šulinys)		
Statybos pradžios metai:	1974	Gylis: m	1,24
Statybos pabaigos metai:	1974	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	92a		
Pavadinimas	01127/1-02 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	1974	Gylis: m	1,3
Statybos pabaigos metai:	1974	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:	2012	Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012	Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01306-04T - ŠK-01306-04		
Statybos pradžios metai:	2010	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2013	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,73
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	ŠK-01306-04 - Antakalnio g.55prad.		
Statybos pradžios metai:	2010	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2013	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	92,61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	46		
Pavadinimas	ŠK-01306-04 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2010	Gylis: m	1,07
Statybos pabaigos metai:	2013	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01405-10T1 - 01405-12T		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	0,73
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01405-12T - ŠK-01405-10		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,56
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	ŠK-01405-10 - Švyturio g.3prad.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6,61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Švyturio g.3prad. - Švyturio g.3ipj.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,03
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Švyturio g.3ipj. - Švyturio g.3ŠM		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	0,93
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	Švyturio g.3ipj. - Švyturio g.3R		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	11,68
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01405-12T - ŠK-01405-12		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,48
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d88,9x3,2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	ŠK-01405-12 - Švyturio g.19prad.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	62,78
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	Švyturio g.19prad. - Švyturio g.19ipj.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13,25
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	Švyturio g.19ipj. - Švyturio g.19ŠM		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,26
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	Švyturio g.19ipj. - Švyturio g.19pab.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,61
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	Švyturio g.19pab. - Švyturio g.21prad. .		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	34,71
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	Švyturio g.21prad. - Švyturio g.21ŠM		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,69
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	241A		
Pavadinimas	ŠK-01405-10 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2013	Gylis: m	0,94
Statybos pabaigos metai:	2015	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	241B		
Pavadinimas	ŠK-01405-12(šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2013	Gylis: m	1,26
Statybos pabaigos metai:	2015	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	Švyturio g.3R. - Švyturio g.3pab.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,31
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	Švyturio g.3pab. - 01405-11T		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	41,68
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01405-11T - ŠK-01405-12		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,14
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	ŠK-01405-12 - Antakalnio g.67prad.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	17,4
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Antakalnio g.67prad. - Antakalnio g.67ŠM		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	4,23
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	01405-11T - ŠK-01405-11		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,95
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	ŠK-01405-11 - Antakalnio g.69prad.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	21,95
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	Antakalnio g.69prad. - Antakalnio g.69ŠM		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	12,14
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	Širvio g.6R - Antakalnio g.73Aprad.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,76
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	Antakalnio g.73Aprad. - Antakalnio g.73Apab.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	21,11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	Antakalnio g.73Apab. - 01406-03T		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,31
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	01406-03T - ŠK-01406-04		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	0,87
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	ŠK-01406-04 - Antakalnio g.73prad.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,79
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	Antakalnio g.73prad. - Antakalnio g.73ŠM		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	9,36
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d48,3x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01406-03T - ŠK-01406-03		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,05
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	ŠK-01406-03 - Antakalnio g.75prad.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	24,28
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	Antakalnio g.75prad. - Antakalnio g.75ŠM		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	7,9
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d60,3x2,9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	181aB		
Pavadinimas	ŠK-01405-12 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2013	Gylis: m	1,09
Statybos pabaigos metai:	2015	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	181aA		
Pavadinimas	ŠK-01405-11(šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2013	Gylis: m	1,01
Statybos pabaigos metai:	2015	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	85A		
Pavadinimas	ŠK-01406-04(šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2013	Gylis: m	0,86
Statybos pabaigos metai:	2015	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	85B		
Pavadinimas	ŠK-01406-03(šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2013	Gylis: m	0,84
Statybos pabaigos metai:	2015	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01229-10T - 01229-10 kolekt. pab		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,32
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 88.9x3.2
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01229-10 kolekt. pab - Polocko g. 4A prad.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	12,2
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 88.9x3.2/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	Polocko g. 4A prad. - Polocko g. 4A įpj.		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,01
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 88.9x3.2
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Polocko g. 4A prad. - Polocko g. 2ŠP		
Statybos pradžios metai:	2013	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	17,14
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 60.3x2.9/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	ŠK-01101-03 - 01202-31T		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	134,8
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1x4,5/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01202-31T - ŠK-01202-31		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,82
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3x3,6/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	ŠK-01202-31 - Bistryčios g.9 prad.		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	13,44
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3x3,6/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Bistryčios g.9 prad. - Bistryčios g.9 pab.		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	19,11
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3x3,6/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Bistryčios g.9 įpj. - Bistryčios g.9 ŠM		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,01
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	Bistryčios g.9 pab. - 01202-34R		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	15,28
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d114,3x3,6/200
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	01202-30T - 01202-31T		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	35,35
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1x4,5/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	01202-21T - 01202-30T		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	6,07
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1x4,5/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9		
Pavadinimas	ŠK-01202-20 - 01202-21T		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	23,29
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1x4,5/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	01202-20T1 - ŠK-01202-20		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,72
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d219,1x4,5/315
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	01202-30R - 01202-29T		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	30,33
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	01202-29T - ŠK-01202-29		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,25
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	13		
Pavadinimas	ŠK-01202-29 - Bistryčios g.3 prad.		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	10,43
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	Bistryčios g.3 prad. - Bistryčios g.3 ŠM		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	0,83
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	01202-29T - ŠK-01202-30		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,18
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	ŠK-01202-30 - V.Grybo g.33 prad.		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	98,54
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	V.Grybo g.33 prad. - V.Grybo g.33 ŠM		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	01202-19T - ŠK-01202-19		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	4,62
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d33,7x2,6/90
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	ŠK-01202-19 - V.Grybo g.29A prad.		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	24,82
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d33,7x2,6/90
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	V.Grybo g.29A prad. - V.Grybo g.29A ŠM		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2016	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,33
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d33,7x2,6/90
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	225		
Pavadinimas	ŠK-01202-31 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2012	Gylis: m	1,19
Statybos pabaigos metai:	2016	Skersmuo: m	1,5
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	26		
Pavadinimas	ŠK-01202-20 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2012	Gylis: m	1,84
Statybos pabaigos metai:	2016	Skersmuo: m	1,5
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	212B		
Pavadinimas	ŠK-01202-29 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2012	Gylis: m	0,92
Statybos pabaigos metai:	2016	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	212A		
Pavadinimas	ŠK-01202-30 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2012	Gylis: m	1,72
Statybos pabaigos metai:	2016	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	ŠK-01202-19 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2012	Gylis: m	1
Statybos pabaigos metai:	2016	Skersmuo: m	1
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	01103-05T1-01103-05T1 kanalo pab.		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	3,48
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d168.3x4.0
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2		
Pavadinimas	01103-05T1 kanalo.pab-01103-05T2 kanalo prad.		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	23,59
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d168,3/250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	231a		
Pavadinimas	01103-05T1 (šulinys)		
Statybos pradžios metai:	2012	Gylis: m	0,88
Statybos pabaigos metai:	2015	Skersmuo: m	1,5
Rekonstravimo pradžios metai:		Kiekis: vnt.	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Kap. remonto pradžios metai:		Koordinatė Y:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	01103-05T2 kanalo prad.-01103-05T2 kanalo pab.		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	15
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d168.3/250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	01103-05T2 kanalo pab.-01103-05T2		
Statybos pradžios metai:	2012	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2015	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	36,3
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d168.3/250
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	Nepraeinamasis kanalas		
Statybos pradžios metai:	2012	Medžiaga:	Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai:	2015	Aukštis: m	0,45
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: m	15
Rekonstravimo pabaigos metai:		Plotis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1-2		
Pavadinimas	01227/1-30T1÷Olandų g. 54A prad.		
Statybos pradžios metai:	2019	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2-9		
Pavadinimas	Olandų g. 54A prad.÷Olandų g. 54A įpj.		
Statybos pradžios metai:	2019	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2020	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	24,66
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9-11		
Pavadinimas	Olandų g. 54A įpj.÷Olandų g. 54A ŠP		
Statybos pradžios metai:	2019	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2020	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,14
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 42,4x2,6/110
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9-19		
Pavadinimas	Olandų g. 54A įpj.÷Olandų g. 54A pab.		
Statybos pradžios metai:	2019	Šil. linijos paklojimo būdas:	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2020	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	20,44
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19-21		
Pavadinimas	Olandų g. 54A pab.÷Olandų g. 54A T1		
Statybos pradžios metai:	2019	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienai
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,24
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 76,1x2,9/140
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	59		
Pavadinimas	01227/1-30 ipj. ÷ 01227/1-30 pab.		
Statybos pradžios metai:	2021	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2021	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	2,26
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7x3,6/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	60		
Pavadinimas	01227/1-30 pab. ÷ 01227/1-40 prad.		
Statybos pradžios metai:	2021	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2021	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	37,19
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7x3,6/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	61		
Pavadinimas	01227/1-40 prad. ÷ 01227/1-40 R		
Statybos pradžios metai:	2021	Šil. linijos paklojimo būdas:	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2021	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	1,32
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d139,7x3,6/225
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Matininkas

EUGENIJUS BUDRYS



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Šilumos tinklų ir jų dalių kadastro duomenys

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilnius, Lvovo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-02-11 10:07:15, Nr. 1137698106

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Matininkas, Valstybės įmonė

Registru centras

Sertifikatas išduotas:

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-02-11 10:07:15

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-02-11 10:07:19

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-26 09:10:11 – 2023-11-26 09:10:11

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Kadastro ekspertė, Valstybės

įmonė Registru centras

Sertifikatas išduotas:

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-02-11 14:14:02

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-02-11 14:14:21

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-22 09:31:06 – 2023-11-22 09:31:06

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-11 16:26:37)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo

2022-02-11 16:26:37 RC-DSS



* 1 1 3 7 6 9 8 1 0 6 *

Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g. 25-101
 Matininkas(-ė) EUGENIJUS BUDRYS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-282, tel.: + 370 5 219 2636


ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g.
 Unikalus numeris 1096-5032-6011
 Vertės nustatymo data 2022-02-02


Žymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01101-V.Grybo g.37	4	m	14	NTK 2022-4.3.7	899,82	12600	75	3150	1	3150
2	V.Grybo g.37	4	m	10,5	NTK 2022-4.3.5	305,62	3210	75	802	1	802
3	V.Grybo g.37- V.Grybo g.35	4	m	15,5	NTK 2022-4.3.5	139,66	2160	75	541	1	541
4	V.Grybo g.37-V.Grybo g.35	4	m	30	NTK 2022-4.3.7	547,75	16400	75	4110	1	4110
5	V.Grybo g.37 - 01101-03	4	m	27	NTK 2022-4.3.7	899,82	24300	75	6070	1	6070
6	01101-01 - 01101-02	4	m	55	NTK 2022-4.3.7	697,89	38400	75	9600	1	9600
7	01101-03 - 01101-01	4	m	19	NTK 2022-4.3.7	795,47	15100	75	3780	1	3780
1	01103 - 01103-02	4	m	257,5	NTK 2022-4.3.7	899,82	232000	75	57900	1	57900
2	01103-02 - 01103-04	4	m	80	NTK 2022-4.3.7	899,82	72000	75	18000	1	18000
3	01103-04 - 01103-05	4	m	204	NTK 2022-4.3.7	899,82	184000	75	45900	1	45900




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	01103-05 - 01103-30	4	m	25	NTK 2022-4.3.7	899,82	22500	75	5620	1	5620
5	01103-06 - 01103-08	4	m	38	NTK 2022-4.3.7	795,47	30200	75	7560	1	7560
6	01103-08 - 01103-09	4	m	109	NTK 2021-4.3.7	795,47	86700	75	21700	1	21700
7	01103-09 - 01103-11	4	m	242	NTK 2022-4.3.7	795,47	193000	75	48100	1	48100
8	01103-11 - 01103-12	4	m	156	NTK 2022-4.3.7	795,47	124000	75	31000	1	31000
9	01103-12 - 01103-13	4	m	106	NTK 2022-4.3.7	697,89	74000	75	18500	1	18500
10	01103-13 - 01103-21	4	m	49	NTK 2022-4.3.7	697,89	34200	75	8550	1	8550
11	01103-30 - 01103-06	4	m	30	NTK 2022-4.3.7	795,47	23900	75	5970	1	5970
1	2675-05T1 - 01105-18	4	m	24	NTK 2022-4.3.7	547,75	13100	75	3290	1	3290
2	2675-04T1 - Antakalnio g.72	4	m	30,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	16700	75	4180	1	4180
3	01105-18 - Antakalnio g.80	4	m	18,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	10100	75	2530	1	2530
4	01105-18 - Antakalnio g.78	4	m	26	NTK 2022-4.3.7	547,75	14200	75	3560	1	3560
5	Antakalnio g.78 - Antakalnio g.78T	4	m	7,5	NTK 2022-4.3.5	112,3	842	75	211	1	211
6	Antakalnio g.78T - Antakalnio g.78 pab.	4	m	3,5	NTK 2022-4.3.5	112,3	393	75	98	1	98
7	Antakalnio g.78pab.- Antakalnio g.76	4	m	32,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	17800	75	4450	1	4450
8	01105-20 - P.Vileišio g.27	4	m	23	NTK 2022-4.3.7	547,75	12600	75	3150	1	3150
9	01105-20 - 01105-21	4	m	133,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	106000	75	26500	1	26500
10	01105-21 - 01105-22	4	m	45,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	31800	75	7940	1	7940
11	01105-21 - P.Vileišio g.28	4	m	10,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	7330	75	1830	1	1830
12	P.Vileišio g.28	4	m	92	NTK 2022-4.3.7	166,52	15300	75	3830	1	3830
13	P.Vileišio g.28 - P.Vileišio g.29	4	m	16	NTK 2022-4.3.7	697,89	11200	75	2790	1	2790
14	P.Vileišio g.29	4	m	126	NTK 2022-4.3.7	697,89	87900	75	22000	1	22000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	P.Vileišio g.29 - 01105-28	4	m	11,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	8030	75	2010	1	2010
16	01105-22 - Antakalnio g.88	4	m	13	NTK 2022-4.3.7	697,89	9070	75	2270	1	2270
17	01105-22 - Antakalnio g.86	4	m	54	NTK 2022-4.3.7	697,89	37700	75	9420	1	9420
18	Antakalnio g.86	4	m	56,9	NTK 2022-4.3.5	143,42	8160	75	2040	1	2040
19	Antakalnio g.86 - Antakalnio g.90	4	m	36	NTK 2022-4.3.7	697,89	25100	75	6280	1	6280
20	Antakalnio g.90	4	m	13	NTK 2022-4.3.5	143,42	1860	75	466	1	466
21	Antakalnio g.90 - Antakalnio g.92	4	m	30	NTK 2022-4.3.7	547,75	16400	75	4110	1	4110
22	Antakalnio g.92	4	m	13	NTK 2022-4.3.3	139,66	1820	75	454	1	454
23	Antakalnio g.92 - Antakalnio g.94	4	m	30	NTK 2022-4.3.7	547,75	16400	75	4110	1	4110
24	01105-28 - Antakalnio g.98	4	m	87,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	47900	75	12000	1	12000
25	01105-28 - Antakalnio g.96	4	m	46,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	25500	75	6370	1	6370
26	01105-28 - P.Vileišio g.31	4	m	41,8	NTK 2022-4.3.7	547,75	22900	75	5720	1	5720
27	01105-20T - 01105-20	4	m	10	NTK 2022-4.3.7	795,47	7950	75	1990	1	1990
1	01106 - 01106-20	4	m	49	NTK 2022-4.3.7	795,47	39000	75	9740	1	9740
2	01106-01 - Žolyno g.4	4	m	22,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	12300	75	3080	1	3080
3	Žolyno g.4	4	m	11	NTK 2022-4.3.5	112,3	1240	75	309	1	309
4	Žolyno g.4 - Antakalnio g.61/2	4	m	51	NTK 2022-4.3.7	547,75	27900	75	6980	1	6980
11	01406-03 - 01106-18	4	m	15,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	8490	75	2120	1	2120
13	01106-20 - Žolyno g.24	4	m	97,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	53400	75	13400	1	13400
1	01106/1 - 01106/1-01	4	m	63	NTK 2022-4.3.7	697,89	44000	75	11000	1	11000
2	01106/1-01 - Švyturio g.25	4	m	103,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	72200	75	18100	1	18100
3	01106/1-01 - Švyturio g.23	4	m	2	NTK 2022-4.3.7	697,89	1400	75	349	1	349




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Boilerinė AN03 - 01109-01	4	m	13	NTK 2022-4.3.7	899,82	11700	75	2920	1	2920
2	Boilerinė AN03 - 01109-26	4	m	37,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	26200	75	6540	1	6540
3	01109-11 - Antakalnio g.87	4	m	17	NTK 2022-4.3.7	547,75	9310	75	2330	1	2330
4	01109-01 - Tverečiaus g.6	4	m	26	NTK 2022-4.3.7	723,71	18800	75	4700	1	4700
5	Tverečiaus g.6	4	m	11	NTK 2022-4.3.5	197,44	2170	75	543	1	543
6	Tverečiaus g.6 - 01109-02	4	m	27	NTK 2022-4.3.7	795,47	21500	75	5370	1	5370
7	01109-01 - Tverečiaus g.4	4	m	17	NTK 2022-4.3.7	795,47	13500	75	3380	1	3380
8	Tverečiaus g.4	4	m	11	NTK 2022-4.3.5	238,72	2630	75	656	1	656
9	Tverečiaus g.4 - 01109-10	4	m	25	NTK 2022-4.3.7	795,47	19900	75	4970	1	4970
10	01109-02 - Tverečiaus g.10	4	m	71,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	39200	75	9790	1	9790
11	01109-02 - Tverečiaus g.8	4	m	14	NTK 2022-4.3.7	697,89	9770	75	2440	1	2440
12	Tverečiaus g.8	4	m	11	NTK 2022-4.3.5	143,42	1580	75	394	1	394
13	Tverečiaus g.8 - 01109-03	4	m	44	NTK 2022-4.3.7	697,89	30700	75	7680	1	7680
16	01109-05 - 01109-06	4	m	35	NTK 2022-4.3.7	697,89	24400	75	6110	1	6110
17	01109-06 - Tverečiaus g.22	4	m	14	NTK 2022-4.3.7	547,75	7670	75	1920	1	1920
18	01109-06 - 01109-07	4	m	7,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	4110	75	1030	1	1030
19	01109-10 - 01109-11	4	m	50	NTK 2022-4.3.7	795,47	39800	75	9940	1	9940
20	01109-11 - M.K.Oginskio g.11	4	m	20	NTK 2022-4.3.7	547,75	11000	75	2740	1	2740
21	01109-11 - 01109-12	4	m	49	NTK 2022-4.3.7	795,47	39000	75	9740	1	9740
22	01109-12 - Antakalnio g.89	4	m	13	NTK 2022-4.3.7	547,75	7120	75	1780	1	1780
23	01109-12 - 01109-13	4	m	45	NTK 2022-4.3.7	723,71	32600	75	8140	1	8140
24	01109-13 - 01109-14	4	m	44	NTK 2022-4.3.7	723,71	31800	75	7960	1	7960




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	01109-14 - Antakalnio g.91	4	m	43,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	23800	75	5960	1	5960
26	01109-14 - 01109-15	4	m	31	NTK 2022-4.3.7	723,71	22400	75	5610	1	5610
27	01109-15 - M.K.Oginskio g.1	4	m	14,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	7940	75	1990	1	1990
28	01109-15 - Antakalnio g.93	4	m	49	NTK 2022-4.3.7	723,71	35500	75	8870	1	8870
29	Antakalnio g.93	4	m	11	NTK 2022-4.3.5	166,52	1830	75	458	1	458
30	Antakalnio g.93 - 01109-16	4	m	10	NTK 2022-4.3.7	697,89	6980	75	1740	1	1740
31	01109-16 - 01109-17	4	m	120	NTK 2022-4.3.7	697,89	83700	75	20900	1	20900
32	01109-16 - Antakalnio g.95	4	m	24,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	17100	75	4270	1	4270
33	Antakalnio g.95	4	m	11	NTK 2022-4.3.5	143,42	1580	75	394	1	394
34	Antakalnio g.95 - Antakalnio g.97	4	m	31,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	22000	75	5500	1	5500
35	Antakalnio g.97	4	m	11	NTK 2022-4.3.7	697,89	7680	75	1920	1	1920
36	Antakalnio g.97 - 01109-18	4	m	80,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	56200	75	14000	1	14000
37	01109-17 - M.K.Oginskio g.4	4	m	9	NTK 2022-4.3.7	547,75	4930	75	1230	1	1230
38	01109-17 - M.K.Oginskio g.6	4	m	79,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	43500	75	10900	1	10900
39	01109-17 - 01109-19	4	m	33,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	23400	75	5840	1	5840
40	01109-18 - Antakalnio g.99	4	m	66,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	36400	75	9110	1	9110
41	01109-18 - Antakalnio g.99	4	m	8	NTK 2022-4.3.7	547,75	4380	75	1100	1	1100
42	01109-19 - M.K.Oginskio g.19	4	m	85,5	NTK 2021-4.3.7	547,75	46800	75	11700	1	11700
43	01109-19 - 01109-20	4	m	34	NTK 2022-4.3.7	547,75	18600	75	4660	1	4660
44	01109-20 - M.K.Oginskio g.10	4	m	9	NTK 2022-4.3.7	697,89	6280	75	1570	1	1570
45	01109-20 - M.K.Oginskio g.8	4	m	40	NTK 2022-4.3.7	547,75	21900	75	5480	1	5480
1	01122 - 01122-01	4	m	169	NTK 2022-4.3.7	899,82	152000	75	38000	1	38000




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	01122-01 - 01122-02	4	m	100	NTK 2022-4.3.7	899,82	90000	75	22500	1	22500
1	01127/1 - 01127/1-01	4	m	174,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	139000	75	34700	1	34700
2	01127/1-01 - 01127/1-02	4	m	29	NTK 2022-4.3.7	795,47	23100	75	5770	1	5770
3	01127/1-02 - 01127/1-03	4	m	4	NTK 2022-4.3.7	795,47	3180	75	795	1	795
4	01127/1-03 - 01127/1-06	4	m	71	NTK 2022-4.3.7	795,47	56500	75	14100	1	14100
5	01127/1-06 - 01127/1-04	4	m	46	NTK 2022-4.3.7	795,47	36600	75	9150	1	9150
6	01127/1-04 - 01127/1-09	4	m	172	NTK 2022-4.3.7	795,47	137000	75	34200	1	34200
7	01127/1-09 - 01127/1-10	4	m	127,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	92300	75	23100	1	23100
1	01135 - 01135-10	4	m	68,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	49600	75	12400	1	12400
3	01135-03 - 01135-02	4	m	18	NTK 2022-4.3.7	723,71	13000	75	3260	1	3260
4	01135-10 - 01135-01	4	m	73	NTK 2022-4.3.7	723,71	52800	75	13200	1	13200
1	01136 - Nemenčinės pl.16/2	4	m	105,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	73600	75	18400	1	18400
3	01137-03 - 01137-02	4	m	91	NTK 2022-4.3.7	697,89	63500	75	15900	1	15900
1	01202 - 01202-01	4	m	54	NTK 2022-4.3.7	899,82	48600	75	12100	1	12100
2	01202-01 - Grybo g.19	4	m	40	NTK 2022-4.3.7	547,75	21900	75	5480	1	5480
3	01202-01 - 01202-02	4	m	37,5	NTK 2022-4.3.7	899,82	33700	75	8440	1	8440
4	01202-02 - 01202-03	4	m	19	NTK 2022-4.3.7	899,82	17100	75	4270	1	4270
5	01202-03 - 01202- 04	4	m	44	NTK 2022-4.3.7	795,47	35000	75	8750	1	8750
6	01202-03 - 01202-18	4	m	63	NTK 2022-4.3.7	795,47	50100	75	12500	1	12500
7	01202-04 - Šilo g.13	4	m	4	NTK 2022-4.3.7	547,75	2190	75	548	1	548
8	01202-04 - Šilo g.24	4	m	22	NTK 2022-4.3.7	697,89	15400	75	3840	1	3840
9	01202-04 - Šilo g.24	4	m	41	NTK 2022-4.3.7	697,89	28600	75	7150	1	7150




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Taškas A - Šilo g.18/23	4	m	51,2	NTK 2022-4.3.7	547,75	28000	75	7010	1	7010
11	01202-04 - 01202-05	4	m	73,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	58500	75	14600	1	14600
12	01202-05 - 01202-20	3,3	m	200	NTK 2022-4.3.6	643,79	129000	75	32200	1	32200
13	01202-10 - 01202-11	4	m	147,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	107000	75	26700	1	26700
14	01202-11 - 01202-13	4	m	53,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	38700	75	9680	1	9680
27	01202-18 - 01202-19	3,3	m	20	NTK 2022-4.3.6	379,62	7590	75	1900	1	1900
28	01202-18 - 01202-22	4	m	120,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	87200	75	21800	1	21800
29	01202-19 - 01202-26	3,3	m	11	NTK 2022-4.3.6	397,28	4370	75	1090	1	1090
30	01202-19 - 01202-27	3,3	m	31	NTK 2022-4.3.6	238,72	7400	75	1850	1	1850
31	01202-20 - Debesijos g.1/13	4	m	47	NTK 2022-4.3.7	547,75	25700	75	6440	1	6440
32	01202-22 - 01202-23	4	m	72	NTK 2022-4.3.7	723,71	52100	75	13000	1	13000
33	01202-23 - 01202-24	4	m	60,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	42200	75	10600	1	10600
34	01202-24 - Grybo g.1/29	4	m	61,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	33700	75	8420	1	8420
35	01202-24 - Volungės g.4	3,3	m	2	NTK 2022-4.3.6	238,72	477	75	119	1	119
36	01202-26 - 01202-25	3,3	m	22	NTK 2022-4.3.6	238,72	5250	75	1310	1	1310
37	01202-26 - 01202-28	3,3	m	20	NTK 2022-4.3.6	238,72	4770	75	1190	1	1190
38	01202-27 - Volungės g.2A	3,3	m	20	NTK 2022-4.3.6	238,72	4770	75	1190	1	1190
39	01202-38 - Volungės g.3	3,3	m	2	NTK 2022-4.3.6	243	486	75	122	1	122
43	Bistryčios g.9 - 01202-34	4	m	16	NTK 2022-4.3.7	547,75	8760	75	2190	1	2190
45	01202-34 - 01202-35	4	m	54	NTK 2022-4.3.7	547,75	29600	75	7390	1	7390
46	01202-35 - Bistryčios g.28	4	m	38	NTK 2022-4.3.7	547,75	20800	75	5200	1	5200
47	Bistryčios g.28	3,3	m	17	NTK 2022-4.3.6	238,72	4060	75	1010	1	1010




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Bistryčios g.28 - 01202-36	4	m	25	NTK 2022-4.3.7	547,75	13700	75	3420	1	3420
49	01202-36 - Bistryčios g.28A	4	m	19	NTK 2022-4.3.7	547,75	10400	75	2600	1	2600
50	01202-36 - Bistryčios g.28B	4	m	14	NTK 2022-4.3.7	547,75	7670	75	1920	1	1920
54	Volungės g.18 - Volungės g.16	3,3	m	23	NTK 2022-4.3.6	288,11	6630	75	1660	1	1660
55	Volungės g.16 - Volungės g.14	3,3	m	27	NTK 2022-4.3.6	288,11	7780	75	1940	1	1940
56	Volungės g.12 - Volungės g.11	4	m	20	NTK 2022-4.3.7	547,75	11000	75	2740	1	2740
57	Volungės g.12 - Volungės g.11	4	m	8	NTK 2022-4.3.6	238,72	1910	75	477	1	477
58	Volungės g.11 - Volungės g.13	3,3	m	13	NTK 2022-4.3.6	243	3160	75	790	1	790
1	01205 - 01205-06	4	m	155,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	85200	75	21300	1	21300
2	01205 - 01205-10	4	m	11,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	9150	75	2290	1	2290
1	01208 - 01208-02	4	m	114	NTK 2022-4.3.7	899,82	103000	75	25600	1	25600
2	01208-02 - 01208-04	4	m	85	NTK 2022-4.3.7	899,82	76500	75	19100	1	19100
7	01208-06 - 01208-07	4	m	77	NTK 2022-4.3.7	697,89	53700	75	13400	1	13400
8	01208-07 - P.Vileišio g.13	4	m	20	NTK 2022-4.3.7	547,75	11000	75	2740	1	2740
9	01208-07 - 01208-08	4	m	71	NTK 2022-4.3.7	697,89	49600	75	12400	1	12400
10	01208-08 - P.Vileišio g.14	4	m	41	NTK 2022-4.3.7	547,75	22500	75	5610	1	5610
11	01208-08 - 01208-09	4	m	42	NTK 2022-4.3.7	697,89	29300	75	7330	1	7330
12	01208-09 - Antakalnio g.32	4	m	30	NTK 2022-4.3.7	547,75	16400	75	4110	1	4110
1	01209-29 - 01209-01	4	m	77,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	61600	75	15400	1	15400
2	01209-01 - 01209-T1	4	m	64,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	46700	75	11700	1	11700
3	01209-01 - 01209-10	4	m	40,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	29300	75	7330	1	7330
5	01209-10 - L.Sapiegos g.3/2	4	m	13,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	7390	75	1850	1	1850




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	01209-10 - L.Sapiegos g.2A	4	m	14,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	7940	75	1990	1	1990
7	01209-10 - 01209-12	4	m	58	NTK 2022-4.3.7	697,89	40500	75	10100	1	10100
8	01209-12 - L.Sapiegos g.5	4	m	20	NTK 2022-4.3.7	547,75	11000	75	2740	1	2740
1	01214 - 01214-01	4	m	15,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	12300	75	3080	1	3080
2	01214-01 - 01214-02	4	m	66	NTK 2022-4.3.7	795,47	52500	75	13100	1	13100
3	01214-02 - M.K.Paco g.7	4	m	47,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	26000	75	6500	1	6500
4	01214-02 - 01214-03	4	m	101	NTK 2022-4.3.7	795,47	80300	75	20100	1	20100
6	01214-04 - M.K.Paco g.13	4	m	4,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	2460	75	616	1	616
1	01215 - 01215-01	4	m	66,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	52900	75	13200	1	13200
2	01215-01 - 01215-02	4	m	86,7	NTK 2022-4.3.7	795,47	69000	75	17200	1	17200
3	01214-02 - Antakalnio g.6	4	m	56	NTK 2022-4.3.7	795,47	44500	75	11100	1	11100
4	Antakalnio g.6	4	m	11,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	9150	75	2290	1	2290
5	Antakalnio g.6 - 01215-04	4	m	57,8	NTK 2022-4.3.7	795,47	46000	75	11500	1	11500
6	01214-04 - Antakalnio g.8	4	m	18	NTK 2022-4.3.7	547,75	9860	75	2460	1	2460
1	01217 - K.Kosciuškos g.36	4	m	24	NTK 2022-4.3.7	547,75	13100	75	3290	1	3290
1	01218 - 01218-01	4	m	56,5	NTK 2022-4.3.7	899,82	50800	75	12700	1	12700
2	01218-01 - 01218-02	4	m	56,5	NTK 2022-4.3.7	899,82	50800	75	12700	1	12700
1	01219 - Dobužinskio g.4	4	m	44,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	31100	75	7760	1	7760
1	01227/1 - 01227/1-15	4	m	171,3	NTK 2022-4.3.7	899,82	154000	75	38500	1	38500
2	01227/1 - 01227/1-15	4	m	28,4	NTK 2022-4.3.5	397,28	11300	75	2820	1	2820
3	01227/1 - 01227/1-15	4	m	19,3	NTK 2022-4.3.7	899,82	17400	75	4340	1	4340
4	01227/1-15 - 01227/1-17	4	m	100,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	79900	75	20000	1	20000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01227/1-17 - 01227/1-21	4	m	50,5	NTK 2022-4.3.7	899,82	45400	75	11400	1	11400
6	01227/1-21 - Olandų g.52	4	m	17	NTK 2022-4.3.7	547,75	9310	75	2330	1	2330
7	01227/1-29 - Olandų g.54	4	m	63	NTK 2022-4.3.7	795,47	50100	75	12500	1	12500
8	Olandų g.54	4	m	13	NTK 2022-4.3.5	238,72	3100	75	776	1	776
9	Olandų g.54 - 01227/1-30	4	m	18	NTK 2022-4.3.7	795,47	14300	75	3580	1	3580
10	01227/1-30 - Olandų g.54A	4	m	18	NTK 2022-4.3.7	547,75	9860	75	2460	1	2460
12	Olandų g.54A - 01227/1-31	4	m	69	NTK 2022-4.3.7	547,75	37800	75	9450	1	9450
13	01227/1-30 - 01227/1-40	4	m	0	-	0	0	0	0	0	0
14	01227/1-31 - 01227/1-32	4	m	35,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	19400	75	4860	1	4860
15	01227/1-40 - 01227/1-42	4	m	45,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	32900	75	8230	1	8230
16	01227/1-42 - Peteliškių g.8	4	m	22	NTK 2022-4.3.7	547,75	12100	75	3010	1	3010
17	01227/1-42 - 01227/1-43	4	m	41,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	30000	75	7510	1	7510
18	01227/1-43 - Peteliškių g.6	4	m	39	NTK 2022-4.3.7	547,75	21400	75	5340	1	5340
19	01227/1-43 - Peteliškių g.2	4	m	45,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	24900	75	6230	1	6230
20	01227/1-43 - 01227/1-44	4	m	33	NTK 2022-4.3.7	723,71	23900	75	5970	1	5970
21	Boilerinė OL 01 - 01227/1-21	4	m	86,5	NTK 2022-4.3.7	899,82	77800	75	19500	1	19500
22	Boilerinė OL 01 - 01227/1-29	4	m	15	NTK 2022-4.3.7	795,47	11900	75	2980	1	2980
1	01227 - 01227-01	4	m	37	NTK 2022-4.3.7	795,47	29400	75	7360	1	7360
2	01227 - 01227-68R	4	m	60	NTK 2022-4.3.7	795,47	47700	75	11900	1	11900
3	01227-01 - NA-2	4	m	48,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	35100	75	8770	1	8770
4	NA-2 - Boilerinė B-17	4	m	234	NTK 2022-4.3.7	723,71	169000	75	42300	1	42300
5	01227-70 - 01227-71	4	m	83,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	58300	75	14600	1	14600




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	01227-71 - Krivių g.31	4	m	33,5	NTK 2022-4.3.7	547,75	18300	75	4590	1	4590
10	01229-69R - 01227-70	4	m	36,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	25500	75	6370	1	6370
1	01229-01 - Filaretų g.3	4	m	29,7	NTK 2022-4.3.7	899,82	26700	75	6680	1	6680
2	Filaretų g.3	4	m	16,5	NTK 2022-4.3.5	305,62	5040	75	1260	1	1260
5	01229-02 - 01229-08	4	m	62	NTK 2022-4.3.7	795,47	49300	75	12300	1	12300
6	01229 -08 - 01229-08R	4	m	43,5	NTK 2022-4.3.7	795,47	34600	75	8650	1	8650
7	Siurblinė S-14 - 01229-01	4	m	46,5	NTK 2022-4.3.7	899,82	41800	75	10500	1	10500
1	01306 - 01306-04	3,3	m	36	NTK 2022-4.3.6	379,62	13700	75	3420	1	3420
2	01306 - 01306-01	3,3	m	29,5	NTK 2022-4.3.6	379,62	11200	75	2800	1	2800
3	01306-01 - 01306-02	3,3	m	1	NTK 2022-4.3.6	243	243	75	61	1	61
4	01306-01 - 01306-03	3,3	m	95	NTK 2022-4.3.6	379,62	36100	75	9020	1	9020
5	01306-02 - Antakalnio g.49	3,3	m	1,5	NTK 2022-4.3.6	243	365	75	91	1	91
6	01306-03 - Antakalnio g.51	4	m	1,5	NTK 2022-4.3.6	379,62	569	75	142	1	142
8	01306-04 - 01306-05	3,3	m	51	NTK 2022-4.3.6	288,11	14700	75	3670	1	3670
9	01306-04 - 01306-11	3,3	m	10	NTK 2022-4.3.6	243	2430	75	608	1	608
10	01306-05 - 01306-06	3,3	m	64,5	NTK 2022-4.3.6	238,72	15400	75	3850	1	3850
11	01306-05 - 01306-10	3,3	m	9	NTK 2022-4.3.6	243	2190	75	547	1	547
12	01306-06 - 01306-07	3,3	m	6,5	NTK 2022-4.3.6	243	1580	75	395	1	395
13	01306-06 - 01306-08	3,3	m	37	NTK 2022-4.3.6	243	8990	75	2250	1	2250
14	01306-07 - Antakalnio g.43	3,3	m	1	NTK 2022-4.3.6	243	243	75	61	1	61
15	01306-08 - Šilo g.2	3,3	m	1	NTK 2022-4.3.6	243	243	75	61	1	61
16	01306-10 - Antakalnio g.45	3,3	m	1	NTK 2022-4.3.6	243	243	75	61	1	61




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	01306-11 - Antakalnio g.47	3,3	m	1	NTK 2022-4.3.6	243	243	75	61	1	61
1	01307-01 - Antakalnio g.60	4	m	7	NTK 2022-4.3.7	547,75	3830	75	959	1	959
2	01307-01 - Antakalnio g.62	4	m	101	NTK 2022-4.3.7	697,89	70500	75	17600	1	17600
3	Antakalnio g.62	4	m	11	NTK 2022-4.3.5	139,66	1540	75	384	1	384
4	Antakalnio g.62 - Antakalnio g.64	4	m	32	NTK 2022-4.3.7	547,75	17500	75	4380	1	4380
5	Antakalnio g.64	4	m	11	NTK 2022-4.3.5	139,66	1540	75	384	1	384
6	Antakalnio g.64 - Antakalnio g.66	4	m	32	NTK 2022-4.3.7	547,75	17500	75	4380	1	4380
7	01307-04 - Vileišio g.24	4	m	33,6	NTK 2022-4.3.7	547,75	18400	75	4600	1	4600
8	2671/1-09R - 01307-01	4	m	58	NTK 2022-4.3.7	697,89	40500	75	10100	1	10100
9	2671/1-02R1 - P.Vileišio g.22	4	m	40,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	29300	75	7330	1	7330
10	Vileišio g.22 - DP	4	m	63	NTK 2022-4.3.5	139,66	8800	75	2200	1	2200
11	DP - P.Vileišio g.23	4	m	63	NTK 2022-4.3.5	166,52	10500	75	2620	1	2620
12	P.Vileišio g.23 - 01307-04	4	m	12,5	NTK 2022-4.3.7	697,89	8720	75	2180	1	2180
1	01315 - Antakalnio g.46	4	m	51,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	37300	75	9320	1	9320
2	01315-01 - 01315	4	m	50	NTK 2022-4.3.7	899,82	45000	75	11200	1	11200
3	01315-02 - 01315-01	4	m	61	NTK 2022-4.3.7	899,82	54900	75	13700	1	13700
4	01315-03 - 01315-02	4	m	131	NTK 2022-4.3.7	899,82	118000	75	29500	1	29500
5	Boilerinė B-9 - 01315-03	4	m	48,5	NTK 2022-4.3.7	899,82	43600	75	10900	1	10900
1	01319 - P.Vileišio g.15	4	m	51	NTK 2022-4.3.7	547,75	27900	75	6980	1	6980
2	01319 - Antakalnio g.36	4	m	55	NTK 2022-4.3.7	547,75	30100	75	7530	1	7530
1	01413-01 - 01413-02	4	m	119	NTK 2022-4.3.7	697,89	83000	75	20800	1	20800
2	01413-02 - 01413-03	4	m	122,5	NTK 2022-4.3.7	723,71	88700	75	22200	1	22200



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	01413-03 - Bendroji g.36	4	m	29	NTK 2022-4.3.7	547,75	15900	75	3970	1	3970
1	01227-68R - 01227-68T	3,3	m	3,18	NTK 2022-4.3.6	379,62	1210	56	531	1	531
2	01227-68T - 01227-68	3,3	m	1,99	NTK 2022-4.3.6	238,72	475	56	209	1	209
3	01227-68 - Varpų g.5	3,3	m	6,08	NTK 2022-4.3.6	238,72	1450	56	639	1	639
4	Varpų g.5ipj. - Varpų g.5ŠM	4	m	5	NTK 2022-4.3.5	139,66	698	68	223	1	223
5	01227-68T - 01227-69T	3,3	m	48,28	NTK 2022-4.3.6	379,62	18300	56	8060	1	8060
6	01227-69T - 01227-69	3,3	m	1,66	NTK 2022-4.3.6	208,61	346	56	152	1	152
7	01227-69 - Varpų g.8bipj.	3,3	m	3,22	NTK 2022-4.3.6	208,61	672	56	296	1	296
8	Varpų g.8ipj. - Varpų g.8bŠM	4	m	6	NTK 2022-4.3.5	100,96	606	68	194	1	194
9	01227-69T - 01227-69R	3,3	m	11,5	NTK 2022-4.3.6	379,62	4370	56	1920	1	1920
1	01228/1T - 01228/1-01	3,3	m	3,45	NTK 2022-4.3.6	243	838	56	369	1	369
2	01228/1-01 - Filaretų g.18	3,3	m	18,83	NTK 2022-4.3.6	243	4580	56	2010	1	2010
1	01229-08R - Polocko g.6	3,3	m	4,62	NTK 2022-4.3.6	208,61	964	56	424	1	424
2	Polocko g.6 - 01229-8/1T	4	m	6,05	NTK 2022-4.3.5	166,52	1010	68	322	1	322
3	01229-8/1T - 01229-8/1T1	4	m	13,75	NTK 2022-4.3.5	112,3	1540	68	494	1	494
4	01229-8/1T - 01229-8/1R	4	m	7,75	NTK 2022-4.3.5	166,52	1290	68	413	1	413
5	01229-8/1RT - 01229-8/2T	4	m	29,61	NTK 2022-4.3.5	139,66	4140	68	1320	1	1320
6	01229-8/2T - 01229-8/2T1	4	m	8,75	NTK 2022-4.3.5	112,3	983	68	314	1	314
7	01229-8/2T - 01229-09T	4	m	31,57	NTK 2022-4.3.5	139,66	4410	68	1410	1	1410
8	01229-09T - 01229-09T1	4	m	10,63	NTK 2022-4.3.5	139,66	1480	68	475	1	475
9	01229-09T - 01229-10T	4	m	94,57	NTK 2022-4.3.5	139,66	13200	68	4230	1	4230
11	01229-10T - 01229-10R	4	m	7,8	NTK 2022-4.3.5	139,66	1090	68	349	1	349




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	01229-10R - 01229-10T1	4	m	9,15	NTK 2022-4.3.5	112,3	1030	68	329	1	329
1	01412/2T - 01412/2-01	4	m	8,94	NTK 2022-4.3.5	112,3	1000	68	321	1	321
1	01412/1T - 01412/1-01	3,3	m	3	NTK 2022-4.3.6	238,72	716	56	315	1	315
2	01412/1-01 - Žirgo g.3pr.	3,3	m	50,87	NTK 2022-4.3.6	238,72	12100	56	5340	1	5340
3	Žirgo g.3pr. - Žirgo g.3ipj.	3,3	m	3	NTK 2022-4.3.6	238,72	716	56	315	1	315
4	Žirgo g.3ipj. - Žirgo g.3ŠM	3,3	m	0,8	NTK 2022-4.3.6	243	194	56	86	1	86
5	Žirgo g.3ipj. - Žirgo g.3pab.	3,3	m	7	NTK 2022-4.3.6	238,72	1670	56	735	1	735
6	Žirgo g.3pab. - 01412/1-04ipj.1	3,3	m	48,57	NTK 2022-4.3.6	238,72	11600	56	5100	1	5100
7	01412/1-04ipj.1 - 01412/1-04ipj.2	4	m	0,75	NTK 2022-4.3.5	139,66	105	68	34	1	34
8	01412/1-04ipj.2 - 01412/1-04ipj.3	4	m	1,85	NTK 2022-4.3.5	166,52	308	68	99	1	99
9	01412/1-04ipj.4 - 01412/1-04ipj.5	4	m	0,8	NTK 2022-4.3.5	139,66	112	68	36	1	36
10	01412/1-04ipj.6 - 01412/1-04ipj.7	4	m	2,85	NTK 2022-4.3.5	112,3	320	68	102	1	102
11	01412/1-04ipj.7 - Žirgo g.5pr.	4	m	55,73	NTK 2022-4.3.5	197,44	11000	68	3520	1	3520
12	Žirgo g.5pr. - Žirgo g.5ŠM	3,3	m	7,4	NTK 2022-4.3.6	243	1800	56	791	1	791
1	2671/1T - 2671/1-01T	3,3	m	19,9	NTK 2022-4.3.6	430,23	8560	56	3770	1	3770
2	2671/1-01T - 2671/1-01	3,3	m	10	NTK 2022-4.3.6	243	2430	56	1070	1	1070
3	2671/1-01 - P.Vileišio g.21	3,3	m	2,7	NTK 2022-4.3.6	243	656	56	289	1	289
4	2671/1-01T - 2671/1-02T	3,3	m	40,2	NTK 2022-4.3.6	430,23	17300	56	7610	1	7610
5	2671/1-02T - 2671/1-09	3,3	m	3	NTK 2022-4.3.6	379,62	1140	56	501	1	501
6	2671/1-09 - 2671/1-09R	4	m	13,8	NTK 2022-4.3.6	379,62	5240	68	1680	1	1680
7	2671/1-02T - 2671/1-02R	3,3	m	1	NTK 2022-4.3.6	430,23	430	56	189	1	189
8	2671/1-02R - 2671/1-02R1	3,3	m	3,65	NTK 2022-4.3.6	379,62	1390	56	610	1	610




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2675-07T1 - 2675-07T	3,3	m	0,7	NTK 2022-4.3.6	643,79	451	56	198	1	198
2	2675-07T - 2675-07	3,3	m	11,72	NTK 2022-4.3.6	243	2850	56	1250	1	1250
3	2675-07 - P.Vileišio g.26	3,3	m	18,08	NTK 2022-4.3.6	238,72	4320	56	1900	1	1900
4	2675-07T - 2675-07R	3,3	m	1,3	NTK 2022-4.3.6	643,79	837	56	368	1	368
5	2675-07R - 2675-08T	3,3	m	10,91	NTK 2022-4.3.6	517,91	5650	56	2490	1	2490
6	2675-08T - 2675-08	3,3	m	4,92	NTK 2022-4.3.6	430,23	2120	56	931	1	931
7	2675-08 - 2675-08T1	3,3	m	5,38	NTK 2022-4.3.6	430,23	2310	56	1020	1	1020
8	2675-08T - 2675-08R	3,3	m	1,79	NTK 2022-4.3.6	517,91	927	56	408	1	408
9	2675-08R - 01105-20T	3,3	m	28,6	NTK 2022-4.3.6	430,23	12300	56	5410	1	5410
1	01202-22 - 01202-22/1T	3,3	m	103,06	NTK 2022-4.3.6	379,62	39100	50	19600	1	19600
2	01202-22/1T - 01202-22/1	3,3	m	1,6	NTK 2022-4.3.6	243	389	50	194	1	194
3	01202-22/1 - Debesijos g.5ipj.	3,3	m	50,8	NTK 2022-4.3.6	243	12300	50	6170	1	6170
4	01202-22/1T - 01202-22/2R	3,3	m	10,91	NTK 2022-4.3.6	379,62	4140	50	2070	1	2070
5	01202-22/2T - Debesijos g.3ipj.	3,3	m	2,78	NTK 2022-4.3.6	243	676	50	338	1	338
6	01202-22/2R - Debesijos g.8ipj.	3,3	m	42,3	NTK 2022-4.3.6	243	10300	50	5140	1	5140
7	Debesijos g.8ipj. - Debesijos g.8ipj.1	4	m	4,9	NTK 2022-4.3.5	139,66	684	60	274	1	274
8	Debesijos g.8ipj.2 - Debesijos g.8ipj.ŠM	4	m	6	NTK 2022-4.3.5	112,3	674	60	270	1	270
9	Įmautė(01202-22/2R)-Įmautė(Debesijos g.8)	4	m	10,8	NTK 2022-4.3.5	397,28	4290	60	1720	1	1720
1	01202-5/1T - 01202-5/1	3,3	m	3,23	NTK 2022-4.3.6	208,61	674	50	337	1	337
2	01202-5/1 - Bistryčios g.9A	3,3	m	25,41	NTK 2022-4.3.6	208,61	5300	50	2650	1	2650
3	01202-21T - 01202-21	3,3	m	5,24	NTK 2022-4.3.6	379,62	1990	50	995	1	995
4	01202-21 - 01202-21R	3,3	m	21,05	NTK 2022-4.3.6	379,62	7990	50	4000	1	4000




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01202-30T - 01202-30	3,3	m	20,41	NTK 2022-4.3.6	379,62	7750	50	3870	1	3870
1	01405-02 - 01405-02ipj.	4	m	1,4	NTK 2022-4.3.5	197,44	276	56	122	1	122
2	01405-02ipj. - 01405-03T	3,3	m	51,02	NTK 2022-4.3.6	430,23	22000	46	11900	1	11900
3	01405-03T - 01405-04T	3,3	m	36,62	NTK 2022-4.3.6	238,72	8740	46	4720	1	4720
4	01405-04T - 01405-03	3,3	m	5,04	NTK 2022-4.3.6	243	1220	46	661	1	661
5	01405-03 - Žolyno g.8ipj.	3,3	m	30,66	NTK 2022-4.3.6	243	7450	46	4020	1	4020
6	01405-04T - 01405-04R	3,3	m	1,11	NTK 2022-4.3.6	238,72	265	46	143	1	143
7	01405-04R - 01405-04	3,3	m	6,84	NTK 2022-4.3.6	243	1660	46	898	1	898
8	01405-04 - Žolyno g.10ipj.	3,3	m	6,34	NTK 2022-4.3.6	243	1540	46	832	1	832
9	01405-03T - 01405-10T	3,3	m	75,78	NTK 2022-4.3.6	430,23	32600	46	17600	1	17600
10	01405-10T - 01405-10ipj.	4	m	73,47	NTK 2022-4.3.6	288,11	21200	56	9310	1	9310
11	01405-10ipj. - 01405-10	4	m	1,8	NTK 2022-4.3.5	139,66	251	56	111	1	111
12	01405-10T - 01405-10R	3,3	m	13,6	NTK 2022-4.3.6	430,23	5850	46	3160	1	3160
13	01405-10R - 01405-09R	3,3	m	11,98	NTK 2022-4.3.6	379,62	4550	46	2460	1	2460
14	01405-09T - 01405-09R1	3,3	m	14,73	NTK 2022-4.3.6	288,11	4240	46	2290	1	2290
15	01405-09R1 - Antakalnio g.63ipj.	3,3	m	0,55	NTK 2022-4.3.6	379,62	209	46	113	1	113
16	01405-09R - 01405-09	3,3	m	1,5	NTK 2022-4.3.6	243	365	46	197	1	197
17	01405-09 - Antakalnio g.65ipj.	3,3	m	86,93	NTK 2022-4.3.6	243	21100	46	11400	1	11400
1	ŠK 01110	4	m	1,25	NTK 2022-4.3.5	166,52	208	56	92	1	92
2	01110 - 01110-01R	3,3	m	67,32	NTK 2022-4.3.6	379,62	25600	46	13800	1	13800
3	01110T - Antakalnio g.116ipj.	3,3	m	8,53	NTK 2022-4.3.6	243	2070	46	1120	1	1120
4	Antakalnio g.116ipj. - Antakalnio g.116ipj.1	4	m	30,36	NTK 2022-4.3.5	112,3	3410	56	1500	1	1500




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01110-01T - 01110-01	3,3	m	5,28	NTK 2022-4.3.6	243	1280	46	693	1	693
6	01110-01 - Antakalnio g.118ipj.	3,3	m	26,61	NTK 2022-4.3.6	243	6470	46	3490	1	3490
7	01110-01R - 01110-02R	3,3	m	54,59	NTK 2022-4.3.6	288,11	15700	46	8490	1	8490
8	01110-02T - 01110-03T	3,3	m	23,59	NTK 2022-4.3.6	238,72	5630	46	3040	1	3040
9	01110-03T - 01110-04	3,3	m	2,86	NTK 2022-4.3.6	208,61	597	46	322	1	322
10	01110-04 - Antakalnio g.1085pj.	3,3	m	11,84	NTK 2022-4.3.6	208,61	2470	46	1330	1	1330
11	01110-03T - 01110-03	3,3	m	2,15	NTK 2022-4.3.6	238,72	513	46	277	1	277
12	01110-03 - P.Vileišio g.32pr.	3,3	m	53,49	NTK 2022-4.3.6	238,72	12800	46	6900	1	6900
13	P.Vileišio g.32pr. - P.Vileišio g.32ipj.	3,3	m	6,3	NTK 2022-4.3.6	238,72	1500	46	812	1	812
14	01110-02R - 01110-02	3,3	m	1,58	NTK 2022-4.3.6	238,72	377	46	204	1	204
15	01110-02 - Antakalnio g.104ipj.	3,3	m	52,1	NTK 2022-4.3.6	238,72	12400	46	6720	1	6720
16	Antakalnio g.104ipj. - Antakalnio g.104R	4	m	5,46	NTK 2022-4.3.5	139,66	763	56	336	1	336
17	Antakalnio g.104R - Antakalnio g.104ipj.1	4	m	7,7	NTK 2022-4.3.5	112,3	865	56	380	1	380
18	Antakalnio g.104ipj.2 - Antakalnio g.104ipj.3	4	m	9,2	NTK 2022-4.3.5	112,3	1030	56	455	1	455
1	01202-13 - 01202-14T	3,3	m	120,64	NTK 2022-4.3.6	238,72	28800	46	15600	1	15600
2	01202 - 14T - 01202-14	3,3	m	1,44	NTK 2022-4.3.6	208,61	300	46	162	1	162
3	01202-14 - Šilo g.52pr.	3,3	m	22,81	NTK 2022-4.3.6	208,61	4760	46	2570	1	2570
4	Šilo g.52pr. - Šilo g.52ŠM	3,3	m	13,2	NTK 2022-4.3.6	208,61	2750	46	1490	1	1490
5	01202-14T - 01202 - 14R	3,3	m	8,26	NTK 2022-4.3.6	288,11	2380	46	1290	1	1290
6	01202-14R - 01202-14/1T	3,3	m	3,38	NTK 2022-4.3.6	238,72	807	46	436	1	436
7	01202-14/1T - 01202-14/1	3,3	m	9,66	NTK 2022-4.3.6	208,61	2020	46	1090	1	1090
8	01202-14/1 - Šilo g.54ipj.	3,3	m	21,61	NTK 2022-4.3.6	208,61	4510	46	2430	1	2430




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	01202-14/1T - 01202-14/2T	3,3	m	1,61	NTK 2022-4.3.6	238,72	384	46	208	1	208
10	01202-14/2T - 01202-14/2	3,3	m	5,03	NTK 2022-4.3.6	208,61	1050	46	567	1	567
11	01202-14/2 - Šilo g.50ipj.	3,3	m	16,04	NTK 2022-4.3.6	208,61	3350	46	1810	1	1810
12	01202-14/2T - 01202-15T	3,3	m	38,39	NTK 2022-4.3.6	238,72	9160	46	4950	1	4950
13	01202-15T - 01202-15	3,3	m	7,08	NTK 2022-4.3.6	208,61	1480	46	798	1	798
14	01202-15 - Šilo g.56ipj.	3,3	m	9,56	NTK 2022-4.3.6	208,61	1990	46	1080	1	1080
15	01202-15T - 01202-15/1T	3,3	m	2,8	NTK 2022-4.3.6	238,72	668	46	361	1	361
16	01202-15/1T - 01202-15/1	3,3	m	2,86	NTK 2022-4.3.6	208,61	597	46	322	1	322
17	01202-15/1T - Šilo g.58ipj.	3,3	m	19,86	NTK 2022-4.3.6	208,61	4140	46	2240	1	2240
18	01202-15/1T - 01202-15/1R	3,3	m	1,8	NTK 2022-4.3.6	238,72	430	46	232	1	232
19	01202-15/1R - 01202-16T	3,3	m	40,92	NTK 2022-4.3.6	243	9940	46	5370	1	5370
20	01202-16T - 01202-16	3,3	m	1,95	NTK 2022-4.3.6	208,61	407	46	220	1	220
21	01202-16 - Šilo g.60ipj.	3,3	m	11,57	NTK 2022-4.3.6	208,61	2410	46	1300	1	1300
22	01202-16T - 01202-16/1T	3,3	m	1,17	NTK 2022-4.3.6	243	284	46	154	1	154
23	01202-16/1T - 01202-16/1	3,3	m	2,29	NTK 2022-4.3.6	208,61	478	46	258	1	258
24	01202-16/1 - Šilo g.62ipj.	3,3	m	21,44	NTK 2022-4.3.6	208,61	4470	46	2420	1	2420
25	01202-16T - 01202-17T	3,3	m	39,23	NTK 2022-4.3.6	243	9530	46	5150	1	5150
26	01202-17T - 01202-17	3,3	m	2,41	NTK 2022-4.3.6	208,61	503	46	271	1	271
27	01202-17 - Šilo g.66ipj.	3,3	m	25,61	NTK 2022-4.3.6	208,61	5340	46	2880	1	2880
28	01202-17T - 01202-17/1R	3,3	m	6,05	NTK 2022-4.3.6	243	1470	46	794	1	794
29	01202-17/1R - Šilo g.64ipj.	3,3	m	3,02	NTK 2022-4.3.6	208,61	630	46	340	1	340
1	01208-04 - 01208-04T	3,3	m	2,2	NTK 2022-4.3.6	430,23	947	43	540	1	540




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	01208-04T - 01208-12T	3,3	m	67,87	NTK 2022-4.3.6	379,62	25800	43	14700	1	14700
3	01208-12T - 01208-12	3,3	m	26,09	NTK 2022-4.3.6	238,72	6230	43	3550	1	3550
4	01208-12 - Antakalnio g.22ipj.	3,3	m	37,8	NTK 2022-4.3.6	238,72	9020	43	5140	1	5140
5	01208-12T - 01208-12R	3,3	m	5,6	NTK 2022-4.3.6	379,62	2130	43	1210	1	1210
6	01208-12R - 01208-13T	3,3	m	8,86	NTK 2022-4.3.6	288,11	2550	43	1460	1	1460
7	01208-13T - 01208-13	3,3	m	1,84	NTK 2022-4.3.6	243	447	43	255	1	255
8	01208-13 - P.Vileišio g.11ipj.	3,3	m	54,6	NTK 2022-4.3.6	243	13300	43	7560	1	7560
9	01208-13T - 01208-13R	3,3	m	2,04	NTK 2022-4.3.6	288,11	588	43	335	1	335
10	01208-13R - P.Vileišio g.10ipj.	3,3	m	43,04	NTK 2022-4.3.6	238,72	10300	43	5860	1	5860
11	P.Vileišio g.10ipj. - P.Vileišio g.10ipj.1	4	m	10	NTK 2022-4.3.5	139,66	1400	52	670	1	670
12	P.Vileišio g.10ipj.1 - P.Vileišio g.10pab.	4	m	5,8	NTK 2022-4.3.5	139,66	810	52	389	1	389
13	P.Vileišio g.10pab. - 01208-14R	3,3	m	36	NTK 2022-4.3.6	238,72	8590	43	4900	1	4900
14	01208-14R - 01208-14	3,3	m	1,1	NTK 2022-4.3.6	243	267	43	152	1	152
15	01208-14 - P.Vileišio g.9ipj.	3,3	m	44,9	NTK 2022-4.3.6	243	10900	43	6220	1	6220
16	01208-04T - 01208-04R	3,3	m	5,25	NTK 2022-4.3.6	430,23	2260	43	1290	1	1290
17	01208-04R - 01208-05T	3,3	m	37,7	NTK 2022-4.3.6	379,62	14300	43	8160	1	8160
18	01208-05T - 01208-05	3,3	m	3,2	NTK 2022-4.3.6	243	778	43	443	1	443
19	01208-05 - P.Vileišio g.12ipj.	3,3	m	25,04	NTK 2022-4.3.6	243	6080	43	3470	1	3470
20	01208-05T - 01208-06	3,3	m	9,8	NTK 2022-4.3.6	379,62	3720	43	2120	1	2120
1	01109-03ipj. - 01109-03pab.	4	m	0,98	NTK 2022-4.3.5	112,3	110	52	53	1	53
2	01109-03R - 01109-03ipj.1	4	m	4,59	NTK 2022-4.3.5	139,66	641	52	308	1	308
3	01109-03ipj.1 - 01109-4/1T	3,3	m	64,84	NTK 2022-4.3.6	238,72	15500	43	8820	1	8820




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	01109-4/1T - ŠK-01109-4/1	3,3	m	1,1	NTK 2022-4.3.6	208,61	229	43	131	1	131
5	ŠK-01109-4/1 - Tverečiaus g.12prad.	3,3	m	23,31	NTK 2022-4.3.6	208,61	4860	43	2770	1	2770
6	01109-4/1T - 01109-04T	3,3	m	11,28	NTK 2022-4.3.6	238,72	2690	43	1530	1	1530
7	01109-04T - 01109-4/2T	3,3	m	15,53	NTK 2022-4.3.6	238,72	3710	43	2110	1	2110
8	01109-4/2T - ŠK-01109-4/2	3,3	m	1,13	NTK 2022-4.3.6	243	275	43	157	1	157
9	ŠK-01109-4/2 - Tverečiaus g.14prad.	3,3	m	2,78	NTK 2022-4.3.6	243	676	43	385	1	385
10	Tverečiaus g.14prad. - Tverečiaus g.14ŠM	3,3	m	6,9	NTK 2022-4.3.6	112,3	775	43	442	1	442
11	01109-4/2T - ŠK-01109-4/3	3,3	m	2,25	NTK 2022-4.3.6	238,72	537	43	306	1	306
12	ŠK-01109-4/3 - 01109-4/3R	3,3	m	0,99	NTK 2022-4.3.6	238,72	236	43	135	1	135
13	01109-4/3R - Tverečiaus g.16prad.	3,3	m	11,63	NTK 2022-4.3.6	243	2830	43	1610	1	1610
14	01109-04T - 01109-04R	3,3	m	1,14	NTK 2022-4.3.6	288,11	328	43	187	1	187
15	01109-04R - 01109-4/4T	3,3	m	19,43	NTK 2022-4.3.6	238,72	4640	43	2640	1	2640
16	01109-4/4T - ŠK-01109-4/4	3,3	m	3,93	NTK 2022-4.3.6	208,61	820	43	467	1	467
17	ŠK-01109-4/4 - Tverečiaus g.18prad.	3,3	m	9,6	NTK 2022-4.3.6	208,61	2000	43	1140	1	1140
18	01109-4/4T - 01109-05prad.	3,3	m	26,83	NTK 2022-4.3.6	238,72	6400	43	3650	1	3650
19	01109-05prad. - 01109-05R	4	m	3,46	NTK 2022-4.3.5	139,66	483	52	232	1	232
20	01109-05ipj. - 01109-05pab.	4	m	2,75	NTK 2022-4.3.5	112,3	309	52	148	1	148
1	ŠK-01229-02 - ŠK-01229-02pab.	4	m	5,63	NTK 2022-4.3.6	238,72	1340	52	645	1	645
2	ŠK-01229-02pab. - 01229-03R	3,3	m	16,02	NTK 2022-4.3.6	517,91	8300	43	4730	1	4730
3	01229-03R - 01229-03T	3,3	m	6,61	NTK 2022-4.3.6	643,79	4260	43	2430	1	2430
4	01229-03T - ŠK-01229-03	3,3	m	6,77	NTK 2022-4.3.6	288,11	1950	43	1110	1	1110
5	ŠK-01229-03 - Baltasis skg.3A	3,3	m	30,5	NTK 2022-4.3.6	288,11	8790	43	5010	1	5010



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	01229-03T - Filaretų g.3	3,3	m	96,12	NTK 2022-4.3.6	643,79	61900	43	35300	1	35300
1	01137ipj. - 01137ipj.1	4	m	2,5	NTK 2022-4.3.5	166,52	416	52	200	1	200
2	01137ipj.1 - 01137-02T	3,3	m	206,74	NTK 2022-4.3.6	379,62	78500	43	44700	1	44700
3	01137-02T - 01137-02	3,3	m	1,12	NTK 2022-4.3.6	243	272	43	155	1	155
4	01337-02 - Lakštingalų g.8ipj.	3,3	m	7,8	NTK 2022-4.3.6	243	1900	43	1080	1	1080
5	Lakštingalų g.8ipj. - Lakštingalų g.8ipj.1	4	m	5,5	NTK 2022-4.3.5	112,3	618	52	296	1	296
6	01337-02T - 01337-02R	3,3	m	4,43	NTK 2022-4.3.6	379,62	1680	43	959	1	959
7	01337-02R - 01337-03	3,3	m	57,13	NTK 2022-4.3.6	288,11	16500	43	9380	1	9380
1	01202-21R - Kanklių g.4iv.	3,3	m	160,26	NTK 2022-4.3.6	288,11	46200	43	26300	1	26300
1	ŠK-01227-71	4	m	1	NTK 2022-4.3.5	139,66	140	52	67	1	67
2	ŠK-01227-71	4	m	1,2	NTK 2022-4.3.5	139,66	168	52	80	1	80
3	ŠK-01227-71 - 01227-72T	3,3	m	7,58	NTK 2022-4.3.6	288,11	2180	43	1240	1	1240
4	01227-72T - ŠK-01227-72	3,3	m	4,31	NTK 2022-4.3.6	208,61	899	43	512	1	512
5	Šk-01227-72 - Varpu g.6iv.	3,3	m	28,57	NTK 2022-4.3.6	208,61	5960	43	3400	1	3400
6	01227-72T - 01227-74T	3,3	m	17,25	NTK 2022-4.3.6	288,11	4970	43	2830	1	2830
7	01227-74T - ŠK-01227-74	3,3	m	1,99	NTK 2022-4.3.6	208,61	415	43	237	1	237
8	ŠK-01227-74 - Varpu g.4prad.	3,3	m	11,38	NTK 2022-4.3.6	208,61	2370	43	1350	1	1350
9	Varpu g.4prad. - Varpu g.4R	4	m	0,8	NTK 2022-4.3.5	100,96	81	52	39	1	39
10	Varpu g.4R - Varpu g.4ipj.	4	m	3,32	NTK 2022-4.3.5	100,96	335	52	161	1	161
11	Varpu g.4ipj. - Varpu g.4iv.	4	m	1,7	NTK 2022-4.3.5	100,96	172	52	82	1	82
12	Varpu g.4ipj. - Varpu g.4R1	4	m	3,87	NTK 2022-4.3.5	100,96	391	52	188	1	188
13	Varpu g.4R1 - Varpu g.4pab.	4	m	0,8	NTK 2022-4.3.5	100,96	81	52	39	1	39



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Varpų g.4pab. - Varpų g.2prad.	4	m	16,78	NTK 2022-4.3.6	208,61	3500	52	1680	1	1680
15	01227-74T - 01227-74R	3,3	m	2	NTK 2022-4.3.6	288,11	576	43	328	1	328
16	01227-74R - 01227-75T	3,3	m	19,52	NTK 2022-4.3.6	238,72	4660	43	2660	1	2660
17	01227-75T - ŠK-01227-75	3,3	m	72,15	NTK 2022-4.3.6	243	17500	43	9990	1	9990
18	ŠK-01227-75 - Krivių g.25prad.	3,3	m	32,98	NTK 2022-4.3.6	243	8010	43	4570	1	4570
19	Krivių g.25prad. - Krivių g.25įpj.	4	m	1,99	NTK 2022-4.3.5	100,96	201	52	96	1	96
20	Krivių g.25įpj. - Krivių g.25įv.	4	m	0,55	NTK 2022-4.3.5	100,96	56	52	27	1	27
21	Krivių g.25įpj. - Krivių g.25 R	4	m	0,5	NTK 2022-4.3.5	112,3	56	52	27	1	27
22	Krivių g.25R - Krivių g.27įv.	4	m	11,1	NTK 2022-4.3.5	100,96	1120	52	538	1	538
23	01227-75T - 01227-75R	3,3	m	4,24	NTK 2022-4.3.6	238,72	1010	43	577	1	577
24	01227-75R - 01227-76T	3,3	m	70,11	NTK 2022-4.3.6	243	17000	43	9710	1	9710
25	01227-76T - ŠK-01227-76	3,3	m	1,79	NTK 2022-4.3.6	208,61	373	43	213	1	213
26	ŠK-01227-76 - Filaretų g.14įv.	3,3	m	8,76	NTK 2022-4.3.6	208,61	1830	43	1040	1	1040
27	01227-76T - 01227-76R	3,3	m	1	NTK 2022-4.3.6	243	243	43	139	1	139
28	01227-76R - ŠK-01227-77	3,3	m	1,32	NTK 2022-4.3.6	208,61	275	43	157	1	157
29	ŠK-01227-77 - Filaretų g.12įv.	3,3	m	7,57	NTK 2022-4.3.6	208,61	1580	43	900	1	900
1	01214-03 - 01214-04	3,3	m	26,75	NTK 2022-4.3.6	288,11	7710	75	1930	1	1930
2	ŠK-01209-05 - Rudens g.2	3,3	m	30,88	NTK 2022-4.3.6	288,11	8900	75	2220	1	2220
1	01127/1 kanalo pab. - 01127/1-02T	3,3	m	12,73	NTK 2022-4.3.6	643,79	8200	33	5490	1	5490
2	01127/1-02T - 01127/1-02R	3,3	m	1,65	NTK 2022-4.3.6	643,79	1060	33	712	1	712
3	01127/1-02R - 01127/1-03	3,3	m	1,34	NTK 2022-4.3.6	430,23	577	33	386	1	386
4	01127/1-03 - 01127/1-03R	3,3	m	118,4	NTK 2022-4.3.6	430,23	50900	33	34100	1	34100




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01127/1-02T - 01127/1-02	3,3	m	2,23	NTK 2022-4.3.6	208,61	465	33	312	1	312
6	01127/1-02 - Saulėtekio al.43 prad.	3,3	m	48,6	NTK 2022-4.3.6	208,61	10100	33	6790	1	6790
7	Saulėtekio al. 43 prad. - Saulėtekio al.43 ŠM	4	m	5,3	NTK 2022-4.3.5	100,96	535	40	321	1	321
91a	01127/1-03(šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	709,83	710	40	426	1	426
92a	01127/1-02 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	709,83	710	40	426	1	426
1	01306-04T - ŠK-01306-04	3,3	m	2,73	NTK 2022-4.3.6	243	663	30	464	1	464
2	ŠK-01306-04 - Antakalnio g.55prad.	3,3	m	92,61	NTK 2022-4.3.6	243	22500	30	15800	1	15800
46	ŠK-01306-04 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	709,83	710	36	454	1	454
1	01405-10T1 - 01405-12T	3,3	m	0,73	NTK 2022-4.3.6	288,11	210	23	162	1	162
2	01405-12T - ŠK-01405-10	3,3	m	2,56	NTK 2022-4.3.6	243	622	23	479	1	479
3	ŠK-01405-10 - Švyturio g.3prad.	3,3	m	6,61	NTK 2022-4.3.6	238,72	1580	23	1220	1	1220
4	Švyturio g.3prad. - Švyturio g.3ipj.	4	m	2,03	NTK 2022-4.3.5	139,66	284	28	204	1	204
5	Švyturio g.3ipj. - Švyturio g.3ŠM	4	m	0,93	NTK 2022-4.3.5	112,3	104	28	75	1	75
6	Švyturio g.3ipj. - Švyturio g.3R	4	m	11,68	NTK 2022-4.3.5	139,66	1630	28	1170	1	1170
7	01405-12T - ŠK-01405-12	3,3	m	3,48	NTK 2022-4.3.6	288,11	1000	23	772	1	772
8	ŠK-01405-12 - Švyturio g.19prad.	3,3	m	62,78	NTK 2022-4.3.6	238,72	15000	23	11500	1	11500
9	Švyturio g.19prad. - Švyturio g.19ipj.	4	m	13,25	NTK 2022-4.3.5	139,66	1850	28	1330	1	1330
10	Švyturio g.19ipj. - Švyturio g.19ŠM	4	m	1,26	NTK 2022-4.3.5	112,3	141	28	102	1	102
11	Švyturio g.19ipj. - Švyturio g.19pab.	4	m	1,61	NTK 2022-4.3.5	112,3	181	28	130	1	130
12	Švyturio g.19pab. - Švyturio g.21prad. .	3,3	m	34,71	NTK 2022-4.3.6	243	8430	23	6490	1	6490
13	Švyturio g.21prad. - Švyturio g.21ŠM	4	m	3,69	NTK 2022-4.3.5	112,3	414	28	298	1	298
241A	ŠK-01405-10 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	626,01	626	28	451	1	451



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241B	ŠK-01405-12(šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	709,83	710	28	511	1	511
1	Švyturio g.3R. - Švyturio g.3pab.	4	m	2,31	NTK 2022-4.3.5	112,3	259	28	187	1	187
2	Švyturio g.3pab. - 01405-11T	3,3	m	41,68	NTK 2022-4.3.6	243	10100	23	7800	1	7800
3	01405-11T - ŠK-01405-12	3,3	m	2,14	NTK 2022-4.3.6	243	520	23	400	1	400
4	ŠK-01405-12 - Antakalnio g.67prad.	3,3	m	17,4	NTK 2022-4.3.6	208,61	3630	23	2790	1	2790
5	Antakalnio g.67prad. - Antakalnio g.67ŠM	4	m	4,23	NTK 2022-4.3.5	100,96	427	28	307	1	307
6	01405-11T - ŠK-01405-11	3,3	m	2,95	NTK 2022-4.3.6	208,61	615	23	474	1	474
7	ŠK-01405-11 - Antakalnio g.69prad.	3,3	m	21,95	NTK 2022-4.3.6	208,61	4580	23	3530	1	3530
8	Antakalnio g.69prad. - Antakalnio g.69ŠM	4	m	12,14	NTK 2022-4.3.5	100,96	1230	28	882	1	882
9	Širvio g.6R - Antakalnio g.73Aprad.	3,3	m	1,76	NTK 2022-4.3.6	238,72	420	23	324	1	324
10	Antakalnio g.73Aprad. - Antakalnio g.73Apab.	4	m	21,11	NTK 2022-4.3.5	139,66	2950	28	2120	1	2120
11	Antakalnio g.73Apab. - 01406-03T	3,3	m	3,31	NTK 2022-4.3.6	238,72	790	23	608	1	608
12	01406-03T - ŠK-01406-04	3,3	m	0,87	NTK 2022-4.3.6	208,61	181	23	140	1	140
13	ŠK-01406-04 - Antakalnio g.73prad.	4	m	3,79	NTK 2022-4.3.6	208,61	791	28	569	1	569
14	Antakalnio g.73prad. - Antakalnio g.73ŠM	4	m	9,36	NTK 2022-4.3.5	100,96	945	28	680	1	680
15	01406-03T - ŠK-01406-03	3,3	m	3,05	NTK 2022-4.3.6	243	741	23	571	1	571
16	ŠK-01406-03 - Antakalnio g.75prad.	3,3	m	24,28	NTK 2022-4.3.6	243	5900	23	4540	1	4540
17	Antakalnio g.75prad. - Antakalnio g.75ŠM	4	m	7,9	NTK 2022-4.3.5	112,3	887	28	639	1	639
181aB	ŠK-01405-12 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	709,83	710	28	511	1	511
181aA	ŠK-01405-11(šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	709,83	710	28	511	1	511
85A	ŠK-01406-04(šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	626,01	626	28	451	1	451
85B	ŠK-01406-03(šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	626,01	626	28	451	1	451



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01229-10T - 01229-10 kolekt. pab	4	m	1,32	NTK 2022-4.3.5	139,66	184	28	133	1	133
2	01229-10 kolekt. pab - Polocko g. 4A prad.	3,3	m	12,2	NTK 2022-4.3.6	288,11	3510	23	2710	1	2710
3	Polocko g. 4A prad. - Polocko g. 4A ipj.	4	m	1,01	NTK 2022-4.3.5	139,66	141	28	102	1	102
4	Polocko g. 4A prad. - Polocko g. 2ŠP	4	m	17,14	NTK 2022-4.3.5	100,96	1730	28	1250	1	1250
1	ŠK-01101-03 - 01202-31T	3,3	m	134,8	NTK 2022-4.3.6	643,79	86800	20	69400	1	69400
2	01202-31T - ŠK-01202-31	3,3	m	2,82	NTK 2022-4.3.6	379,62	1070	20	856	1	856
3	ŠK-01202-31 - Bistryčios g.9 prad.	3,3	m	13,44	NTK 2022-4.3.6	379,62	5100	20	4080	1	4080
4	Bistryčios g.9 prad. - Bistryčios g.9 pab.	4	m	19,11	NTK 2022-4.3.5	166,52	3180	24	2420	1	2420
5	Bistryčios g.9 ipj. - Bistryčios g.9 ŠM	4	m	1,01	NTK 2022-4.3.5	139,66	141	24	107	1	107
6	Bistryčios g.9 pab. - 01202-34R	3,3	m	15,28	NTK 2022-4.3.6	379,62	5800	20	4640	1	4640
7	01202-30T - 01202-31T	3,3	m	35,35	NTK 2022-4.3.6	643,79	22800	20	18200	1	18200
8	01202-21T - 01202-30T	3,3	m	6,07	NTK 2022-4.3.6	643,79	3910	20	3130	1	3130
9	ŠK-01202-20 - 01202-21T	3,3	m	23,29	NTK 2022-4.3.6	643,79	15000	20	12000	1	12000
10	01202-20T1 - ŠK-01202-20	3,3	m	3,72	NTK 2022-4.3.6	547,75	2040	20	1630	1	1630
11	01202-30R - 01202-29T	3,3	m	30,33	NTK 2022-4.3.6	238,72	7240	20	5790	1	5790
12	01202-29T - ŠK-01202-29	3,3	m	3,25	NTK 2022-4.3.6	238,72	776	20	621	1	621
13	ŠK-01202-29 - Bistryčios g.3 prad.	3,3	m	10,43	NTK 2022-4.3.6	238,72	2490	20	1990	1	1990
14	Bistryčios g.3 prad. - Bistryčios g.3 ŠM	4	m	0,83	NTK 2022-4.3.5	139,66	116	24	88	1	88
15	01202-29T - ŠK-01202-30	3,3	m	2,18	NTK 2022-4.3.6	238,72	520	20	416	1	416
16	ŠK-01202-30 - V.Grybo g.33 prad.	3,3	m	98,54	NTK 2022-4.3.6	238,72	23500	20	18800	1	18800
17	V.Grybo g.33 prad. - V.Grybo g.33 ŠM	4	m	1,5	NTK 2022-4.3.5	139,66	209	24	159	1	159
18	01202-19T - ŠK-01202-19	3,3	m	4,62	NTK 2022-4.3.6	208,61	964	20	771	1	771



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ŠK-01202-19 - V.Grybo g.29A prad.	3,3	m	24,82	NTK 2022-4.3.6	208,61	5180	20	4140	1	4140
20	V.Grybo g.29A prad. - V.Grybo g.29A ŠM	4	m	2,33	NTK 2022-4.3.5	100,96	235	24	179	1	179
225	ŠK-01202-31 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	1090,19	1090	24	829	1	829
26	ŠK-01202-20 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	1554,41	1550	24	1180	1	1180
212B	ŠK-01202-29 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	626,01	626	24	476	1	476
212A	ŠK-01202-30 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	989,13	989	24	752	1	752
14	ŠK-01202-19 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	626,01	626	24	476	1	476
1	01103-05T1-01103-05T1 kanalo pab.	4	m	3,48	NTK 2022-4.3.7	795,47	2770	28	1990	1	1990
2	01103-05T1 kanalo.pab-01103-05T2 kanalo prad.	3,3	m	23,59	NTK 2022-4.3.6	517,91	12200	23	9410	1	9410
231a	01103-05T1 (šulinys)	4	vnt.	1	NTK 2022-4.3.11	953,05	953	28	686	1	686
3	01103-05T2 kanalo prad.-01103-05T2 kanalo pab.	4	m	15	NTK 2022-4.3.6	517,91	7770	28	5590	1	5590
4	01103-05T2 kanalo pab.-01103-05T2	4	m	36,3	NTK 2022-4.3.6	517,91	18800	28	13500	1	13500
3	Nepraecinamasis kanalas	4	m	15	NTK 2022-4.3.1	620,32	9300	28	6700	1	6700
1-2	01227/1-30T1÷Olandų g. 54A prad.	3,3	m	1	NTK 2022-4.3.6	238,72	239	7	222	1	222
2-9	Olandų g. 54A prad.÷Olandų g. 54A įpj.	3,3	m	24,66	NTK 2022-4.3.6	238,72	5890	7	5470	1	5470
9-11	Olandų g. 54A įpj.÷Olandų g. 54A ŠP	3,3	m	1,14	NTK 2022-4.3.6	208,61	238	7	221	1	221
9-19	Olandų g. 54A įpj.÷Olandų g. 54A pab.	3,3	m	20,44	NTK 2022-4.3.6	238,72	4880	7	4540	1	4540
19-21	Olandų g. 54A pab.÷Olandų g. 54A T1	3,3	m	2,24	NTK 2022-4.3.6	238,72	535	7	497	1	497
59	01227/1-30 įpj. ÷ 01227/1-30 pab.	4	m	2,26	NTK 2022-4.3.5	197,44	446	4	428	1	428
60	01227/1-30 pab. ÷ 01227/1-40 prad.	3,3	m	37,19	NTK 2022-4.3.6	430,23	16000	3	15500	1	15500
61	01227/1-40 prad. ÷ 01227/1-40 R	4	m	1,32	NTK 2022-4.3.5	197,44	261	4	250	1	250

Matininkas

EUGENIJUS BUDRYS



Viso						9781000		2971000		2971000
------	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---------

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Šilumos tinklų ir jų dalių verčių nustatymas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilnius, Lvovo g. 25-101

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-02-11 10:07:10, Nr. 1137698107

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Matininkas, Valstybės įmonė

Registru centras

Sertifikatas išduotas: I

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-02-11 10:07:10

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-02-11 10:07:18

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-26 09:10:11 – 2023-11-26 09:10:11

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Kadastro ekspertė, Valstybės

įmonė Registru centras

Sertifikatas išduotas:

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-02-11 14:12:47

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-02-11 14:13:21

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-22 09:31:06 – 2023-11-22 09:31:06

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-11 16:26:50)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo , 2022-02-11 16:26:50 RC-DSS



