

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		med	880				140.38
Žemė		gr			0.00		140.38
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500		0.14		140.24
Dugnas		bet	1500		1.74		138.64
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	200	Apačia	1.86	138.52
	Nr. 2	ker	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	200	Apačia	1.95	138.43
	Nr. 3	ker	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	160	Apačia	1.67	138.71
	Nr. 4	met	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	100	Apačia	1.71	138.67
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:


X = 6203041.21; Y = 372011.93

UAB „Eurometras“

Objektas:

Plungės r. sav., Stanelių k.

Švyturio g.

Matavimus atliko	R.Paulauskas <small>(vardas ir pavardė)</small>		
	1GKV-921 <small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	 <small>(parašas)</small>	2025-06-27 <small>(data)</small>
Matavimus atliko	<small>(vardas ir pavardė)</small>		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	<small>(parašas)</small>	<small>(data)</small>
Matavimus atliko	<small>(vardas ir pavardė)</small>		
	<small>(geodezininko kv.paž.Nr.)</small>	<small>(parašas)</small>	<small>(data)</small>