

VANDENTIEKIO TINKLŲ APŽIŪROS KORTELĖ


281

Data 2024.11.05

VŠ technologinis numeris

Adresas: Latvija - BIRUTIES

Šulinio detalizacijos schema



Vamzdynas:

Nr.	Skersmuo (mm)	Medžiaga (KET, PE, PL)	Būklė (Gera, patenkinama, bloga)	Gylis nuo dangčio iki dugno (m)	Pastabos, defektai
1.	100	KET	patenkinama	180	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Armatūra:						
Nr.	Pavadinimas	Skersmuo (mm)	Būklė (veikia, neveikia)	Padėtis (uždaryta, atidaryta)	Būsena (nauja, sena)	Pastabos, defektai
1.	X	100	V	A	N	
2.	X	100	N	A	S	
3.	X	100	V	A	N	
4.	X	100	N	A	S	
5.	X	100	V	A	N	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

Šulinio konstrukcija ir išmatavimai:				
<input type="radio"/> Apvalus	Ø	m	<input checked="" type="radio"/> Kamera	<u>150</u> X <u>190</u> m
<input type="radio"/> Gelžbetonis			<input type="radio"/> Plytinis	
<input type="radio"/> Trapas			<input type="radio"/> Prieduobė	
<input type="radio"/> Kolektorius				

Ar yra dujų?	<input type="radio"/> Yra	<input checked="" type="radio"/> Nėra		
Ar yra vandens?	<input type="radio"/> Yra	<input checked="" type="radio"/> Nėra		
Žemės paviršiaus įdubimai prie šulinių	<input type="radio"/> Yra	<input checked="" type="radio"/> Nėra		
Šulinio perdangos būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	
Konstrukcijos būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	
Dangčio būklė	<input checked="" type="radio"/> Gera	<input type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	
Švarumo būklė	<input checked="" type="radio"/> Švaru	<input type="radio"/> Dumblas/purvas	<input type="radio"/> Šiukšlės	
Lipynių būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	<input type="radio"/> Nėra
Žymėjimo ženklinimas	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	<input type="radio"/> Nėra

Tikrinusio asmens V. Pavardė, Parašas.

Lentelę pildė inžinierius

VŠ koordinatė:	x: <u>380198</u>	y: <u>6062702</u>
Ar reikia tikslinti GIS informaciją?	<u>ne</u>	
VŠ kortelė teisinga/ reikia tikslinti / nėra:	<u>teisinga</u>	