



# VANDENTIEKIO TINKLŲ APŽIŪROS KORTELĖ


Data 2025.01.13

VŠ technologinis numeris

97

Adresas: KESTUCIO - POSKOS

Šulinio detalizacijos schema



Vamzdynas:

Nr.	Skersmuo (mm)	Medžiaga (KET, PE, PL)	Būklė (Gera, patenkinama, bloga)	Gylis nuo dangčio iki dugno (m)	Pastabos, defektai
1.	150	KET	patenkinama	220	
2.	100	KET	patenkinama		
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Armatūra:

Nr.	Pavadinimas	Skersmuo (mm)	Būklė (veikia, neveikia)	Padėtis (uždaryta, atidaryta)	Būsena (nauja, sena)	Pastabos, defektai
1.	<del>IX</del>	150	V	A	SENA	
2.	<del>IX</del>	150	NEVEIKIA	A	SENA	
3.	<del>IX</del>	100	V	A	N	
4.	<del>IX</del>	100	V	A	N	
5.	<del>IX</del>	100	V	A	N	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

Šulinio konstrukcija ir išmatavimai:

<input type="radio"/> Apvalus	Ø	m	<input checked="" type="radio"/> Kamera	15 x 2 m	<input type="radio"/> Kolektorius
<input type="radio"/> Gelžbetonis			<input checked="" type="radio"/> Plytinis		
<input type="radio"/> Trapas			<input type="radio"/> Prieduobė		

Ar yra dujų?	<input type="radio"/> Yra	<input checked="" type="radio"/> Nėra	
Ar yra vandens?	<input type="radio"/> Yra	<input checked="" type="radio"/> Nėra	
Žemės paviršiaus įdubimai prie šulinių	<input type="radio"/> Yra	<input checked="" type="radio"/> Nėra	
Šulinio perdangos būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga
Konstrukcijos būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga
Dangčio būklė	<input type="radio"/> Gera	<input type="radio"/> Patenkinama	<input checked="" type="radio"/> Bloga
Švarumo būklė	<input type="radio"/> Švaru	<input checked="" type="radio"/> Dumbas/purvas	<input type="radio"/> Šiukšlės
Lipynių būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga
Žymėjimo ženklavimas	<input type="radio"/> Gera	<input type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga
			<input checked="" type="radio"/> Nėra

Tikrinusio asmens V. Pavardė. Parašas

Lentelę pildė inžinierius

VŠ koordinatė: x: 580632 y: 6062678

Ar reikia tikslinti GIS informaciją? *taip*

VŠ kortelė teisinga/ reikia tikslinti / nėra: *reikia fiksuoti*

