





# VANDENTIEKIO TINKLŲ APŽIŪROS KORTELĖ

Data 2024-11-05

VŠ technologinis numeris 73 A B

Adresas: UPE 3

Šulinio detalizacijos schema



Vamzdynas:

Nr.	Skersmuo (mm)	Medžiaga (KET, PE, PL)	Būklė (Gera, patenkinama, bloga)	Gylis nuo dangčio iki dugno (m)	Pastabos, defektai
1.	200	KET	patenkinama	220	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Armatūra:						
Nr.	Pavadinimas	Skersmuo (mm)	Būklė (veikia, neveikia)	Padėtis (uždaryta, atidaryta)	Būsena (nauja, sena)	Pastabos, defektai
1.	<del>IX</del>	100	V	U	N	
2.	IX	200	V	A	S	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

Šulinio konstrukcija ir išmatavimai:				
<input type="radio"/> Apvalus	Ø	m	<input checked="" type="radio"/> Kamera	<u>150</u> x <u>200</u> m
<input type="radio"/> Kolektorius				
<input type="radio"/> Gelžbetonis	<input type="radio"/> Plytinis			
<input type="radio"/> Trapas	<input type="radio"/> Prieduobė			

Ar yra dujų?	<input type="radio"/> Yra	<input checked="" type="radio"/> Nėra		
Ar yra vandens?	<input type="radio"/> Yra	<input checked="" type="radio"/> Nėra		
Žemės paviršiaus įdubimai prie šulinių	<input type="radio"/> Yra	<input checked="" type="radio"/> Nėra		
Šulinio perdangos būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	
Konstrukcijos būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	
Dangčio būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	
Švarumo būklė	<input checked="" type="radio"/> Švaru	<input type="radio"/> Dumbblas/purvas	<input type="radio"/> Šiukšlės	
Lipynių būklė	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	<input type="radio"/> Nėra
Žymėjimo ženklavimas	<input type="radio"/> Gera	<input checked="" type="radio"/> Patenkinama	<input type="radio"/> Bloga	<input type="radio"/> Nėra

Tikrinusio asmens V. Pavardė, Parašas.

Lentelę pildė inžinierius:

VŠ koordinatė:	x: <u>581784</u>	y: <u>6062846</u>
Ar reikia tikslinti GIS informaciją?	<u>ne</u>	
VŠ kortelė teisinga/ reikia tikslinti / nėra:	<u>teisinga</u>	

<b>КАРТОЧКА</b> <b>Vilnius</b> (город)	<b>Vandentiekio šul.</b> (назв. сооружения, <b>studentų</b> (улица)	№ <b>43</b> (номенклатура планшета) <b>3759</b>
Разрезы колодца: 		Схема привязки: 
Размеры даны в м		Примечания:

Название	материал	Диаметр в мм	Расстояние от кр. (в м)	Высотн. отметки	Скобы <u>ket. 8</u> (материал, колич.)
Крышка	<u>ket.</u>	<u>650</u>	<u>0.60</u>	<u>94.77</u> <u>94.73</u>	Наличие воды — Наличие газа —
Земля	<u>mol.</u>				
Стены	<u>bet.</u>				ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
Дно	<u>bet.</u>	<u>150x2.05</u>	<u>2.62</u>	<u>92.15</u>	
Трубы	№ 1	<u>pl.</u>	<u>200</u>	Верх <u>2.26</u> <u>92.51</u> Низ	Объект № <u>01-3</u>
	№ 2	<u>pl.</u>	<u>200</u>	Верх <u>2.24</u> <u>92.53</u> Низ	
	№ 3	<u>pl.</u>	<u>100</u>	Верх <u>2.24</u> <u>92.53</u> Низ	
	№ 4			Верх Низ	
	№ 5			Верх Низ	
	№ 6			Верх Низ	
	№ 7			Верх Низ	
					Составил <u>Maxim</u> <u>1976</u>
					Проверил <u>Shilas</u>
					подпись фамилия
					подпись фамилия
					2 II 1976 г.
					(дата обследован. колодца)