

Akcin bendrov "Problematica", kodas: 120721845, adresas: Vilnius, Granito g. 3-101
 Matininkas(-) MARTYNAS RUPŠYS, kvalifikacijos pažym jimo Nr. 2M-M-2460, tel.: + 370 675 137 83

KELIO / GATV S VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEM S SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Paukš i (pagalbine D kat.) tak.

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Kadastro duomenų nustatymo data 2020-06-08

| Kelio sud tin s dalies pavadinimas | Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plo iais ir tipais pradžia | | | | Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plo iais ir tipais pabaiga | | | | Ruožo ilgis, km. | Eismo juost skai ius | Kelio plotis, m | Kelio sankasos plotis, m | Kelio sankasos tipas | Kelio dangos plotis, m | Kelio dangos r šis | Metai | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------------|-----------|---|-------|-------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pradžios/Pabaigos | | | |
| | atskaitos duomenys ašyje | | koordinat s | | atskaitos duomenys ašyje | | koordinat s | | | | | | | | | Statybos | Rekonstravimo | Kapitalinio remonto | Paprasto remonto |
| | taško Nr. | km | X | Y | taško Nr. | km | X | Y | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Važiuojamoji dalis 1-7 | 1 | 0.000 | 6214706,93 | 318169,52 | 7 | 0.057 | 6214763,52 | 318162,18 | 0,057 | Viena | 15 | | | 3,5 | Betono trinkelės | 1992 | | | |

Inžinierius-geodezininkas

MARTYNAS RUPŠYS

