

Akcin bendrov "Problematika", kodas: 120721845, adresas: Vilnius, Granito g. 3-101
Matininkas(-) MARTYNAS RUPŠYS, kvalifikacijos pažym jimo Nr. 2M-M-2460, tel.: + 370 675 137 83

KELIO / GATV S VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEM S SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Paukš i (pagalbine D kat.) tak.
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-06-08

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plotais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plotais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai			
																Pradžios/Pabaigos			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 1-23	1	0.069	6214775,72	318160,64	23	0.403	6215106,34	318186,71	0,334	Dvi	15			7	Žvyras				
																1992			
Važiuojamoji dalis 23-28	23	0.403	6215106,34	318186,71	28	0.462	6215163,86	318196,91	0,059	Dvi	15			5	Asfaltbetonis				
																1992			

Inžinierius-geodezininkas

MARTYNAS RUPŠYS



* 1 1 1 5 0 6 0 3 7 7 *