



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Vaizdo stebėjimo kamera vidinė
	Vaizdo stebėjimo kamera lauko
	Vaizdo stebėjimo darbo vieta
	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys
	Komutacinė spinta

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
1-1	tambūras	4,13
1-2	holas	56,84
1-3	kambarys	17,87
1-4	kambarys	17,54
102-109, 114-116, 118, 119	privatūs butai	po 18,20
117	privatūs butai	35,88
1-13	kambarys	18,20
1-14	koridorius	73,66
1-15	patalpa	1,68
1-16	patalpa	4,88
1-17	valymo patalpa	3,10
1-18	san. mazgai	12,26
1-19	san. mazgai	12,01
1-20	virtuvė	19,53
1-21	kambarys	18,20
1-28	patalpa	14,56
1-29	san. mazgai	2,62
1-30	san. mazgai	6,92
1-31	san. mazgai	6,97
1-32	san. mazgai	2,64
1-33	kambarys	19,78

Atestato Nr.					Objektas	BENDRABUČIO NR. 2, GRYBO G. 39, VILNIUJE 4 AKŠTO REMONTAS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS		
				2025.03.05	Brėžinys	I AUKŠTO PLANAS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA		
Statytojas: VILNIUS TECH					Kompleksas	Objektas	Etapas	Dalis
					25-03-05-PR-VSS-V1			Dokum. Nr. ir laida
								Lapas
								Lapų
								1
								1