




Cokolio šiltinimas




Atestato Nr. 0706		UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G.10 08303 VILNIUS TEL: 2613796		DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRAVIMAS VILNIAUS G. 188, SIAULIAI		
1073	PV	R. VAILIONIS	R. Vail-08.03	COKOLIO SILTINIMAS		Laida
7333	PDV	S. ZDANAVICIENE	S. Zdan-08.03			0
	INŽ	D. KUČEVIČIUS	D. Kuc-08.03			
Stadija	SIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			1263-[08-03]-TP-SK-17		Lapas
TP						Lapu 1 6

Sienos šiltinimas
Horizontalus pjūvis




- 1 - esama sienos konstrukcija
- 2 - plastmasinė smeigė
- 3 - klėjai
- 4 - akmens vata
- 5 - stiklo audinio tinklėlis
- 6 - klėjai-glaistas
- 7 - gruntas
- 8 - dekoratyvinis tinkas

Pastabos: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
Būtina laikytis akmens vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.

Atestato Nr.	 <div>UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES g.10 08303 VILNIUS TEL: 2613796</div>			DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRAVIMAS VILNIAUS G. 188, ŠIAULIAI		
0706	Medstatyba					
1073	PV	R. VAILIONIS	R. Vail-08.03	SIENOS ŠILTINIMAS HORIZONTALUS PJŪVIS		Laida
7333	PDV	S.ZDANAVICIENE	S.Zdan-08.03			0
	INŽ	D.KUCEVICIUS	D.Kuce-08.03			
Stadija	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			1263-[08-03]-TP-SK-17		Lapas
TP						2
						Lapų
						6


Vidinio sienos kampo šiltinimas

Horizontalus pjūvis




- 1 - dekoratyvinis tinkas
- 2 - gruntas
- 3 - klijai-glaistas
- 4 - stiklo audinio tinktelis
- 5 - papildomas stiklo audinio tinktelio sluoksnis
- 6 - plastmasinė smeigė
- 7 - akmens vata
- 8 - klijai
- 9 - esama siena

Pastabos: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
 Batina laikytis akmens vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.


Atestato Nr.	 UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES g.10 08303 VILNIUS TEL: 2613796			DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRAVIMAS VILNIAUS G. 188, SIAULIAI		
0706	Medstatyba					
1073	PV	R. VAILIONIS	<i>[Signature]</i>	08.03	VIDINIO SIENOS KAMPO SILTINIMAS HORIZONTALUS PJŪVIS	Laida
7333	PDV	S. ZDANAVICIENE	<i>[Signature]</i>	08.03		0
	INŽ	D. KUČEVICIUS	<i>[Signature]</i>			
Stadija	SIAULIŲ Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				1263-[08-03]-TP-SK-17	Lapas
TP						Lapų
						3 6

Isorinio sienos kampo šiltinimas
Horizontalus pjūvis




- 1 - esama siena
- 2 - klijai
- 3 - plastmasinė smeigė
- 4 - akmens vata
- 5 - papildomas stiklo audinio tinktelio sluoksnis
- 6 - stiklo audinio tinktelis
- 7 - klijai-glaistas
- 8 - gruntas
- 9 - dekoratyvinis tinklas

Pastabos: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
Batina laikytis akmens vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.


Atestato Nr.	 Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES g.10 08303 VILNIUS TEL: 2613796	DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRAVIMAS VILNIAUS G. 188, SIAULIAI		
0706					
1073	PV	R.VAILIONIS	R. Vaili-	08.03	Laida
7333	PDV	S.ZDANAVICIENE	S. Zdanaviciene	08.03	
	INŽ	D.KUCEVICIUS	D. Kučevičius		0
Stadija	SIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			1263-[08-03]-TP-SK-17	Lapas
TP					Lapų
					4 6

Angokraščio siltinimas
Horizontalus pjūvis




- 1 - esama siena
- 2 - klėjai
- 3 - plastmasinė smeigė
- 4 - tarpinė
- 5 - akmens vata
- 6 - klėjai-glaistas
- 7 - stiklo audinio tinklelis
- 8 - gruntas
- 9 - dekoratyvinis tinkas
- 10 - papildomas stiklo audinio tinklelio sluoksnis
- 11 - Akmens vata

Pastabos: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
Būtina laikytis akmens vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.

Atestato Nr. 0706	 Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES g.10 08303 VILNIUS TEL: 2613796	DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRAVIMAS VILNIAUS G. 188, SIAULIAI		
1073	PV	R. VAILIONIS	R. Vailiūnas	08.03	Laida
7333	PDV	S. ZDANAVICIENE	S. Zdanaviciene	08.03	0
	INŽ	D. KUČEVIČIUS	D. Kučevičius		
Stadija	SIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			Lapas	Lapų
TP	1263-[08-03]-TP-SK-17			5	6

Angokrascio siltinimas
Vertikalus pjūvis



1 - esama siena

2 - tarpinė

3 - langas

4 - klizai

5 - Akmens vata

6 - klizai-glaistas

7 - papildomas stiklo audinio tinklelio sluoksnis

8 - stiklo audinio tinktelis

9 - hermetinė mastika

10 - palangės apskardinimas


11 - plastmasinė smeigė

12 - gruntas

13 - dekoratyvinis tinkas

Pastabos: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.

Batina laikytis akmens vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.

Atestato Nr. 0706	 Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES g.10 08303 VILNIUS TEL: 2613796	DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRAVIMAS VILNIAUS G. 188, SIAULIAI	
1073	PV	R.VAILIONIS	R.Ygzi-08.03	Laida
7333	PDV	S.ZDANAVICIENE	08.03	0
	INŽ	D.KUCEVICIUS		
Stadija	SIAULIŲ Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			Lapas
TP	1263-[08-03]-TP-SK-17			Lapų
				6
				6